



Byggnadsinventering Myrvägen 90

Planläggningsavdelningen

27.5.2025



**KORSHOLMS KOMMUN
MUSTASAAREN KUNTA**

Korsholms kommun
Planlägningsavdelningen
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM

Byggnadsinventeringen uppgjord av
Planläggare Jim Åkerholm
05/2025




Bild 1.Ortofoto från år 2023 med bokstäver som visar placeringen av objekten i byggnadsinventeringen

Objekt A

Bostadshus i två våningar och källare, huset är byggt 1949 med stockstomme och har en träfasad samt plåttak.

Enligt uppgifter i boken *Vår Hembygd Korsholm – Kotiseutumme Mustasaari 2004-2005* (ISBN 952-5176-41-X) har huset har renoverats år 1976 och 2001.

Enligt uppgifter från nuvarande ägare har fönsterna bytts ca år 2010.

År 2014–2015 har en invändig ytrenovering gjorts och bergvärme har samtidigt installerats, kvisten vid ingången har byggts om och terrassen på framsidan har byggts.



Bild 2. Bild av bostadshuset taget från nordväst.



Bild 3. Bild av bostadshuset taget från sydväst.



Bild 4. Bild av bostadshuset taget från sydost.

Objekt B

Uthus byggt på 1950-talet med stockstomme. Uthuset har en träfasad samt ett plåttak som är lagt ovanpå det ursprungliga pärttaket. Fasaderna är i stort sett i ursprungligt utförande bortsett från några dörrar som har moderniserats.

Byggnaden användes ursprungligen som fähus men idag är den indelad enligt följande:

- Ca 1/3 verkstad med betonggolv
- Ca 1/2 lada med jordgolv
- Ca 1/8 förråd med grusgolv

En del av byggnaden har ett gammalt uppvärmningssystem med vedeldning, men det är inte längre i bruk.



Bild 5. Bild av uthuset taget från sydost.



Bild 6. Bild av uthuset taget från sydväst.



Bild 7. Bild av uthuset taget från söder.

Objekt C

Ca 20 m lång stenmur anlagd på 2000-talet.

Objekt D

Ca 8 m lång stenmur anlagd på 1900-talet.

Objekt E

Stenmur längs Myrvägen anlagd på 2000-talet.

Objekt F

Vattenbrunn.

SAMMANFATTNING

Bostadshuset, uthuset och den direkt omgivande miljön utgör en tidstypisk 1950-tals helhet uppförd i en i byn vanlig arkitektonisk stil.

Bostadshuset har genomgått flera renoveringar genom åren och har byggts om/byggs på utvändigt bland annat med terrass och kvist vid ingången. Därmed har huset delvis förlorat det tidstypiska utseendet. Uthuset är närmare sitt ursprungliga utförande än bostadshuset men även det har byggts om vad gäller tak och dörrar.

Planbeteckningen för tomten i detaljplanen borde lägga fokus på bevarandet av helhetsintrycket som den byggda miljön ger i sin omgivning, exempelvis:

Område eller del av område som är viktigt med tanke på stads- eller bybilden där nybygge eller renovering samt andra åtgärder som ändrar på miljön ska anpassas till miljöns särdrag.

Kaupunki- ja kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa, jolla uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin.

Korsholms kommun
2025



KORSHOLM
MUSTASAARI