



**Västkustens miljöenhet  
Centrumvägen 4  
65610 Korsholm**

Korsholms kommun/Fastighetsverket  
Centrumvägen 4  
65610 Korsholm

### **Svar på uppmaning**

Fastighetsverket vid Korsholms kommun har låtit göra en fastighetsundersökning av Singsby daghem efter att misstanke om problem med inomhusluften rapporterats. Rapporten har uppgjorts av Ingenjörbyrå Kronqvist. Rapporten uppfyller de krav som hälsoskyddslagen ställer på de sakkunniga som uppgjort rapporten.

De problem som konstaterats i rapporten och bör åtgärdas är:

- Byggtekniska brister i krypgrunden och golvbjälklaget
- Undertryck mot krypgrunden
- Spår av läckage i innertaken

De åtgärder som rekommenderas finns beskrivna i bilaga 1(Kostnadskalkyl och arbetsbeskrivning från Ingenjörbyrå Kronqvist). Dessa har blivit utförda under sommaren 2021. Under hösten loggas tryckskillnaderna mellan daghem och krypgrund för att kontrollera att undertrycksfläktarna i krypgrunden fungerar korrekt. Dessa mätningar är klara inom september månad.

Täthetsreparationer och ventileringslösningar ska inte ses som slutgiltiga lösningar, fokus är att förbättra inomhusklimaten i nuläget. En förhandsplanering för slutgiltiga lösningar är budgeterad till 2022. Budgeten har ännu inte godkänts i kommunfullmäktige.

Kompletterande materialprov tas på måndag 20.9, kompletterande rapport med analysvar och data från tryckloggningen väntas preliminärt till den 8.10.2021.

Korsholms kommun/Fastighetsverket  
17.09.2021