




HÖGSTADIET - GYMNASTIKSALSDEL

- Fuktmätningar
- Mikrobprovtagning (golv, väggar och tak)
- Undersökning av mängd av industriella mineralfiberer
- Granskning av emissioner i limmade golvmaterial
- Asbestmaterialprovtagning



VATTENSKADA

- Plastmattorna i duschutrymmena var otäta (sprickor).
- Vatten har trängt in under plastmatta och ner i golvet isoleringsskikt.
- Vattnet har spridit sig in under gymnastiksalens golv.



ANDRA BELASTNINGAR PÅ LUFTEN

- Mängden industriella mineralfibrer är stor i gymnastiksalen.
 - Mängden fibrer i båda proverna var 6,9 fibrer/cm² då åtgärdsgränsen är 0,2 fibrer/cm².
 - Härstammar sannolikt av akustikmaterialet i tak och på väggar.
- Finns emissionsskador i limmade golvytor (VOC:er belastar inomhusluften).
 - Den äldre gymnastiksalsmattan.
- Finns mikrobskador i vägg mot mark och i golv.
 - Vägg mot mark markerat med rött.
 - Mikrobskador i golv markerat med gult.

