Objekts byggnadsår
Kohteen rakennusvuosi

- odefinierad / määrittelemätön
- - 1849
- 1850 - 1899
- 1900 - 1909
- 1910 - 1919
- 1920 - 1929
- 1930 - 1939
- 1940 - 1949
- 1950 - 1959
- 1960 -

Stenmurar
Kiviaidat

Områden som är värdefulla med tanke på kulturmiljön
Kulttuuriympäristön kannalta arvokas alue

Byggd kulturmiljö av riksintresse
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Gräns för området för delgeneralplanen
Osayleiskaava-alueen raja

Fastighetsgränser
Kiinteistörajat

1/2
Replot nord
Raippaluoto pohjoinen

SWECO

0 250 500 m

Lilläng
Stormossen
Davidsfladan
Skaliverk
Gammelgård
Norrändan
Våtslätan
Brännkull
Enabådan
Lilläddgrunnan
Blom
Västerändan
Gubbgrund
Lax
Haragrund
Klockarfladan
Nils
Långskat
Smågrunden
Svartbåda
Strandfladan
Sandöfjärden
Långgrund
Replot hamn
Slukhamn
Seder
Granback
Lillörsskatan
Storörsskatan
Johansson
Replot
Raippaluoto
Krokpott
Nygård
Söderholm
Söderändan
Ekman
Storsanden

Objekts byggnadsår
Kohteen rakennusvuosi

- odefinierad / määrittelemätön
- - 1849
- 1850 - 1899
- 1900 - 1909
- 1910 - 1919
- 1920 - 1929
- 1930 - 1939
- 1940 - 1949
- 1950 - 1959
- 1960 -

Stenmurar
Kiviaidat

Områden som är värdefulla med tanke på kulturmiljön
Kulttuuriympäristön kannalta arvokas alue

Byggd kulturmiljö av riksintresse
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Gräns för området för delgeneralplanen
Osayleiskaava-alueen raja

Fastighetsgränser
Kiinteistörajat

2/2
Replot söder
Raippaluoto etelä

SWECO

0 250 500 m

Replot
Raippaluoto
Svartbådan
Strandfladan
Johanssons
Storörsskatan
Holmgrund
Krokpott
Nygård
Söderholm
Söderändan
Ekman
Pettnisfjärden
Ahlkvist
Stormossen
Sommaröberget
Storsanden
Soddisgrynnan
Sommarön
Tränufladan
Dömmerskat
Varholmsfjärden
Vargholmsbacken
Välvon
Backfladan
Höuvfladan
Vargholmen
Kymanholmen
Bändören
Hägnesfladan
Sommaröskatan
Replotbron
Raippaluodonsilta
Trindgrund
Ämbargrund
Grötskäret
Bergskäret
Slagan
Sommelfladan

1




Inventeringsnummer/inventointinumero: 1
Adress/osoite: Fjärdstigen 1
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1936
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarat och representativt bostadshus från 1930-talet. På gårdsplanen finns en för området typisk ekonomibyggnad i trä och tegel som är i bra skick.

Hyvin säilynyt ja edustava 1930-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä alueelle tyypillinen ja hyväkuntoinen puu- ja tiilirakenteinen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1936 av trä med 3 rum och kök och plåttak, senare renoverad och försedd med bekvämligheter. Uthusen byggda 1938 av tegel, trä och pärtan, senare försedda med plåttak. Till gården hör 26 ha mark varav 4 ha odlad och 22 ha skog. Lägenheten har tillhört samma släkt 1800 talet. Huset bebott och ingan risker [mot bevaring] finns. Byggd intil gammal strandlinje numera uttorkad pga. utdikning.


Nuvarande skick:
Byggnaderna ligger efter varandra på tomten och de har inte ändrats mycket under de senaste årtiondena. Bostadsbyggnad i två våningar, renoverad och i bra skick. Byggnaden har en sockel i sten. Sadeltak i brun maskinfalsad plåt. Takfallen bildar en dekorativ fronton på fasaderna. Farstukvisten skjuter ut på ett risalitliknande sätt från byggnadens huvudmassa. Huset har till största delen rödmålad liggande brädfodring men i nedre delen finns tätare stående brädfodring. Fönstren har många rutor i varierande stil. Karmarna är vita i likhet med byggnadens foderbräden.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1936 puusta rakennettu asuintalo, jossa on 3 huonetta ja keittiö. Peltikatto, remontoitu myöhemmin ja varustettu mukavuuksilla. Ulkorakennukset vuodelta 1938, rakennettu tiilestä, puusta ja päreistä. Varustettu myöhemmin peltikatolla. Tilaan kuuluu 26 ha maata, josta 4 ha on viljelty ja 22 ha on metsää. Tila on ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta asti. Talo on asuttu ja sillä on hyvät mahdollisuudet säilyä. Rakennettu vanhan rantaviivan kupeeseen, nykyisin kuivatettu ojituksien seurauksena.

Nykytila:
Rakennukset sijaitsevat tontilla pitkänomaisesti ja niihin ei ole viimeisinä vuosikymmeninä tullut suuria muutoksia. Kaksikerroksinen asuinrakennus on hyväkuntoinen ja kunnostettu. Rakennuksessa on kivisokkeli, ja satulakatolla on ruskea konesaumattu peltiverhous. Katon lappeet muodostavat julkisivuille koristeellisen frontonin. Kuistiosa työntyy risaliittimaisesti ulos rakennuksen päämassasta. Talossa on pääosin punaiseksi maalattu vaakaverhous, mutta sen alaosassa on tiheämpi pystyverhous. Ikkunat ovat moniruutuiset ja tyyliltään vaihtelevat, niiden karmit ovat rakennuksen peitelautojen tapaan valkoiset.

1




Inventeringsnummer/inventointinumero: 1
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Vid gaveln till ekonomibyggnaden med sadeltak finns ett skärmtak med pulpettak. Byggnaden har plåttak och brädfodring med täckribbor. Målfärgen på byggnaden har till stor del flagnat bort och huset är i behov av restaurering.

## Kuvaus

Satulakattoisen talousrakennuksen päädyssä on pulpettikattoinen katos. Rakennuksessa on peltikate sekä peiterimaverhous. Rakennuksen maalit ovat pitkälti rapisseet irti, ja se on entisöinnin tarpeessa.

1




Inventeringsnummer/inventointinumero: 1
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden från 1938 är byggd i trä och tegel och har ett sadeltak täckt med korrugerad plåt. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. I mitten av byggnaden, som är i bra skick, finns en låg tegeldel med korsfönster. Byggnadens gavlar har en stomme i trä.

## Kuvaus

Vuonna 1938 rakennetussa puu- ja tiilirakenteisessa talousrakennuksessa on aaltopeltiverhoiltu satulakatto sekä punaiseksi maalattu peiterimalaudoitus. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudet valkoisia. Hyväkuntoisen rakennuksen keskellä on matala tiiliosa ristikarmillisine ikkunoineen, ja rakennuksen päädyt ovat puurunkoisia.

2




Inventeringsnummer/inventointinumero: 2
Adress/osoite: Replotvägen 293 B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1903
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus.





02.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Råspisen revs ut 1945 och ersattes med en Högfors vedhella. Gården byggd av Emils far Karl (kapell) södergård. Farstukvisten ombyggd ca 1950. Huset fortfarande med ursprunglinga paneltak inne huset. Huset i gott skick, bebott. I börjat av 1900-talet en av de längst söderut belägna bondgårdarna i byn invid gammal strandlinje.

Nuvarande skick:
Under de senaste tjugo åren har bostadsbyggnaden från början av 1900-talet byggts ut och renoverats kraftigt så att dess ursprungliga utseende förändrats. Byggnaden har fått takskydd för bil, en farstukvist och en utbyggnad men husets ursprungliga stensockel är fortfarande ställvis synlig. Byggnaden har två våningar, sadeltak med profilplåt och gulmålad stående brädfodring. Karmarna och foderbrädena till de nya fönstren är vitmålade. Byggnaden ligger på en backe längs Replotvägen men skyddat för insyn från de som rör sig längs huvudvägen. Gårdsplanen med ekonomibyggnaden bildar ingen sammanhållen helhet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Takka purettiin 1945 ja korvattiin Högforsin puuhellalla. Talon on rakentanut Emilin isä Karl (Kapell) Södergård. Ulkoeteistä muutettu n. vuonna 1950. Talon sisätiloissa on edelleen alkuperäinen paneelikatto. Talo on hyvässä kunnossa, asuttu. 1900-luvun alussa talo oli yksi kylän eteläisimmistä taloista, vanhan rantaviivan vieressä.

Nykytila:
1900-luvun alussa rakennettua asuinrakennusta on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana laajennettu ja entisöity voimakkaasti alkuperäisestä. Taloon on rakennettu autokatos, kuistiosa sekä laajennus, mutta talon alkuperäinen kivisokkeli on edelleen paikoin näkyvissä. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on profiilipellillä verhoiltu satulakatto ja keltaiseksi maalattu pystyverhous. Uusittujen ikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus sijaitsee Raippaluodontien varrella olevalla mäellä, mutta kuitenkin päätiellä liikkuvien katseilta syrjässä, eikä sen pihapiiri talousrakennuksineen muodosta yhtenäistä kokonaisuutta.

2




Inventeringsnummer/inventointinumero: 2
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020


## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden är i bra skick och den stående brädfodringen är rödmålad. Foderbrädena och karmarna är vitmålade men dörrarna är gula. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln är gjuten i betong. Byggnaden är i bra skick och har renoverats.

## Kuvaus

Pitkänomainen talousrakennus on hyvässä kunnossa ja sen puinen pystyverhous on maalattu punaiseksi. Rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat valkoiset, mutta ovet keltaiset. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on betonia. Rakennus on hyväkuntoinen ja kunnostettu.

3




Inventeringsnummer/inventointinumero: 3
Adress/osoite: Replotvägen 335
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Byggnad från 1800-talet vars utseende förändrats från det ursprungliga. Ekonomibyggnaderna representerar det lokala byggnadssättet.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun rakennus. Talousrakennukset edustavat hyvin paikallista rakentamistapaa.





21.10.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostads huset byggt ca 1890 av stock med sadeltak med pärtor på, består av 3 rum och kök. Senare renoverad och försedd med plåttak. Uthusen byggda ca 1950. Lägenheten består av ca 1,5 ha odlad jord och har hört till släkten sedan 1915. Huset renoverat och i gott skick, bebott. Huset vackert beläget intill gammal strandlinje.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i bra skick och trots att den renoverats under årtiondenas gång har den stått oförändrad under de senaste tjugo åren. Sockel i betong och fönstren har bytts ut mot fönster med stående båge. Det L-formade huset har sadeltak i maskinfalsad plåt. Brädfodringen med täckribbor är ljust gul och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden har två våningar och ovanför ingången har man byggt ett litet tältformat tak. Byggnaden ligger på en kompakt gårdsplan på en synlig plats längs Replotvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuintalo on rakennettu hirrestä n. vuonna 1890. Satulakatto, jossa päreet. 3 huonetta ja keittiö. Remontoitu myöhemmin ja pärekatto vaihdettu peltikattoon. Ulkorakennukset on rakennettu n. vuonna 1950. Tilaan kuuluu n. 1,5 ha viljeltyä maata ja se on ollut suvun omistuksessa vuodesta 1915. Talo on remontoitu ja hyvässä kunnossa, asuttu. Kaunis sijainti vanhan rantaviivan vieressä.

Nykytila:
Asuinrakennus on hyväkuntoinen, ja vaikka sitä on vuosikymmenien varrella uudistettu, se on pysynyt ennallaan viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Sokkeli on betonista, ja ikkunat on uusittu pystypuitteellisiksi. L-mallisen talon satulakatolla on konesaumattu peltikate. Peiterimavuoraus on vaalean keltainen, kun karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Kaksikerroksisen rakennuksen sisäänkäynnin päälle on rakennettu pieni telttakattoinen katos. Rakennus sijaitsee tiiviissä pihapiirissä näkyvällä paikalla Raippaluodontien varrella.

3




Inventeringsnummer/inventointinumero: 3
Adress/osoite: Replotvägen 335
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020


## Beskrivning

Den ena gaveln till ekonomibyggnaden från 1950-talet är byggd i tegel och den andra i trä. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong. Byggnaden är i bra skick och dörrarna är målade i ljusblått. Foderbräden och karmar är vita. Fasaden har brädfodring med täckribbor och är rödmålad.

## Kuvaus

1950-luvulla rakennetun talousrakennuksen toinen pääty on tiilirakenteinen ja toinen puuta. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja rakennuksen sokkeli on betonia. Hyväkuntoisen rakennuksen ovet ovat vaaleansiniseksi maalatut, kun taas nurkkalaudat ja karmit ovat valkoiset. Peiterimaverhottu julkisivu on punainen.

3




Inventeringsnummer/inventointinumero: 3
Adress/osoite: Replotvägen 335
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och brädfodringen med täckribbor har målats röd. Byggnadens foderbräden och karmar är vitmålade och dörrarna ljust blå. Byggnaden har trästomme och en sockel i betong och är i bra skick.

## Kuvaus

Satulakattoisessa talousrakennuksessa on aaltopeltikate, ja sen peiterimaverhous on maalattu punaiseksi. Rakennuksen nurkkalaudat sekä karmit ovat valkoiset ja ovet vaalean siniset. Puurakenteisen rakennuksen sokkeli on betonia, ja se on hyväkuntoinen.

4




Inventeringsnummer/inventointinumero: 4
Adress/osoite: Svartbådav.
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset har ägts av Ingrid Nåhls och henner mor. Ingrid hade testamenterat huset till Replot Pensionärsförening som ärvde henne efter hennes död. Huset elektificerades på 1940-talet. Till huset hör 0,5 ha odlad jord. Huset har stått tomt en längre tid och är i dåligt skick, angripet av röta och myror. Huset ligger vackert beläget på en liten kulle invid Replotvägen då man kommer in mot byn.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on omistanut Ingrid Nåhls ja hänen äitinsä. Ingrid oli testamentoinut talon Raippaluodon eläkeyhdistykselle, joka peri talon hänen kuolemansa jälkeen. Taloon asennettiin sähköt 1940-luvulla. Taloon kuuluu 0,5 ha viljeltyä maata. Talo on seissyt tyhjillään pidemmän aikaa ja on huonossa kunnossa. Laho- ja muurahaisvaurioita. Kaunis sijainti pienen mäen laella Raippaluodon tien varrella, kylään saavuttaessa.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu, ja sen tilalla on uudisrakennus.

4




Inventeringsnummer/inventointinumero: 4
Adress/osoite: Svartbådav.
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Den gamla förrådsbyggnaden med stockstomme är i behov av renovering. Den har en sockel i sten och målfärgen har flagnat bort från fasaden som har stående brädfodring. Sadeltaket har täckts med ny plåt. Dörrarna har sannolikt varit gula tidigare.

## Kuvaus

Kunnostusta kaipaava vanha hirsirakenteinen varastorakennus lepää kivisokkelilla, ja sen pystyverhotusta julkisivusta on maali rapissut irti. Satulakatto on päällystetty uudella peltikatteella. Ovet ovat todennäköisesti olleet aiemmin keltaiseksi maalatut.

5




Inventeringsnummer/inventointinumero: 5
Adress/osoite: Svartbådav.11
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
I huset har senast bott Hilda Nabb, hennes nya mann Karl Westerback båda numera dödä. Huset står tomt, orenoverat men har plåttak så det står tillvidare. Huset högt beläget intill gammal strandlinje vackert beläget


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talossa on viimeksi asunut Hilda Nabb ja hänen toinen miehensä Karl Westerback. Molemmat kuolleet. Talo seisoo tyhjillään, mutta siinä on peltikatto, joka suojaa taloa toistaiseksi. Kaunis sijainti korkealla, vanhan rantaviivan vieressä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu, ja sen tilalla on uudisrakennus.

6




Inventeringsnummer/inventointinumero: 6
Adress/osoite: Svartbådav.25
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1860-talet vars utseende förändrats från det ursprungliga.

Alkuperäisestä muuttunut 1860-luvun asuinrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset flyttades ca 1885 till dess nuvarande ställe av Gustav Robert Sammelsson Moliis. 1978 huset grundrenoverat och ny betong grund samt ny farstukvist gjort. Den gamla trappan i huset bevarad med dess skåp under. På trappan finns 1892 målat. Huset är renoverat och i gott skick. Står på en liten kulle nästan mitt in byn nära till gammal strandlinje.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har bevarats i bra skick sedan den senaste inventeringen. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Den övre delen av den nyare farstukvisten har försetts med ett dekorativt kantbräde. Fönstren är nya och sockeln gjuten i betong. Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan ligger avsides i ändan av Svartbådavägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Gustav Robert Sammelsson Moliis siirsi talon nykyiselle paikalle n. vuonna 1885. Talo peruskorjattiin vuonna 1978, jolloin rakennettiin myös uudet betoniperustukset ja uusi kuisti. Talon vanhat portaat ja niiden alla sijaitseva kaappi on säilytetty. Portaisiin on maalattu vuosiluku 1892. Talo on remontoitu ja hyvässä kunnossa. Sijaitsee pienen mäen päällä keskellä kylää, vanhan rantaviivan lähellä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on säilynyt hyväkuntoisena aiemmasta inventoinnista, ja sen satulakatolla on konesaumattu peltikate. Peiterimaverhous on maalattu punaiseksi peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Uudemman kuistiosan yläosassa on koristeellinen reunalauta. Ikkunat ovat uudistetut ja sokkeli betonia. Asuinrakennus pihapiireineen on syrjässä Svartbådavägenin päädyssä.

6




Inventeringsnummer/inventointinumero: 6
Adress/osoite: Svartbådav.25
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020


## Beskrivning

Den gamla ekonomibyggnaden med sadeltak är i behov av renovering, men taket har förnyats och består av korrugerad plåt. Byggnaden har en sockel i sten och rödmålad brädfodring med täckribbor, gula luckor och vita foderbräden.

## Kuvaus

Satulakattoinen vanha talousrakennus kaipaisi ylläpitoa, vaikka siinä on uudistettu aaltopeltikate. Kivisokkelisessa rakennuksessa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, keltaiset luukut ja valkoiset peitelaudat.

6




Inventeringsnummer/inventointinumero: 6
Adress/osoite: Svartbådav.25
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Den lilla förrådsbyggnaden har en sockel i betong och sadeltak täckt med korrugerad plåt. Byggnaden har underhållits väl och har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna gulmålade.

## Kuvaus

Pienessä varastorakennuksessa on betonisokkeli ja aaltopellillä verhottu satulakatto. Hyvin ylläpidetyn rakennuksen peiterimavuoraus on maalattu punaiseksi. Peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset ja ovet ovat maalattu keltaiseksi.

7




Inventeringsnummer/inventointinumero: 7
Adress/osoite: Replotvägen 359
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1920-talet som är i bra skick. Utgör en del av landskapet längs Replotvägen.

Edustava ja hyväkuntoinen 1920-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Gustav Arvis Sikström 1928, han var kantor och fiskeriinstruktör. Renoverat, bebott, i bra skick. Byggt på en liten backe intill Replotvägen, beläget i alla förbipasserandes blickfång.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och är ett vackert underhållet landskapselement längs Replotvägen. Farstukvisten skjuter ut från huvudmassan på ett risalitliknande sätt och på baksidan av huset finns en fronton. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och farstukvisten har nyare dekorativa kantbräden. Fönstren är huvudsakligen T-formade. Karmarna är vitmålade på samma sätt som foderbrädena. Byggnaden har gulmålad brädfodring med täckribbor och en sockel i sten. Gårdsplanen ligger vid landskapet längs Replotvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Gustav Arvis Sikström vuonna 1928. Gustav oli kanttori ja kalastusneuvoja. Kunnostettu, asuttu, hyvässä kunnossa. Rakennettu pienen mäen laelle Raippaluodontien varteen. Sijainti näkyvällä paikalla.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on kauniisti ylläpidetty maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella. Kuistiosa työntyy risaliittimaisesti ulos päämassasta, ja takajulkisivulla on frontoni. Satulakattoinen rakennus on päällystetty konesaumatulla pellillä, ja sen kuistiosassa on uudempia koristeellisia reunalautoja. Ikkunat ovat pääosin T-puiteikkunoita, ja niiden karmit ovat maalattu valkoiseksi peitelautojen tapaan. Rakennuksen peiterimaverhous on keltainen ja rakennuksen sokkeli kiveä. Pihapiiri sijaitsee maisemallisesti Raippaluodontien varrella.

7




Inventeringsnummer/inventointinumero: 7
Adress/osoite: Replotvägen 359
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaderna består av en förrådsdel med sadeltak och ett garage med pulpettak. Båda delarna har plåttak. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädorna är vita. Dörrarna är gulmålade. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Talousrakennuskokonaisuus koostuu satulakattoisesta varasto-osasta sekä pulpettikattoisesta autotallista. Molemmilla katoilla on peltikate. Puinen peiterimaverhous on punainen, kun taas karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Ovet ovat maalattu keltaiseksi. Rakennus on hyväkuntoinen.

8




Inventeringsnummer/inventointinumero: 8
Adress/osoite: Replotvägen 385
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet som utgör en del av landskapet längs Replotvägen. På gårdsplanen finns en för området typisk ekonomibyggnad i trä.

Maisemallinen 1920-luvun asuinrakennus Raippaluodontiellä. Pihapiirissä alueelle tyypillinen puurakenteinen talousrakennus.





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Gården påbörjades 1928, färdigställdes först 1934. Byggdes av bönderna Lennart, Hilma Ström som bodde i huset fram till sin död fenom arv till systersonen Gösta Lindqvist som 1983 grundrenoverade huset. Grundligt renoverat till modern stil. Byggs på en ås mitt i byn, intill vägen stort ståtligt hus.

Nuvarande skick:
Representativ bostadsbyggnad i två våningar som bildar ett landskapsmässigt element längs Replotvägen. Byggnaden är i bra skick. Stående brädfodring som är rödmålad. Taket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Byggnaden har sadeltak och nya fönster som huvudsakligen är T-formade. Karmarna är vita i likhet med foderbrädena. På grund av tilläggsisoleringen ligger fönstren indragna på fasaden. På framsidan av huset finns en fronton och på den motsatta sidan en risalit. På husets baksida har man byggt en altan. Nedanför den finns en terrass med pulpettak.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon rakentaminen aloitettiin vuonna 1928. Valmistui vasta vuonna 1934. Talon rakensivat maanviljelijät Lennart ja Hilma Ström, jotka asuivat talossa kuolemaansa saakka. Talon peri siskonpoika Gösta Lindqvist, joka peruskorjasi talon vuonna 1983. Peruskorjattu moderniin tyyliin.. Rakennettu selänteelle keskelle kylää. Suuri näyttävä talo tien varressa.

Nykytila:
Hyvässä kunnossa oleva kaksikerroksinen asuinrakennus on näyttävä maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella. Puinen pystyverhous on maalattu punaiseksi, ja katolla on musta konesaumattu peltikate. Satulakattoisen rakennuksen uudistetut ikkunat ovat pääosin T-puitteisia, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Lisäeristämisen vuoksi ikkunat ovat uponneet julkisivulinjasta. Talon etupuolella on frontoni ja vastakkaisella puolella risaliitti. Talon takajulkisivulle on rakennettu altaani, jonka alapuolella on pulpettikattoinen terassiosa.

8




Inventeringsnummer/inventointinumero: 8
Adress/osoite: Replotvägen 385
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är täckt med korrugerad plåt och har sadeltak och en sockel av block. Karmarna och foderbrädena till de små fönstren är svartmålade.

## Kuvaus

Aaltopellillä verhotussa varastorakennuksessa on satulakatto ja harkkosokkeli. Pienten ikkunoiden karmit ja peitelaudat ovat maalattu mustaksi.

8




Inventeringsnummer/inventointinumero: 8
Adress/osoite: Replotvägen 385
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden har en sockel i sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden har vitmålade karmar och foderbräden. Dörrarna är gulmålade.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on kivisokkeli ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Satulakatolla on aaltopeltikate. Rakennuksen karmit ja nurkkalaudat ovat valkoisia ovien ollessa keltaiseksi maalattuja.

9




Inventeringsnummer/inventointinumero: 9
Adress/osoite: Klockartået 22
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Flyttats

Siirretty





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
År 1826 blev frågan om en klockargård aktuell. Byamänn från Replot och vallgrund åtog sig att skaffa byggnadsvirke medan björköborna som saknade timmerskog skulle bidra med dagsverken. År 1828 stod klockargården klar att överlämnas åt innehavaren av tjänsten. Samuel Moliis började som klockare 1839 och jobbade 58 år i församlingen fram till sin död 1897. Den gamla klockargården är renoverad och tillbyggd, i gott skick, bebodd. Byggd invid klockartået som fått sitt namn efter gården, mitt i byn.

Nuvarande skick:
Den ursprungliga bostadsbyggnaden har flyttats och i stället för den uppförs en ny bostadsbyggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1826 tuli ajankohtaiseksi rakentaa lukkarintalo. Raippaluodon ja Vallgrundin kylien miehet hankkivat rakennustavaran ja björköläisten, jotka eivät omistaneet tukkimetsää, tuli osallistua rakentamiseen taksvärkkien muodossa. Vuonna 1828 lukkarintalo valmistui ja siirtyi tehtävän haltijalle. Samuel Moliis aloitti lukkarina vuonna 1839 ja työskenteli seurakunnassa 58 vuotta, kuolemaansa saakka vuonna 1897. Vanhaa lukkarintaloa on remontoitu ja laajennettu. Hyvässä kunnossa, asuttu. Rakennettu Klockartåetin varteen. Tie on saanut nimensä talon mukaan (ru. klockare: lukkari). Sijaitsee keskellä kylää.

Nykytila:
Alkuperäinen asuinrakennus on siirretty, ja sen tilalle rakennetaan uutta asuinrakennusta.

9




Inventeringsnummer/inventointinumero: 9
Adress/osoite: Klockartået 22
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020


## Beskrivning

Den gamla långsmala ekonomibyggnaden är delvis i behov av renovering. Huset har sadeltak i rött tegel och brädfodringen med täckribbor är rödmålad. Foderbrädena och karmarna är vitmålade men dörrarna är bruna. Ställvis sprucken sockel i betong.

## Kuvaus

Vanha pitkänomainen talousrakennus vaatii osittain kunnostusta. Sen satulakatolla on punainen tiilikate, ja peiterimaverhous on maalattu punaiseksi. Rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat valkoiset ja ovet ruskeat. Paikoin murtunut sokkeli on betonista.

9




Inventeringsnummer/inventointinumero: 9
Adress/osoite: Klockartået 22
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden med sadeltak har en stomme huvudsakligen av block och den har fodrats med vit liggande panel. Taket består av maskinfalsad plåt och en skorsten i tegel. Byggnadsarbetena pågår fortfarande.

## Kuvaus

Pieni satulakattoinen piharakennus on pääosin harkkorunkoinen ja se on verhottu valkoisella vaakalaudalla. Katolla on konesaumattu peltikate ja tiilirunkoinen savupiippu. Rakennus on edelleen rakennusvaiheessa.

10




Inventeringsnummer/inventointinumero: 10
Adress/osoite: Replotvägen 399A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan och bildar en landskapsmässig helhet. På gårdsplanen finns en för området typisk ekonomibyggnad i trä.

Asuinrakennus pihapiireineen on maisemallinen kokonaisuus. Pihapiirissä alueelle tyypillinen puurakenteinen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden från 1800-talet i timmer med pärttak och sockel av kiladsten renoverad 1928 och försedd med plåttak då. Uthuset från 1891 av sten och trä med spåntak, renoverade 1953. Gården har varit i samma släkt sedan 1800-talet och består av 35 ha varav odlad jord 4 ha och skog 31 ha. Huset ligger mitt i byn, stort och synligt intill Replotvägen.

Nuvarande skick:
Representativ bostadsbyggnad i två våningar som bildar ett landskapsmässigt element längs Replotvägen. Fasaden mot vägen har två frontoner och fasaden mot gårdsplanen har utöver två frontoner även två tvärgavlar. Fasaden har brädfodring med täckribbor och är målad i en ljus färg. Karmar och foderbräden är ljusgula. Fönstren är huvudsakligen T-formade och bågarna har en brun effektfärg. Sadeltak i röd maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Byggnaden är ett välhållet bostadshus med historisk betydelse.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirrestä 1800-luvulla rakennettu asuinrakennus. Alun perin talossa oli pärekatto, joka on vaihdettu peltikattoon vuonna 1928. Talossa on lohkokivistä rakennettu sokkeli. Kivestä ja puusta rakennettu paanukattoinen ulkorakennus on vuodelta 1891. Kunnostettu vuonna 1953. Talo on ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta lähtien. Siihen kuuluu 35 ha maata, josta 4 ha viljelysmaata ja 31 ha metsää. Talo sijaitsee keskellä kylää. Talo on suuri ja näkyy Raippaluodontielle.

Nykytila:
Edustava kaksikerroksinen asuinrakennus on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella. Sen tienpuoleisella julkisivulla on kaksi frontonia ja pihanpuoleisella julkisivulla kahden frontonin lisäksi kaksi poikkipäätyä. Peiterimaverhottu julkisivu on vaalea, ja karmit sekä peitelaudat ovat vaalean keltaisia. Talon ikkunat ovat pääosin T-puitteisia, ja niiden puitteissa on ruskea tehosteväri. Satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate, ja rakennuksen sokkeli on betonista. Rakennus on hyvin ylläpidetty historiallinen asuintalo.

10




Inventeringsnummer/inventointinumero: 10
Adress/osoite: Replotvägen 399A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1891
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är renoverad och har en rödmålad brädfodring med täckribbor. I den mellersta delen av byggnaden finns en synlig tegeldel. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är huvudsakligen gjuten i betong.

## Kuvaus

Kunnostetun talousrakennuksen peiterimaverhous on maalattu punaiseksi, ja rakennuksen keskiosassa on näkyvissä tiilimuuraus. Ovet ovat maalattu keltaiseksi, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja rakennuksen sokkeli on pääosin betonia.

11




Inventeringsnummer/inventointinumero: 11
Adress/osoite: Replotvägen 407
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1885
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
I tidigare butiksbyggnad kan ses den historiska utvecklingen i Replot. På landskapsmässig gårdsplanen finns för området typiska ekonomibyggnader.

Entisessä kaupparakenuksessa nähtävissä Raippaluodon kehittymishistoria. Maisemallisessa pihapiirissä alueelle tyypillisiä talousrakennuksia.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Butiksbyggnad uppförd 1885 med en stomme av stock, sadeltak med en fronton belagt med pärtor, sockel av kilad sten. Handlaren Karl-Johan Myntti gift med Maria (Vanhala) hade först butik i fastigheten, övertogs av sonen handlaren Emil Myntti, f. 1879, gift med Anna-Sofia, f. 1880 (Nåhls). Huset grundrenoverat helt och hållet, endast gammal stocksomme kvar. Nyrenoverat, omgjort från butik till modernt egnahemshus. Huset ligger centralt, vackert intill Replotvägen.

Nuvarande skick:
Före detta butiksbyggnad vars ursprungliga utseende har förändrats. Den nuvarande bostadsbyggnaden har 1,5 våning och sadeltak. Huvudfasaden har en tvärgavel och ett litet tak vid sidoingången. Byggnadens tak är täckt med mörkgrön profilplåt. Brädfodringen med täckribbor är målad i en ljusgul färg. Karmarna till fönstren som huvudsakligen har sex rutor samt foderbrädena är vitmålade. Huset har en sockel i betong. Byggnaden är fortfarande i bra skick. Inga stora förändringar har gjorts under de senaste tjugo åren. Den harmoniska gårdsplanen är en del av landskapet i Replot.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen kaupparakennus vuodelta 1885. Satulakatto ja päreillä katettu frontoni, sokkeli. Kauppias Jarl-Johan Myntti ja vaimonsa Maria (Vanhala) pitivät aluksi kauppaa kiinteistössä, siirtyi myöhemmin pojalle, kauppias Emil Myntille, synt. 1879, vaimo Anna-Sofia, synt. 1880 (Nåhls). Talo peruskorjattu, vain vanha hirsirunko säilytetty. Uudistettu, muutettu kaupasta moderniksi omakotitaloksi. Talo on kauniisti sijoitettu keskeiselle paikalle Raippaluodontien varteen.

Nykytila:
Alkuperäisestä ulkoasustaan muuttunut entinen kaupparakennus, nykyinen asuinrakennus on puolitoistakerroksinen ja satulakattoinen. Pääjulkisivulla on poikkipääty ja pieni katos sivusisäänkäynnille. Rakennuksen katto on verhottu tummanvihreällä profiilipellillä, ja peiterimaverhous on maalattu vaalean keltaiseksi. Pääosin kuusiruutuisten ikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Talon sokkeli on betonia. Rakennus on edelleen hyväkuntoinen, siihen ei ole tehty suuria muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, ja sen harmoninen pihapiiri osa Raippaluodontien maisemaa.

11




Inventeringsnummer/inventointinumero: 11
Adress/osoite: Replotvägen 407
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden är L-formad och har historisk betydelse. Sockel i kilad sten och sadeltak. Byggnaden har stående rödmålad brädfodring. Taket är täckt med korrugerad plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade men dörrarna är gula. Vid gaveln till gårdsbyggnadens långsida finns ett skärmtak i trä med pulpettak. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Historiallisessa L-mallisessa piharakennuksessa on lohkokivisokkeli ja satulakatto. Rakennuksen pystyverhous on maalattu punaiseksi, ja katolla on aaltopeltikate. Rakennuksen ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Piharakennuksen pitkän sivun päädyssä on pulpettikattoinen puukatos. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

11




Inventeringsnummer/inventointinumero: 11
Adress/osoite: Replotvägen 407
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



21.10.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor, vitmålade karmar och foderbräden samt gulmålade dörrar. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, valkoiset karmit ja peitelaudat sekä keltaiset ovet. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja rakennus on hyvässä kunnossa.

12




Inventeringsnummer/inventointinumero: 12
Adress/osoite: Kuggvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1903
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från början av 1900-talet vars skick ligger nära det ursprungliga.

Edustava ja lähellä alkuperäiskuntoa oleva 1900-luvun alun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1903 i stock med pärttak. 2 rum ock kök byggd av Johan Isak Nygård gift med Kristina F. Rönn. Lägenheten består av 15 ha, odlad jord 3,5 ha och 11,5 ha skog. Gården har tillhört samma släkt sedan 1800-talet. Huset står tomt, är i behov av renovering men står kvar. Huset ligger centralt med vy över centrum, kyrkan i byn.

Nuvarande skick:
Representativ bostadsbyggnad i närheten av Replot centrum som emellertid är i behov av renovering. Den T-formade byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens huvudmassa har T-formade fönster men i farstukvisten består fönstren av en modell med många rutor. Huset har 1,5 våning och en sockel i kilad sten. Karmarna och stockarnas långa ändor täcks av vitmålade foderbräden. Bostadsbyggnaden ligger gömd mellan nyare bostadsbyggnader på samma gårdsplan.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus vuodelta 1903, pärekatto. 2 huonetta ja keittiö. Rakentanut Johan Isak Nygård, vaimo Kristina, synt. Rönn. Tilaan kuuluu 15 ha maata, josta 3,5 ha viljeltyä maata ja 11,5 ha metsää. Talo on ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta alkaen. Talo on tyhjillään, vaatii kunnostusta. Keskeinen sijainti, näkymä kylän keskustan ja kirkon suuntaan.

Nykytila:
Lähellä Raippaluodon keskustaa sijaitseva asuinrakennus on näyttävä, mutta kunnostusta kaipaava rakennuskohde. T-mallisessa rakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja konesaumatulla pellillä päällystetty satulakatto. Rakennuksen päämassassa ikkunat ovat T-puitteellisia, mutta kuistiosassa ne ovat moniruutuisia. Puolitoistakerroksisen talon sokkeli on lohkokiveä. Karmit ja hirsien pitkiä päätyjä verhoavat peitelaudat ovat valkoiseksi maalattuja. Asuinrakennus sijaitsee samassa pihapiirissä uudempien asuirakennusten välissä piilossa.

13




Inventeringsnummer/inventointinumero: 13
Adress/osoite: Kuggvägen 2
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1920
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan är representativ och bildar en landskapsmässig helhet längs Kuggvägen.

Asuinrakennus pihapiireineen on edustava ja maisemallinen kokonaisuus Kuggvägenin varrella.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden byggd 1920 i stock med pärttak och sockel av kilad sten. Består av 3 rum och kök i nedrevåningen. Uthusen byggda 1900 i stock med pärttak. Grundrenoverad 1956 ock försedd med plåttak. Till huset hör ingen annan mark än gårdstomten. Har hört till samma släkt sedan 1800-talet. Byggt av Herman Gammal, f. 1866, gift med Vendla f. Nåhls, f. 1875. Huset byggt i centrum av byn intill Kuggvägen, omgivet av åkrar med vy över kyrkan.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har en sockel i kilad sten och är i bra skick. Huset och dess gårdsplan bildar ett landskapsmässigt element längs Kuggvägen. Byggnaden har sadeltak i rött tegel. Byggnaden har två våningar och vid ingången har man byggt en liten farstukvist med valmat tak. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vita. Bostadsbyggnaden har inte ändrats under de senaste årtiondena.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1920 rakennettu hirsirunkoinen asuinrakennus jossa pärekatto ja lohkokivistä rakennettu sokkeli. Alakerrassa 3 huonetta ja keittiö. Ulkorakennukset rakennettu hirrestä vuonna 1900, pärekatto. Peruskorjattu vuonna 1956, jolloin pärekatto vaihdettu peltikattoon. Pihamaan lisäksi taloon ei kuulu muuta maata. On ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta asti. Rakentanut Herman Gammal, synt. 1866, vaimo Vendla (Nåhls), synt. 1875. Talo sijaitsee kylän keskustassa Kuggvägenin vieressä peltojen ympäröimänä. Näkymä kirkon yli.

Nykytila:
Lohkokivisokkelinen asuinrakennus pihapiireineen on hyväkuntoinen ja maisemallinen elementti Kuggvägenin varrella. Rakennuksen satulakatolla on punainen tiiliverhous. Kaksikerroksisen rakennuksen sisäänkäyntiin on rakennettu pieni aumakattoinen kuistiosa. Peiterimaverhous on maalattu punaiseksi, kun taas karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Asuinrakennukseen ei olla tehty suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana.

13




Inventeringsnummer/inventointinumero: 13
Adress/osoite: Kuggvägen 2
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den historiska ekonomibyggnadens fasad är huvudsakligen i bra skick men stockstommen är ställvis i behov av reparation. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Foderbrädorna och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnaden har en sockel i kilad sten.

## Kuvaus

Historiallinen talousrakennus on julkisivultaan pääosin hyväkuntoinen, mutta sen hirsirunko kaipaisi paikoin kunnostamista. Peiterimaverhous on maalattu punaiseksi, ja satulakatolla on aaltopeltikate. Ovat ovat keltaiseksi maalatut ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennuksessa on lohkokivisokkeli.

13




Inventeringsnummer/inventointinumero: 13
Adress/osoite: Kuggvägen 2
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den lilla bastubyggnaden har sadeltak täckt med korrugerad plåt och en rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har en sockel i betong. Skorsten i tegel. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnadens dörr är målad i en mörkgrön färg.

## Kuvaus

Pienessä saunarakennuksessa on aaltopeltipäällysteinen satulakatto ja punaiseksi maalattu peiterimavuoraus. Rakennuksen sokkeli on betonista, ja sen katolla on tiilinen savupiippu. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset, ja rakennuksen ovi on maalattu tumman vihreäksi.

14




Inventeringsnummer/inventointinumero: 14
Adress/osoite: Kuggvägen 32
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1924
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Historisk och välbevarad bostadsbyggnad och gårdsplan från 1920-talet.

Historiallinen ja hyvin säilynyt 1920-luvun asuinrakennus pihapiireineen.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadhuset byggt 1924 av bonden Herman Westerholm, gift med Sofia f. Nordström. Byggt av stock med tegeltak ocj sockel av kilad sten, renoverad 1954. Uthusen byggd 1922 av tegel/trä med pårt/tegeltak, renoverade 1954.Har tillhört samma släkte sedan 1908. Genom donation 1971 till de utvecklingsstördas väl.. Förre detta bondgård som skänkts till DUV som lägergård. Huset vackert beläget invid Kuggvägen omgivet av åkrar, tidigare "fladar" i söder.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och är i bra skick. Den ursprungliga delen har en sockel i sten. Den ursprungliga husmassan är försedd med en risalitliknande farstukvist med betongsockel. Under de senaste årtiondena har man byggt en terrass med sadeltak intill farstukvisten. Byggnaden har sadeltak med svart profilplåt. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Byggnadens fönster har många rutor.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1924 on talonpoika Herman Westerholmin rakentama, vaimo Sofia, synt. Nordström. Rakennettu hirrestä, tiilikatto ja lohkokivestä rakennettu sokkeli, kunnostettu vuonna 1954. Tiilestä/puusta rakennetut ulkorakennukset vuodelta 1922, päre-/tiilikatto. Kunnostettu vuonna 1954. On kuulunut samalle suvulle vuodesta 1908 lähtien. Lahjoitettiin kehitysvammaisjärjestölle vuonna 1971. Entinen maatila, joka on lahjoitettu DUV-järjestölle, toiminut nykyisin leirikeskuksena. Talo on sijoitettu kauniille paikalle Kuggvägenin varteen, peltojen ympäröimä, etelässä sijaitsee entisiä "fladoja".

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on hyväkuntoinen, ja sen alkuperäisessä osassa on kivisokkeli. Talon alkuperäiseen massaan on rakennettu risaliittimainen kuistiosa, jossa on betonisokkeli. Kuistiosan viereen on viime vuosikymmeninä rakennettu satulakattoinen terassi. Rakennuksessa on satulakatto, jossa on musta profiilipeltikate. Julkisivun peiterimaverhous on maalattu punaiseksi peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Rakennuksen ikkunat ovat moniruutuisia.

14




Inventeringsnummer/inventointinumero: 14
Adress/osoite: Kuggvägen 32
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en rektangulär form och rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Byggnaden har en sockel i betong. Ekonomibyggnaden är i behov av småskaligt underhåll.

## Kuvaus

Suorakaiteen muotoisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja aaltopellillä verhottu satulakatto. Rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat maalattu valkoisiksi, ja siinä on betonisokkeli. Talousrakennus on vailla pientä ylläpitoa.

14




Inventeringsnummer/inventointinumero: 14
Adress/osoite: Kuggvägen 32
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den lilla bastubyggnaden har betongsockel och en rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket har ny plåt och skorsten men den övriga fasaden är i behov av renovering. Byggnadens karmar är vitmålade.

## Kuvaus

Pienessä saunarakennuksessa on betonisokkeli ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Satulakatolla on uusittu peltikate ja savupiippu, mutta rakennuksen muu julkisivu kaipaisi kunnostusta. Rakennuksen karmit ovat maalattu valkoisiksi.

15




Inventeringsnummer/inventointinumero: 15
Adress/osoite: Kuggvägen 57 A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1931
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet från 1930-talet. På gårdsplanen finns för området typiska ekonomibyggnader.

Asuinrakennus pihapiireineen on maisemallinen 1930-luvun kokonaisuus. Pihapiirissä alueelle tyypillisiä talousrakennuksia.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1931 i stock med sadeltak av plåt, består av 2 rum ock kök. Uthusbyggnaden byggd 1933 i trä med pärttak. Byggnadera senare renovarade, uthusen försedda med plåttak. Har tillhört till samma släkt sedan 1931 då bonden Karl Nystrand byggde huset samt anskaffade lägenheten bestående av 17 ha varav odlad jord 3 ha ock skog 14 ha. Huset byggt i Kuggen intill Klockarfladan numera utdikad växer igen med sly, förändrar miljön.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och är i stort sett i bra skick, men skulle kräva ny målfärg. Fasaden har en brädfodring med täckribbor som är vitmålad. Karmarna, foderbrädena och betongsockeln är målade i en brun färg. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Vid ingången till huset finns en liten farstukvist. Fönstren är huvudsakligen T-formade. Byggnaden har bevarats oförändrad under de senaste årtiondena.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1931 rakennettu hirsirakenteinen talo, peltinen satulakatto. 2 huonetta ja keittiö. Puinen, pärekattoinen ulkorakennus vuodelta 1933. Rakennukset on myöhemmin kunnostettu, ulkorakennukset varustettu peltikatolla. Ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1931, jolloin talonpoika Karl Nystrand rakensi talon ja hankki tilan, johon kuului 17 ha maata, josta 3 ha viljeltyä maata ja 14 ha metsää. Talo rakennettu Kuggeniin, Klockarfladanin viereen, nykyisin ojitettu, kasvamassa umpeen, muuttaa ympäristöä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on pääpiirteittäin hyvässä kunnossa, vaikkakin vailla uutta maalipintaa. Sen peiterimaverhottu julkisivu on maalattu valkeaksi, ja karmit, peitelaudat sekä betonisokkeli ovat maalattu ruskeaksi. Satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate. Talon sisäänkäynnin kohdalla on koristeellinen pieni kuistiosa, ja rakennuksen ikkunat ovat pääosin T-puiteikkunoita. Rakennus on säilynyt ennallaan viimeiset vuosikymmenet.

15




Inventeringsnummer/inventointinumero: 15
Adress/osoite: Kuggvägen 57 A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1933
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Långsmal ekonomibyggnad som består av en högre och en lägre del med synlig stockstomme. Stockstommen är dock till största delen täckt med rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna gulmålade. Ekonominbyggnaden har en sockel i sten och sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Pitkänomainen talousrakennus koostuu korkeammasta ja matalammasta osasta, jossa on näkyvissä hirsirunkoa. Pääosin hirsirunko on kuitenkin päällystetty punaisella peiterimaverhouksella. Rakennuksen ovet ovat maalattu keltaiseksi, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Talousrakennuksessa on kivisokkeli ja sen satulakatolla aaltopeltikate. Rakennus kaipaa jonkin verran kunnostusta.

15




Inventeringsnummer/inventointinumero: 15
Adress/osoite: Kuggvägen 57 A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1933
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Liten ekonomibyggnad med sadeltak i plåt och sockel i sten. Byggnaden är i bra skick och har rödmålad brädfodring med täckribbor och gulmålade dörrar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Pienessä ulkorakennuksessa on pellillä verhottu satulakatto ja kivisokkeli. Hyväkuntoisen rakennuksen peiterimaverhous on maalattu punaiseksi ja ovet keltaiseksi. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

16




Inventeringsnummer/inventointinumero: 16
Adress/osoite: Kuggvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Byggnaden representerar lokal byggnadstradition från 1800-talet. Huset har stått tomt länge.

Pitkään tyhjillään ollut 1800-luvun paikallista rakentamisperinnettä edustava rakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Karl Nåhls bodde i huset fram till 1952 då han en kall höstdag föll på den nedisad trappan och bröt lårbenshalsen. Huset byggdes av pappan till Karl. Byggt i Kuggen intill Klockarfladan på en naturbacke omgiven av rönn och enrisbuskar.

Nuvarande skick:
Byggnaden har stått tom i årtionden och är i väldigt dåligt skick. Byggnaden har 1,5 våning och sadeltak i korrugerad plåt och brädfodring med täckribbor. Husets fönster har huvudsakligen haft sex rutor. Sockeln är i sten. Målfärgen på fasaden har helt flagnat bort under årens lopp.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Karl Nåhls asui talossa vuoteen 1952 saakka, jolloin hänen reisiluun kaula murtui hänen liukastuessaan jäisillä portailla. Talon rakensi hänen isänsä Karl. Rakennettu Kuggeniin Klockarfladanin viereiseen luonnonmäkeen, jota ympäröivät pihlajat ja katajapensaat.

Nykytila:
Rakennus on ollut tyhjillään vuosikymmeniä ja hyvin huonokuntoinen. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on aaltopellillä verhottu satulakatto ja peiterimaverhous. Talon ikkunat ovat olleet pääosin kuusiruutuiset, ja sen sokkeli on kiveä. Rakennuksen maalipinta on rapissut täysin pois ajan saatossa.

17




Inventeringsnummer/inventointinumero: 17
Adress/osoite: Kuggvägen 57 B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1873
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. På gårdsplanen finns en för området typisk ekonomibyggnad i trä och tegel.

Alkuperäisestä voinmakkaasti muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä alueelle tyypillinen puu- ja tiilirakenteinen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd på 1800-talet i stock med pärttak, 3 rum ock kök. Renoverad 1930 då vatten och avlopp drogs in, plåttak. Uthusrad från 1932 av tegel, trä med pärttak, senare plåt. Gården har hört till samma släkt sedan 1890. Renoverad, tillbyggd ursprungligen en liten gård. Byggd på Kuggen intill Klockarfladan, numera utdikad, vackert beläget.

Nuvarande skick:
Den L-formade byggnaden har 1,5 våningar och i vinkeln har man byggt en farstukvist med valmat tak och fronton. På baksidan av huset finns också en fronton. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Huset har nya fönster med mörkbruna karmar och foderbräden. Byggnaden har en sockel i sten och ljus liggande brädfodring där färgen har flagnat bort. Den historiska bostadsbyggnaden är i behov av renovering eftersom den inte underhållits under de senaste årtiondena.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu hirrestä 1800-luvulla, pärekatto, 3 huonetta ja keittiö. Kunnostettu vuonna 1930, jolloin taloon asennettiin vedet ja viemäri. Peltikatto. Ulkorakennusrivi, rakennettu tiilestä ja puusta vuonna 1932. Pärekatto vaihdettu myöhemmin peltiin. Tila on ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1890. Kunnostettu, laajennettu alkujaan pieni talo. Rakennettu Kuggenille, Klockarfladanin viereen, nykyisin ojitettu, kaunis sijainti.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on L-mallinen, ja sen taitteeseen on rakennettu aumakattoinen kuistiosa frontonilla. Rakennuksen takajulkisivulla on myös frontoni, ja sen satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Talon ikkunat ovat uusittuja, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat tumman ruskeita. Kivisokkelisessa rakennuksessa on vaalea vaakaverhous, josta maali on rapissut irti. Historiallinen asuinrakennus on kunnostuksen tarpeessa, sillä se on ollut vaikka ylläpitoa viimeisten vuosikymmenten ajan.

17




Inventeringsnummer/inventointinumero: 17
Adress/osoite: Kuggvägen 57 B
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1932
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnadsraden är byggd i rött tegel i den ena ändan och trä i den andra. Den del av byggnaden som är byggd i trä har en rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har ett sadeltak täckt med korrugerad plåt, en sockel i sten och brunmålade dörrar. Karmarna och foderbrädorna till de nya fönstren med många rutor är vitmålade. Ekonomibyggnaden är i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Talousrakennusrivi on toisesta päädystä punatiilinen ja toisesta puurakenteinen. Puurakenteisessa osassa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Rakennuksessa on aaltopellillä katettu satulakatto, kivisokkeli ja ruskeiksi maalatut ovet. Moniruutuisten ikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Talousrakennus kaipaisi jonkin verran kunnostusta.

18




Inventeringsnummer/inventointinumero: 18
Adress/osoite: Kuggvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1866
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Byggnaden representerar lokal byggnadstradition från 1800-talet. Huset har stått tomt länge.

Pitkään tyhjillään ollut 1800-luvun paikallista rakentamisperinnettä edustava rakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt 1866, hela tiden i familjen Nåhls släkte ursprungligen. Strandtomt vid Klockarfladan, fiskrika ställen men pga. landhöjningen och utdikningen har fladorna försvunnit. Huset tomt sedan 1959. Byggt intill Klockarfladan, omgett av skog, står på en enrisbevuxen kulle.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden med 1,5 våning står på en gårdsplan som vuxit igen. Byggnaden är i väldigt dåligt skick. Byggnaden har en sockel i sten och sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Fasaden som har brädfodring med täckribbor är fuktskadad och taket till den dekorativa farstukvisten är svårt skadad. Byggnaden har fönster med sex rutor. Ovanför dem finns mindre fönster.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu 1866, ollut koko ajan Nåhlsin suvun omistuksessa. Rantatontti Klockarfladanin rannalla, kalaisaa aluetta, mutta maankohoamisen ja ojituksen seurauksena fladat ovat hävinneet. Talo on seissyt tyhjillään vuodesta 1959. Rakennettu Klockarfladanin rantaan, metsän ympäröimä, seisoo katajaa kasvavan mäen laella.

Nykytila:
Umpeen kasvaneessa pihapiirissä sijaitseva puolitoistakerroksinen asuinrakennus on todella huonossa kunnossa. Satulakatolla on aaltopeltinen kate ja rakennuksessa on kivisokkeli. Rakennuksen peiterimaverhotussa julkisivussa on kosteusvaurioita, ja sen koristeellisen kuistiosan katto on pahasti vaurioitunut. Rakennuksessa on kuusiruutuiset ikkunat, joiden yläpuolella on haukkaikkunat.

19




Inventeringsnummer/inventointinumero: 19
Adress/osoite: Kuggvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet med tillhörande ekonomibyggnader. Byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag men är i behov av renovering.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt, mutta kunnostusta kaipaavat 1920-luvun asuinrakennus talousrakennuksineen.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1922 av bonden Isak Vestergård, född i Replot, gift med Stina (f. Rönn). Byggt med en stomme av stock med pärttak ock sockel av kilad sten. Uthusen byggda 1922 i trä med pärttak. Byggnadena senare renoverade och försedda med plåttak. Lägenheten består av 38,6 ha varav odlad 3,0 ha och skog 35,6 ha. Har hört till samma släkt sedan 1850. Litet avsides byggt, nära till Klockarfladan, omgett av skog.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad med sadeltak. Huset är i förhållandevis bra skick men skulle kräva en del renovering. Byggnaden har T-formade fönster, plåttak, sockel i kilad sten och brädfodring med täckribbor. Farstukvisten bildar en risalit som skjuter ut från huvudmassan i två våningar. Byggnadens fasad är målad i en ljus färg på liknande sätt som karmarna och foderbrädena, men målfärgen har flagnat kraftigt. Byggnaden och dess gårdsplan har bevarat sina ursprungliga drag.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1922, rakentanut talonpoika Isak Vestergård, synt. Raippaluodossa, vaimo Stina (ent. Rönn). Hirsirunkoinen rakennus jossa pärekatto ja lohkokivistä tehty sokkeli. Ulkorakennukset rakennettu hirrestä vuonna 1922, pärekatto. Remontoitu myöhemmin ja pärekatto vaihdettu peltikattoon. Tilaan kuuluu 38,6 ha maata, josta 3,0 ha viljeltyä maata ja 35,6 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1850. Rakennettu hieman syrjäiselle paikalle Klockarfladain läheisyyteen, metsän ympäröimä.

Nykytila:
Satulakattoinen asuinrakennus on kohtalaisen hyvässä kunnossa, mutta vaatisi jonkin verran kunnostusta. Rakennuksessa on T-puiteikkunat, peltikate, lohkokivisokkeli ja peiterimaverhous. Kuistiosa on kaksikerroksisesta päämassasta ulkoneva risaliitti. Rakennuksen julkisivu on maalattu vaaleaksi karmien ja peitelautojen tapaan, mutta maali lohkeilee rakennuksesta irti pahasti. Rakennus pihapiireineen on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä.

19




Inventeringsnummer/inventointinumero: 19
Adress/osoite: Kuggvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Gårdsförråd med stockstomme som är förhållandevis välbevarad. Ingen fodring ovanpå stockarna. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och byggnaden har en sockel i sten. Byggnadens dörr är gulmålad och stommen är rödmålad. Målfärgen har däremot blekts under tidens gång.

## Kuvaus

Hirsirunkoinen pihavarasto on kohtalaisesti säilynyt, eikä hirsien päällä ole verhousta. Satulakatto on päällystetty peltikatteella, ja rakennuksessa on kivisokkeli. Rakennuksen ovi on maalattu keltaiseksi ja runko punaiseksi, mutta maali on ajan saatossa jo jonkin verran haalistunut.

19




Inventeringsnummer/inventointinumero: 19
Adress/osoite: Kuggvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Bod uppförd i rundstock med åstak som är täckt med plåt. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pyöröhirrestä rakennetussa aittarakennuksessa on vuoliaiskatto, jossa on peltikate. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi ylläpitoa.

20




Inventeringsnummer/inventointinumero: 20
Adress/osoite: Kuggvägen 102
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1930-talet som har bevarat sina ursprungliga drag men är i behov av renovering.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt, mutta kunnostusta kaipaava 1930-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1938 i stockstomme med sadeltak, falsad plåt ock sockel av kilad sten. Lika så uthusen byggda 1938 av tegel, trä med taktäckning av pärtor. Renoverat 1941 då huset moderniserades. Lägenheten består av 20 ha varav 3,6 ha odlad jord och 16,4 ha skog. Gården har tillhört samma släkte sedan 1850-talet. Vackert beläget på en kulle omgedd av åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad med två våningar och T-formade fönster är i behov av renovering och har inte underhållits under de senaste årtiondena. Sadeltaket i plåt har rostat och stockstommen har delvis tagits fram under brädfodringen med täckribbor. Byggnaden har en sockel i kilad sten men farstukvisten har delvis reparerats med betong. Fasaden är rödmålad men karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirakenteinen talo vuodelta 1938, jossa valssattu peltinen satulakatto ja lohkokivestä rakennettu sokkeli. Myös tiilestä ja puusta rakennetut ulkorakennukset, joissa pärekatto, ovat vuodelta 1938. Remontoitu vuonna 1941, minkä yhteydessä talo modernisoitiin. Tilaan kuuluu 20 ha maata, josta 3,6 ha viljeltyä maata ja 16,4 ha metsää. Talo on ollut saman suvun omistuksessa 1850-luvulta lähtien. Kaunis sijainti mäen laella, viljelysmaan ympäröimä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus T-puiteikkunoineen on vailla kunnostusta eikä sitä ole ylläpidetty viime vuosikymmenien aikana. Satulakaton peltikate on ruostunut, ja hirsirunko on osittain otettu esiin peiterimaverhouksen alta. Rakennuksen sokkeli on lohkokiveä, mutta rakennetussa kuistiosassa se on osittain korjattu betonilla. Julkisivu on punainen, mutta karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

20




Inventeringsnummer/inventointinumero: 20
Adress/osoite: Kuggvägen 102
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

L-formad ekonomibyggnad i tegel och stock och sadeltak med plåt. Trädelen har en rödmålad stående brädfodring, dörrarna är gulmålade och karmarna är vita. Ekonomibyggnaden är i behov av underhåll och renovering.

## Kuvaus

Tiilestä ja hirrestä rakennettu talousrakennus on L-mallinen, ja siinä on peltiverhottu satulakatto. Puuosassa on punaiseksi maalattu pystyverhous, ovet ovat keltaiseksi maalatut ja niiden karmit valkoiset. Talousrakennus on vailla ylläpitoa ja kaipaisi kunnostusta.

21




Inventeringsnummer/inventointinumero: 21
Adress/osoite: Vallgrundvägen 13
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1860
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Historisk helhet med betydelse för landskapet längs Vallgrundsvägen. Helheten har bevarat sina ursprungliga drag men är i behov av renovering

Vallgrundintien varrella oleva historiallinen, maisemallinen ja alkuperäispiirteensä säilyttänyt kokonaisuus, joka kaipaa kunnostusta.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Flyttad på 1860-talet från Korsskat (halva gården) av Johannes Sand i byggd ca 1890 och har tjänstgjort som gästgiveri i Replot. Huset ligger intill Vallgrundvägen mitt i byn omgett av åkrar.

Nuvarande skick:
Före detta gästgiveri i närheten av Replot centrum. I nuläget är den i behov av renovering eftersom den inte underhållits under de senaste årtiondena. Symmetrisk byggnadsmassa med två tvärgavlar med sadeltak och dekorativa fönster. Byggnaden har två våningar och en sockel i kilad sten. Sadeltak i korrugerad plåt. Rödmålad fasad med liggande brädfodring. Karmarna till korsfönstren och foderbrädena är vitmålade. Målfärgen har däremot bleknat under tidens gång. Representativ byggnad som bildar ett landskapsmässigt element längs Vallgrundsvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Siirretty Korsskatista (puolet talosta) 1860-luvulla Johannes Sandin toimesta. Laajennettu n. 1890. On toiminut kestikievarina Raippaluodossa. Talo sijaitsee keskellä kylää Vallgrundintien varressa, peltojen ympäröimänä.

Nykytila:
Raippaluodon keskustan lähellä sijaitseva entinen kestikievari vaatii nykyasussaan jonkin verran kunnostusta, sillä se on viimeisten vuosikymmenten aikana jäänyt vaille ylläpitoa. Symmetrisessä rakennusmassassa on kaksi satulakattoista poikkipäätyä, joissa on koristeelliset yläikkunat. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on lohkokivisokkeli sekä aaltopeltiverhoiltu satulakatto. Punaiseksi maalattu julkisivu on vaakaverhoiltu, ja risti-ikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Maali on kuitenkin jonkin verran haalistunut ajan saatossa. Näyttävä rakennus on maisemallinen elementti Vallgrundintien varrella.

21




Inventeringsnummer/inventointinumero: 21
Adress/osoite: Vallgrundvägen 13
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnad med sadeltak som är i behov av underhåll och fasaden har brädfodring med täckribbor där den röda färgen delvis har flagnat bort. Sadeltak i plåt. Byggnaden har en sockel i kilad sten. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnadens långsida pryds av en fronton.

## Kuvaus

Satulakattoinen talousrakennus on vailla ylläpitoa, ja sen peiterimavuoratusta julkisivusta on punainen maalipinta jo jonkin verran rapissut. Satulakatossa on peltikate, ja rakennuksella lohkokivisokkeli. Ovet ovat maalattu keltaiseksi ja karmit sekä peitelaudat valkoisiksi. Rakennuksen pitkällä sivulla on matala frontoni.

21




Inventeringsnummer/inventointinumero: 21
Adress/osoite: Vallgrundvägen 13
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Tredelad bodbyggnad med sadeltak i maskinfalsad plåt och rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har gulmålade dörrar, vitmålade karmar och foderbräden, men målfärgen har flagnat kraftigt på dörrarna. Ekonomibyggnaden är i behov av underhåll och renovering.

## Kuvaus

Kolmijakoisessa aittarakennuksessa on konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen ovet ovat maalattu keltaiseksi, karmit ja peitelaudat valkoisiksi, mutta maali on irtoillut ovista voimakkaasti. Talousrakennus kaipaisi ylläpitoa ja kunnostusta.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 22
Adress/osoite: Vallgrundsvägen 14
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från början av 1900-talet på landskapsmässigt betydelsefull plat. På gårdsplanen finns för området typiska ekonomibyggnader.

Edustava 1900-luvun alun asuinrakennus maisemallisella paikalla. Pihapiirissä alueelle tyypillisiä talousrakennuksia.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1914 med en stomme av stock, med plåttak. Bestående av 2 rum och kök i nedre våningen. Uthusen byggda 1914 med pärttak, senare renoverat, plåttaket gjort. Lägenheten består av 15,5 ha varav odlad jord 2,5 ha och 13 ha skog. Har tillhört till släkten sedan början av 1800-talet. Byggt på en liten kulle intill Vallgrundvägen omgivet av åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar som är i bra skick och utgör ett ståtligt element längs Vallgrundsvägen. Har bevarats oförändrad sedan 1990-talet. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt. Sockeln består av kilad sten. Farstukvisten bildar en risalit som sträcker sig ut från huvudmassan och har en sockel i betong. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Fasaden har brädfodring med täckribbor och är rödmålad. Gårdsplanen bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Vallgrundsvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1914 rakennettu hirsirunkoinen talo, jossa peltikatto. Alakerrassa on 2 huonetta ja keittiö. Ulkorakennukset rakennettu vuonna 1914, pärekatto vaihdettu myöhemmin peltikattoon. Tilaan kuuluu 15,5 ha maata, josta 2,5 ha viljeltyä maata ja 13 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa 1800-luvun alusta alkaen. Rakennettu pienelle Vallgrundintien varrella sijaitsevalle mäelle, peltojen ympäröimänä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on hyväkuntoinen ja näyttävä elementti Vallgrundintien varrella, ja säilynyt 90-luvulta muuttumattomana. Rakennuksessa on satulakatto, jolla on konesaumattu peltikate, ja rakennuksen sokkeli on lohkokiveä. Rakennuksen kuistiosa on päämassasta ulkoneva risaliitti, jossa on betonisokkeli. Rakennuksen ikkunat on uusittu, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Talon julkisivu on peiterimaverhoiltu ja maalattu punaiseksi. Pihapiiri muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Vallgrundintien varrella.

22




Inventeringsnummer/inventointinumero: 22
Adress/osoite: Vallgrundsvägen 14
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den ena ändan av ekonomibyggnaden består av ofodrade stockar och den andra ändan har brädfodring med täckribbor. Båda ändorna är rödmålade medan karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnadens dörrar är gulmålade. Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Byggnaden har en sockel i kilad sten. Byggnaden är i hyfsat skick och är i behov av en del renovering.

## Kuvaus

Talousrakennuksen toinen pääty on verhoilematonta hirttä ja toinen pääty peiterimavuorattu. Molemmat päädyt ovat maalattu punaiseksi, kun taas karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen ovet ovat keltaiset. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja rakennuksessa on lohkokivisokkeli. Rakennuksen kunto on kohtalainen, ja se tarvitsisi jonkin verran kunnostusta.

22




Inventeringsnummer/inventointinumero: 22
Adress/osoite: Vallgrundsvägen 14
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Tredelad ekonomibyggnad vars fasad är i behov av underhåll. Målfärgen har flagnat. Byggnaden har sadeltak i korrugerad plåt, rödmålad brädfodring med täckribbor och en sockel i betong. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. I ändan av byggnaden finns ett skärmtak med pulpettak.

## Kuvaus

Kolmijakoinen talousrakennus kaipaisi julkisivun ylläpitoa, sillä nykyhetkellä rakennuksen maalipinta on lohkeillut. Rakennuksessa on aaltopellillä verhottu satulakatto, punaiseksi maalattu peiterimaverhous ja betonisokkeli. Rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset ja ovet maalattu keltaisiksi. Rakennuksen päähän on rakennettu pulpettikattoinen katos.

23




Inventeringsnummer/inventointinumero: 23
Adress/osoite: Vallgrundvägen 28
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1911
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats något.

Alkuperäisestä jonkin verran muuttunut 1900-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset uppfört 1911 av bonden Anders Blom, gift med Amanda f. Klavas. Huset byggdes av stock med pärtor, 3 rum och kök, renoverat 1928. Uthusen förnyaf 1953 av trä med pärttak, senare plåttak. Lägenheten beståen av 46 ha varav odlad jord 6 ha och skog 40 ha. Den har varit i släktens ägo sedan slutet 1700-talet. Byggt på en ås intill Vallgrundvägen, omgiven av äkrar och andra dylika hus, gammal bosättning.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har restaurerats och byggts ut något. Den gamla stensockeln har delvis bytts ut mot en sockel i betong. På byggnadens framsida har man byggt till en farstukvist med fönster med sex rutor. De övriga fönstren har bytts ut till fönster med många rutor. Fasaden har stående brädfodring och har målats röd. Sadeltak i rött tegel. Byggnadens långsidor pryds av frontoner på båda sidorna. I den ena ändan av huset finns en nybyggd terrass. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut talonpoika Anders Blom vuonna 1911. Vaimo Amanda synt. Klavas. Talo rakennettu hirrestä ja päällystetty päreillä, 3 huonetta ja keittiö, kunnostettu vuonna 1928. Ulkorakennukset uusittu vuonna 1953, rakennettu puusta, pärekatto vaihdettu myöhemmin peltikattoon. Tilaan kuuluu 46 ha maata, josta 6 ha viljeltyä maata ja 40 ha metsää. Tila on ollut suvun omistuksessa 1700-luvun lopusta asti. Rakennettu selänteelle Vallgrundintien varteen, peltojen ja muiden vastaavanlaisten talojen, vanhan asutuksen ympäröimä.

Nykytila:
Asuinrakennusta on entisöity ja laajennettu jonkin verran, ja vanha kivisokkeli on osittain uusittu betonisokkeliksi. Rakennuksen etupuolelle on tehty sisäänkäyntiä varten kuisti, jossa on kuusiruutuiset ikkunat. Rakennuksen muut ikkunat ovat moniruutuisia ja uusittu. Julkisivu on pystyverhoiltu ja maalattu punaiseksi. Satulakatolla on punainen tiilikate. Rakennuksen pidemmillä sivuilla on molemmilla puolella frontonit, ja toisessa päädyssä uusi terassiosa. Talon karmit sekä peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi.

23






08.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 23
Adress/osoite: Vallgrundvägen 28
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Långsmal ekonomibyggnad som huvudsakligen har brädfodring med täckribbor. Dess mellersta del är byggd i grått tegel. Fasaden är rödmålad, dörrarna ljusblå och foderbrädena och karmarna vita. Sadeltak i korrugerad plåt. Sockeln består av kilad sten. Byggnadens fasad är i behov av lite underhåll.

## Kuvaus

Pitkänomainen talousrakennus on pääosin peiterimaverhottu, mutta sen keskivaiheilla on harmaa tiiliosa. Rakennuksen julkisivu on punainen, ovet vaalean sinisiä ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Satulakatossa on aaltopeltiverhous, ja sokkeli on lohkokiveä. Rakennus kaipaisi julkisivupinnoiltaan hieman ylläpitoa.

23




Inventeringsnummer/inventointinumero: 23
Adress/osoite: Vallgrundvägen 28
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Liten bastubyggnad som är i bra skick. Sadeltak, rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har tak i korrugerad plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Byggnaden har en sockel i betong. Byggnadens dörr är gulmålad.

## Kuvaus

Pieni saunarakennus on hyväkuntoinen, satulakattoinen, peiterimaverhottu ja punaiseksi maalattu. Rakennuksen katolla on aaltopeltikate. Sokkeli on betonia, ja peitelaudat sekä karmit ovat maalattu valkoisiksi. Rakennuksen ovi on keltainen.

23






08.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 23
Adress/osoite: Vallgrundvägen 28
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har betongsockel och sadeltak i korrugerad plåt och brädfodringen med täckribbor har målats röd. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Betonisokkelisessa talousrakennuksessa on aaltopeltikatettu satulakate ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset, kun taas ovet ovat keltaiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

24






08.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 24
Adress/osoite: Vallgrundvägen 29
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1870
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Byggnaden representerar lokal byggnadstradition från 1800-talet. Huset har stått tomt länge.

Pitkään tyhjillään ollut 1800-luvun paikallista rakentamisperinnettä edustava rakennus.

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Gården har hört tilla samma släkt sedan då den övertogs efter Johannes Fågelklo (Björkas) den övertogs av Emil Björkas, lotsen som bodde med familjen i huset. Lägenheten består av 9 ha, odlad jord 4 ha och skog 5 ha. 1957 byggde sjökapten Verner Björkas ett hus på samma tomt. Ett 50-tals hus byggt på samma tomt stått ligt sten fähus. Byggt på en ås intill Vallgrundvägen, omgivet av åkrar och andra gamla bondgårdar.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden är i dåligt skick eftersom den stått tom i flera årtionden. Byggnaden har T-formade fönster och gulmålad liggande panel. Den risalitliknande farstukvisten saknar brädfodring och stockarna är synliga. Byggnaden har sadeltak i plåt och en sockel i kilad sten.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo on ollut saman suvun omistuksessa siitä alkaen, kun se siirtyi Johannes Fågelklolta (Björkas) Emil Björkakselle, joka oli perheen kanssa talossa asuva luotsi. Tilaan kuuluu 9 ha maata, josta 4 ha viljeltyä maata ja 5 ha metsää. Vuonna 1957 merikapteeni Verner Björkas rakensi talon samalle tontille. Samalla tontilla sijaitsee 1950-luvulla rakennettu talo sekä komea kivinen navetta. Rakennettu selänteelle Vallgrundintien varteen, peltojen ja muiden vanhojen maalaistalojen ympäröimä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on huonokuntoinen, sillä se on ollut vuosikymmeniä tyhjillään. Rakennuksessa on T-puiteikkunat ja keltaiseksi maalattu vaakaverhous. Risaliittimaisesta kuistiosasta puuttuu julkisivuverhous, ja alla olevat hirret ovat näkyvissä. Rakennuksen satulakatolla on peltiverhous, ja talon sokkeli on lohkokiveä.

24




Inventeringsnummer/inventointinumero: 24
Adress/osoite: Vallgrundvägen 29
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Låg ekonomibyggnad med rödmålad brädfodring med täckribbor och sadeltak i maskinfalsad plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Ekonomibyggnaden är i behov av en del underhåll och renovering.

## Kuvaus

Matalassa piharakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja konesaumatulla pellillä päällystetty satulakatto. Rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat valkoiset. Rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa ja kunnostusta.

24




Inventeringsnummer/inventointinumero: 24
Adress/osoite: Vallgrundvägen 29
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1957
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden från 1950-talet har byggts ut och den har numera liggande ljusgrön brädfodring. Huset har betongsockel och sadeltak i falsad plåt. På taket står en skorsten i tegel och en låg taklykta. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

1950-luvulla rakennettua asuinrakennusta on laajennettu, ja siinä on nykyään vaalean vihertävä vaakaverhous. Talossa on betonisokkeli ja satulakatto, jolla on saumattu peltikate. Katolla on tiilinen savupiippu ja matala kattolyhty. Ikkunoiden karmit ja peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi.

25




Inventeringsnummer/inventointinumero: 25
Adress/osoite: Vallgrundvägen 45
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1917
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnadsrad som representerar lokal byggnadstradition.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Pihapiirissä paikallista rakentamisperinnettä edustava talousrakennus.





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Uthusraden med Lillstuga byggd ca 1915 där familjen bodde då huset byggdes och blev färdigt 1917. Byggt av Jakob Emil Moliis (Lots). Huset grundrenoverats 1978. Byggt ursprungligen litet avsides i byn, omgivet av åkrar, skog.

Nuvarande skick:
Grundrenoverad bostadsbyggnad i bra skick. Två våningar. Den tidigare gröna fasaden med stående panel har målats röd. Sockel i betong och nya fönster med en ruta. Ovanför farstukvisten finns en takbelagd balkong. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. I den ena ändan av byggnaden finns en låg flygel i en våning.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Ulkorakennusrivi ja pikkumökki on rakennettu n. vuonna 1915. Perhe asui pikkumökissä sillä aikaa, kun taloa rakennettiin. Talo valmistui vuonna 1917. Rakentanut Jakob Emil Moliis (luotsi). Talo peruskorjattiin vuonna 1978. Rakennettu alkujaan hieman syrjään kylästä, peltojen ja metsän ympäröimä.

Nykytila:
Peruskorjattu asuinrakennus on hyväkuntoinen, kaksikerroksinen, ja sen ennen vihreä pystyverhoiltu julkisivu on maalattu punaiseksi. Sokkeli on betonia ja ikkunat uusia, yksiruutuisia ikkunoita. Kuistin päällä on katettu parveke. Satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat maalattu valkoisiksi. Rakennuksen toisessa päässä on matala, yksikerroksinen siipiosa.

25




Inventeringsnummer/inventointinumero: 25
Adress/osoite: Vallgrundvägen 45
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har valmat tak i svart filt och en skorsten i tegel. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren är gulmålad och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Den välhållna byggnaden har en sockel i betong.

## Kuvaus

Pienen piharakennuksen aumakatolla on musta huopakate ja tiilinen savupiippu. Rakennuksessa on punainen peiterimavuoraus, ja sen ovi on maalattu keltaiseksi karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Hyvin ylläpidetyssä rakennuksessa on betonisokkeli.

25




Inventeringsnummer/inventointinumero: 25
Adress/osoite: Vallgrundvägen 45
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

I ändan av den L-formade ekonomibyggnadsraden finns en lillstuga med T-formade fönster och en farstukvist med pulpettak. Byggnadsraden har ett sadeltak i plåt och rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnadens sockel består av både kilad sten och betong. Uthusraden är i sin helhet i bra skick.

## Kuvaus

L-mallisen talousrakennusrivin päässä on pikkumökki, jossa on T-puiteikkunat ja pulpettikattoinen kuistiosa. Rakennusrivissä on peltiverhottu satulakatto ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Ikkunoiden karmit ja peitelaudat ovat valkoiset, kun taas ovet on maalattu keltaiseksi. Rakennuksen sokkeli on sekä lohkokiveä että betonia. Ulkorakennusrivi on kokonaisuudessaan hyväkuntoinen.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 26
Adress/osoite: Vallgrundvägen 63A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadbyggnaden uppförd 1915 av Petter Björkholm, gift med Amanda Föist. Byggd av stock i 4 rum och kök, byggnaden försedd med plåttak, renoverad 1954. Uthusråd från 1925 av gråsten med pärttak senare moderniserad. Byggd intin Vallgrundvägen, omges av liknande hus och åkrar, står i en del av Replot som bebyggs i huvudsak 1910-30.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är renoverad och har ett för området ovanligt brutet sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Huset har två våningar, en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden har förlängt takfall med en farstukvist. Ovanför farstukvisten finns en liten inglasad balkong. Byggnaden har knappt ändrats under de senaste tjugo åren.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennuksen vuodelta 1915 on rakentanut Petter Björkholm, vaimo Amanda Föist. Hirsirakenteinen, 4 huonetta ja keittiö. Rakennuksessa peltikatto, kunnostettu 1954. Harmaakivinen ulkorakennusrivi vuodelta 1925, modernisoitu myöhemmin. Rakennettu Vallgrundintien varteen, samantapaisten talojen ja peltojen ympäröimä, sijaitsee Raippaluodon pääosin vuosina 1910–1930 rakennetussa osassa.

Nykytila:
Hyvin kunnostetussa asuinrakennuksessa on alueella harvinainen taitteinen satulakatto, joka on verhottu vihreällä konesaumatulla pellillä. Kaksikerroksisen talon sokkeli on betonia, ja sen peiterimaverhous on maalattu punaiseksi. Ikkunat ovat uusittuja, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi. Rakennuksen pidennetyllä lappeella on ulkoneva kuisti, jonka päällä on pieni lasitettu parveke. Rakennus ei ole juurikaan muuttunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

27




Inventeringsnummer/inventointinumero: 27
Adress/osoite: S”der”vägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1910
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från början av 1900-talet som stått tom länge.

Edustava, mutta pitkään tyhjillään ollut 1900-luvun alun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1910 av Charles Gammal som kom hem från Amerika. Ligger vackert i skogsbrynet omgiven av åkrar, byggt i den del av Replot som byggdes ut 1910-30.

Nuvarande skick:
Arkitektoniskt representativ bostadsbyggnad som länge stått tom. Står gömd vid skogsbrynet och är i behov av renovering. Byggnaden är hög och har två våningar och ett böljande sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Låg farstukvist med dekorativt fönster ovanför dörren. Byggnadens övriga fönster har många rutor. Foderbrädena och karmarna har sannolikt varit vitmålade men fasadens målfärg har flagnat bort under tidens gång. Byggnaden har en sockel i kilad sten.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut Charles Gammal vuonna 1910, jolloin hän oli palannut Amerikasta. Sijaitsee kauniilla paikalla metsän reunassa, peltojen ympäröimänä. Rakennettu vuosina 1910–1930 rakentuneeseen Raippaluodon osaan.

Nykytila:
Pitkän tyhjillään ollut arkkitehtonisesti näyttävä asuinrakennus on piilossa metsän siimeksessä ja kaipaisi kunnostusta. Korkeassa, kaksikerroksisessa rakennuksessa on polveileva satulakatto, joka on päällystetty konessaumatulla pellillä. Matalassa kuistiosassa on oven päällä koristeikkuna, muut rakennuksen ikkunat ovat moniruutuisia. Peitelaudat ja karmit ovat olleet todennäköisesti valkoisia, mutta rakennuksen julkisivumaalit ovat rapisseet ajan saatossa irti. Rakennuksen sokkeli on lohkokiveä.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 28
Adress/osoite: Söderövägen 31
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1921
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1920-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1920-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1921 i stockstomme med sadeltak av plåt, bestående av 4 rum och kök. Renoverad 1958 med alla bekvämligheter. Uthusen byggda 1916 av trä med pärttak, renoverat 1953 då plåttaket gjordes. Lägenheten består av 17,85 ha varav 3,35 ha odlad samt 14,5 ha skog. Har tillhört till släkten sedan 1700-talet. Byggt i skogskanten omgivet av åkrar. Byggt i en miljö dår de flesta husen uppförde 1910-30.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har ursprungligen varit ljusgrön men har målats blå. Liggande brädfodring och sockel i sten. Byggnaden har två våningar och sadeltaket är täckt med röd maskinfalsad plåt. Nedanför frontonen på byggnadens huvudfasad finns en tilläggsdel med pulpettak. På båda sidorna av den finns ett litet skärmtak ovanför ingången. Byggnaden har nya fönster och karmar och foderbräden är vitmålade. Huset är i bra skick och välhållet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1921 rakennettu hirsirakenteinen asuintalo, peltinen satulakatto. 4 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1958, jolloin kaikki mukavuudet lisätty. Ulkorakennukset rakennettu vuonna 1916, pärekatto vaihdettu peltikattoon vuonna 1953 tehdyn kunnostuksen yhteydessä. Tilaan kuuluu 17,85 ha maata, josta 3,35 ha viljeltyä maata ja 14,5 ha metsää. On ollut suvun omistuksessa 1700-luvulta alkaen. Rakennettu metsän reunaan, peltojen ympäröimä. Rakennettu ympäristöön, jossa suurin osa taloista rakennettu vuosina 1910–1930.

Nykytila:
Vaalean vihreästä siniseksi maalatussa asuinrakennuksessa on vaakaverhous ja kivisokkeli. Kaksikerroksisen rakennuksen satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate. Rakennuksen pääjulkisivun frontonin alapuolella on pulpettikattoinen lisäosa, jonka molemmille puolille on rakennettu pieni katos sisäänkäynnille. Rakennukset ikkunat ovat uusittuja, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan maalattu valkoisiksi. Talo on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

28




Inventeringsnummer/inventointinumero: 28
Adress/osoite: Söderövägen 31
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den gamla 1800-talsgårdsbyggnaden har rivits.

## Kuvaus

Pihapiiristä on purettu vanha 1800-luvun piharakennus.

28




Inventeringsnummer/inventointinumero: 28
Adress/osoite: Söderövägen 31
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

L-formad ekonomibyggnad med sadeltak som täcks med plåt. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och gulmålade dörrar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Sockeln till ekonomibyggnaden är i betong och byggnadens fasad är i behov av lite underhåll.

## Kuvaus

L-mallisessa talousrakennuksessa on satulakatto, jota verhoaa peltikate. Rakennuksessa on punaiseksi maalattu peiterimavuoraus ja keltaiset ovet. Peitelaudat ja karmit ovat valkoiset. Talousrakennuksen sokkeli on betonia, ja rakennus kaipaisi julkisivun osalta pientä ylläpitoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 29
Adress/osoite: Vallgrundvägen 71
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1925
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1920-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadhuset byggt 1925 i stock med sadeltak som har plåttäckning med forrännor, huset rymmer i nedre våningen 2 rum ock kök. Uthusen Byggda 1928 av stock med pärttak, hus och uthus senare renoverade. Har hört till samma släkte sedan 1860-talet. Huset byggt utefter Vallgrundvägen, omgett av åkermark. Byggt i den del av Replot som bebyggdes 1910-30.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar. Den öppna balkongen ovanför farstukvisten har byggts om till ett slutet utrymme, vilket har gjort att farstukvisten fått två våningar och byggnaden har blivit T-formad. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Rödmålad stående brädfodring. Foderbrädena och karmarna är vita. Husets fönster är huvudsakligen T-formade. På baksidan av huset har man byggt en terrass och en låg tilläggsdel. Bostadsbyggnaden är i sin helhet välhållen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus vuodelta 1925, satulakatto, jossa peltikate ja jalkarännit, talon alakerrassa 2 huonetta ja keittiö. Hirsirakenteiset ulkorakennukset vuodelta 1928, pärekatto, talo ja ulkorakennus kunnostettu myöhemmin. Ollut saman suvun omistuksessa 1860-luvulta asti. Sijaitsee Vallgrundintien varrella, peltojen ympäröimänä. Rakennettu vuosina 1910–1930 rakennettussa kylän osassa.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on muutettu kuistin päällä ollut avoin parveke umpinaiseksi sisätilaksi, mikä on tehnyt kuistista kaksikerroksisen ja rakennuksesta T-mallisen. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Pystyverhous on maalattu punaiseksi, ja peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Talon ikkunat ovat pääosin T-puiteikkunoita. Rakennuksen takapuolelle on rakennettu terassi ja matala lisäosa. Asuinrakennus on kokonaisuudessaan hyvin ylläpidetty.

29




Inventeringsnummer/inventointinumero: 29
Adress/osoite: Vallgrundvägen 71
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har en exceptionell diagonal brädfodring som målats brun. Byggnaden har sadeltak i plåt och vita karmar och foderbräden. Byggnaden är i behov av en del renovering men är huvudsakligen i hyfsat skick.

## Kuvaus

Pienessä piharakennuksessa on poikkeuksellinen vinoverhous, joka on maalattu ruskeaksi. Rakennuksessa on peltiverhottu satulakatto ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Rakennus vaatisi hieman kunnostusta, mutta on pääosin kohtalaisessa kunnossa.

29




Inventeringsnummer/inventointinumero: 29
Adress/osoite: Vallgrundvägen 71
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har sadeltak i grön maskinfalsad plåt och en sockel i betong. Byggnaden är i bra skick och dess dörrar, karmar och foderbräden är vitmålade. I övrigt har huset en rödmålad brädfodring med täckribbor.

## Kuvaus

Piharakennuksessa on vihreällä konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto ja betonisokkeli. Rakennus on hyväkuntoinen, ja sen ovet, karmit ja peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi. Muuten rakennuksessa on punainen peiterimaverhous.

30




Inventeringsnummer/inventointinumero: 30
Adress/osoite: Vallgrundvägen 77
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1939
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1930-talet som bevarat sina ursprungliga drag. Med tillhörande representerade ekonomibyggnader bildar gården ett landskapselement.

Alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1930-luvun asuinrakennus edustavine talousrakennuksineen. Maisemallinen kokonaisuus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1939 med en stomme av stock och sadeltak med plåttäckning. Uthusen byggda 1943 av trä med pärttak, senare renoverade och försett med plåttak. Till lägenheten hör 9 ha varav 2,5 ha odlad jord och 6,5 ha skog. Timmermannen Verner Lindell, f. 1902, byggt huset. Huset ligger intill Vallgrundvägen omgett av åkermark, industriområdet ligger även intill.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och sadeltak i svart profilplåt och en sockel i betong. Byggnaden har bevarats oförändrad under de senaste årtiondena och är väl underhållen. Nya T-formade fönster. Byggnadens farstukvist motsvarar mer sitt ursprungliga utseende och har maskinfalsat plåttak och fönster med många rutor. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. På baksidan av huset finns en liten taklykta.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1939 rakennettu hirsirunkoinen talo, jossa peltinen satulakatto. Ulkorakennukset vuodelta 1943, rakennettu puusta, pärekatto. Varustettu myöhemmin peltikatolla. Tilaan kuuluu 9 ha maata, josta 2,5 ha viljeltyä maata ja 6,5 ha metsää. Kirvesmies Verner Lindell, synt. 1902, on rakentanut talon. Talo sijaitsee Vallgrundintien varressa, peltojen ympäröimänä. Vieressä sijaitsee myös teollisuusalue.

Nykytila:
Puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on musta profiilipeltinen satulakatto ja betonisokkeli. Viimeiset vuosikymmenet muuttumattomana säilynyt rakennus on hyvin ylläpidetty, ja sen T-puiteikkunat ovat uudistetut. Rakennuksen kuistiosa on enemmän alkuperäisessä asussaan, ja siinä on konesaumattu peltikatto ja moniruutuikkunat. Talon peiterimaverhous on maalattu punaiseksi karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Rakennuksen takajulkisivulla on pieni kattolyhty.

30




Inventeringsnummer/inventointinumero: 30
Adress/osoite: Vallgrundvägen 77
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1943
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna är vita, men färgen har delvis flagnat bort från byggnaden. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt.

## Kuvaus

Piharakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset, mutta maali on osittain varissut pois rakennusosista. Satulakatolla on aaltopeltikate.

31




Inventeringsnummer/inventointinumero: 31
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1905
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd i slutet på 1700-talet uppe i byn, utflyttat 1905. Huset ligger på väg ut från Replot mot Vallgrund, omgivet av åkrar. I början av 1900-talet ett hus som låg avsides.


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu kylään 1700-luvun lopussa, siirretty 1905. Talo sijaitsee Raippaluodosta Vallgrundin suuntaan johtavan tien varressa, peltojen ympäröimänä. 1900-luvun alussa talo sijaitsi syrjässä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu, ja sen tilalla on uudisrakennus.

31




Inventeringsnummer/inventointinumero: 31
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den gamla ekonomibyggnaden har delvis fallit ihop och den kan sannolikt inte längre repareras. Byggnaden har sadeltak, tegeltak och röd brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Vanha talousrakennus on osittain romahtanut eikä sitä todennäköisesti voida enää kunnostaa. Rakennuksessa on satukalatto, tiilikate ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

31




Inventeringsnummer/inventointinumero: 31
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




08.12.2020

## Beskrivning

Den ena sidan av gårdsbyggnaden består av ett takskydd för bil med pulpettak och den andra delen är en förrådsbyggnad med sadeltak. Byggnaden har stående rödmålad brädfodring. Taket är täckt med plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Piharakennuksen toinen puoli on pulpettikattoinen autokatos ja toinen puoli satulakattoinen varastorakennus. Rakennuksen katto on verhottu peltikatteella ja pystyverhous maalattu punaiseksi. Karmit ja peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi ja ovet keltaisiksi. Piharakennus on hyväkuntoinen.



Inventeringsnummer/inventointinumero: 32
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet med tillhörande ekonomibyggnad, bildar en landskapsmässigt betydelsefull och välbevarad helhet

1900-luvun alun asuinrakennus talousrakennuksineen muodostaa edustavan, maisemallisen ja hyvin säilyneen kokonaisuuden.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset först upptimrat i Norra Vallgrund 1912, flyttat 1914. Flyttat av Johannes Holmlund som jobbade som timmerman åt sjöfartsverket. En den av uthusen byggda 1914 emedan den del där stall och lillstuga finns byggdes 1924. Under vinterkriget revs den del som förenaden uthusen till ved. Renoverat, nya fönster ca 1950, altt annat i mycket gammal stil. Huset ligger vackert intill Vallgrundvägen, omgivet av skog. Tidigare väldigt ensligt, sista huset i Replot mot Vallgrund.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden ligger avsides i Replot byområde. Arkitektoniskt intressant och exceptionellt objekt i området. Byggnaden har 1,5 våning och en mutterformad farstukvist med valmat tak. Husets huvudmassa har sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Fönstren har många rutor med gröna bågar. Byggnadens karmar och foderbräden är vitmålade. Byggnaden har huvudsakligen rödmålad brädfodring med täckribbor men under taknocken finns vit liggande brädfodring. Sockeln består av kilad sten. Bostadsbyggnaden är renoverad och väl underhållen. Gårdsplanen har bevarats oförändrad sedan den tidigare inventeringen på 1990-talet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo on rakennettu alun perin Norra Vallgrundiin vuonna 1912. Siirretty 1914. Talon siirsi Johannes Holmlund, joka työskenteli kirvesmiehenä Merenkulkulaitoksella. Osa ulkorakennuksista on rakennettu 1914, mutta tallin ja pikkumökin sisältämä osa rakennettiin 1924. Talvisodan aikaan ulkorakennuksia yhdistävä osa purettiin ja käytettiin polttopuuna. Kunnostettu, uudet ikkunat n. 1950, muutoin kaikki edustaa vanhaa tyyliä. Kaunis sijainti Vallgrundintien varressa, metsän ympäröimänä. Sijaitsi aiemmin erittäin syrjässä, viimeinen talo Raippaluodossa ennen Vallgrundia.

Nykytila:
Raippaluodon kyläalueen laitamilla sijaitseva asuinrakennus on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen kohde alueella. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on mutterimainen kuistiosa, jossa on aumakatto. Talon päämassassa on satulakatto, joka on päällystetty mustalla konesaumatulla pellillä. Ikkunat ovat moniruutuiset, ja niissä on vihreät puitteet rakennuksen karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Rakennuksessa on pääosin punainen peiterimaverhous, mutta harjan alla on valkoinen vaakaverhous. Sokkeli on lohkokiveä. Asuinrakennus on hyvin kunnostettu ja ylläpidetty. Pihapiiri on säilynyt muuttumattomana aiemmasta 1990-luvun inventoinnista asti.

32



Inventeringsnummer/inventointinumero: 32
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1924
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt och en sockel i betong. I den mellersta delen av byggnaden finns en synlig tegelfasad där sadeltakets fall är upphöjt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Fönsterbågarna är mörkgröna på samma sätt som i bostadsbyggnaden.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa piharakennuksessa on betonisokkeli ja musta konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Rakennuksen keskiosassa on näkyvissä tiilijulkisivu, ja satulakaton lape on siinä kohtaa korotettu. Julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous ovien ollessa keltaisia ja karmien sekä peitelautojen valkoiset. Ikkunoiden puitteet ovat asuinrakennuksen tapaan tummanvihreät.

32



Inventeringsnummer/inventointinumero: 32
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har en sockel i sten och sadeltak. I mitten finns en fronton. Taket består av svart maskinfalsad plåt och byggnaden är väl underhållen. På byggnadens långsida finns ingen fasadfodring men gavlarna har brädfodring med täckribbor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Dörrarna är gula.

## Kuvaus

Kivisokkelilla lepäävä piharakennus on satulakattoinen, ja sen keskellä on frontoni. Katolla on musta konesaumattu peltiverhous, ja rakennus on hyvin ylläpidetty. Rakennuksen pitkällä sivulla ei ole julkisivuverhousta, mutta päädyissä on peiterimaverhous. Julkisivu on maalattu punaiseksi peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Ovet ovat keltaiset.

32



Inventeringsnummer/inventointinumero: 32
Adress/osoite: Vallgrundvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1924
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Lillstugan har en hög sockel i sten och sadeltak med svart filt. Byggnaden har en rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren och fönsterbågarna är gröna och karmarna och knutbrädena vita. Byggnaden är väl renoverad.

## Kuvaus

Pikkumökissä on korkea kivisokkeli, ja sen satulakatolla on musta huopakate. Rakennuksessa on punainen peiterimaverhous, ovi sekä ikkunoiden puitteet ovat vihreät ja karmit sekä nurkkalaudat valkoiset. Rakennus on hyvin kunnostettu.

33




Inventeringsnummer/inventointinumero: 33
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbehållen bostadsbyggnad från 1930-talet med tillhörande ekonomibyggnad. Landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

Hyvin säilynyt 1930-luvun asuinrakennus ja talousrakennus. Maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset ursprungligen byggt bredvid klockargården mitt i byn men flyttades ut i mitten av 1930-talet. Ligger intill vägen ut till Björkö, omgiven av skog. Tidigare en utpost av byn.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden, som är till salu, är välhållen och har ett sadeltak i maskinfalsad plåt. Fönstren har många rutor och sockeln är i sten. Byggnaden har 1,5 våning och röd brädfodring med täckribbor, vita karmar och foderbräden. Det T-formade huset har en skorsten i tegel. Gårdsplanen har inte ändrats mycket under de senaste årtiondena.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alun perin talo on rakennettu keskelle kylää Klockargårdenia vastapäätä, mutta se siirrettiin 1930-luvun keskivaiheilla. Sijaitsee tien varressa Björkön suuntaan mentäessä, metsän ympäröimänä. Sijaitsi aiemmin kylän syrjäseudulla.

Nykytila:
Myynnissä olevasta asuinrakennuksesta on pidetty hyvin huolta, ja sen satulakatolla on konesaumattu peltikate. Ikkunat ovat moniruutuiset ja sokkeli kiveä. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on punainen peiterivaverhous ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. T-mallisen talon katolla on tiilinen savupiippu. Pihapiiriin ei ole tehty suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana.

33




Inventeringsnummer/inventointinumero: 33
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Långsmal ekonomibyggnad med sadeltak i korrugerad plåt och skorsten i tegel. Gårdsbyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Ekonomibyggnaden är huvudsakligen i bra skick.

## Kuvaus

Pitkänomaisen talousrakennuksen satulakatolla on aaltopeltikate ja tiilinen savupiippu. Rakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Talousrakennus on pääosin hyväkuntoinen.

34



Inventeringsnummer/inventointinumero: 34
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1937
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1930-talet. I bra skick.

Edustava ja hyväkutoinen 1930-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Johannes Nynabb 1937 som bodde i huset fram till sin död. Huset byggt i skogen invid Replot begravningsplan, vackert med ödsligt belåget.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har bevarats oförändrad under de senaste årtiondena. Byggnaden har en betongsockel och sadeltak i svart falsad plåt. Byggnaden har 1,5 våning och T-formade fönster. I mitten av långsidorna finns frontoner. Den lägre farstukvisten har fönster med många rutor och en brun dörr. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är väl renoverad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Johannes Nynabb vuonna 1937, joka asui talossa kuolemaansa saakka. Talo on rakennettu metsään Raippaluodon hautausmaan viereen, kaunis mutta syrjäinen sijainti

Nykytilanne:
Viime vuosikymmenet muuttumattomana säilyneessä asuinrakennuksessa on betonisokkeli ja satulakatto, jolla on musta saumattu peltikate. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on T-puiteikkunat, ja keskellä sen pitkiä julkisivuja on frontonit. Matalammassa kuistiosassa on moniruutuikkunat ja ruskea ovi. Julkisivussa on punainen peiterimavuoraus, karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyvin kunnostettu.

34




Inventeringsnummer/inventointinumero: 34
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Takskydd för bil med röd stående brädfodring och sadeltak i korrugerad plåt. Den enkla byggnaden har trästomme och är i bra skick.

## Kuvaus

Autokatoksessa on punainen pystyverhous ja aaltopeltikatteinen satulakatto. Puurunkoinen rakennus on yksinkertainen ja hyvässä kunnossa.

34




Inventeringsnummer/inventointinumero: 34
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den långa uthusbyggnaden har röd brädfodring med täckribbor och delar av den är murad i natursten och block. Sadeltak i varierande plåt som delvis har rostat. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkässä ulkorakennuksessa on punaisen peiterimavuorauksen lisäksi luonnonkivi- ja harkkomuurausta. Satulakatolla on vaihteleva peltikate, joka on jo osittain ruostunut. Ovet ovat maalattu keltaiseksi ja peitelaudat sekä karmit valkoisiksi. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi hieman ylläpitoa.

34




Inventeringsnummer/inventointinumero: 34
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

De lägsta stockvarven i boden, som är uppförd i rundstock, borde åtgärdas, men i övrigt är byggnaden i hyfsat skick. Sadeltak i korrugerad plåt. Målfärgen har lossnat från de tidigare antagligen rödmålade stockarna.

## Kuvaus

Pyöröhirrestä rakennetun aitan alimmat hirsikerrat kaipaisivat vaihtoa, mutta muuten rakennus on kohtalaisessa kunnossa. Satulakatolla on aaltopeltiverhous. Ennen oletettavasti punaisiksi maalatuista hirsistä on maali irronnut.

35




Inventeringsnummer/inventointinumero: 35
Adress/osoite: Byhamnvägen 11
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet på landskapsmässigt betydelsefull plats. På gårdsplanen finns en representativ ekonomibyggnad med en stomme i sten.

Edustava 1800-luvun asuinrakennus maisemallisella paikalla. Pihapiirissä edustava kivisokkelinen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggts 1890 med en stomme av stock och sadeltak med en tvärgavel med pärtor som tacktäckning, sockel av kilad sten. Moderniserad 1954 då plåttaket lades och bekvämligheter gjordes i huset. Med huset endast tomten som hört til släkten sedan 1890-talet. Troligtvis har sjöbevakare Karl Moliis, gift med Maria (Nåhls), byggt huset. Huset beläget mitt i byn intill vägen till stranden. Byggt på en liten tomt.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden ligger mitt i Replot och har renoverats och underhållits väl. Byggnaden har 1,5 våning och en sockel i betong och sten. Sadeltaket består av röd maskinfalsad plåt. Det L-formade huset har T-formade fönster och fasaden har en rödmålad brädfodring med täckribbor som tidigare varit vit. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen vuonna 1890 rakennettu asuintalo, jossa satulakatto. Poikkipääty, jossa pärekate, lohkokivestä rakennettu sokkeli. Modernisoitu v. 1954, jolloin peltikatto asennettu ja mukavuudet lisätty taloon. Taloon kuuluu pelkkä tontti, joka on ollut suvun omistuksessa 1890-luvulta lähtien. Talon on luultavasti rakentanut merivartija Karl Moliis, vaimo Maria (Nåhls). Talo sijaitsee keskellä kylää, rantaan kulkevan tien varressa. Rakennettu pienelle tontille.

Nykytila:
Keskellä Raippaluodon kylää sijaitseva asuinrakennus on hyvin kunnostettu ja ylläpidetty. Puolitoistakerroksisen rakennuksen sokkeli on betonia sekä kiveä, ja sen satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate. L-mallisessa talossa on T-puiteikkunat, ja sen julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, joka on aiemmin ollut valkoinen. Karmit sekä peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi.

35




Inventeringsnummer/inventointinumero: 35
Adress/osite: Byhamnvägen 11
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




08.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och den ena ändan har en stomme av kilad sten med stockar ovanpå. Den andra ändan har brädfodring med täckribbor som målats röd. Byggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och bruna dörrar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i väldigt bra skick och utgör en exceptionell ekonomibyggnad i området.

## Kuvaus

Hirsirakenteisen talousrakennuksen toisessa päässä on korkea lohkokivirunko, jonka päällä hirret lepäävät. Toisessa päässä on punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Satulakattoisessa rakennuksessa on aaltopeltikate ja ruskeat ovet. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on erittäin hyvässä kunnossa ja poikkeuksellinen talousrakennus alueella.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 36
Adress/osoite: Byhamnvägen 15
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1890 i stock med plåttak, 2 rum och kök. Renoverad 1955. Uthusen byggda 1935 av tegel, trä med pärttak. Har hört till samma släkte sedan 1800-talet. Lägenheten består av 2,50 ha odlad jord och 12 ha skog. Huset byggt på en backe med typiskt bymiljö rumt, ligger centralt.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och huvudsakligen en sockel i sten. Den nya farstukvisten har en sockel i betong. Fönstren i farstukvisten har många rutor men i övrigt är fönstren i huset nya med stora rutor. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är väl underhållen och har inte ändrats mycket sedan 1990-talet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirakenteinen asuintalo vuodelta 1890, peltikatto, 2 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1955. Ulkorakennukset rakennettu tiilestä ja puusta vuonna 1935, pärekatto. Ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta asti. Tilaan kuuluu 2,50 ha viljeltyä maata ja 12 ha metsää. Talo on rakennettu mäelle tyypilliseen kyläympäristöön, keskeinen sijainti.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on pääosin kivisokkeli, mutta uudemmassa kuistiosassa on betonisokkeli. Kuistiosan ikkunat ovat moniruutuiset, mutta muuten rakennuksen ikkunat ovat uudistetut ja suuriruutuiset. Rakennuksen satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennusta on ylläpidetty hyvin eikä siihen ole tehty suuria muutoksia 1990-luvun jälkeen.

36




Inventeringsnummer/inventointinumero: 36
Adress/osoite: Byhamnvägen 15
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1935
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är väl underhållen. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnadens fasad består av rödmålad brädfodring med täckribbor och sockeln består av betong. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. I mitten av byggnaden finns en tvärgavel.

## Kuvaus

Talousrakennus on hyvin kunnostettu, ja sen satulakatolla on aaltopeltikate. Rakennuksen julkisivu on punaiseksi maalattua peiterimaverhousta ja sokkeli betonia. Ovet ovat keltaiseksi maalattuja ja karmit sekä peitelaudat valkoisia. Rakennuksen keskellä on pieni poikkipääty.

37




Inventeringsnummer/inventointinumero: 37
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad i bra skick från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats något.

Alkuperäisestä jonkin verran muuttunut, mutta hyvin ylläpidetty 1800-luvun asuinrakennus.





08.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostaden byggd 1905 med sadeltak, tegelpannor, stomme av stock och sockel av kilad sten. 3 rum och kök moderniserad 1944. Uthusen byggda 1946 av tegel och trä med pärttak, senare plåttak. Lägenheten består av 17 ha avarav 2,5 ha odlad jord och 14,5 ha skog. Har hört till samma släkt sedan 1850-talet. Huset står på en kulle intill den gamla Björkövägen, omgivet av åkrar och gammal bebyggelse.


Nuvarande skick:
Den L-formade bostadsbyggnaden är väl underhållen. I vinkeln har man byggt en takbelagd ingång och på den andra sidan finns en terrass. Farstukvisten har förlängts. Byggnaden har två våningar och en sockel i sten. Sadeltaket består av maskinfalsad plåt. Fönstren i nedervåningen har huvudsakligen sex rutor. På övervåningen har fönstren fyra rutor. Fasaden består av rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1905, tiilinen satulakatto, hirsirunko ja lohkokivestä rakennettu sokkeli. 3 huonetta ja keittiö. Nykyaikaistettu 1944. Ulkorakennukset vuodelta 1946, rakennettu tiilestä ja puusta. Pärekatto. Varustettu myöhemmin peltikatolla. Tilaan kuuluu 17 ha maata, josta 2,5 ha viljeltyä maata ja 14,5 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1850-luvulta alkaen. Talo seisoo kukkulalla vanhan Björköntien varressa, peltojen ja vanhan rakennuskannan ympäröimänä.

Nykytila:
L-mallinen asuinrakennus on hyvin kunnostettu. Sen taitteeseen on rakennettu sisäänkäyntikatos ja toiselle puolelle terassi, ja sen kuistiosaa on pidennetty. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on kivisokkeli ja satulakatolla konesaumattu peltikate. Alakerran ikkunat ovat pääosin kuusiruutuiset ja yläkerran neliruutuiset. Julkisivun peiterimaverhous on maalattu punaiseksi karmien ja peitelautojen ollessa valkoisia.

37




Inventeringsnummer/inventointinumero: 37
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1946
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den vinklade uthusbyggnaden har betongsockel och sadeltak med korrugerad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna, foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden är huvudsakligen i bra skick men fasaden är i behov av uppdatering. Byggnaden används som häststall och förrådsbyggnad.

## Kuvaus

Taitteisessa ulkorakennuksessa on betonisokkeli ja aaltopellillä päällystetty satulakatto. Peiterimaverhous on punaiseksi maalattu, kun taas ovet, peitelaudat ja karmit ovat valkoiset. Rakennus on pääosin hyvässä kunnossa, mutta sen julkisivupinta kaipaisi hieman ehostusta. Rakennusta käytetään hevostallina ja varastorakennuksena.

37




Inventeringsnummer/inventointinumero: 37
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har stockstomme och på dess ena sida byggs ett nytt skärmtak. Sadeltaket har ny plåt och stockdelarna har målats röda.

## Kuvaus

Hirsirunkoisen piharakennuksen sivulle ollaan rakentamassa uutta katosta. Satulakatolla on uusi peltikate ja hirsiosat on maalattu punaisiksi.

38




Inventeringsnummer/inventointinumero: 38
Adress/osoite: ™jtået 10
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1900 av fiskaren, bonden Karl Berg. Gården ligger intill Öjtået som till stor del avfolkats pga. emigration till Sverige. Omges av skog och åkrar.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut kalastaja, talonpoika Karl Berg n. 1900. Talo sijaitsee Öjtåetin varrella, josta suuri osa asukkaista on muuttanut Ruotsiin. Metsän ja pellon ympäröimä.

Nykytila:
Vanha rakennus on purettu, sen tilalla on uudisrakennus.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 39
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats, men byggnaden är representativ. På landskapslig gårdsplanen finns en representativ ekonomibyggnad.

Alkuperäisestä muuttunut, mutta edustava 1920-luvun asuinrakennus. Maisemallisessa pihapiirissä edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1929 i stock med pärttak med 2 rum och kök. Renoverad 1962, försett med vatten, avlopp. Uthusen byggda 1930 av trä, senare renoverad. Lägenheten består av 3 ha odlad jord och 13 ha skog. Har varit i samma släkts ägo sedan 1800-talet. Byggt av bonden Henrik Wester, gift med Maria f. Gammelgård. Huset byggt i norra delen av Replot, omges av skog ock åkermark.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har försetts med ett lågt tak vid ingången och en tilläggsdel på baksidan under 1960-talet. Sockeln i den ursprungliga delen av huset består av sten. De nya delarna har en sockel i betong. Utöver tilläggsdelarna har huset renoverats och hållits i bra skick. Byggnaden har nya T-formade fönster och rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirakenteinen ja pärekattoinen asuintalo vuodelta 1929, 2 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1962, jolloin vedet ja viemäri asennettu. Puiset ulkorakennukset vuodelta 1930, kunnostettu myöhemmin. Tilaan kuuluu 3 ha viljeltyä maata ja 13 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta lähtien. Rakentanut talonpoika Henrik Wester, vaimo Maria synt. Gammelgård. Talo rakennettu Raippaluodon pohjoisosaan, metsän ja peltojen ympäröimä.

Nykytilanne:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen on 1960-luvulla rakennettu etujulkisivulle matala sisäänkäyntikatos ja takapuolelle täysikorkuinen lisäosa. Alkuperäisessä rakennusmassassa sokkeli on kiveä, uusissa osissa betonia. Lisäosien lisäksi taloa on kunnostettu ja pidetty hyvässä kunnossa. Rakennuksessa on uudet T-puiteikkunat ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Satulakatolla on konesaumattu peltikate. Karmit ja peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi.

39




Inventeringsnummer/inventointinumero: 39
Adress/osoite: Öjtåret
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020

## Beskrivning

Den långa uthusbyggnaden är restaurerad och har en sockel i betong. Byggnadens båda dörrar är gulmålade medan brädfodringen med täckribbor är rödmålad. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnadens sadeltak är täckt med plåt. I den ena ändan av byggnaden finns en lägre förrådsdel.

## Kuvaus

Pitkä ulkorakennus on hyvin entisöity, ja siinä on betonisokkeli. Rakennuksen monet ovet ovat keltaisia peiterimaverhouksen ollessa punainen. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen satulakatolla on peltikate. Rakennuksen toisessa päässä on matalampi varasto-osa.

40




Inventeringsnummer/inventointinumero: 40
Adress/osoite: Lillöjtået 21
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä paikallista rakennusperinnettä edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Hel ombyggt takåsen svängd 90° mot förut. Norradelen är den ursprungliga och har kilad sten sockel, den södra delen är nybygg med källare och betongsockel. Huset byggt litet avsides, omgivet av skog.


Nuvarande skick:
I bostadsbyggnadens sockel kan man fortfarande urskilja den ursprungliga sockeln i sten och betongsockeln i den nyare delen. Byggnadens ursprungliga utseende har förändrats mycket trots att den inte ändrats mycket sedan 1900-talet. Byggnaden har 1,5 våning och är i bra skick och underhålls väl. Sadeltaket är täckt med brun maskinfalsad plåt och fönstren har förnyats till fönster med en ruta. Fasaden består av rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Täysin muutettu, katon harjaa käännetty 90°. Pohjoisosa on alkuperäinen ja siinä on lohkokivestä rakennettu sokkeli. Eteläinen osa on uudisrakennus jossa kellari ja betonijalka. Talo sijaitsee hieman syrjässä, metsän ympäröimänä.

Nykytila:
Asuinrakennuksen sokkelissa on edelleen erotettavissa alkuperäinen kivisokkeli ja laajennuksen betonisokkeli. Rakennus on muuttunut paljon alkuperäisestä, vaikka siihen ei ole tehty suuria muutoksia 1900-luvun jälkeen. Puolitoistakerroksinen rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty. Satulakaton päällä on ruskea konesaumattu peltikate, ja ikkunat on uusittu yksiruutuisiksi. Julkisivun peiterimavuoraus on maalattu punaiseksi karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset.

40




Inventeringsnummer/inventointinumero: 40
Adress/osoite: Lillöjtået 21
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



08.12.2020


## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har en fronton och en sockel i betong. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade men dörrarna är gula. Byggnadens fönster är varierande och har många rutor. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on frontoni ja betonisokkeli. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja peiterimaverhous on punainen. Rakennuksen ovet on maalattu keltaisiksi, kun peitelaudat ja karmit ovat valkoiset. Rakennuksen ikkunat ovat moniruutuisia ja vaihtelevia. Rakennus on hyvässä kunnossa.

41




Inventeringsnummer/inventointinumero: 41
Adress/osoite: Lillöjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1918
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats något.

Alkuperäisestä jonkin verran muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Gården byggd 1918. Huset grundrenoverat i slutet av 1980-talet och används som semesterbostad sommartid. Huset ett av de typiska för denna del av byn där ägarna bor i Sverige. Byggt avsides i Norra Replot, omgett av skog.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnadens fasad består av rödmålad brädfodring med täckribbor och sockeln består av kilad sten. Vid ingången finns en farstukvist i en våning och byggnaden har nya fönster. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är väl underhållen och inga stora förändringar har gjorts under de senaste årtiondena.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo on rakennettu vuonna 1918. Talo on peruskorjattu 1980-luvun lopussa. Talo on tyypillinen kyseiselle kylän osalle, jossa omistajat asuvat Ruotsissa. Rakennettu syrjäiselle paikalle Raippaluodon pohjoisosaan, metsän ympäröimä.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on konesaumatulla pellillä päällystetty satulakatto. Sokkeli on lohkokiveä ja julkisivu punaiseksi maalattua peiterimaverhousta. Sisäänkäynnin kohdalla on yksikerroksinen kuistiosa, ja rakennuksen ikkunat ovat uudistetut. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyvin ylläpidetty eikä siihen ole tehty viime vuosikymmeninä suuria muutoksia.

41




Inventeringsnummer/inventointinumero: 41
Adress/osoite: Lillöjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den ena ändan av ekonomibyggnaden har en stomme i tegel och den andra delen en stomme i trä. Den mellersta delen av byggnaden har en brun brädfodring med täckribbor medan brädfodringen i den andra delen av huset är röd. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln består av sten. Ekonomibyggnaden har bruna dörrar. Intressant byggnad som är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Talousrakennuksen toinen pääty on tiilirakenteinen ja toinen puurunkoinen. Rakennuksen keskiosassa on ruskea peiterimaverhous, kun taas toisen päädyn peiterimaverhous on punainen. Sokkeli on kiveä, ja satulakatolla on peltikate. Talousrakennuksen ovet ovat ruskeat. Mielenkiintoinen rakennus on vailla ylläpitoa.

42




Inventeringsnummer/inventointinumero: 42
Adress/osoite: Öjtået 28
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1941
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Representativt bostadshus från 1940-talet. På gårdsplanen finns representativa ekonomibyggnader. Landskapsmässigt betydelsefull helhet.

Edustava 1940-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä edustavia talousrakennuksia. Maisemallinen kokonaisuus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Det ursprungliga huset brann upp 1941 och ett nytt uppfördes på samma ställe. Det nya huset blev ca 1,5 m bredare, inflyttningsklart 1942. Fritz Westerback, gift med Anni, byggde huset med hjälp av Fritz bröder under den tid de var hemma från kriget. Familjen bodde i "Lisos" medan nytt hus timrades upp. Uthusen de gamla ursprungliga från slutet av 1800-talet. Byggt i Norra delen av Replot, omivet av åkrar, andra dylika hus.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar med liggande brädfodring som målats om från grön till gul. Sadeltak i röd maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Bostadsbyggnaden har inte ändrats i någon större utsträckning under de senaste årtiondena. Foderbrädena och karmarna till de T-formade fönstren är vita. Huset och dess gårdsplan ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats vid Öjtået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alkuperäinen talo paloi 1941 ja uusi rakennettiin samalle paikalle. Uusi talo on n. 1,5 m leveämpi, muuttovalmis 1942. Fritz Westerback, vaimo Anni, rakensi talon veljiensä avustuksella, kun he olivat lomalla sodasta. Perhe asui "Lisos"-nimisessä talossa rakentamisen aikana. Ulkorakennukset ovat alkuperäiset, rakennettu 1800-luvun lopussa. Rakennettu Raippaluodon pohjoisosaan, peltojen ympäröimä, ympäristössä samankaltaisia taloja.

Nykytila:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen vaakaverhoiltu julkisivu on maalattu vihreästä keltaiseksi. Rakennuksen satulakatolla on punainen konesaumattu peltikatto, ja sokkeli on lohkokiveä. Rakennukseen ei olla tehty suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Peitelaudat ja T-puiteikkunoiden karmit ovat valkoiset. Talo pihapiireineen sijaitsee maisemallisella paikalla Öjtåetin varrella.

42




Inventeringsnummer/inventointinumero: 42
Adress/osoite: Öjtået 28
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



02.02.2022

## Beskrivning

Den ena ändan av den gamla ekonomibyggnaden med stockstomme har brädfodring med täckribbor och den andra ändan består av stock utan brädfodring. Byggnadens bruna ytbehandling har delvis nötts bort och den nedre delen av brädfodringen med täckribbor är ställsvis i dåligt skick. I övrigt är byggnaden representativ och sadeltaket är täckt med plåt. Byggnaden saknar sockel och karmarna har någon gång varit vita.

## Kuvaus

Vanhan hirsirunkoisen talousrakennuksen toisessa päässä on peiterimaverhous ja toinen pää on verhoilematonta hirttä. Rakennuksen ruskea pintakäsittely on osittain kulunut pois, ja peiterimaverhouksen alaosa on paikoittain huonokuntoinen. Muuten rakennus on edustava, ja sen satulakatolla on peltikate. Rakennuksessa on maanvarainen perusta, ja sen karmit ovat joskus olleet valkoiset.

42




Inventeringsnummer/inventointinumero: 42
Adress/osoite: Öjtåret 28
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Garaget har en sockel i sten och har underhållits väl. Under de senaste åren har man byggt till två takskydd för bil i den ena ändan. Foderbrädena och karmarna till fönstren med fyra rutor är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Sadeltaket är täckt med plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor.

## Kuvaus

Kivijalkainen autotalli on hyvin ylläpidetty, ja siihen on viimeisten vuosien aikana puhkottu toiseen päätyyn paikka kahdelle autokatokselle. Peitelaudat sekä neliruutuisten ikkunoiden karmit ovat valkoiset, ja ovet ovat maalattu keltaisiksi. Satulakatolla on peltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimavuoraus.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 43
Adress/osoite: Öjtåret 35
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet med tillhörande ekonomibyggnad bildar en representativ och landskapsmässigt betydelsefull helhet.

1920-luvun asuinrakennus muodostaa talousrakennuksineen maisemallisen ja edustavan kokonaisuuden.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1926 i trä med plåttak med 5 rum och kök samt bekvämligheter av bonden Karl Ahlqvist, f. 1899, son till bonden Herman Ahlkvist och Ida f. Lassila. Uthusen byggda ca 1930 av tegel, trä med pärttak, plåttak ca 1950. Huset byggd i en del av Norra Replot som helt avfolkats, omges av skog, åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och förblivit oförändrad under de senaste årtiondena. Sadeltak i brun maskinfalsad plåt. På båda sidorna av takets långsidor finns frontoner med mansardtak. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Byggnadens fönster har många rutor och bruna karmar, till största delen är fönstren T-formade. Husets sockel består av kilad sten. Vid ingången finns en farstukvist i en våning med mansardtak och fönster med nio rutor. Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan ligger avsides men bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Puinen asuinrakennus peltikatolla, rakennettu 1926. 5 huonetta ja keittiö sekä mukavuudet. Talon on rakentanut Karl Ahlqvist, synt. 1899, talonpoika Herman ja Ida (synt. Lassila) Ahlkvistin poika. Ulkorakennukset vuodelta n. vuodelta 1930, rakennettu tiilestä ja puusta. Pärekatto. Varustettu peltikatolla n. 1950. Talo on rakennettu Raippaluodon pohjoisosaan, joka on sittemmin autioitunut.

Nykytila:
Viime vuosikymmenet muuttumattomana pysyneessä kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on ruskealla konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto, jonka pitkällä sivulla on molmminpuolinen mansardikattoinen frontoni. Rakennuksen julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen ruskeakarmiset ikkunat ovat moniruutuiset, usein T-puiteikkunat. Talon sokkeli on lohkokiveä. Rakennuksen sisäänkäynnin kohdalla on yksikerroksinen, mansardikattoinen kuisti, jossa on yhdeksänruutuiset ikkunat. Asuinrakennus pihapiireineen sijaitsee syrjässä, mutta muodostaa itsessään maisemallisen kokonaisuuden.

43




Inventeringsnummer/inventointinumero: 43
Adress/osoite: Öjtået 35
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Gavlarna till stockbyggnaden som är i bra skick har brädfodring med täckribbor. Långsidorna består av ofodrade stockar. Framför byggnaden finns ett skärmtak som bildas av en förlängning av sadeltaket. Byggnadens fasad består av obehandlat trä och har inga effektfärger.

## Kuvaus

Hyväkuntoisen hirsirakennuksen päädyissä on peiterimaverhous, mutta pitkät sivut ovat verhoamatonta hirttä. Rakennuksen edessä on katos, joka muodostuu satulakaton jatketusta peltiverhotusta lappeesta. Rakennuksen julkisivu on käsittelemätöntä puuta, eikä siinä ole tehostevärejä.

43




Inventeringsnummer/inventointinumero: 43
Adress/osoite: Öjtåret 35
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Böljande, långsmal ekonomibyggnadsrad som skulle vara i behov av en del underhåll. Byggnadens ena gavel har tegelstomme och resten trästomme. Byggnadens huvudfasad har två små frontoner och vid ingången finns en liten farstukvist. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden har fönster med många rutor. Sadeltaket är täckt med plåt.

## Kuvaus

Polveileva, pitkänomainen talousrakennusrivi kaipaisi jonkin verran ylläpitoa. Rakennuksen toinen pääty on tiilirakenteinen, ja loput puurakenteista. Rakennuksen pääjulkisivulla on kaksi pientä frontonia ja sisäänkäynnille pieni kuisti. Jukisivusas on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennuksessa on moniruutuikkunat, ja satulakatolla on peltikate.

43




Inventeringsnummer/inventointinumero: 43
Adress/osoite: Öjtået 35
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har sadeltak i grön maskinfalsad plåt och en sockel i betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena, karmarna och dörren är vita. Byggnaden är i bra skick och fönstret har sex rutor. På taket står en skorsten i tegel.

## Kuvaus

Pienessä piharakennuksessa on satulakatto, vihreä konesasumattu peltikate sekä betonisokkeli. Rakennuksen julkisivusas on punaiseksi maalattu peiterimavuoraus, ja karmit, peitelaudat sekä ovi ovat valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen ikkuna on kuusiruutuinen, ja katolla on tiilinen savupiippu.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 44
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1920
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som stått tom länge. Representerar byggnadstradition från 1920-talet.

Pitkään tyhjillään ollut 1920-luvun rakennusperinnettä edustava asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt 1920 av Olga och Ernst Dahl som levde sim småbrukare i huset. 1941-42 bodde en grannfamilj även i huset då deras brunnit. Byggt i en del av Replot som avfolkats, vacker omgivet av gamla åkrar.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i 1,5 våning som är i dåligt skick och stått oförändrad under de senaste årtiondena. Byggnaden har fönster med många rutor och en sockel i sten. Sadeltak med maskinfalsad plåt. Bågarna till fönstren med många rutor har målats vita på samma sätt som foderbrädena. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Husets stockstomme är ställvis synlig. Byggnaden ligger avsides på en öppen gårdsplan.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Olga ja Ernst Dahl vuonna 1920. Olivat pienviljelijöitä. Vuosina 1941–1942 talossa asui myös naapuriperhe, koska heidän talonsa oli palanut. Rakennettu autioituneeseen osaan, kaunis ympäristö, jossa vanhoja peltoja.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on huonokuntoinen ja seisonut paikallaan muuttumattomana viimeiset vuosikymmenet. Rakennuksessa on moniruutuikkunat, kivisokkeli ja konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Moniruutuisten ikkunoiden karmit ovat peitelautojen ja ovien tapaan maalattu valkoisiksi. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, jonka alta talon hirsirunko paikoin on näkyvissä. Rakennus sijaitsee syrjäisessä, mutta avoimessa pihapiirissä.

44




Inventeringsnummer/inventointinumero: 44
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en sockel i sten och fasaden har en stockstomme som delvis är ofodrad och delvis har rödmålad brädfodring med täckribbor. Målfärgen har nötts bort under årens lopp. Byggnadens dörrar har målats i olika färg och sadeltaket har täckts med plåt. Byggnaden har låga fönster och ekonomibyggnaden är i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Kivisokkelisen talousrakennuksen julkisivussa on osittain verhoamaton hirsirunko ja osittain ennen punaiseksi maalattu peiterimaverhous, jonka maali on vuosien saatossa kulunut pois. Rakennuksen ovet ovat maalattu erivärisiksi, ja satulakatolla on peltikate. Rakennuksen ikkunat ovat matalat, ja talousrakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

44




Inventeringsnummer/inventointinumero: 44
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak i plåt och brädfodringen med täckribbor har målats röd. Byggnaden är i hyfsat skick och har en sockel i sten. Dörrarna har varit vitmålade på samma sätt som karmarna och foderbrädena.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja sen satulakatolla on peltikate. Kohtalaisessa kunnossa olevan rakennuksen sokkeli on kiveä, ja sen ovet ovat olleet valkoiseksi maalatut karmien ja peitelautojen tapaan.

45




Inventeringsnummer/inventointinumero: 45
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1943
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som representerar 1940-talets byggnadstradition. I behov av underhåll.

1940-luvun rakennusperinnettä edustava ja ylläpitoa kaipaava asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1943 i stock med pärttak, uthusen byggda 1945 i tra med pärttak, senare renoverade. Lägenheten består endast av 0,5 ha odlad jord runt huset. Har tillhört samma släkt sedan 1800-talet. Byggt på en backe, omgivet av gammal åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i 1,5 våning som i huvuddrag är i bra skick och har underhållits väl. Stensockeln har delvis rasat vid källaren och är i behov av reparation. Byggnaden har bevarats oförändrad under de senaste årtiondena. Byggnaden har en rödmålad brädfodring med täckribbor, fönster med många rutor och vitmålade karmar och foderbräden. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnaden är T-formad och gårdsplanen ligger skyddad för insyn.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus pärekatolla, rakennettu 1943. Ulkorakennukset rakennettu puusta 1945, pärekatto. Kunnostettu myöhemmin. Tilaan kuuluu ainoastaan 0,5 ha viljeltyä maata talon ympäristössä. Ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta asti. Rakennettu mäelle, vanhojen peltojen ympäröimä.

Nykytila:
Pääpiirteittäin hyväkuntoisen ja ylläpidetyn puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen kivisokkeli on osittain romahtanut kellarin osalta, ja kaipaisi korajausta. Viime vuosikymmenet muuttumattomana säilyneessä rakennuksessa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, moniruutuikkunat ja valkoiseksi maalatut karmit sekä peitelaudat. Satulakatolla on konesaumattu peltikate. T-muotoinen rakennus pihapiireineen sijaitsee katseilta syrjässä.

45




Inventeringsnummer/inventointinumero: 45
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1945
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den gamla gårdsbyggnaden består till hälften av ofodrad stock och till hälften av brädfodring med täckribbor. Byggnaden är inte ytbehandlad och sadeltaket är klätt med plåt.

## Kuvaus

Vanha piharakennus on puoliksi verhoilematonta hirttä ja puoliksi peiterimaverhottua. Rakennuksessa ei ole pintakäsittelyä, ja sen satulakatolla on peltikate.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 46
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1933
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad representerar 1930-talets byggnadstradition. Tillsammans med gårdsplanen bildar den ett representativt landskapselement.

1930-luvun rakennusperinnettä edustava asuinrakennus. Muodostaa piharakennuksineen edustavan maisemallisen kokonaisuuden.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1933 av stock med plåttak, sockel av kilad sten. Uthusen byggda 1933 av trä med ppärttak, senare renoverade. Lägenheten består av 1,5 ha odlad jord och 4,5 ha skog. Husena byggda av timmermannen Albin Rönns, f. 1911, son till bonden Abraham Rönns, gift med Sofia (Rönnholm). Lillstuga till Hårrback Abbis byggd i slutet på 1930-talet. Omges av åker ock skog. Lillstuga står i en speciell miljö där alla de gamla husen är fritidsbostaden och en stor del bosatta i Sverige.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har underhållits väl och under de senaste årtiondena har den bevarat sina ursprungliga drag utan större förändringar. Byggnaden har två våningar och sadeltaket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Fasaden till den risalitliknande farstukvisten har liggande panel. Byggnadens huvudmassa har brädfodring med täckribbor. Båda delarna är rödmålade. Foderbrädena och karmarna till de T-formade fönstren är vita. Byggnaden ligger längre bort från vägen och bildar ett landskapselement i det öppna landskapet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus peltikatolla, rakennettu 1933. Lohkokivistä rakennettu sokkeli. Puiset ulkorakennukset vuodelta 1933, pärekatto, kunnostettu myöhemmin. Tilaan kuuluu 1,5 ha viljeltyä maata ja 4,5 ha metsää. Talot on rakentanut kirvesmies Albin Rönns, synt. 1911, talonpoika Abraham ja Sofia (Rönnholm) Rönnsin poika. Hårrback Abbisiin kuulunut pikkumökki, rakennettu 1930-luvun lopussa. Pellon ja metsän ympäröimä. Pikkumökki sijaitsee erikoisessa ympäristössä, jossa kaikki vanhat talot ovat vapaa-ajanasuntoja ja suurin osa omistajista asuu Ruotsissa.

Nykytila:
Asuinrakennusta on ylläpidetty hyvin, ja se on säilyttänyt alkuperäispiirteensä ilman suuria muutoksia viime vuosikymmenten ajan. Kaksikerroksisen asuinrakennuksen satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Risaliittimaisen kuistiosan julkisivu on vaakaverhottu rakennuksen päämassan ollessa peiterimaverhottu, molemmat ovat kuitenkin punaiseksi maalattu. Peitelaudat sekä T-puiteikkunoiden karmit ovat valkoiset. Tiestä kauempana sijaitseva rakennus muodostaa avonaisessa maisemassa maisemallisen elementin.

46




Inventeringsnummer/inventointinumero: 46
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1933
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla bastubyggnaden har sadeltak i filt, betongsockel och rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörren är brun. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pienessä saunarakennuksessa on huopaverhottu satulakatto, betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen karmit ja peitelaudat ovat valkoiset ja ovi ruskea. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

46




Inventeringsnummer/inventointinumero: 46
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1933
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och en ställvis hög sockel i betong. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och gulmålade dörrar. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Den långsmala ekonomibyggnaden är väl underhållen och har bevarat sina ursprungliga drag.

## Kuvaus

Hirsirakenteisessa talousrakenteessa paikoittain korkea betonisokkeli. Rakennuksessa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous ja keltaiset ovet. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset, ja satulakatolla on aaltopeltikate. Pitkänomainen talousrakennus on hyvin ylläpidetty ja säilyttänyt alkuperäispiirteitään.

47




Inventeringsnummer/inventointinumero: 47
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1921
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarad bostadsbyggnad som representerar 1920-talets byggnadstradition. Tillsammans med gårdsplanen bildar den ett landskapselement vid Öjtået.

Hyvin säilynt 1920-luvun rakennusperinnettä edustava asuinrakennus, joka pihapiireineen on maisemallinen elementti Öjtåetin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1921 av stock med plåttak, sockel av kilad sten, bestående av 4 rum och kök, renoverat 1957. Uthusen byggda 1933 av trä, tegel med pärttak, senare renoverat och fått flåttak. Lägenheten består av 0,5 ha odlad jord och 5 ha skog. Husen byggda av bonden Karl Ehn, gift med Adelina (Klavas). Huset står i den speciella miljön som avfolkats och flyttat till Sverie. Omges av gammal åkermark och skog.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har underhållits väl. Den har inte just ändrats under de senaste årtiondena. Byggnaden har T-formade fönster och i den mellertsta delen av huvudmassan finns en farstukvist i två våningar. Huset har sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Sockeln består av kilad sten som reparerats med betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Landskapselement längs Öjtået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen talo peltikatolla, rakennettu 1921. Lohkokivistä rakennettu sokkeli, 4 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1957. Puiset ja tiiliset ulkorakennukset, joissa pärekatto, rakennettu 1933. Kunnostettu myöhemmin ja katto vaihdettu peltiin. Tilaan kuuluu 0,5 ha viljeltyä maata ja 5 ha metsää. Talon rakentanut talonpoika Karl Ehn, vaimo Adelina (Klavas). Talo seisoo erikoisessa ympäristössä, joka on autioitunut ja omistajat muuttaneet Ruotsiin. Ympäristössä vanhaa peltomaata ja metsää.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on hyvin ylläpidetty, eikä siihen ole viime vuosikymmenien aikana tehty juurikaan muutoksia. Rakennuksessa on T-puiteikkunat, ja sen päämassan keskiosasta erkanee kaksikerroksinen kuistiosa. Talon satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja sen sokkeli on betonilla paikattua lohkokiveä. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Rakennus on maisemallinen elementti Öjtåetin varrella.

47




Inventeringsnummer/inventointinumero: 47
Adress/osoite: Öjtåret
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1933
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har stockstomme och sadeltak som är täckt med korrugerad plåt. Rödmålad brädfodring med täckribbor och sockel i sten. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Dörren är gul. Byggnaden är i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Pienimuotoisessa hirsirakenteisessa piharakennuksessa on aaltopeltikatteinen satulakatto, punainen peiterimaverhous ja kivisokkeli. Rakennuksen peitelaudat ovat valkoiset ja ovi keltainen. Rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

47




Inventeringsnummer/inventointinumero: 47
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1933
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden bildar ett landmärke vid Öjtået och är i hyfsat skick men är i behov av en del underhåll. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och vita foderbräden. Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Grunden vilar på hörnstenar.

## Kuvaus

Öjtåetin varteen maamerkkimäisesti asettuva talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran ylläpitoa. Rakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja valkoiset peitelaudat. Sen satulakatolla on aaltopeltikate, ja sen perustus lepää nurkkakivien päällä.

47




Inventeringsnummer/inventointinumero: 47
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden är gulmålad och har brädfodring med täckribbor och sadeltak i korrugerad plåt. Byggnaden har en sockel i sten och hela byggnaden är i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Kauttaaltaan vaaleaksi maalatussa piharakennuksessa on peiterimaverhous ja aaltopeltikatteinen satulakate. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja koko rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 48
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1923
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet som bevarat sina ursprungliga drag. Lokalt sett exceptionellt utseende.

Alkuperäispiirteensä säilyttänyt ja paikallisesti poikkeuksellinen 1920-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshus byggt 1923 med somme av stock och en takkonstruktion som är speciell med plåttäckt mansardtak med fotrännor, 3 rum och kök. Uthusen byggda 1936 av trä med pärttak, senare renoverade. Lägenheten består av odlad jord 2 ha och 4 ha skog. Huset står i en miljö i Norra Replot som avfolkats till Sverige. Omges av gammal åkermark och skog.

Nuvarande skick:
Den L-formade bostadsbyggnaden har ett mansardtak i grön maskinfalsad plåt, vilket är ovanligt i trakten. I vinkeln finns en farstukvist i 1,5 våning. Framför den finns ett litet tak över ingången. Den ljusa brädfodringen med täckribbor är i behov av en del reparation. Huset har en sockel i betong. Fönstren har många rutor. Byggnaden och dess gårdsplan ligger tätt intill ändan av Öjtået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen asuinrakennus vuodelta 1923. Erikoinen kattorakenne, jossa peltinen mansardikatto ja jalkarännit, 3 huonetta ja keittiö. Puiset ulkorakennukset vuodelta 1936, pärekatto, kunnostettu myöhemmin. Tilaan kuuluu 2 ha viljeltyä maata ja 4 ha metsää. Talo sijaitsee Raippaluodon pohjoisosassa, joka on autioitunut omistajien muutettua Ruotsiin. Ympäristössä vanhaa peltomaata ja metsää.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa L-mallisessa asuinrakennuksessa on paikallisesti poikkeuksellinen vihreällä konesaumatulla pellillä päällystetty mansardikatto. Rakennuksen taitteessa on puolitoistakerroksinen kuistiosa, jonka edessä on pieni sisäänkäyntikatos. Julkisivun vaalea peiterimaverhous kaipaisi jonkin verran kunnostusta. Talon sokkeli on betonia, ja ikkunat moniruutuisia. Rakennus pihapiireineen sijoittuu tiiviisti Öjtåetin päätteeseen.

48




Inventeringsnummer/inventointinumero: 48
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden är uppförd i rundstock och har sadeltak i plåt. Byggnaden är i bra skick och har långa knutar.

## Kuvaus

Pienessä pyöröhirsirunkoisessa talousrakennuksessa on peltiverhottu satulakatto. Rakennus on hyväkuntoinen, ja siinä on pitkät nurkkasalvokset.

48




Inventeringsnummer/inventointinumero: 48
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1936
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonominbyggnaden har en hög sockel i sten och sadeltaket är täckt med plåt. Byggnaden har fönster med många rutor och framsidan av huset har en brun skjutdörr. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. På baksidan av huset finns en liten rödmålad tupp med stående panel. Huset är i bra skick och välhållet.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on korkea kivijalka ja satulakatolla peltikate. Rakennuksessa on moniruutuikkunat ja etujulkisivulla ruskea liukuovi. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Talon takajulkisivun puolella on pieni pystyverhottu punainen käymälä. Rakennus on hyvin ylläpidetty ja hyväkuntoinen.

48




Inventeringsnummer/inventointinumero: 48
Adress/osoite: Öjtåret
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1936
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Symmetrisk ekonomibyggnad med trästomme som har två bruna dörrar och bruna gavelluckor. I mitten av byggnaden finns en stor röd skjutdörr. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnade har tak i korrugerad plåt. Huset är i bra skick och välhållet.

## Kuvaus

Symmetrisessä puurakenteisessa talousrakennuksessa on kaksi ruskeaa ovea ja ruskeat päätyluukut. Rakennuksen keskellä on suuri punainen liukuovi. Julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen satulakatolla on aaltopeltikate. Talousrakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

48




Inventeringsnummer/inventointinumero: 48
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya bastubyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt. Det ena takfallet är längre än det andra. Gårdsbyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vitmålade och dörren är röd. Vid ingången finns en öppen terrass.

## Kuvaus

Uudessa saunarakennuksessa on aaltopellillä katettu satulakatto, jonka toinen lape on toista pidempi. Rakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset ja ovi punainen. Rakennuksen sisäänkäynnin edessä on avoin terassi.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 49
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1936
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarat och representativt bostadshus från 1930-talet. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt ja edustava 1930-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä paikallista rakentamisperinnettä edustava talousrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Ursprungligen hemma från granngården Hårrback Abbis. Son i huset byggde gården 1936 ock levde som småbrukare tills familjen flyttade till Sverige. Huset byggt av Edvard Rönns. Miljön omges av gammal åkermark ock skog.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i 1,5 våning som tilläggsisolerats under de senaste 20 åren. Av denna orsak ligger fönstren numera indraget i fasaden. I övrigt har byggnaden bevarat sina ursprungliga drag väl och den har en sockel i kilad sten och T-formade fönster. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Huset har sadeltak i plåt och den låga farstukvisten har en böljande takform.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alun perin kotoisin naapuritalosta nimeltään Hårrback Abbis. Poika rakensi talon 1936 ja toimi pienviljelijänä, kunnes perhe muutti Ruotsiin. Talon on rakentanut Edvard Rönns. Ympäristössä vanhaa peltomaata ja metsää.

Nykytila:
Puolitoistakerroksiseen asuinrakennukseen on tehty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisäeristystä, minkä vuoksi ikkunat sijoittuvat nykyään syvemmälle rungossa. Muuten rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteitään, ja siinä on lohkokivisokkeli sekä T-puiteikkunat. Rakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Talon satulakatolla on peltikate, ja sen matalassa kuistiosassa on polveileva kattolinja.

49




Inventeringsnummer/inventointinumero: 49
Adress/osoite: Öjtået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Långsmal ekonomibyggnadsrad med stockstomme som skulle vara i behov av lite underhåll. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och gulmålade dörrar. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln består av sten. Byggnaden representerar lokal byggnadstradition.

## Kuvaus

Pitkänomainen hirsirunkoinen talousrakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa. Rakennuksessa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja ovet ovat keltaiset. Sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on peltikate. Rakennus edustaa hyvin paikallista rakentamisperinnettä.

50




Inventeringsnummer/inventointinumero: 50
Adress/osoite: Byhamnvägen 49
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1873
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Landskapsmässigt betydelsefullt. På gårdsplanen står en representativ ekonomibyggnadsrad.

Alkuperäisestä muuttunut maisemallinen 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä edustava talousrakennusrivi.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1873 med en stomme av stock, pärttak och sockel av kilad sten. Bestående av 2 rum och 2 kök(?). Renoverad 1930, försedd med plåttak, även renoverad på 1970-talet då bla. fönstren bytts ut. Uthusen byggda 1921 av trä med pärttak, renoverade 1958 då de fick plåtbeläggning. LÄgenheten består av 2,5 ha odlad jord och 75,5 ha skog. Har hört till samma släkte sedan 1850-talet. Står på en ås mitt i byn intill vägen till stranden, omges av åkermark och gammal bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och dess ursprungliga utseende har förändrats. Byggnaden har inte ändrats under de senaste 20 åren, men i dess ena hörn har man byggt en öppen terrass. Byggnaden har sadeltak och brunt maskinfalsat plåttak. Huvudfasaden har en bred farstukvist i en våning. Byggnaden har en sockel i tegelblock. Fönstren är nya. Fasaden har gulmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är välhållen och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus pärekatolla, rakennettu 1873. Lohkokivistä rakennettu sokkeli. 2 huonetta ja 2 keittiötä (?). Kunnostettu 1930, peltikatto asennettu. Kunnostettu myös 1970-luvulla, jolloin mm. ikkunat vaihdettu. Ulkorakennukset rakennettu vuonna 1921, pärekatto vaihdettu peltikattoon vuonna 1958 tehdyn kunnostuksen yhteydessä. Tilaan kuuluu 2,5 ha viljeltyä maata ja 75,5 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1850-luvulta asti. Sijaitsee selänteellä keskellä kylää, rantaan vievän tien varrella, peltojen ja vanhan asutuksen ympäröimänä.

Nykytila:
Alkuperäisestä muuttuneeseen kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole tehty viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana suuria muutoksia, mutta rakennuksen kulmaan on tehty avonainen terassi. Satulakattoisessa rakennuksessa on ruskea konesaumattu peltikate, ja sen pääjulkisivulla on leveä, yksikerroksinen kuistiosa. Rakennuksen sokkeli on tiiliharkkoa, ja sen ikkunat on uusittu. Julkisivussa on keltainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyvin ylläpidetty ja maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

50






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 50
Adress/osoite: Byhamnvägen 49
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1921
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:


## Beskrivning

L-formad ekonomibyggnadsrad som utgör en välbehållen helhet. Byggnaden har sadeltak som är täckt med korrugerad plåt, rödmålad brädfodring med täckribbor och sockel i sten. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Fönstren har två rutor med en stående ribba i mitten.

## Kuvaus

L-mallinen talousrakennusrivi on hyvin säilynyt ja ylläpidetty kokonaisuus. Rakennuksessa on punainen peiterimaverhous, kivisokkeli ja aaltopeltikatteinen satulakatto. Ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Ikkunat ovat kaksiruutuiset yhdellä pystypuitteella.

51




Inventeringsnummer/inventointinumero: 51
Adress/osoite: Byhamnvägen 57
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1930-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1930-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1938 av bonden Abraham Vest, gift med Fredrika (Mattas). Bygdes a stock med plåttak, sockel av kilad sten. Uthusen byggda 1956 av trä. Lägenheten består av 4 ha odlad jord och 23 ha skog. Har tillhört till samma släkte sedan 1800-talet. Byggt på gammalt bosättningsställe intill Byhamnsvägen. Omgett av andra byggnaden intill skolan.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har inte ändrats mycket under de senaste 20 åren. Fasaden är i behov av en del underhåll. Byggnaden har en risalitliknande farstukvist och fönster med många rutor. Sadeltaket är täckt med grå maskinfalsad plåt. Rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden har en sockel i betong. Intill ingången har man byggt en öppen terrass. Byggnaden syns knappt från vägen trots att den ligger vid Byhamnvägen eftersom den är omgiven av ett tätt buskage.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1938, rakentanut talonpoika Abraham Vest, vaimo Fredrika (Mattas). Rakennettu hirrestä, peltikatto. Lohkokivestä rakennettu sokkeli. Ulkorakennukset rakennettu puusta vuonna 1956. Tilaan kuuluu 4 ha viljeltyä maata ja 23 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta asti. Rakennettu vanhaan asutuspaikkaan Kyläsatamantien varrelle. Ympäristössä muita koulun viereisiä rakennuksia.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehty suuria muutoksia, ja sen julkisivu olisi pienen ylläpidon tarpeessa. Rakennuksessa on risaliittimainen kuisti ja moniruutuikkunat. Satulakatolla on harmaa konesaumattu peltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Karmit sekä peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja sisäänkäynnin viereen on rakennettu avoin terassi. Vaikka rakennus sijaitseekin Kyläsatamantien varrella, ei se ole juurikaan näkyvissä tieltä tiheän pensaskasvuston vuoksi.

51






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 51
Adress/osoite: Vestvägen 29
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1956
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och brädfodringen med täckribbor har målats röd. Med undantag av karmarna till de T-formade fönstren och knutbrädena har hela byggnaden målats röd. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on aaltopeltikatettu satulakatto ja peiterimaverhous. Valkoisia T-puiteikkunan karmeja ja nurkkalautoja lukuun ottamatta koko rakennus on maalattu punaiseksi. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi pientä ylläpitoa.

51




Inventeringsnummer/inventointinumero: 51
Adress/osoite: Byhamnvägen 57
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1956
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den böljande ekonomibyggnadsraden har renoverats någon sedan 1900-talet men den är fortfarande i behov av underhåll. Byggnaden har stockstomme som är delvis täckt av rödmålad brädfodring med täckribbor. Den öppna skärmtaksdelen har pulpettak och den slutna delen har sadeltak. Båda är täckta med plåt. Byggnaden har en sockel i betong och de låga fönstren har vita karmar.

## Kuvaus

Polveilevaa asuinrakennusriviä on kunnostettu jonkin verran 1900-luvun jälkeen, mutta se on edelleen ylläpidon tarpeessa. Hirsirunkoisessa rakennuksessa on osittain punainen peiterimaverhous. Katososassa on pulpettikatto ja umpiosassa satukalatto, joissa molemmissa on peltikate. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja matalissa ikkunoissa on valkoiset puitteet.

52






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 52
Adress/osoite: Vestvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
På gårdsplanen finns en ria i bra skick.

Pihapiirissä vanha hyväkuntoinen riihi.

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1870 för att röka fårkött i. Rökbastun ligger intill en stor bondgård, på åkermark med stengärdsgårdar runt.

Nuvarande skick:
Den gamla rökbastun har rivits. Den gamla rian är i bra skick och har reparerats. Sadeltak i plåt. Byggnadens stockstomme är synlig. Stockarna är röda, dörrarna gula och karmarna och foderbrädena är vita. Under årens lopp har byggnadens färg flagnat bort. Längs med hela byggnaden står ett skärmtak som byggts i trä.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Savusauna rakennettu 1870 lampaanlihan savustusta varten. Savusauna sijaitsee suuren maalaistalon vieressä, kiviaitojen ympäröimällä pellolla.

Vanha savusauna purettu. Vanha riihi on hyväkuntoinen ja kunnostettu. Satulakatolla on peltikate, ja runkohirret ovat julkisivussa näkyvissä. Hirret ovat punaiset, ovet keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset, mutta aikojen saatossa rakennuksen värit ovat kuluneet. Rakennuksen edessä on koko rakennuksen mitalta puurakenteinen ja -katteinen katos.

52




Inventeringsnummer/inventointinumero: 52
Adress/osoite: Vestvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1870
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den gamla rökbastun har rivits och på dess plats står en ny byggnad.

## Kuvaus

Vanha savusauna purettu, tilalla uudisrakennus.

53




Inventeringsnummer/inventointinumero: 53
Adress/osoite: Vestvägen 29
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1940
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1940-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Landskapsmässigt betydelsefullt element vid Vestvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1940-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Vestintien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1940 av John Höckert, gift med Edit (Vester). De bodde i huset framtill sin död. Liten tomt. Ligger öppet på åkermark intill en större bondgård.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad med två våningar. Vid den tidigare ingången som täckts med ett tak har man under de senaste 20 åren byggt en mutterformad tilläggsdel med valmat tak. Ingången har flyttats till sidan av den tidigare farstukvisten. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Den tidigare gröna brädfodringen med täckribbor är numera rödmålad. Byggnaden och dess gårdsplan bildar ett landskapselement vid Vestvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut John Höckert, vaimo Edit (Vester) vuonna 1940. He asuivat talossa kuolemaansa saakka. Pieni tontti. Sijaitsee avoimella peltomaalla, suuremman maalaistalon vieressä.

Nykytila:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen entisen pienen sisäänkäyntikatoksen kohdalle on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana rakennettu mutterikulmainen lisäosa, jossa on aumakatto. Sisäänkäynti on siirretty entisen kuistiosan sivulle. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja rakennuksen sokkeli on betonia. Ikkunat ovat uusitut, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Julkisivun ennen vaalean vihreä peiterimaverhous on nykyään punainen. Rakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Vestintien varrella.

53




Inventeringsnummer/inventointinumero: 53
Adress/osoite: Vestvägen 29
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den väl underhållna bastubyggnaden har sadeltak i plåt och rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita och sockeln är i betong. På sidan av byggnaden finns en takbelagd terrass. Dörren till den lilla ingångsdelen är gul och på taket står en skorsten i tegel.

## Kuvaus

Hyvin ylläpidetyssä saunarakennuksessa on peltiverhottu satulakatto ja punainen peiterimaverhous. Peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset, ja sokkeli on betonia. Rakennuksen sivulla on katettu terassi. Pienen sisäänkäyntiosan ovi on keltainen, ja katolla on tiilinen savupiippu.

53




Inventeringsnummer/inventointinumero: 53
Adress/osoite: Vestvägen 29
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong. Fasaden har brädfodring med täckribbor och är rödmålad. Dörrarna är gula. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Pitkänomainen talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi hieman ylläpitoa. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja sen satulakatolla on aaltopeltikate. Julkisivun peiterimaverhous on maalattu punaiseksi ja ovet keltaisiksi. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

53




Inventeringsnummer/inventointinumero: 53
Adress/osoite: Vestvägen 29
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Den nya höga gårdsbyggnaden har rödmålad plåtfodring i sidorna. Gavlarna har brädfodring med täckribbor och dörrarna är mörkgröna. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden har en sockel i betong.

## Kuvaus

Uudessa korkeassa piharakennuksessa on sivuilla punainen peltiverhous, päädyssä peiterilaverhous ja tummanvihreät ovet. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Rakennuksessa on betonisokkeli.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 54
Adress/osoite: Vestvägen 35
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1930-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Landskapsmässigt betydelsefullt element vid Vestvägen.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1930-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Vestintien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1938 av timmermannen Emil Vesterback, f. 1902, gift med Edit, f. 1912 (Wiik). Byggt av stock med plåttak, sockel av kilad sten, med 3 rum och kök. Tillbyggt på 1970-talet. Uthusen byggda 1958 av tellblock. Lägenheten består av 1,06 ha odlad jird och 5 ha skog. Har tillhört till samma släkt sedan början av 1800-talet. Barn: Ann Mari (f. 1938), gift med Paul Moliis (f. 1934). Byggt i norra Replot, omgivet av åkermark.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats kraftigt. Under de senaste 20 åren har inga ändringar gjorts. Byggnaden har två våningar och en tilläggsdel i en våning som sträcker sig ut kraftigt från sidan av farstukvisten som har två våningar. Byggnadens fönster har bytts ut och på grund av tilläggsisolering ligger de indraget i byggnadens fasad. Fasaden har en ljus stående fodring och karmarna och foderbrädena är bruna. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Sockeln till den ursprungliga byggnadsmassan består av kilad sten och tilläggsdelens sockel av betong. Byggnaden och dess gårdsplan bildar ett landskapselement vid Vestvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1938. Rakentanut kirvesmies Emil Vesterback, synt. 1902, vaimo Edit, synt. 1912 (Wiik). Rakennettu hirrestä, peltikatto, lohkokivistä rakennettu sokkeli, 3 huonetta ja keittiö. Laajennettu 1970-luvulla. Ulkorakennukset rakennettu telltiilistä vuonna 1958. Tilaan kuuluu 1,06 ha viljeltyä maata ja 5 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa 1800-luvun alusta alkaen. Rakennettu Raippaluodon pohjoisosaan, peltojen ympäröimä.

Nykytila:
Alkuperäisestä voimakkaasti muuttuneeseen asuinrakennukseen ei olla tehty muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on yksikerroksinen lisäosa, joka työntyy voimakkaasti ulkospäin kaksikerroksisen kuistiosan sivulta. Rakennuksen ikkunat on uusittu, ja lisälämmöneristyksen vuoksi ne ovat sisällä rakennuksen rungossa. Julkisivussa on vaalea pystyverhoilu, ja karmit sekä peitelaudat ovat ruskeat. Satulakatolla on konesaumattu peltikate. Alkuperäisen rakennusmassan sokkeli on lohkokiveä ja lisäosan betonia. Rakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Vestintien varrella.

54




Inventeringsnummer/inventointinumero: 54
Adress/osoite: Vestvägen 35
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1958
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden har en sockel som delvis är i sten och delvis i betong. Byggnaden är välhållen och har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita och dörrarna gula. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt.

## Kuvaus

L-mallisessa talousrakennuksessa on osittain kivisokkeli ja osittain betonisokkeli. Hyvin ylläpidetyn rakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Satulakatolla on konesaumattu peltikate.






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 55
Adress/osoite: Byhamnvägen 59
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Ekonomibyggnadsraden har ett historiskt värde som en del av områdets handelsutveckling. Gårdsplanen bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Ulkorakennusrivillä historiallisia arvoja osana alueen kaupankäynnin kehittymistä. Pihapiiri on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Ursprungliga uthusrad med bostad i ena änden blev butik i slutet av 1910-talet. Mynttis butik verkade i huset en tid. Köptes sedan 1932 av Valdemar Lassila som for till Amerika. Under krigsåren bodde kyrkvård Alvar Lassila i huset. Valdemar bytte namn i Amerka till Laselle för att det var lättare att uttala för dem. Han kom hem i slutet på 1940-talet och gifte sig och byggde ett nytt hus. Står mitt i byn intill skolan, omgiven av andra hus.


Nuvarande skick:
Historisk uthusrad som genomgått förändringar under de senaste 20 åren. Framför bostadsdelen har man byggt en terrass och ett tak ovanför ingången. Den gamla skjutdörren har flyttats och dess öppning har gjorts om till en vägg med fönster. Byggnaden har en sockel i sten med undantag av den nya delen där sockeln är i betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita och dörrarna bruna. Byggnadens bostadsdel har T-formade fönster men i övrigt har fönstren stående bågar. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Byggnaden är välhållen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alkuperäinen ulkorakennusrivi, jonka päässä asunto. Muutettiin kaupaksi 1910-luvun lopussa. Talossa toimi jonkin aikaa Myntin kauppa. Vuonna 1932 talon osti Valdemar Lassila, joka muutti myöhemmin Amerikkaan. Sotavuosina talossa asui kirkkoväärti Alvar Lassila. Amerikassa Valdemar muutti sukunimensä muotoon Laselle, koska nimi oli helpompi lausua. Hän palasi kotiin 1940-luvun lopussa, meni naimisiin ja rakensi uuden talon. Sijaitsee koulun vieressä keskellä kylää, muiden talojen ympäröimänä.

Nykytila:
Historiallinen ulkorakennusrivi on kokenut muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Asuinosan eteen on rakennettu terassi ja sisäänkäyntikatos, vanha liukuovi on siirretty, ja sen jättämä aukko on täytetty ikkunalliseksi seinäksi. Rakennuksessa on kivisokkeli lukuun ottamatta uutta seinäosaa, jossa sokkeli on betonia. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset ja ovet ruskeat. Rakennuksen asuinosassa on T-puiteikkunoita, mutta muuten ikkunat ovat pystypuitteelliset. Satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Rakennus on hyvin ylläpidetty.

55




Inventeringsnummer/inventointinumero: 55
Adress/osoite: Byhamnvägen 59
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1940
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:






11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden från 1940-talet har en sockel i betong, ljusblå brädfodring med täckribbor och sadeltak i tegel. Byggnaden har 1,5 våning och på båda sidorna finns en låg farstukvist. Fönstren har stående bågar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är välhållen och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

1940-luvun asuinrakennuksessa on betonisokkeli, vaalean sininen peiterimaverhous ja tiilikatteinen satulakatto. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on molemmin puolin matala kuistiosa, ja rakennuksen ikkunat ovat pystypuitteellisia. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiseksi maalattuja. Rakennus on hyväkuntoinen ja maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 56
Adress/osoite: Byhamnvägen 61
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1920
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan bildar en landskapsmässigt betydelsefull och representativ helhet från 1920-talet vid Byhamnvägen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1920-luvun asuinrakennus on pihapiireineen maisemallinen kokonaisuus Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Karl Lassila som sedan emigrerade till Amerika. Köptes av hans bror Johan Lassila som bodde i huset hela sitt liv. Han försörjde sig som småbrukare och fiskare. Huset renoverat 1990 och fönster bytt, kvisten byggd på 1950-talet. Huset byggt på en backe mitt i byn intill skolan. Omges av andra gamla, nya hus.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad med två våningar som förblivit oförändrad under de senaste 20 åren. Byggnadens huvudmassa har en sockel i kilad sten och den nyare farstukvisten har en sockel i betong. Fönstren har huvudsakligen sex rutor. Fönsterbågarna, karmarna och foderbrädena är bruna. Sadeltaket består av brun maskinfalsad plåt. Fasaden har ljus liggande panel. Byggnaden är välhållen och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Karl Lassila, joka muutti myöhemmin Amerikkaan. Talon osti hänen veljensä Johan Lassila, joka asui talossa koko elämänsä. Hän oli pienviljelijä ja kalastaja. Talo kunnostettu 1990 ja ikkunat vaihdetty. Kuisti rakennettu 1950-luvulla. Talo on rakennettu mäelle keskelle kylää, koulun viereen. Muiden vanhojen ja uusien talojen ympäröimä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on pysynyt ennallaan viimeisten kahden vuosikymmenen ajan. Rakennuksen päämassan sokkeli on lohkokiveä ja uudemman kuistiosan betonia. Ikkunat ovat pääosin kuusiruutuisia, niiden puitteet, karmit sekä peitelaudat ovat ruskeita. Satulakatolla on ruskea konesaumattu peltikate, ja julkisivussa on vaalea vaakaverhous. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

56




Inventeringsnummer/inventointinumero: 56
Adress/osoite: Byhamnvägen 61
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden med trästomme har röd plåtfodring i sidorna och skärmtaksdelen. Vid ingången består fodringen av liggande panel. Byggnaden har ett mörkt pulpettak i plåt. Sockeln består av hörnstenar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Pienessä puurunkoisessa piharakennuksessa on sivuilla sekä katososassa punainen peltiverhous ja sisäänkäynnin kohdalla peiterimaverhous. Rakennuksessa on tumma, peltiverhottu pulpettikatto, ja nurkkakivisokkeli. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

56




Inventeringsnummer/inventointinumero: 56
Adress/osoite: Byhamnvägen 61
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak i svart korrugerad plåt och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden har en sockel i betong. Gårdsbyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Satulakattoisessa talousrakennuksessa on musta aaltopeltikate ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous, Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennuksen sokkeli on betonia. Piharakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

56




Inventeringsnummer/inventointinumero: 56
Adress/osoite: Byhamnvägen 61
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala och låga ekonomibyggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor, vitmålade karmar och foderbräden samt gulmålade dörrar. Byggnaden har ställvis en hög sockel i sten. Sadeltaket är klätt med plåt. I ändan av byggnaden finns ett skärmtak med pulpettak. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa ja matalassa talousrakennuksessa on punainen pystyverhous, keltaiset ovet ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Rakennuksessa on paikoin korkea kivisokkeli, ja sen satulakatolla on peltikate. Rakennuksen toisessa päädyssä on pulpettikattoinen katos. Talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi ylläpitoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 57
Adress/osoite: Byhamnvägen 63
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1933
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Historisk, representativ och landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Byhamnvägen. Skyddad i detaljplanen.

Historiallinen, edustava ja maisemallinen kokonaisuus Kyläsatamantien varrella. Suojeltu asemakaavassa.





11.12.2020

## Beskrivning


Byggnadshistoria:
Byggd som brandstation på 1930-talet, senare försedd med stora sidodörrar för brandbilarna. Ny station byggd i Replot 1987. Byggt centralt mitt i byn, omgiven av bostadshus.

Nuvarande skick:
Gammal brandstation som är skyddad i detaljplanen. Byggnaden är i bra skick och bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Byhamnvägen. Byggnaden består av en hög torndel och en lägre huvudmassa. Byggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnadens dörrar och luckorna i tornet är gula medan foderbräden och karmar är vita. Byggnaden har sadeltak och grönt maskinfalsat plåttak.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu paloasemaksi 1930-luvulla. Varustettu myöhemmin suurilla sivuovilla paloautoja varten. Uusi paloasema rakennettu Raippaluotoon vuonna 1987. Seisoo tyhjillään. Rakennettu keskeiselle paikalle kylään, ympäristössä asuinrakennuksia.

Nykytila:
Asemakaavassa suojeltu vanha paloasema on hyväkuntoinen ja maisemallinen kokonaisuus Kyläsatamantien varrella. Korkeasta torniosasta ja matalammasta päämassasta koostuvassa rakennuksessa on betonisokkeli ja punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Rakennuksen ovet ja tornissa olevat luukut ovat keltaiset peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Rakennuksessa on satulakatto, jolla on vihreä konesaumattu peltikate.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 58
Adress/osoite: Byhamnvägen 67
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag. Bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Byhamnvägen. Skyddad i detaljplanen.

Alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1800-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella. Asemakaavassa suojeltu.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Valdemar Laselle (Lassila) hemma från huset bodde där innan han 1932 for till Amerika, kom hem i slutet på 1940-talet. Byggt av Valdemars föräldrar: Amanda från Björkasis och pappan Alvar. Mamman Amanda försörjade sig på att sy kläder. Byggd på en backe längs med Byhamnvägen, intill många andra 1800-tals hus. Vackert beläget mitt i byn.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och är i behov av underhåll. Rödmålad brädfodring med täckribbor och sockel i kilad sten. Den låga farstukvisten med dubbla takåsar har fönster med många rutor. Huvudmassan har T-formade fönster. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt och karmarna och brädfodringen är vita. Den skyddade byggnaden har inte ändrats sedan 1990-talet och den bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talosta kotoisin ollut Valdemar Laselle (Lassila) asui talossa, kunnes muutti Amerikkaan vuonna 1932. Palasi kotiin 1940-luvun lopussa. Talon on rakentanut Valdemarin vanhemmat: Amanda Björkasista ja isä Alvar. Äiti Amanda hankki elantonsa ompelemalla vaatteita. Rakennettu mäelle Kyläsatamantien varteen, monen muun 1800-luvun talon viereen. Kaunis sijainti keskellä kylää.

Nykytila:
Ylläpitoa kaipaavassa puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja lohkokivisokkeli. Matalassa kaksiharjaisessa kuistiosassa on moniruutuikkunat ja päämassassa T-puiteikkunat. Satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate, ja talon karmit sekä peitekate ovat valkoiset. Suojeltua rakennusta ei ole muutettu 1990-luvun jälkeen, ja se muodostaa maisemallisen elementin Kyläsatamantien varrella.

58




Inventeringsnummer/inventointinumero: 58
Adress/osoite: Byhamnvägen 67
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har röd brädfodring med täckribbor, sadeltak som är täckt med plåt och en sockel i sten. Byggnadens karmar och foderbräden är vita. Dörrarna har varit gröna men färgen har flagnat bort under årens lopp. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pienimuotoisessa piharakennuksessa on punainen peiterimaverhous, kivisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset, ja sen ovet ovat olleet vihreät, mutta väri on ajan saatossa kulunut irti. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi ylläpitoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 59
Adress/osoite: Simostået 33
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som ändrats sedan 1920-talet. En landskapsmässigt betydelsefull helhet. På gårdsplanen finns representativa ekonomibyggnader.

Alkuperäisestä muuttunut 1920-luvun asuinrakennus. Maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Pihapiirissä edustavia talousrakennuksia.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1928 i stock med plåttak med 3 rum och 2 kök. Uthusen byggda 1928 av sten/stock med pärttak, allt renoverat 1947. Lägenheten består av 19 ha varav 2,5 ha odlad jord och 16,5 ha skog. Har tillhört till samma släkte sedan 1916. Bonden Isak Rönn, gift med Emma, f. Kock, byggde huset. Intill huset har det byggts upp ett kommunalt bostadsområde med radhus och egnahemshus.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och T-formade fönster och ljusgul brädfodring med ribbor. Fönsterbågarna är rödbruna och karmarna och foderbrädena är vita. På baksidan av byggnaden finns en tidigare farstukvist i en våning med dubbel takås. På de andra sidan av huset finns en tilläggsdel som sträcker sig längs med hela huset. Ingången har flyttats till denna del. Byggnaden har huvudsakligen förblivit oförändrad under de senaste 20 åren men ovanför ingången har man byggt ett sadeltak. Byggnaden har sadeltaket som är täckt med röd maskinfalsad plåt. Byggnaden har en sockel i kilad sten. Byggnaden är välhållen och skapar ett landskapselement vid Simostået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirakenteinen asuintalo vuodelta 1928, peltikatto, 3 huonetta ja 2 keittiötä. Ulkorakennukset rakennettu kivestä/ hirrestä 1928, peltikatto. Kunnostettu kokonaan 1947. Tilaan kuuluu 19 ha maata, josta 2,5 ha viljeltyä maata ja 16,5 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1916. Talonpoika Isak Rönn, vaimo Emma, synt. Kock, rakensivat talon. Talon viereen on rakennettu kunnan kaavoittama asuinalue, jossa on rivitaloja ja omakotitaloja.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on T-puiteikkunat ja vaalean keltainen peiterimaverhous. Ikkunoiden puitteet ovat punaruskeat ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennuksen takapuolella on yksikerroksinen ja kaksiharjainen entinen kuisti, ja rakennuksen toiselle puolelle on rakennettu koko rakennuksen levyinen yksikerroksinen lisäosa, jossa on nykyinen sisäänkäynti. Rakennus on pysynyt pääpiirteittään ennallaan viimeiset kaksikymmentä vuotta, mutta sisäänkäynnin yläpuolelle on rakennettu satulakattoinen katos. Rakennuksen kaikilla satulakatoilla on punainen konesaumattu peltikate. Rakennuksen sokkeli on lohkokiveä. Rakennus on maisemallinen ja hyvin ylläpidetty maisemallinen elementti Simonraitin varrella.

59






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 59
Adress/osoite: Simostået 33
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden vilar på hörnstenar och har rödmålad brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna gula. Byggnadens ena gavel har en sockel i kilad sten och låga fönster.

## Kuvaus

Nurkkakivillä lepäävässä L-mallisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja peltikatettu satulakatto. Hyväkuntoisen rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat valkoiseksi maalatut ja ovet keltaiset. Rakennuksen toisessa päädyssä on korkea lohkokivisokkeli ja matalat ikkunat.

59




Inventeringsnummer/inventointinumero: 59
Adress/osoite: Simostået 33
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla bodbyggnaden i stock är välbevarad och en lokalt sett ovanlig byggnad. Byggnaden har en sockel i kilad sten, en röd fasad och sadeltak i plåt. Dörren är gul och karmarna och foderbrädena vita. Trots att byggnaden med korstimrade knutar är väl underhållen har målfärgen på fasaden ställvis nötts bort.

## Kuvaus

Pieni hirsinen aittarakennus on hyvin säilynyt ja paikallisesti harvinainen rakennus. Rakennuksessa on lohkokivisokkeli, punainen julkisivu ja peltikatettu satulakatto. Ovi on keltainen ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Vaikka pitkänurkkainen rakennus on hyvin ylläpidetty, on sen julkisivumaali paikoittain kulunut julkisivupinnasta.

60




Inventeringsnummer/inventointinumero: 60
Adress/osoite: Simostået 37
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1944
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1940-talet som skiljer sig från den lokala stilen.

Paikallisesta poikkeava 1940-luvun asuinrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset började byggas 1944 av Karl Erik Ståhl. Gården ligger intill kommunens planeområde, omges av åke.

Nuvarande skick:
Fasaden till bostadsbyggnaden i två våningar har rappats grå och byggnaden har en sockel i betong. Byggnaden är i bra skick och fönstren har stående bågar med vita effekter i kanterna. Ovanför farstukvisten med sadeltak står en fronton. Byggnadens huvudmassa har sadeltak i röd maskinfalsad plåt. Byggnaden har inte ändrats under de senaste årtiondena och tack vare sin rappade fasad utgör den en lokalt sett ovanlig bostadsbyggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon rakentaminen aloitettiin 1944. Rakentaja Karl Erik Ståhl. Talo sijaitsee kunnan kaava-alueen vieressä, ympäristössä peltoa.

Nykytila:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen julkisivu on rapattu harmaaksi, ja siinä on betonisokkeli. Hyväkuntoisen rakennuksen ikkunat ovat pystypuitteisia, ja niiden sivuilla on valkoiset tehosteet. Satulakattoisen kuistiosan päällä on frontoni, ja rakennuksen satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate. Rakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se onkin julkisivurappauksensa ansiosta paikallisesta rakentamistavasta poikkeava asuinrakennus.

60




Inventeringsnummer/inventointinumero: 60
Adress/osoite: Simostået 37
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Lång ekonomibyggnad med sadeltak som är täckt med plåt och har en sockel i betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gröna och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen satulakatolla on peltikate, ja sen sokkeli on betonia. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovaet ovat vihreät peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

61




Inventeringsnummer/inventointinumero: 61
Adress/osoite: Simostået 55
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1916
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som ändrats sedan 1900-talet. Byggnaden bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Simostået.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Simonraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Det ursprungliga huset brann ner 1915. På samma grund byggde Abraham Öster 1916-18 ett nytt bostadshus i stock på den gamla grunden. Ursprungligen litet avsides i Norra Replot, men kommunens planeområde har kommit som grannar.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har sadeltak och den tidigare maskinfalsade plåten har bytts ut mot svart profilplåt. Byggnaden är välhållen och ett öppet terrassområde har byggts runt ingången efter 1990-talet. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden har 1,5 våning och fönster med många rutor. Ovanför farstukvisten som har en våning finns en utbyggd altan. Huset är i bra skick och har en sockel i betong. Byggnaden och dess gårdsplan med stenmurar bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Simostået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alkuperäinen talo paloi 1915. Abraham Öster rakensi samojen perustusten päälle uuden talon vuosina 1916–1918. Sijainnut alun perin hieman syrjässä Raippaluodon pohjoisosassa, mutta kunnan kaava-alueen myötä alueelle on tullut naapureita

Nykytila:
Satulakattoisen asuinrakennuksen aiempi konesaumattu peltikate on vaihdettu mustaan profiloituun peltikatteeseen. Rakennus on hyvin ylläpidetty, ja sen sisäänkäynnin ympärille on 1990-luvun jälkeen rakennettu avoin terassialue. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Puolitoistakerroksisen rakennuksen ikkunat ovat moniruutuisia, ja sen yksikerroksisen kuistiosan päällä on laajennettu altaani. Hyväkuntoisen talon sokkeli on betonia. Rakennus pihapiirin kiviaitoineen on maisemallinen elementti Simonraitin varrella.

61




Inventeringsnummer/inventointinumero: 61
Adress/osoite: Simostået 55
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya L-formade ekonomibyggnaden har en sockel i betong och rödmålad stående brädfodring. Sadeltaket består av till hälften svart och till hälften omålad plåt. Dörrarna till byggnadens garagedel, karmarna och foderbrädena är vita. I den andra delen av byggnaden är dörrarna mörkbruna.

## Kuvaus

Uudessa L-mallisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen pystyverhous. Satulakatolla on puoliksi musta ja puoliksi maalaamaton peltikate, ja rakennuksen autotalliosan ovet, karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Toisessa rakennusosassa ovet ovat tummanruskeat.

61




Inventeringsnummer/inventointinumero: 61
Adress/osoite: Simostået 55
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

På gården finns en liten rund bod i rundstock som har brädtak och saknar sockel. Stockarna till byggnaden som har sadeltak är obehandlade, korstimrade knutar. Ekonomibyggnaden är i bra skick och saknar sockel.

## Kuvaus

Pienessä pyöröhirsisessä aitassa on lautakatto ja maanvarainen perustus. Satulakattoisen rakennuksen hirret ovat käsittelemättömiä ja pitkänurkkaisia. Maanvarainen talousrakennus on hyväkuntoinen.

62




Inventeringsnummer/inventointinumero: 62
Adress/osoite: Byhamnvägen 83
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet på landskapsmässigt betydelsefull plats längs Byhamnvägen. Byggnaden är i dåligt skick.

Huonokuntoinen 1800-luvun asuinrakennus maisemallisella paikalla Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Ditflyttad i mitten av 1850-talet varit i släktens ego hela tiden. På 1950-talet renoverades huset och fick plåttak, ny kvist samt korskantarna sågades bort, endast en finns kvar på backsidan. Huset är av gammal typ som är utlagd uppåt. Speciell takkonstruktion som är gjord av "trodor" som går från väggbandet upp till taknocken, dessa är beklädda med näver som sedan bekläts med pärtor. Lägenheten består av 12,24 ha varav 1,24 odlad jord och 11 ha skog. Har tillhört till samma släkte sedan 1800-talet. Ligger på en kulle intill Byhamnvägen, gammal plats för boende i Replot. Omges av en miljö av gamla hus.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden i två våningar har inte underhållits under de senaste årtiondena och är i behov av renovering. Sadeltaket är täckt med plåt som ställvis rostat. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har en sockel i betong. Farstukvisten har en våning och fönster med många rutor. Fönstren i byggnadens huvudmassa är T-formade. Dörren är mörkbrun och karmarna och foderbrädena vita. Bostadsbyggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats längs Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Siirretty paikalle 1850-luvun keskivaiheilla. Ollut jatkuvasti suvun omistuksessa. 1950-luvulla talo kunnostettiin ja sai peltikaton, uuden kuistin ja ristinurkat sahattiin pois, ainoastaan yksi jäljellä talon takana. Talo on vanhaa mallia, jossa ylöspäin viistot seinät. Erikoinen kattorakenne, jossa on asetettu riukuja seinän yläpuolelta harjaan asti. Nämä on peitetty tuohella ja päälle on asetettu päreet. Tilaan kuuluu 12,24 ha maata, josta 1,24 ha viljeltyä maata ja 11 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta asti. Sijaitsee mäellä Kyläsatamantien varrella, vanha asuinpaikka Raippaluodossa. Ympäristössä vanhoja taloja.

Nykytila:
Kaksikerroksista asuinrakennusta ei ole ylläpidetty viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se on vailla kunnostusta. Satulakatolla on paikoittain ruostunut peltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Rakennuksen sokkeli on betonia. Yksikerroksisen kuistiosan ikkunat ovat moniruutuisia ja päämassan ikkunat T-puiteikkunoita. Ovi on tummanruskea, ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Asuinrakennus sijaitsee maisemallisella paikalla Kyläsatamantien varrella.

62




Inventeringsnummer/inventointinumero: 62
Adress/osoite: Byhamnvägen 83
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnadsraden är tudelad och i dåligt skick. Den högre delen av byggnaden med stockstomme har en röd brädfodring med täckribbor och en lägre del som består av ofodrad och omålad stock. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Sadeltak i plåt. Den lägre delen av byggnaden har en hög sockel i kilad sten. Byggnaden kantar Backkärrvägen men inte på ett representativt sätt.

## Kuvaus

Kaksiosainen talousrakennusrivi on huonokuntoinen ja vailla ylläpitoa. Hirsirakenteisen rakennuksen korkeammassa osassa on punainen peiterimaverhous ja matalampi osa on verhoilematonta ja maalaamatonta hirttä. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä nurkkalaudat valkoiset. Satulakatoilla on peltikate, ja matalammassa rakennusosassa on korkea lohkokivisokkeli. Rakennus reunustaa Backkärrvägeniä maisemallisesti, mutta ei edustavasti.

63




Inventeringsnummer/inventointinumero: 63
Adress/osoite: Backkärrvägen 2
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1913
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ och arkitektoniskt intressant bostadsbyggnad från början av 1900-talet. På landskaplig gårdsplanen finns en representativ ekonomibyggnad.

Edustava ja arkkitehtonisesti mielenkiintonen 1900-luvun alun asuinrakennus. Maisemallisessa pihapiirissä edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1913 av Herman Edvard Lassila. Stommen i stock i 2 våningar med sadeltak av falsadplåt. Uthusen byggda 1930 av tegel, tra med pärttak,. Renoverat 1958. Lägenheten består av 16 ha varav odlad jord 3 ha och 13 ha skog. Har funnits i släktens ägo sedan 1913. Byggt centralt intill Byhamnvägen, omges av åkermark, samt gammal bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har en vinklad farstukvist och är välhållen och representativ. Flera dekorativa detaljer. Huset har inte ändrats under de senaste årtiondena. Byggnaden har två våningar och T-formade fönster. Karmarna och foderbrädena är vita. Fasaden har en gul liggande brädfodring och gavlarna har lunettfönster. Sockeln består av kilad sten. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Tillsammans med ekonomibyggnaden bildar huset en landskapsmässigt betydelsefull helhet i korsningen mellan Byhamnvägen och Backkärrvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennuksen on rakentanut Herman Edvard Lassila vuonna 1913. Hirsirunko, 2 kerrosta, aumattu peltinen satulakatto. Ulkorakennukset rakennettu tiilestä ja puusta vuonna 1930, pärekatto. Kunnostettu 1958. Tilaan kuuluu 16 ha maata, josta 3 ha viljeltyä maata ja 13 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa vuodesta 1913. Rakennettu keskeiselle paikalle Kyläsatamantien varrelle, ympäristössä peltoa ja vanhaa rakennuskantaa.

Nykytila:
Hyvin ylläpidetyssä ja edustavassa vinkkelikuistisessa asuinrakennuksessa on useita koristeellisia yksityiskohtia, ja siihen ei ole viimeisten vuosikymmenten aikana tehty muutoksia. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on T-puiteikkunat, joiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Julkisivussa on keltainen vaakaverhous, ja päädyissä on lunetti-ikkunat. Sokkeli on lohkokiveä. Satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Rakennus muodostaa yhdessä talousrakennuksensa kanssa maisemallisen kokonaisuuden Kyläsatamantien ja Backkärrvägenin risteykseen.

63




Inventeringsnummer/inventointinumero: 63
Adress/osoite: Backkärrvägen 2
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den ena delen av den stora L-formade ekonomibyggnaden har en nedre del i tegel. Ovanpå den finns en rödmålad brädfodring med täckribbor som går runt den övriga byggnaden. Byggnaden är i bra skick och foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna gula. Byggnaden har sadeltak i svart plåt och en sockel i kilad sten.

## Kuvaus

Suurikokoisen L-mallisen talousrakennuksen toisessa osassa on tiilirunkoinen alaosa, jonka päällä on punainen peiterimaverhous, joka kiertää muutakin rakennusta. Hyväkuntoisen rakennukset ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on musta peltiverhous.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 64
Adress/osoite: Backkärrvägen 9
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Arkitektoniskt intressant bostadsbyggnad från början av 1900-talet som bevarat sina ursprungliga drag. En representativ ekonomibyggnad.

Alkuperäispiirteinen ja arkkitehtonisesti mielenkiintonen 1900-luvun alun asuinrakennus. Edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1914 i stock med sadeltak av plåt. Huset byggt av lotsen Anders Nabb, gift med Maria Amanda (Lassila). Lägenheten består av 8,5 ha varav 1,5 ha odlad jord och 7 ha skog. Huset byggt på en kulle omgett av åkermark, samt numera är kommunen planeområd utbyggt intill.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och en vinkelformad farstukvist. Byggnaden har bevarats oförändrad sedan 1990-talet och är för tillfället i behov av underhåll och renovering. Byggnaden har sadeltak i grön maskinfalsad plåt och T-formade fönster. Farstukvisten har ljus liggande brädfodring och huvudmassan en ljus brädfodring med täckribbor. Dörren är röd och karmarna och foderbrädena har varit ljusgröna men färgen har flagnat under årens gång. Arkitektoniskt intressant byggnad med stensockel. Bostadsbyggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats vid Backkärrvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1914 rakennettu hirsirunkoinen talo, jossa peltinen satulakatto. Talon on rakentanut luotsi Anders Nabb, vaimo Mari Amanda (Lassila). Tilaan kuuluu 8,5 ha maata, josta 1,5 ha viljeltyä maata ja 7 ha metsää. Talo rakennettu mäelle, ympäristössä peltoja. Talon vieressä sijaitsee nykyisin kunnan kaava-alue.

Nykytila:
Kaksikerroksinen, vinkkelikuistinen asuinrakennus on säilynyt muuttumattomana 1990-luvulta asti, ja on tällä hetkellä vailla ylläpitoa sekä kunnostuksen tarpeessa. Satulakattoisessa rakennuksessa on vihreä konesaumattu peltikate ja T-puiteikkunat. Kuistiosan julkisivussa on vaalea vaakaverhous ja päämassassa vaalea peiterimaverhous. Ovi on punainen, ja karmit sekä peitelaudat ovat olleet vaalean vihreitä, mutta ajan saatossa niistä on rapissut maali. Arkkitehtonisesti mielenkiintoisessa rakennuksessa on kivisokkeli. Asuinrakennus pihapiireineen sijaitsee maisemallisella paikalla Backkärrvägenin varrella.

64




Inventeringsnummer/inventointinumero: 64
Adress/osoite: Backkärrvägen 9
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i behov av underhåll och har ett sadeltak i korrugerad plåt, sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnadens dörrar är gula medan foderbräden och karmar är vita.

## Kuvaus

Kunnostusta kaipaavassa talousrakennuksessa on aaltopeltiverhottu satulakate, lohkokivisokkeli sekä punainen peiterimaverhous. Rakennuksen ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoisia.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 65
Adress/osoite: Öjastået 1
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1909
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Bildar ett landskapselement längs Öjastået.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1900-luvun alun rakennus. Sijaitsee maisemallisena elementtinä Öjanraitin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1909 i trä med plåttak försett med fotrännor med 3 rum och kök. Uthusen byggda 1910 av trä med pärttak, renoverade 1932 samt försett med plåttak. Bostadshuset renoverat 1952, har tillhört samma släkte sedan 1800-talet. Byggde av bonden (Evert Asp, gift med Ellen [Lund]. Byggd i den del av byn som ligger mot stranden till ursprungliga stora bondgårdar, numera även mycket ny bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostaden har två våningar och har ändrats kraftigt under de senaste tjugo åren. På framsidan har man byggt en takbelagd terrass som sträcker sig längs hela fasaden och hela byggnadens djup har utökats märkbart. På baksidan har man byggt en stor terrass och en balkong längs med hela huset. På framsidan kan man fortfarande se den ursprungliga farstukvisten och dess fönster men fönstren i den övriga byggnaden har bytts ut och de ligger indraget i fasaden eftersom huset tilläggsisolerats. Byggnaden har sadeltak och dess ursprungliga del har svart maskinfalsat plåttak. Tilläggsdelen har tak i svart profilplåt. Byggnaden har en ny sockel i betong. Huset och dess gårdsplan ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats vid Öjtået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo on rakennettu puusta vuonna 1909. Peltikatto ja jalkarännit. 3 huonetta ja keittiö. Ulkorakennukset vuodelta 1910, rakennettu puusta, pärekatto, kunnostettu 1932. Varustettu myöhemmin peltikatolla. Asuinrakennus kunnostettu 1952, ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta alkaen. Rakentanut talonpoika Evert Asp, vaimo Ellen [Lund]. Rakennettu kylän rannanpuoleiseen osaan, alun perin suurten maalaistalojen viereen. Nykyisin alueella on myös paljon uudempia taloja.

Nykytila:
Kaksikerroksista asuinrakennusta on muutettu voimakkaasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Sen etupuolelle on rakennettu koko julkisivun pituudelta katettu terassi, ja koko rakennuksen syvyyttä on kasvatettu huomattavasti. Takajulkisivulle on rakennettu laaja terassi sekä koko talon levyinen parveke. Etujulkisivulla on edelleen nähtävissä alkuperäinen kuistiosa ikkunoineen, mutta muut rakennuksen ikkunat ovat uusittuja, ja uppoavat lisälämmöneristyksen takia rakennuksen runkoon. Satulakattoisen rakennuksen alkuperäisosassa on musta konesaumattu peltikate ja lisäosassa musta profiloitu peltikate. Rakennuksen uusi sokkeli on betonia. Rakennus pihapiireineen sijaitsee maisemallisella paikalla Öjanraitin varrella.

65




Inventeringsnummer/inventointinumero: 65
Adress/osoite: Öjastået 1
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1910
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och är i dåligt skick. Byggnaden skulle kräva reparation. Byggnaden saknar sockel och har sadeltak i plåt och bruna skjutdörrar. Byggnaden har eventuellt varit röd men under tidens gång har målfärgen flagnat. Byggnaden har korstimrade knutar och de nedersta stockvarven borde bytas ut.

## Kuvaus

Hirsirakenteinen talousrakennus on huonokuntoinen ja kaipaisi korjausta. Maanvaraisessa rakennuksessa on peltiverhottu satulakatto ja ruskeat liukuovet. Rakennus on mahdollisesti ollut punainen, mutta ajan saatossa maali on kulunut irti. Pitkänurkkaisen rakennuksen alimmat hirsikerrat vaatisivat vaihtoa.

65




Inventeringsnummer/inventointinumero: 65
Adress/osoite: Öjastået 1
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya garagebyggnaden med två dörrar har en sockel i block, vit stående brädfodring och svart plåttak.

## Kuvaus

Uudessa kaksiovisessa autotallirakennuksessa on harkkosokkeli, valkoinen pystyverhous ja musta peltikate.

65




Inventeringsnummer/inventointinumero: 65
Adress/osoite: Öjastået 1
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Förrådsbyggnaden är i hyfsat skick och har sadeltak med brun plåt. Det ena takfallet är längre än det andra. Målfärgen på timmerväggen har flagnat bort under tidens gång och i byggnadens gavel finns en bit brädfodring med täckribbor.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevan varastorakennuksen satulakaton toinen ruskea peltiverhottu lape on toista pidempi. Hirsijulkisivun maalipinta on ajan saatossa kulunut pois, ja rakennuksen päädyssä on pätkä peiterimaverhousta.

65




Inventeringsnummer/inventointinumero: 65
Adress/osoite: Öjastået 1
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1910
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll. Byggnaden har ett böljande sadeltak som är täckt med plåt. Byggnadens ena ända har en hög sockel i kilad sten. Fasaden består av rödmålade stockar. Den andra ändan av fasaden har röd stående brädfodring. Foderbrädena och karmarna är vitmålade men dörrarna är gula.

## Kuvaus

L-mallinen talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi ylläpitoa. Rakennuksessa on polveileva satulakatto, jolla on peltiverhous. Rakennuksen toisessa päässä on korkea lohkokivisokkeli, ja julkisivu on punaiseksi maalattua hirttä. Toisessa osassa julkisivussa on punainen pystyverhous. Rakennuksen ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset.

66




Inventeringsnummer/inventointinumero: 66
Adress/osoite: Öjastået 18
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1930-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan längs Sidistået.

Alkuperäisestä muuttunut 1930-luvun asuinrakennus. Sijaitsee maisemallisessa pihapiirissä Sidiståetin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1930 i stock med plåttak, 2 rum och 2 kök. Moderniserad 1956 med alla bekvämligheter. Lägenheten består av 5 ha varav 1 ha odlad jord och 4 ha skog. Uthusen byggda ca 1960 i tegel, trä med plåttak. Gården har hört till samma släkt sedan 1600-talet. Byggt av fiskaren Johannes Björkqvist, f. 1900, gift med Erika Strandback, f. 1906. Ursprungligen omgett av bondgårdar, åkermark, numera bostadshus.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har sadeltak och under de senaste 20 åren har man bytt ut taket mot svart profilplåt. I övrigt är bostadsbyggnaden välbevarad utan större ändringar. Byggnaden har två våningar och nya fönster. Fönsterkarmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Framför farstukvisten, som har pulpettak, finns en stor öppen terrass. Bostadsbyggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan längs Sidistået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirakenteinen asuintalo vuodelta 1930, peltikatto, 2 huonetta ja 2 keittiötä. Kunnostettu 1958, jolloin kaikki mukavuudet lisätty. Tilaan kuuluu 5 ha maata, josta 1 ha viljeltyä maata ja 4 ha metsää. Ulkorakennukset vuodelta n. vuodelta 1960, rakennettu tiilestä ja puusta. Peltikatto. Tila on ollut saman suvun omistuksessa 1600-luvulta alkaen. Rakentanut kalastaja Johannes Björkqvist, synt. 1900, vaimo Erika Strandback, synt. 1906. Alun perin ympäristössä on sijainnut maalaistaloja ja peltoja, nykyisin asuintaloja.

Nykytila:
Satulakattoiseen asuinrakennukseen on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vaihdettu uusi musta profiloitu peltikate, mutta muuten asuinrakennus on säilynyt ilman suuria muutoksia. Kaksikerroksisen rakennukset ikkunat ovat uusitut, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja betonisokkeli. Pulpettikattoisen kuistiosan edessä on laaja kattamaton terassi. Asuinrakennus sijaitsee maisemallisessa pihapiirissä Sidiståetin varrella.

66




Inventeringsnummer/inventointinumero: 66
Adress/osoite: Öjastået 18
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1960
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den mellersta delen av den långa ekonomibyggnaden är uppförd i betong och byggnadens gavlar är täckta med rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och en sockel i betong. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena är vita. Fönstren har delats in i tre delar med stående bågar. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on betoninen keskiosa ja punaisella peiterimoituksella verhotut päädyt. Satulakattoisessa rakennuksessa on aatopeltikate, ja sen sokkeli on betonia. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Ikkunat ovat jaettu pystypuitteilla kolmeen osaan. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

66




Inventeringsnummer/inventointinumero: 66
Adress/osoite: Öjastået 18
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden i två våningar har en vitrappad fasad, svartmålad betongsockel och sadeltak i svart tegel. Byggnadens fönster har många rutor och nedanför gaveltakåsen finns lunettfönster. På byggnadens tak finns en låg taklykta och på baksidan av huset finns en mutterformad balkong.

## Kuvaus

Kaksikerroksisessa uudessa asuinrakennuksessa on valkoinen rapattu julkisivu, mustaksi maalattu betonisokkeli ja musta tiilikatteinen satulakatto. Rakennuksen ikkunat ovat moniruutuiset ja päätyharjan alapuolella ovat lunetti-ikkunat. Rakennuksen katolla on matala kattolyhty ja takajulkisivulla mutterimuotoinen parveke.

67




Inventeringsnummer/inventointinumero: 67
Adress/osoite: Sidistået 9 A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1877
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1800-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1877 av stockstomme med pärttak. Renoverat och ibygt 1955. Uthusen Byggda 1931 av tegel, trä med plåttak. Lägenheter består av 2 ha odlad jord och 9 ha skog. Har hört till samma släkte sedan 1700-talet. Lotsen Edvard Sid, f. 1879, son til lotsen Henrik Sid, gift med Beata (Öist). Huset byggt i fin miljö, omgiven av skog och gammal åkermark.

Nuvarande skick:
Efter 1990-talet har det maskinfalsade sadeltaket till bostadsbyggnaden bytts ut mot svart profilplåt och framför ingången finns ett litet skärmtak. Byggnaden har två våningar och den ursprungliga massan har utökats med en tilläggsdel som har en vit tegelgavel. I övrigt har byggnaden rödmålad panel i flera riktningar. Den ursprungliga delen av byggnaden har en sockel i kilad sten och sockeln i tilläggsdelen består av betong. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen asuintalo vuodelta 1877, pärekatto. Kunnostettu ja laajennettu vuonna 1955. Ulkorakennukset vuodelta 1931, rakennettu tiilestä ja puusta. Peltikatto. Tilaan kuuluu 2 ha viljeltyä maata ja 9 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1700-luvulta asti. Luotsi Edvard Sid, synt. 1879, luotsi Henrik Sidin poika, vaimo Beata (Öist). Talo rakennettu kauniiseen ympäristöön, ympäristössä metsää ja vanhaa peltomaata.

Nykytila:
1990-luvun jälkeen satulakattoisen asuinrakennuksen konesaumattu peltikate on vaihdettu mustaksi profiloiduksi peltikatteeksi ja sisäänkäynnin eteen on rakennettu pienimuotoinen katos. Kaksikerroksisen rakennuksen alkuperäiseen massaan on rakennettu matala lisäosa, jossa on valkoinen tiilijulkisivuinen pääty. Muuten rakennuksessa on punainen monisuuntaverhous. Rakennuksen sokkeli on alkuperäisosassa lohkokiveä ja lisäosassa betonia. Ikkunat ovat uusittu, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

67




Inventeringsnummer/inventointinumero: 67
Adress/osoite: Sidistået 9 A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den lilla bodbyggnaden i rundstock är i bra skick. Byggnadens sadeltak är täckt med plåt. Byggnaden har ett åstak och långa korstimrade knutar.

## Kuvaus

Pieni pyöröhirsinen aittarakennus on hyvässä kunnossa. Sen satulakatolla on peltikate. Rakennuksessa on vuoliaiskatto ja pitkät nurkkasalvokset.

67




Inventeringsnummer/inventointinumero: 67
Adress/osoite: Sidistået 9 A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1931
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden har sadeltak i plåt och betongsockel. Byggnadens ena gavel har tegelstomme och resten trästomme med brädfodring med täckribbor. Fasaden är rödmålad, karmarna och foderbrädena är vitmålade och dörrarna gula. I ändan av byggnaden finns ett takskydd för bil med pulpettak. Byggnaden är i bra skick men fasaderna är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on peltiverhottu satulakatto ja betonisokkeli. Rakennuksen toinen pääty on tiilirunkoinen ja loput peiterimaverhottua puurunkoa. Julkisivu on punainen, ovet keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu pulpettikattoinen autokatos. Rakennus on hyväkuntoinen vaikka sen julkisivut kaipaisivatkin hieman ylläpitoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 68
Adress/osoite: Öjastået 20
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1950-talet.

Edustava 1950-luvun asuinrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Rivet hus byggt 1910 av Johannes Ståhl då han kom hem från Amerika. Här försörjde han sig som fiskare och bonde, i Amerika hade ha gått i handelshögsskolan. Ryssarna bodde i huset under frihetskriget 1918. Frans Ståhl, byggnadsarbetare, byggt ett nytt hus bredvid på 1950-talet. Omges av åkermark och bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden från 1950-talet har 1,5 våning och sadeltak i plåt, hög sockel av block och ljusrappad fasad. Byggnaden är i bra skick och har fönster med en ruta och vädringslucka och vita bågar. I källarvåningen finns garage med vita trädörrar.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Puretun talon on rakentanut Johannes Ståhl vuonna 1910, palatessaan Amerikasta. Täällä Johannes toimi kalastajana ja maanviljelijänä. Amerikassa hän kävi kauppakorkeakoulua. Vapaussodan aikana 1918 talossa asui venäläisiä. Frans Ståhl, rakennusmies, rakensi 1950-luvulla viereen uuden talon. Ympäristössä peltoa ja asuintaloja.

Nykytila:
Puolitoistakerroksisessa 1950-luvun asuinrakennuksessa on peltiverhottu satulakatto, korkea harkkosokkeli ja vaalea julkisivurappaus. Hyväkuntoisen rakennuksen ikkunat ovat yksiruutuisia tuuletusikkunalla ja valkoisilla puitteilla. Kellarikerroksen autotallissa on valkoiset puuovet.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 69
Adress/osoite: Öjastået 23
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1824
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader. Byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag. Bildar ett landskapselement längs Öjastået.

Alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1800-luvun asuinrakennus talousrakennuksineen. Sijaitsee maisemallisena elementtinä Öjanraitin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Stommen uppförd på 1700-talet, flyttad första gången 1824. Flyttad till nuvarande stället 1886. Fönster och dörrar skickrade av Anders Öist 1896. Korstimrade knutar bortsågade efter 1896 och panelad i Amerikansk stil, målad med zinkvitt. Fönsterglasen är hämtade från Grönvik Glasbruk 1896. Huset byggd i en typisk småbrukarbygd i Replot. Tomten omges av stenrösor, vackert beläget på en liten kulle.

Nuvarande skick:
Den representativa bostadsbyggnaden som är i bra skick har inte ändrats under de senaste 20 åren. Byggnaden har två våningar och ljus panel i flera riktningar. Korsformade fönster med gröna karmar och foderbräden. Sadeltak i plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Byggnaden och dess gårdsplan bildar ett landskapselement vid Öjastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Runko rakennettu 1700-luvulla. Siirretty ensimmäisen kerran vuonna 1824. Siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1886. Ikkunat ja ovet ovat Anders Öistin tekemiä, vuodelta 1896. Ristinurkat sahattu poist vuoden 1896 jälkeen. Panelointi tehty amerikkalaiseen tapaan, maalattu sinkinvalkoiseksi. Ikkunalasit on haettu Grönvikin lasitehtaalta vuonna 1896. Talo on rakennettu tyypilliseen pienviljelijäseudulle Raippaluodossa. Tonttia ympäröivät kiviaidat, kaunis sijainti pienen mäen päällä.

Nykytila:
Edustavaan ja hyväkuntoiseen asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on vaalea monisuuntaverhous, ja risti-ikkunoissa on vihreät karmit sekä peitelaudat. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Rakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Öjanraitin varrella.

69




Inventeringsnummer/inventointinumero: 69
Adress/osoite: Öjastået 23
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och sockel i kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Dörrarna är gröna. På baksidan finns en liten tilläggsdel med pulpettak.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on lohkokivisokkeli ja aaltopeltiverhottu satulakatto. Rakennuksen julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoisen ja ylläpidetyn rakennuksen ovet ovat vihreät. Takajulkisivulla on pieni pulpettikattoinen lisäosa.

69




Inventeringsnummer/inventointinumero: 69
Adress/osoite: Öjastået 23
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden som står längs vägen har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. Baksidan av byggnaden är grönmålad och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden står på hörnstenar.

## Kuvaus

Tien varrella sijaitsevassa pienessä talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja peltikatettu satulakatto. Rakennuksen takajulkisivun ovi on maalattu vihreäksi karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Rakennus lepää nurkkakivien päällä.

69




Inventeringsnummer/inventointinumero: 69
Adress/osoite: Öjastået 23
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har korstimrade hörn och röd brädfodring med täckribbor. Dörren är vit. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln består av sten. Framför ingången har man byggt en trappa i trä.

## Kuvaus

Pitkänurkkaisen talousrakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja sen ovi on valkoinen. Rakennuksen ikkunat ovat uusitut, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on kiveä. Rakennuksen sisäänkäynnin eteen on rakennettu puiset rappuset.

70




Inventeringsnummer/inventointinumero: 70
Adress/osoite: Öjastået 32
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1945
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1940-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats något. Landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan längs Öjastået.

Alkuperäisestä jonkin verran muuttunut 1940-luvun asuinrakennus. Maisemallinen pihapiiri Öjanraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt 1945 direkt efter kriget av Emil och Elin Lindholm, fiskare, bönder. Byggt på åkermark intill gårdsgruppen, Öijas där kvarnen förut stod, numera flyttad till Stundars.

Nuvarande skick:
Under de senaste 20 åren har man installerat en luftvärmepump i bostadsbyggnaden. En stor takbelagd terrass har byggts framför ingången. Byggnaden har 1,5 våning och vit brädfodring med täckribbor och T-fönster med bruna bågar. Farstukvisten har en våning och ovanför den finns en liten fronton. Sadeltaket består av rött tegel. Dörrarna, karmarna och foderbrädena är bruna. Byggnaden är huvudsakligen i bra skick och bildar en landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan vid Öjastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu heti sodan jälkeen vuonna 1945. Talon rakensivat Emil ja Elin Lindholm, kalastajia, maanviljelijöitä. Rakennettu peltomaalle Öijas-nimisen rakennusryhmän viereen, jossa on sijainnut mylly. Mylly on siirretty Stundarsiin.

Nykytila:
Asuinrakennukseen on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lisätty ilmalämpöpumppu sekä laaja katettu terassi sisäänkäynnin eteen. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on valkoinen peiterimaverhous ja ruskeapuitteiset T-puiteikkunat. Yksikerroksisen kuistiosan päällä on pieni frontoni, ja satulakatolla on punainen tiilikate. Ovet, karmit ja peitelaudat ovat ruskeat. Rakennus on pääpiirteittäin hyväkuntoinen ja muodostaa maisemallisen pihapiirin Öjanraitin varrelle.

70




Inventeringsnummer/inventointinumero: 70
Adress/osoite: Öjastået 32
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den rektangulära ekonomibyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnadens dörrar är gröna och foderbrädena och karmarna är vitmålade. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. I ena ändan av byggnaden finns ett litet skärmtak med pulpettak. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Suorakulmaisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen ovet ovat vihreät ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja rakennuksen toisessa päässä on pieni pulpettikattoinen katos. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

70




Inventeringsnummer/inventointinumero: 70
Adress/osoite: Öjastået 32
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden består av tre delar och har sadeltak i plåt. Sockeln består av kilad sten och betong. De olika delarna är olika gamla och dörrarna har olika färg: vit, svart och grön, men byggnadens karmar och foderbräden är vita. Hela byggnaden har en rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Kolmeosaisessa talousrakennuksessa on peltikatteinen satulakatto ja lohkokivi- sekä betonisokkeli. Eri-ikäisissä osissa on eriväriset ovet: valkoinen, musta ja vihreä, mutta rakennuksen karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Koko rakennuksessa on punainen peiterimaverhous. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

70




Inventeringsnummer/inventointinumero: 70
Adress/osoite: Öjastået 32
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla boden i rundstock har långa korstimrade hörn och sadeltak i plåt. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pienessä pyöröhirsisessä aitassa on pitkät nurkkasalvokset ja peltiverhottu satulakatto. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

71




Inventeringsnummer/inventointinumero: 71
Adress/osoite: Öjastået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1780
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Gården byggdes i slutet på 1700-talet, då mycket mindre av matts Öist. År 1888 blev gården tillbyggd, gårdens framstuga ha använts av snickare och skomakare. En ståtlig väderkvarn byggdes ca 1860-70 Anders Öist, kvarnen stod kvar och förföll fram till 1989 då den flyttades till Stundars i Solf. Gården har en mycket vacker farstukvist som än idag är relativt välbevarat med tanke på detaljer och dokumentation. En del av uthusraden är byggd av stockar från ett gammalt bönehus som ännvändes innan kyrkan byggdes, numera bortrivet. Står i vacker byammiljö ganska högt i landskapet, numera intill Kommunens bostadsområde.

Nuvarande skick:
Byggnaden har rivits.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo on rakennettu 1700-luvun lopulla ja oli tällöin paljon pienempi. Talon rakensi Matts Öist. Vuonna 1888 taloa laajennettiin, talon tupa on ollut puusepän ja suutarin käytössä. Noin vuosina 1860–1870 paikalle rakennettiin komea mylly. Rakentaja Anders Öist. Mylly seisoi paikallaan ja ränsistyi, kunnes se siirrettiin Stundarsiin Sulvalle vuonna 1989. Talossa on erittäin kaunis kuisti, jonka yksityiskohdat ovat dokumentoinnin perusteella säilyneet hyvin. Osa ulkorakennuksesta on rakennettu vanhan rukoushuoneen hirsistä. Rukoushuonetta käytettiin ennen kirkon rakentamista. Rukoushuone on nykyisin purettu. Seisoo kauniissa kyläympäristössä, suhteellisen korkeassa paikassa. Vieressä sijaitsee nykyisin kunnan kaavoittama asuinalue.

Nykytila:
Rakennus purettu.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 72
Adress/osoite: Öjastået 60
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1910
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet som bevarat en del av sina ursprungliga drag.

Alkuperäispiirteitään hyvin säilyttänyt 1900-luvun alun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1910 i stock och tak av pärtos, senare renoverat och försett med plåttak. Uthusen byggda 1958. Lägenheten består av 8 ha varav 1 ha odlad jord och 7 ha skog. Har tillhört till släkten sedan 1700-talet. Huset ursprungligen litet avsides i byn, omgett av åkermark. Ligger numera intill kommunens bostadsområde.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och ligger delvis på en igenväxt gårdsplan. Byggnaden har inte underhållits på ett tag. Byggnaden har korsformade fönster, sockel i kilad sten och sadeltak med grön maskinfalsad plåt. Vid ingången till byggnaden finns en liten farstukvist med pulpettak. Fasaden har grönmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. I byggnadens fasad kan man se de långa hörnen av stockstommen och på taket finns en skorsten i tegel.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus vuodelta 1910, pärekatto. Kunnostettu myöhemmin ja pärekatto vaihdettu peltiin. Ulkorakennukset on rakennettu vuonna 1958. Tilaan kuuluu 8 ha maata, josta 1 ha viljeltyä maata ja 7 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa 1700-luvulta lähtien. Talo sijaitsi alun perin syrjäisessä paikassa, peltojen ympäröimänä. Sijaitsee nykyisin kunnan kaavoittaman asuinalueen vieressä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus sijaitsee osittain umpeen kasvaneessa pihapiirissä, ja on ollut vailla ylläpitoa jonkin aikaa. Rakennuksessa on risti-ikkunat, lohkokivisokkeli ja vihreällä konesaumatulla pellillä päällystetty satulakatto. Rakennuksen sisäänkäynnin kohdalle on rakennettu pieni pulpettikattoinen kuistiosa. Julkisivussa on vihreä peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkat, ja katolla on tiilirakenteinen savupiippu.

72




Inventeringsnummer/inventointinumero: 72
Adress/osoite: Öjastået 60
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i dåligt skick har sadeltak som är täckt med grön korrugerad plåt. Fasaden har brädfodring med täckribbor. Den gröna färgen finns kvar endast på huvudfasaden. Dörrarna är blå och karmarna och foderbrädena vita. Sockeln består av sten. I ändan av byggnaden finns en liten tilläggsdel med pulpettak. Byggnaden är i behov av underhåll och renovering.

## Kuvaus

Huonokuntoisessa talousrakennuksessa on satulakatto, jossa on vihreä aaltopeltikate. Julisivussa on peiterimaverhous, jonka vihreä väri on jäljellä enää rakennuksen pääjulkisivulla. Ovet ovat siniset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Sokkeli on kiveä. Rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu pieni pulpettikattoinen lisäosa. Rakennus on vailla kunnostusta ja ylläpitoa.

73




Inventeringsnummer/inventointinumero: 73
Adress/osoite: Simostået 64
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1941
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativt bostadshus från 1940-talet som bevarat sina ursprungliga drag.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt ja edustava 1940-luvun asuinrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1941 av bonden Herman Norrgård, består av 2 rum och kök. Moderniserad 1950. Uthusen byggda 1942 av trä, tegel med pärttak, moderniserad 1950, försedd med plåttak. Lägenheten består av 18,47 ha varav odlad jord 2 ha och skog 16,47 ha. Huset ligger litet avsides, omges av stengärdesgårdar, skog och gammal åkermark. Ligger numera intill kommuns planeområde.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har inte ändrats under de senaste årtiondena. Sadeltak i röd maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten och betong. Huset har en farstukvist i en våning och ovanför den finns en fronton. Panelen på fasaden ligger i flera riktningar och har målats gul. I byggnadens huvudmassa är fönstren T-formade och fönstren i farstukvisten har många rutor. Fönsterbågarna är bruna och karmarna och foderbrädena är vita. Bostadsbyggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Byggnaden ligger avsides på en gårdsplan med andra utspridda byggnader.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1941, rakentanut talonpoika Herman Norrgård, 2 huonetta ja keittiö. Nykyaikaistettu 1950. Ulkorakennukset rakennettu puusta ja tiilestä vuonna 1942, pärekatto. Nykyaikaistettu 1950. Katto vaihdettu peltiin. Tilaan kuuluu 18,47 ha maata, josta 2 ha viljeltyä maata ja 16,47 ha metsää. Talo sijaitsee hieman syrjässä. Ympäristössä kiviaitoja, metsää ja vanhaa peltoa. Sijaitsee nykyisin kunnan kaavoittaman asuinalueen vieressä.

Nykytila:
Puolitoistakerroksiseen asuinrakennukseen ei olla tehty muutoksia viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä ja betonia. Talon yksikerroksisen kuistiosan yläpuolella on frontoni, ja monisuuntaverhottu julkisivu on maalattu ketaiseksi. Päämassassa ikkunat ovat T-puiteikkunoita kuistiosan ikkunoiden ollessa moniruutuisia. Ikkunoiden puitteet ovat ruskeat karmien ja peitelautojen ollessa valkoisia. Asuinrakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty kohde, joka sijaitsee sivussa hajanaisista rakennuksista koostuvassa pihapiirissä.

73




Inventeringsnummer/inventointinumero: 73
Adress/osoite: Simostået 64
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya ekonomibyggnaden har en sockel i betong och sadeltak i korrugerad plåt. Den nedre delen av byggnadens fasad består av korrugerad plåt och nedanför åsarna finns röd brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Uudessa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja aaltopeltiverhottu satulakatto. Rakennuksen julkisivujen alaosassa on aaltopeltiverhous ja harjojen alapuolella punainen peiterimaverhous. Peitelaudat ja karmit ovat valkoiset.

73




Inventeringsnummer/inventointinumero: 73
Adress/osoite: Simostået 64
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1942
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden är i bra skick och har en sockel i betong. Ekonomibyggnaden bildar ett landskapselement vid Simostået och sadeltaket är täckt med plåt. Sockeln är i betong och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Den långsmala byggnaden har små fönster med bruna bågar.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa L-mallisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli. Talousrakennus sijoittuu maisemallisena elementtinä Simonraitin varrelle, ja sen satulakatolla on peltikate. Sokkeli on betonia, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Pitkänomaisen rakennuksen pienissä ikkunoissa on ruskea ristipuite.

74




Inventeringsnummer/inventointinumero: 74
Adress/osoite: Öjastået 73
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1929
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1920-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1920-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Abraham Aspholm, bonde/fiskare. Genom arv till dottern Hilda, gift med Emil Nabb. Namnet Post Hildas kom från att hon jobbat på posten. Huset byggt avsides i skogskanten i Norra Replot, omges av åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar som inte har ändrats sedan 1990-talet. Byggnaden är i behov av underhåll. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Risalitliknande farstukvist med en liten ingång med pulpettak på sidan. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Fönstren är nya och sockel är i kilad sten. Byggnaden ligger omgiven av en åker i ändan av Öjastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Abraham Aspholm, maanviljelijä/kalastaja. Perinyt tytär Hilda, mies Emil Nabb. Post Hildas on peräisin siitä, että Hilda työskenteli postissa. Talo rakennettu metsänreunaan Raippaluodon pohjoisosaan, peltojen ympäröimä.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei olla tehty muutoksia 1990-luvun jälkeen, ja se on vailla ylläpitoa. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Risaliittimaisen kuistiosan sivuun on rakennettu pieni pulpettikattoinen sisäänkäyntikatos. Satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate. Ikkunat ovat uudet, ja sokkeli on lohkokiveä. Rakennus sijaitseen pellon ympäröimänä Öjanraitin lopussa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 75
Adress/osoite: Byhamnsvägen 127
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1875
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Sijaitsee maisemallisena elementtinä Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadstbyggnaden uppförd 1875 med en stomme av stock, sadeltak med pärtor och sockel av kilad sten, bestående av 4 rum och kök. 1951 grundrenoverad och en del riven. Uthusen byggda 1915 av trä, gråsten med pärttak, senare försedd med plåttak. Lägenheten består av 12,48 ha varav odlad jord 1,74 ha och 10,74 ha skog. Har hört till släkten från 1700-talet. Huset byggt intill Byhamnvägen, omges av åkermark, bondgårdar.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats, men den har inte ändrats i någon större utsträckning under de senaste årtiondena. Byggnaden har två våningar och sadeltak i grå maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Farstukvisten har två våningar och ligger i sidan av huvudfasaden. Ovanför dörren finns ett litet skärmtak. Byggnaden har nya fönster som delats in i två rutor med stående ribbor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden och gårdsplanen är välhållna och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen asuinrakennus vuodelta 1875, satulakatto päreistä ja sokkeli lohkokiveä. 4 huonetta ja keittiö. Peruskorjattu 1951, osa purettu. Ulkorakennukset rakennettu puusta ja harmaakivestä vuonna 1915, pärekatto. Katto vaihdettu peltiin. Tilaan kuuluu 12,48 ha maata, josta 1,74 ha viljeltyä maata ja 10,74 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa 1700-luvulta asti. Talo rakennettu Kyläsatamantien varrelle, peltomaan ja maalaistalojen ympäröimä.

Nykytila:
Alkuperäisestä muuttuneeseen rakennukseen ei olla viimeisten vuosikymmenten aikana tehty suuria muutoksia. Kaksikerroksisen rakennuksen satulakatolla on harmaa konesaumattu peltikate, ja sen sokkeli on betonia. Kaksikerroksinen kuistiosa sijaitsee pääjulkisivun sivussa, ja oven päällä on pieni sisäänkäyntikatos. Rakennuksen uusitut ikkunat ovat jaettu kaksiruutuisiksi pystypuitteella. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on pihapiireineen hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty maisemamallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

75




Inventeringsnummer/inventointinumero: 75
Adress/osoite: Byhamnsvägen 127
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nuvarande carporten har en sockel i betong och kilad sten och ett sadeltak i plåt. Byggnaden är i bra skick. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita.

## Kuvaus

Nykyisessä autokatoksessa on betonista ja lohkokivestä tehty sokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Hyväkuntoisen rakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja peitelaudat ovat valkoiset.

75




Inventeringsnummer/inventointinumero: 75
Adress/osoite: Byhamnsvägen 127
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Gårdsbyggnaden vilar på hörnstenar och har röd brädfodring med täckribbor och svart sadeltak i korrugerad plåt. Byggnadens fönster har delats in i två rutor med en stående ribba och på insidan har rutorna en vågrät ribba. Dörren är gul och karmarna och foderbrädena vita. Ovanför ingången finns en liten skärm som är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Nurkkakivillä lepäävässä piharakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja musta aaltopeltikatettu satulakatto. Rakennuksen ikkunat ovet jaettu pystypuitteella ja sisäruuduissa on vaakapuite. Ovi on keltainen ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Sisäsänkäynnin yläpuolella on pieni konesaumatulla pellillä verhottu lippa. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

75






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 75
Adress/osoite: Byhamnsvägen 127
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden består av tre delar och har långa korstimrade hörn. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Byggnaden är i bra skick och har en sockel i betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita.

## Kuvaus

Kolmijakoisessa talousrakennuksessa on pitkänurkkaiset hirsisalvokset, ja sen satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 76
Adress/osoite: Byhamnvägen 133
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1936
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1930-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1930-luvun asuinrakennus. Sijaitsee maisemallisena elementtinä Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt upp i byn mitt emot bageriet på 1800-talets slut och ägdes då av länsman Sjöberg. Gården flyttades till sin nuvarande placering 1936 av småbrukaren Emil och Hilda Smeds som i slutet på 1940-talet lätt renoverade gården. Togs över 1953 av dottern Else, f. 1925, gift med snickaren Lenni Westerback, f. 1922. Deras ett barn har på 1980-talet byggt ett nytt hus intill. Huset byggt på en kulle intill vägen till standen, omgiven av åkermark, typisk miljö för Replot.


Nuvarande skick:
Välhållen bostadsbyggnad som inte har ändrats mycket under de senaste årtiondena. Under tidens gång har den förlorat många av sina ursprungliga drag. Byggnaden har två våningar och sadeltaket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Sockeln är i betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Vid ingången finns en låg farstukvist med dubbla takåsar. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Bostadsbyggnaden och dess gårdsplan ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats längs Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo rakennettu 1800-luvun lopussa kylälle leipomoa vastapäätä. Talon omisti nimismies Sjöberg. Talo siirrettiin nykyiselle paikalleen 1936. Talon siirsi pienviljelijä Emil ja Hilda Smeds, jotka kunnostivat taloa jonkin verran 1940-luvulla. Siirtyi tytär Elselle 1953, synt. 1925, mies puuseppä Lenni Westerback, synt. 1922. Yksi heidän lapsistaan on 1980-luvulla rakentanut viereen uuden talon. Talo on rakennettu mäelle rantaan johtavan tien varrelle. Ympäristössä peltoa, Raippaluodolle tyypillistä ympäristöä.

Nykytila:
Hyvin ylläpidettyyn asuinrakennukseen ei olla viime vuosikymmeninä tehty suuria muutoksia, mutta se on aikojen saatossa menettänyt paljon alkuperäispiirteitään. Kaksikerroksisen asuinrakennuksen satulakatolla on musta konesaumattu peltikate, ja sokkeli on betonia. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Sisäänkäynnin kohdalle on rakennettu matala kaksiharjainen kuisti. Ikkunat ovat uudistetut ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus pihapiireineen sijaitsee maisemallisella paikalla Kyläsatamantien varrella.

76




Inventeringsnummer/inventointinumero: 76
Adress/osoite: Byhamnvägen 133
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick. Sockel i betong och röd brädfodring med täckribbor. Den mellersta delen av byggnaden har tegelstomme och gavlarna är byggda i trä. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och det ena takfallet är längre. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevassa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen keskiosa on tiilirakenteinen ja päädyt puurakenteisia. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja katon toinen lape on toista pidempi. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

76




Inventeringsnummer/inventointinumero: 76
Adress/osoite: Byhamnvägen 133
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Det nya garaget med tre dörrar har en sockel i betong och ett svagt sluttande sadeltak som är täckt med svart plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena, karmarna och dörrarna är vita.

## Kuvaus

Uudessa kolmiovisessa autotallissa on betonisokkeli ja loiva mustalla pellillä katettu satulakatto. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja rakennuksen ovet, karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 77
Adress/osoite: Byhamnvägen 156
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggts av Emil Björkqvist som bodde här med sin 10 pers. familj. Gift med Hilma, f. Gammal. Sonen Lard Björkqvist byggde ett nytt hus bredvid 1951. Till lägenheten hör 15,2 ha varav 1,2 ha odlad jord samt 14 ha skog. Huset står nära stranden i en vacker miljö omgiven av strandskog och åkermark.


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits. På gårdsplanen står en gammal ekonomibyggnad kvar. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och brunt sadeltak i plåt. Byggnadens karmar och foderbräden är vita men målfärgen på dörrarna har flagnat bor under tidens gång. Byggnaden är i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Emil Björkqvist, joka asui täällä 10 henk. perheensä kanssa. Vaimo Hilda, synt. Gammal. Poika Lars Björkqvist rakensi uuden talon viereen vuonna 1951. Tilaan kuuluu 15,2 ha maata, josta 1,2 ha viljeltyä maata ja 14 ha metsää. Talo sijaitsee kauniissa ympäristössä lähellä rantaa, rantametsän ja peltojen ympäröimänä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu. Pihapiirissä jäljellä vanha talousrakennus, jossa on punainen peiterimaverhous, kivisokkeli ja ruskea peltiverhottu satulakate. Rakennuksen karmit ja peitelaudat ovat valkoiset, mutta ovista maalipinta on rapissut aikojen saatossa. Rakennus kaipaisi jonkin verran kunnostusta. 1950-luvun rakennuksen kohdekortti numero 190.

78




Inventeringsnummer/inventointinumero: 78
Adress/osoite: Bj”rkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1945
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Karl Grahn, fiskare, ca 1945. Huset står i en miljö nära stranden där bondgårdarna bytts mot mindre gårdar, folket oftast småbrukare, fiskare.

Nuvarande skick:
Byggnaden ska antagligen rivas, endast stommen står kvar.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Karl Grahn, kalastaja, n. 1945. Talo sijaitsee lähellä rantaa, alueella, jolla maalaistalot ovat vaihtuneet pienempiin taloihin. Asukkaat yleensä pienviljelijöitä, kalastajia.

Nykytila:
Rakennusta ollaan oletettavasti purkamassa, siitä on jäljellä pelkkä runko.

78




Inventeringsnummer/inventointinumero: 78
Adress/osoite: Bj”rkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i dåligt skick. Rödmålad brädfodring med täckribbor och sockel i sten. Sadeltak i korrugerad plåt.

## Kuvaus

Huonokuntoisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, aaltopeltiverhottu satulakatto ja kivisokkeli.

79




Inventeringsnummer/inventointinumero: 79
Adress/osoite: Björkvägen 7
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1945
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1940-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

Alkuperäisestä muuttunut 1940-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä paikallista rakentamisperinnettä edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av arbetaren Gustav Eriksson 1945. Tillbyggt 1975 samtidigts fönster bytta i gamla delen, tillägs isolerad. Huset byggt i en typisk miljö för huset bestående av folk som livnärt sig på fiske, arbete.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats men ändringar har inte gjorts under de senaste 20 åren. Byggnaden har ett lokalt sett ovanligt mansardtak med en fronton mot tilläggsdelen. Fönstren är nya och på sidan av byggnaden har man byggt en tilläggsdel i en våning som fodrats med gult tegel. Tilläggsdelen har ett platt tak. Fasaden till den ursprungliga delen av byggnaden har gul brädfodring med täckribbor och rött maskinfalsat plåttak. Betongsockeln är brunmålad på samma sätt som fönsterkarmarna. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut työmies Gustav Eriksson vuonna 1945. Laajennettu 1975. Samalla vaihdettiin vanhan osan ikkunat, eristystä lisätty. Talo rakennettu alueelle tyypilliseen ympäristöön, jossa asukkaat ovat toimineet kalastajina ja työläisinä.

Nykytila:
Alkuperäisestä muuttunutta asuinrakennusta ei ole muutettu viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Rakennuksessa on paikallisesti poikkeuksellinen mansardikatto, jossa on frontoni lisäosan suuntaan. Ikkunat ovat uusitut, ja rakennuksen sivulle on rakennettu keltaisilla tiilillä verhottu yksikerroksinen ja tasakattoinen lisäosa. Alkuperäisen rakennusosan julkisivussa on keltainen peiterimaverhous ja punainen konesaumattu peltikate. Betonisokkeli on maalattu ruskeaksi ikkunoiden karmien tapaan. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

79




Inventeringsnummer/inventointinumero: 79
Adress/osoite: Björkvägen 7
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden är i bra skick och dess fasad har röd brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln består av sten. Dörrarna är gula och fönsterkarmarna och foderbrädena vita. I ena ändan av byggnaden finns ett enkelt skärmtak i trä med pulpettak.

## Kuvaus

Pitkä talousrakennus on hyväkuntoinen, ja sen julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on kiveä. Ovet ovat keltaiset, ja peitelaudat sekä ristipuitteellisten ikkunoiden karmit ovat valkoiset. Rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu kevytrakenteinen, pulpettikattoinen puukatos.

80




Inventeringsnummer/inventointinumero: 80
Adress/osoite: Byhamnvägen 172
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1845
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden från 1800-talet är representativ och i bra skick. Byggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan.

Hyväkuntoinen ja edustava 1800-luvun asuinrakennus sijaitsee maisemallisessa pihapiirissä.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1845 i trä med tegeltak me 2 rum och kök. Uthusrad från 1915 med pärttak. Lägenheten består av 3,5 ha varav odlad 1,5 ha och skog 2 ha. Gården har tillhört till samma släkt sedan 1845. Byggt nära stranden intill gammal strandlinje, omges av skog. Vackert beläget.


Nuvarande skick:
Den stora byggnaden har 1,5 våning. På baksidan av huset har den tidigare öppna farstukvisten byggts om till en sluten farstukvist sedan 1990-talet. Fasaden till den väl underhållna byggnaden har röd brädfodring med täckribbor. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. I den ena sidan finns en risalitliknande gammal farstukvist. Intill den har man byggt en ny lägre farstukvist. Sockeln består av kilad sten. De nya fönstren har stående bågar. Byggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan som ligger skyddad för insyn.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1845. Rakennettu puusta, tiilikatto. 2 huonetta ja keittiö. Ulkorakennusrivi vuodelta 1915, pärekatto. Tilaan kuuluu 3,5 ha maata, josta 1,5 ha viljeltyä maata ja 2 ha metsää. Tila on ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1845. Rakennettu rannan läheisyyteen, vanhan rantaviivan tuntumaan, ympäristössä metsää. Kaunis sijainti.

Nykytila:
Laajan puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen takajulkisivulla ollut avokuisti on 1990-luvun jälkeen muutettu umpikuistiksi. Hyvin ylläpidetyn rakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous ja satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Pääjulkisivun toisessa laidassa on risaliittimainen vanha kuistiosa, ja sen viereen on rakennettu matalampi uusi kuisti. Sokkeli on lohkokiveä, ja uusituissa ikkunoissa on pystypuitteet. Rakennus sijaitsee katseilta suojatussa maisemallisessa pihapiirissä.

80




Inventeringsnummer/inventointinumero: 80
Adress/osoite: Byhamnvägen 172
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och sockel i kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren är gul och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är i bra skick och i den ena gavel fortsätter gaveln över väggen så att den bildar ett tak ovanför ingången.

## Kuvaus

Matalassa talousrakennuksessa on lohkokivisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ovi on keltainen ja peitelaudat ja karmit valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen toisessa päädyssä katto jatkuu yli seinälinjan muodostaen sisäänkäynnin eteen katoksen.

80




Inventeringsnummer/inventointinumero: 80
Adress/osoite: Byhamnvägen 172
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonominbyggnaden är i bra skick och har en sockel i sten och sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa talousrakennuksessa on aaltopeltiverhottu satulakatto ja kivisokkeli. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat keltaiset peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset.

81




Inventeringsnummer/inventointinumero: 81
Adress/osoite: Kärrstigen 16
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1925
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Arkitektoniskt intressant bostadsbyggnad från 1920-talet som bevarat sina ursprungliga drag. På gårdsplanen finns en representativ ekonomibyggnad.

Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen ja alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1920-luvun rakennus. Pihapiirissä edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1925 i stock med plåttak med 3 rum och kök, totalrenoverad 1957. Uthusen byggda 1932 av gråsten med pärttak, renoverade 1957. Lägenheten består av 18,5 ha varav 1,5 ha odlad jord och 17 ha skog. Huset byggt i en miljö bestående av liknade hus och omges av skog, åker.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i hyfsat skick och utgör ett arkitektoniskt intressant och exceptionellt objekt. Byggnaden är i behov av renovering. Farstukvisten har mansardtak och skjuter ut på ett risalitliknande sätt från byggnadens huvudmassa. På den andra sidan av farstukvisten finns en liten triangelformad taklykta. Byggnaden har 1,5 våning och de T-formade fönstren har bruna bågar. Sockeln består av kilad sten. Taket är täckt med röd maskinfalsad plåt. Ovanför ingången finns en liten skärm som är täckt med plåt. Fasaden har gulmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus vuodelta 1925. Peltikatto. 3 huonetta ja keittiö, täysin kunnostettu 1957. Harmaakiviset ulkorakennukset vuodelta 1932, pärekatto, kunnostettu 1957. Tilaan kuuluu 18,5 ha maata, josta 1,5 ha viljeltyä maata ja 17 ha metsää. Talo sijaitsee ympäristössä, jossa on muita samantyylisiä taloja, metsää ja peltoa.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa oleva asuinrakennus on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen sekä poikkeuksellinen kohde, joka kaipaisi kunnostamista. Rakennuksen satulakattoisesta päämassasta työntyy ulos risaliittimaisesti mansardikattoinen kuistiosa. Kuistiosan toisella puolella on pieni kolmionmuotoinen kattolyhty. Puolitoistakerroksisen rakennuksen T-puiteikkunoissa on ruskea puite ja sokkeli on lohkokiveä. Katolla on punainen konesaumattu peltikate. Sisäänkäynnin yläpuolella on pieni peltikatteinen sisäänkäyntilippa. Rakennuksessa on keltainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

81




Inventeringsnummer/inventointinumero: 81
Adress/osoite: Kärrstigen 16
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1932
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I den ena gaveln av den långa ekonomibyggnaden fnns en liten del som är murad i natursten. Resten av byggnaden har trästomme. Byggnaden är i behov av underhåll och fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Sockeln består av kilad sten.

## Kuvaus

Pitkänomaisen talousrakennuksen toisessa päädyssä on pieni luonnonkivestä muurattu osio, ja loput rakennuksesta ovat puurakenteista. Kunnostusta kaipaavan rakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä nurkkalaudat valkoiset. Rakennuksen satulakatolla on konesaumattu peltikate. Sokkeli on lohkokiveä.

82




Inventeringsnummer/inventointinumero: 82
Adress/osoite: Båthamnsvägen 8
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Byggnaden skapar ett landskapselement längs Båthusvägen.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Båthusväggenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1900 av Karl-Erkik Björkas, gift med Hanna från Kuggen. De bytta ca 1910 namn till Karlsson. Huset ursprungligen en bod där bommulsnät förvarats. 1979 rev bort övre våningen och byggde om och till undre våningen med bla. nya fönster, betong sockel. Speciell strandmiljö, bostället ursprungligen fiskeläger.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnadens ursprungliga utseende har förändrats kraftigt. Under de senaste 20 åren har knappt några ändringar gjorts. Byggnaden har en våning och en sockel i betong. Gul stående brädfodring och vita foderbräden. Fönstren är nya och karmarna och bågarna är bruna. Sadeltak i svart profilplåt. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Karl-Erik Björkas v. 1900. Vaimo Hanna Kuggenilta. Vaihtoivat nimensä Karlssoniksi n. vuonna 1910. Talo ollut alunperin aitta, jossa on säilytetty puuvillaverkkoja. Yläkerta purettiin vuonna 1979 ja tilalle rakennettiin uusi yläkerta. Alakerrassa mm. vaihettiin ikkunat, betonisokkeli. Erikoinen rantaympäristö, asuinpaikka alunperin kalaleiri.

Nykytila:
Alkuperäisestä voimakkaasti muuttuneeseen asuinrakennukseen ei olla viimeisten vuosikymmenten aikana tehty juurikaan muutoksia. Yksikerroksisessa rakennuksessa on betonisokkeli, keltainen pystyverhous ja valkoiset peitelaudat. Ikkunat ovat uusitut, ja niiden karmit ja puitteet ovat ruskeat. Satulakatolla on musta profiloitu peltikate. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin yläpidetty.

82




Inventeringsnummer/inventointinumero: 82
Adress/osoite: Båthamnsvägen 8
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnadens ena gavel har tegelstomme och resten av byggnaden har trästomme. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong. I ändan av byggnaden, som är i bra skick, finns en carport med pulpettak.

## Kuvaus

Pitkänomaisen talousrakennuksen toinen pääty on tiilirakenteinen ja loput rakennuksesta puurakenteista. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ja ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on betonia. Hyväkuntoisen rakennuksen toiseen päästyyn on rakennettu pulpettikattoinen autokatos.

82




Inventeringsnummer/inventointinumero: 82
Adress/osoite: Båthamnsvägen 8
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

På gårdsplanen finns en bodbyggnad i rundstock som sannolikt är ett nybygge. Boden har sadeltak med svart profilplåt. Byggnaden står på betongplattor och har långa korstimrade hörn.

## Kuvaus

Pihapiiriin todennäköisesti uudisrakenteisessa pyöröhirsisessä aittarakennuksessa on satulakatto, jossa on musta profiloitu peltikate. Rakennus lepää betonilaattojen päällä, ja siinä on pitkät nurkkasalvokset.

83




Inventeringsnummer/inventointinumero: 83
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria (Norra delen):
Hamnområdet har idagsläget byggts ut till en skyddad bassäng med platser för både yrkes och fritidsbåtar. Till hamnen kom ta båtstrafik ända in på 1940-talet. Alla transporter skedde då sjöledes innan färjtrafiken inleddes. Intill hamnområdet fanns även förut ett meijeri, numera restaurang Arken. Tidigare bestod hamnen av två holmor Enabådan ovh Lillbådan, numera ihopbyggda. På Enabådan hade ungdomsföreningen en danslave och på Lillbådan båtbyggeri. Hamnen består till stor del av strandboder byggda 1800-1990. Hamnen hålls i gott skick av hamnkomiten och har fått service punkt sommartid bestående av kiosk, servicehus.


Nuvarande skick:
I den norra delen av hamnområdet ligger byggnaderna i två linjer intill strandlinjen. I landskapet kan man se historiska hamnbyggnader men även nyare byggnadsobjekt. Från den lilla viken intill Byhamnvägen öppnas en vacker utsikt över det omgivande havsområdet.

## Kuvaus

Rakennushistoria (pohjoisosa):
Satama-alue on nykyisin rakennettu suojaiseksi altaaksi, jossa on venepaikkoja sekä ammatti- että vapaa-ajan tarkoitukseen. Satamaan kulki veneliikennettä 1940-luvulle saakka. Kaikki kuljetukset hoidettiin tällöin meriteitse. Lossiyhteyttä ei vielä ollut. Satama-alueen vieressä sijaitsi aiemmin myös meijeri. Nykyisin rakennuksessa sijaitsee ravintola Arken. Aiemmin satama koostui kahdesta saaresta: Enabådanista ja Lillbådanista. Saaret on yhdistetty. Enabådanilla nuorisoseuralla oli tanssilava ja Lillbådanilla sijaitsi venerakentamo. Satama koostuu suurimmaksi osaksi vuosina 1800–1990 rakennetuista rantavajoista. Satamaa pidetään kunnossa satamatoimikunnan toimesta. Kesällä siellä sijaitsee infopiste, jossa on kioski ja palvelutilat.

Nykytila:
Satama-alueen pohjoisosassa rakennukset sijoittuvat kahteen linjaan rantaviivan viereen. Maisemassa on nähtävissä historiallisia satamarakennuksia, mutta myös uudempia rakennuskohteita. Kyläsatamantien vieressä sijaitsevasta poukamasta avautuvat kauniit maisemat ympäröivälle merialueelle.

83




Inventeringsnummer/inventointinumero: 83
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

I den mellersta delen av hamnområdet har byggnaderna placerats i en rytmisk linje som följer strandlinjen. Byggnaderna har trästomme och är huvudsakligen rödmålade med gula dörrar och vita foderbräden. Utsikten i båda riktningarna representerar ett traditionellt strandlandskap i Replot.

## Kuvaus

Satama-alueen keskivaiheilla rakennukset ovat sijoittuneet rytmikkääseen rantaviivaa mukailevaan linjaan. Julkisivuvärityksetään puurunkoiset satamarakennukset ovat pääosin punaisia keltaisine ovineen ja valkoisine peitelautoineen. Näkymät sataman molempiin suuntiin edustavat perinteistä raippaluotolaista rantamaisemaa.

83




Inventeringsnummer/inventointinumero: 83
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Maisemallinen ja historiallinen rakennusalue. Keskeinen osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä: Raippaluodon kylä ja satama.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria (Södra delen):
Typiskt strandmiljö i skärgården med gamla båthus som påminne om gången tid. Användes förut som fiskeläger och utgångspunkt vid det dagliga fisket. Nu finns även en fin sandstrand gjord för att byborna skall kunne simma där. Strandbodarna används och hålls i skick.

Nuvarande skick:
Den södra delen av hamnområdet består av nyare och äldre hamnkonstruktioner i trä med plåttak. Byggnadernas färgsättning varierar mellan obehandlat trä till röd och svart. Utöver båtar och bryggor domineras landskapet även av vågbrytare i sten.

## Kuvaus

Rakennushistoria (eteläosa):
Saaristolle tyypillinen rantaympäristö, jossa on vanhoja venevajoja muistuttamassa vanhoista ajoista. Käytetty aikoinaan kalaleirinä ja päivittäisen kalastuksen tukikohtana. Paikalla sijaitsee nykyisin myös kaunis hiekkaranta, josta kyläläiset voivat käydä uimassa. Rantavajat ovat käytössä ja pidetään kunnossa.

Nykytila:
Satama-alueen eteläosa koostuu uudemmista ja vanhemmista puurakenteisista satamarakennuksista, joissa on peltikate. Rakennusten väritys vaihtelee käsittelemättömästä puusta punaisen kautta mustaan. Veneiden ja laitureiden lisäksi maisemaa hallitsevat myös kiviset aallonmurtajat.

83




Inventeringsnummer/inventointinumero: 83
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Hamnbyggnaderna i den södra delen ligger inte i raka rader utan bildar klungor i landskapet. Eftersom strandlinjen bildar en båge har hamnen en vidsträckt utsikt mot den norra sidan av hamnen. I landskapet mot söder har stranden mycket träd och annan vegetation.

## Kuvaus

Eteläosan satamarakennukset ovat suoran linjan sijaan sijoittuneet maisemaan enemmän rykelmämäisesti. Satamasta avautuu rantaviivan kaareutumisen vuoksi pitkä näkymä sataman pohjoisosaan. Eteläpuolen maisemassa on rannassa paljon puustoa ja muuta kasvustoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 84
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ byggnad från början av 1900-talet som bevarat sina ursprungliga drag.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1900-luvun alun rakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt i början av 1900-talet av Johan, Anna Björkqvist. Huset byggdes på en gammal grund som redan fanns på stället enligt hörsägen från 1700-talets mitt. Johan försörjde fafmiljen på fiske men även på att köpa upp fisk och sälja vidare. Huset byggt i skogen omgivet av "skogslindar". Står i en typiskt strandmiljö där folk livnärde sig på fiske, småbruk.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnadens ursprungliga drag har bevarats väl och inga ändringar har gjorts under de senaste årtiondena. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Byggnaden har 1,5 våning och fasaden består av röd liggande panel och korsfönster. Karmarna och foderbrädena är vitmålade och dörren är grön. Farstukvisten har två våningar och har placerats i kanten av huvudfasaden. Byggnaden är i bra skick men fasaderna är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Johan ja Anna Björkqvist 1900-luvun alussa. Talo rakennettiin vanhan perustuksen päälle, joka on kuulopuheen mukaan sijainnut paikalla 1700-luvun keskivaiheilta asti. Johan elätti perheensä kalastuksella mutta myös ostamalla ja myymällä kalaan eteenpäin. Talo rakennettu metsään, ympäristössä metsäpeltoja. Sijaitsee tyypillisessä rantaympäristössä, jossa asukkaat toimivat kalastajina ja pienviljelijöinä.

Nykytila:
Asuinrakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä eikä siihen ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Puolitoistakerroksisen rakennuksen julkisivussa on punainen vaakaverhous ja risti-ikkunat. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset oven ollessa vihreä. Kaksikerroksinen kuistiosa on sijoitettu pääjulkisivun toiseen laitaan. Rakennus on hyväkuntoinen, mutta sen julkisivu kaipaisi hieman ylläpitoa.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 85
Adress/osoite: Skaliverkvägen 9
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1934
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1930-talet som har bevarat sina ursprungliga drag men är i behov av renovering. Bildar ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt, mutta kunnostusta kaipaava 1930-luvun rakennus. Maisemallinen elementti Skaliverksvägenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1934 med stockstomme, sadeltak med plåt och sockel av kilad sten. Byggd av fiskaren Sigfrid Strandback. Uthusen byggda 1960 av trä med filttak. Byggt intill vägen till Skaliverk, typisk bostadsmiljö för de som livnärde sig på fisket i skärgården.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i hyfsat skick men är i behov av underhåll. Ändringarna har inte gjorts under de senaste årtiondena och de ursprungliga dragen har bevarats väl. Den L-formade bostadsbyggnaden har fönster med stående båge och två rutor samt T-formade fönster. Byggnaden har två våningar och sadeltak i grön maskinfalsad plåt och en sockel i betong. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Vuonna 1934 rakennettu hirsirunkoinen talo, jossa peltinen satulakatto. Sokkeli lohkokivestä. Rakentanut kalastaja Sigfrid Strandback. Puiset ulkorakennukset vuodelta 1960. Huopakatto. Rakennettu Skaliverkiin johtavan tien varteen, tyypillinen saariston kalastajien asuinympäristö.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa olevassa, mutta kunnostusta kaipaavassa asuinrakennuksessa ei ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se onkin säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. L-mallisessa asuinrakennuksessa on sekä kaksiruutuisia pystypuiteikkunoita että T-puiteikkunoita. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on betonisokkeli ja vihreällä konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus sijaitsee maisemallisena elementtinä Skaliverksvägenin varrella.




Inventeringsnummer/inventointinumero: 86
Adress/osoite: Skaliverkvägen 35
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1942
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1940-talet som har bevarat sina ursprungliga drag men är i behov av renovering. Bildar ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt, mutta kunnostusta kaipaava 1940-luvun rakennus. Maisemallinen elementti Skaliverksvägenin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1942 av fiskaren Evert Strandback, f. 1908. Bostadshuset byggt av stock med plåttak och sockel av kilad sten. Uthusen byggda 1946 av trä med pärttak. Lägenheten består av 1 ha odlad jord och 7 ha skog. Marken har hört till släkten sedan 1700-talet. Byggt intill vägen mot Skaliverk, typisk bostadsmiljö för familjer som livnärt sig på fiske.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i hyfsat skick men är i behov av underhåll. Ändringarna har inte gjorts under de senaste årtiondena och de ursprungliga dragen har bevarats väl. Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och röd panel i flera riktningar samt T-formade fönster. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Dörren är ljusblå och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden har en risalitliknande farstukvist som ligger i mitten av huvudfasaden.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuintalon on rakentanut Evert Strandback, synt. 1908, vuonna 1942. Hirsinen asuinrakennus peltikatolla. Lohkokivistä rakennettu sokkeli. Ulkorakennukset rakennettu puusta vuonna 1946, pärekatto. Tilaan kuuluu 1 ha viljeltyä maata ja 7 ha metsää. Suvulle 1700-luvulta alkaen kuulunut tila. Rakennettu Skaliverkiin johtavan tien varteen, tyypillinen saariston kalastajien asuinympäristö.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa olevassa, mutta kunnostusta kaipaavassa asuinrakennuksessa ei ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se onkin säilyttänyt hyvin alkuperäispiirteensä. Puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on punainen monisuuntaverhous ja T-puiteikkunat. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja sokkeli on betonia. Ovi on vaaleansininen ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennuksen risaliittimainen kuisti on keskellä pääjulkisivua.

86




Inventeringsnummer/inventointinumero: 86
Adress/osoite: Skaliverkvägen 35
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1946
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden har sadeltak i plåt och betongsockel. Byggnaden har huvudsakligen röd stående brädfodring men ställvis förekommer även ofodrad stockstomme. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja pellillä verhottu satulakatto. Rakennuksessa on pääosin punainen pystyverhous, mutta paikoittain esiin on jätetty verhoamaton hirsirunko. Ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

87




Inventeringsnummer/inventointinumero: 87
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1915, här bodde Lea, gift med Richard Rönn. Lea, f. Nyland, tidigare gift med Emil Björklund, de byggde gården. Byggt i en gammal strandmiljö omgiven av skog. Folket som bodde här var fiskare och arbetare.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu n. 1915, talossa asui Lea ja Richard Rönn. Talon rakensi Lea, synt. Nyland, aiemmin naimisissa Emil Björklundin kanssa. Rakennettu vanhaan rantaympäristöön, ympärillä metsää. Alueen asukkaat olivat kalastajia ja työläisiä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu, sen tilalla on uudisrakennus.

88




Inventeringsnummer/inventointinumero: 88
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1902
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet som har bevarat sina ursprungliga drag. Ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt1900-luvun alun rakennus. Maisemallinen elementti Skaliverksvägenin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1902 av bonden Johan Edvard Sjöstrand, gift med Anna (Ström). Bostaden uppfördes i stock med pärttak innefattande 1 rum och kök. Uthusen byggdes 1922 i trä med pärttak, senare renoverade. Lägenheten består av odlad jord 3,5 ha och skog 23,86 ha. Har hör till släkten sedan 1800-talet. Ligger intill stranden, tomten omges av stenmurar runt. Hela familjen levde av fiske, småbruk.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har bevarat sina ursprungliga drag och ändringar har inte gjorts under de senaste 20 åren. Byggnaden har sadeltak i plåt och en sockel i kilad sten och betong. Två sidor av fasaden har röd brädfodring med täckribbor och de övriga två har liggande panel. Största delen av fönstren i byggnaden som har 1,5 våning består av korsfönster, men byggnaden har även några fönster med stående båge. Karmarna och foderbrädena på de långa korstimrade knutarna är vita. En liten skärm har byggts ovanför ingången. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuintalon on rakentanut talonpoika Johan Edvard Sjöstrand vuonna 1902. Vaimo Anna (Ström). Asunto rakennettiin hirrestä, pärekatto. 1 huone ja keittiö. Puiset ulkorakennukset vuodelta 1922, pärekatto, kunnostettu myöhemmin. Tilaan kuuluu 3,5 ha viljeltyä maata ja 23,86 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa 1800-luvulta lähtien. Sijaitsee rannan tuntumassa. Tonttia reunustavat kiviaidat. Koko perhe toimi kalastajina, pienviljelijöinä.

Nykytila:
Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttäneeseen asuinrakennukseen ei olla viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehty muutoksia. Satulakattoisessa rakennuksessa on peltikate ja lohkokivi- ja betonisokkeli. Kahdella julkisivulla on punainen peiterimaverhous ja kahdella punainen vaakaverhous. Pääosa puolitoistakerroksisen rakennuksen ikkunoista on risti-ikkunoita, mutta rakennuksessa on myös muutama pystypuiteikkuna. Karmit ja pitkien hirsisalvosten peitelaudat ovat valkoiset. Sisäänkäynnin päälle on rakennettu pieni lippa. Asuinrakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Skaliverksvägenin varrella.

88




Inventeringsnummer/inventointinumero: 88
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den låga ekonomibyggnaden har en sockel i sten och sadeltak i plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Matalassa talousrakennuksessa on kivisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

88




Inventeringsnummer/inventointinumero: 88
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har en sockel i betong och rött tak i tegel. Fasaden består till största delen av röd brädfodring med täckribbor men i ena hörnet finns röd plåtfodring. Byggnaden har nya fönster och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pienessä talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen tiiliverhottu satulakatto. Julkisivu on pääosin punaista peiterimaverhousta, mutta yhdessä kulmassa on punainen peltiverhous. Ikkunat ovat uudistetut, ja niiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

89




Inventeringsnummer/inventointinumero: 89
Adress/osoite: Skaliverkvägen 71
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet. I bra skick. Byggnaden bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Skaliverksvägen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen kokonaisuus Skaliverksvägenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1890 av Edvard Nylund, en driflig man som byggt minst 3 hus här på Skaliverk, timmerman/fiskare. Han fiskade med 22 ryssjor och körde fisken intill Vasa, samtidigt var han murare. Ligger högt på en kulle i vacker miljö på Skaliverk.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar och har inte just ändrats sedan 1990-talet. Byggnaden har T-formade fönster, en sockel i betong och sadeltaket består av svart maskinfalsad plåt. I den ena gaveln har man byggt till en låg ekonomibyggnad. Byggnadens huvudfasad har en farstukvist i en våning. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vita. Dörrarna till tilläggsdelen är mörka och huvudbyggnadens dörrar vita. Byggnaden är i bra skick och tillsammans med gårdsplanen bildar den en landskapsmässigt betydelsefull helhet längs Skaliverksvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Edvard Nylund n. 1890. Edvard oli toimelias mies, joka rakensi Skaliverkiin ainakin 3 taloa. Kirvesmies/kalastaja. Hänellä oli 22 rysää, joilla hän kalasti. Hän kuljettu saaliin Vaasaan. Samalla hän toimi muurarina. Sijaitsee korkealla mäen päällä, kaunissa ympäristössä Skaliverkissa.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole 1990-luvun jälkeen tehty muutoksia. Rakennuksessa on T-puiteikkunat, betonisokkeli ja satulakatolla musta konesaumattu peltikate. Kiinni rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu matala talousrakennus, ja rakennuksen pääjulkisivussa on yksikerroksinen kuistiosa. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Karmit ja peitelaudat ovat valkoisia lisäosan ovien ollessa tummat ja päärakennuksen valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja muodostaa pihapiireineen maisemallisen kokonaisuuden Skaliverksvägenin varrelle.

89




Inventeringsnummer/inventointinumero: 89
Adress/osoite: Skaliverkvägen 71
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Garagebyggnaden har sadeltak i plåt. Fasaden består av röd brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita och sockeln är i betong. Dörrarna till garaget, som är i bra skick, är bruna.

## Kuvaus

Satulakattoisen autotallirakennuksen katolla on peltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Sokkeli on betonia, ja peitelaudat sekä karmit on maalattu valkoisiksi. Hyväkuntoisen autotallin ovet ovat ruskeat.

89




Inventeringsnummer/inventointinumero: 89
Adress/osoite: Skaliverkvägen 71
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långa gårdsbyggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak som är täckt med plåt. Byggnaden har en sockel i betong och dörrarna är svarta. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa piharakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Rakennuksen sokkeli on betonia ja ovet mustat. Hyväkuntoisen rakennuksen karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

89




Inventeringsnummer/inventointinumero: 89
Adress/osoite: Skaliverkvägen 71
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Vedförrådet har sadeltak och fasaden består av rödmålad stående panel. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln är gjuten i betong. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna bruna.

## Kuvaus

Satulakattoisen puuvaraston julkisivussa on punainen pystyverhous. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on betonia. Hyväkuntoisen rakennuksen ovet ovat ruskeat ja peitelaudat sekä karmit valkoiset.

89




Inventeringsnummer/inventointinumero: 89
Adress/osoite: Skaliverkvägen 71
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla bastubyggnaden har sadeltak i plåt. Fasaden har stående brädfodring. Byggnaden har en sockel i betong. Det ena takfallet fortsätter som en skärm över byggnadens huvudfasad. Dörren är grön och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä saunarakennuksessa on satulakatolla peltikate ja julkisivussa ruskea pystyverhous. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja katon toinen lape jatkuu rakennuksen pääjulkisivun eteen katokseksi. Ovi on vihreä ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen.

90




Inventeringsnummer/inventointinumero: 90
Adress/osoite: Skaliverkvägen 76
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1912
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Gårdsplanen bildar ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Maisemallinen pihapiiri Skaliverksvägenin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Meri Nylund först gift med Ivar Isaksson. Huset byggt på Skaliverk i en fin strandmiljö, omgiven av liknande bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och dörren till den risalitliknande farstukvisten har bytts ut. Fönstren intill farstukvisten har avlägsnats efter 1990-talet. Byggnaden har gått miste om sina ursprungliga drag och har nya fönster med stående bågar. Karmarna och foderbrädena är vita. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Sockeln består av betong. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet längs Skaliverksvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Meri Nylundin ensimmäinen mies oli Ivar Isaksson.Talo sijaitsee Skaliverkissa kauniissa rantaympäristössä. Ympäristössä samantapaista rakennuskantaa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen risaliittimaisen kuistiosan ovi on vaihdettu ja sen viereiset ikkunat poistettu 1990-luvun jälkeen. Alkuperäispiirteitään menettäneessä rakennuksessa on uudet pystypuitteiset ikkunat, joiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Hyväkuntoisen ja ylläpidetyn rakennuksen sokkeli on betonia. Rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Skaliverksvägenin varrelle.

90




Inventeringsnummer/inventointinumero: 90
Adress/osoite: Skaliverkvägen 76
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick och har sadeltak i korrugerad plåt. Hälften av taket har målats grönt. Byggnaden har en varierande rödmålad stående brädfodring och dörrarna är ljusblåa. Karmarna och foderbrädena till de nya fönstren med många rutor är vitmålade. Byggnaden har en sockel i sten och är i behov av renovering.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevassa talousrakennuksessa on aaltopeltiverhottu satulakatto, joka on puoliksi maalattu vihreäksi. Rakennuksessa on vaihteleva punainen pystyverhous, ja ovet ovat vaaleansiniset. Moniruutuisten ikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on kivisokkeli, ja se kaipaisi kunnostamista.

90




Inventeringsnummer/inventointinumero: 90
Adress/osoite: Skaliverkvägen 76
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. Under årens lopp har gårdsbyggnaden börjat luta. Byggnaden har en sockel i sten och dörrarna, karmarna och foderbrädena är vita. I den ena ändan av byggnaden finns en låg tilläggsdel med pulpettak. Byggnaden är i måttligt skick och är i behov av renovering.

## Kuvaus

Ajan saatossa kallistuneessa piharakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja satulakatolla on peltikate. Rakennuksen sokkeli on kiveä, ja sen ovet, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu matala pulpettikattoinen lisäosa. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaa kunnostusta.

91




Inventeringsnummer/inventointinumero: 91
Adress/osoite: Skaliverkvägen 80
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1888
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Gårdsplanen bildar ett landskapselement vid Skaliverksvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen pihapiiri Skaliverksvägenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Simon Erik Rönn, f. 1875, snickare och byggnadsjobbare. Huset flyttat från Iskmo Lillö där det timrats upp och sen till Skaliverk. Byggd alldeles intill stranden på Skaliverk i fin miljö med sommarstuga inpå knutarna samt ett nybyggt hus.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i 1,5 våning. De ursprungliga dragen har förändrats, men byggnaden har stått oförändrad under de senaste 20 åren. Byggnaden har sadeltak i svart plåt och en sockel i kilad sten. I fasaden kan man se de långa korstimrade knutarna. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren är gul och karmarna och foderbrädena vita. Fönstren har många rutor. Byggnaden är i bra skick. På dess framsida har man byggt en farstukvist med bandliknande fönster med stående bågar. Byggnadens tak fortsätter ner över farstukvisten. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet längs Skaliverksvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Simon Erik Rönn, synt. 1875, puuseppä ja rakennustyöläinen. Talo siirretty Iskmo Lillöstä, jossa se on rakennettu. Rakennettu aivan rannan tuntumaan Skaliverkiin, kauniiseen ympäristöön. Aivan vieressä on kesämökki sekä uusi talo.

Nykytila:
Alkuperäisestä muuttunut puolitoistakerroksinen asuinrakennus on pysynyt kuitenkin muuttumattomana viimeisten 20 vuoden ajan. Satulakatolla on musta peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on nähtävissä hirsien pitkät nurkkasalvokset, ja siinä on punainen peiterimaverhous. Ovi on keltainen ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Ikkunat ovat moniruutuiset. Hyväkuntoisen rakennuksen etupuolelle on rakennettu kattolinjaa jatkava kuistiosa, jossa on nauhamaiset pystypuiteikkunat. Rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Skaliverksvägenin varrelle.

91




Inventeringsnummer/inventointinumero: 91
Adress/osoite: Skaliverkvägen 80
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en flerdimensionell massa och är i bra skick. Sadeltaket är täckt med svart plåt. Byggnaden har en sockel i sten och röd panel i flera riktningar. Byggnaden är i bra skick och framför ingången finns en stor öppen farstukvist. På baksidan av huset finns en tilläggsdel med brutet pulpettak. Dörren är gul och karmarna och foderbrädena vita.

## Kuvaus

Massaltaan moniulotteinen talousrakennus on hyväkuntoinen, ja sen satulakatolla on musta peltikate. Rakennuksessa on kivisokkeli ja punainen monisuuntaverhous. Hyväkuntoisen rakennuksen sisäänkäynnin edessä on pieni avokuisti ja takajulkisivun puolella lisäosa, jossa on taitteinen pulpettikatto. Ovi on keltainen ja karmit sekä peitelaudat valkoiset.

92




Inventeringsnummer/inventointinumero: 92
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1895
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Ligger på en landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan vid stranden.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Sijaitsee maisemallisessa pihapiirissä meren rannalla.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd av Anders, Lisa Lassila i slutet av 1800-talet. Anders försörjede sig bla. som orgeltampare. Gården byggd på en udde intill stranden, omges av strandskog, vatten.

Nuvarande skick:
Bostaden har 1,5 våning och har ändrats kraftigt under de senaste tjugo åren. Byggnaden har byggts ut i flera riktningar, fönstren har bytts ut och två sidor av huset omges av av stor takbelagd terrass. Byggnaden har grönt maskinfalsat plåttak och en sockel i betong och kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden ligger på en vacker och landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan vid havet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Anders ja Lisa Lassila 1800-luvun lopussa. Anders toimi mm. urkujenpolkijana. Talo on rakennettu niemeen rannan tuntumaan. Ympäristössä meri ja rantametsää.

Nykytila:
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana puolitoistakerroksinen asuinrakennus on muuttunut voimakkaasti. Sitä on lisärakennettu useaan eri suuntaan, ikkunat ovat vaihdettu, ja rakennuksen kahta julkisivua kiertää laaja katettu terassi. Rakennuksessa on vihreä konesaumattu peltikatto ja lohkokivi- sekä betonisokkeli. Julkisivussa on punainen peiterimavuoraus, ja ovet, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus sijaitsee kauniissa ja maisemallisessa pihapiirissä meren rannalla.

92




Inventeringsnummer/inventointinumero: 92
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och sadeltak i grön korrugerad plåt och en sockel i kilad sten. Fasaden har rödmålad stående brädfodring. Dörren är gul och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick och är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Hirsirakenteisessa talousrakennuksessa on vihreä aaltopeltikatettu satulakatto ja lohkokivisokkeli. Julkisivussa on punainen pystyverhous. Ovi on keltainen peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus kaipaisi pientä kunnostamista.

92




Inventeringsnummer/inventointinumero: 92
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har stockstomme och åstak och långa korstimrade knutar. Byggnaden har sadeltak i svart filt och en sockel i kilad sten. Foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden är i bra skick och är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Pienessä hirsirakenteisessa piharakennuksessa on vuoliaiskate ja pitkät nurkkasalvokset. Satulakatolla on musta huopakate, ja sokkeli on lohkokiveä. Peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus kaipaisi pientä kunnostamista.

92




Inventeringsnummer/inventointinumero: 92
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

I anslutning till bastubyggnaden finns en stor och delvis takbelagd terrass. Byggnaden har sadeltak täckt med korrugerad plåt och rödmålad liggande panel. Fönstren är nya och sockeln består av sten. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Saunararkennukseen on rakennettu laaja ja osittain katettu terassi. Rakennuksessa on aaltopeltiverhottu satulakatto ja punainen vaakaverhous. Sokkeli on kiveä, ja ikkunat ovat uusittu. Peitelaudat sekä karmit ovat maalattu valkoisiksi, ja ovet ovat keltaiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

93




Inventeringsnummer/inventointinumero: 93
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt i början av 1800-talet, ena delen den andra ca 1850. I familjen Rönnqvist ägo hela tiden. De försörjde sig på fiske och småbruk. Huset står på en kulle ute på Skaliverkskatan, gammalt boställe fö fiskare. Speciellt vacker miljö.

Nuvarande skick:
Den gamla har rivits och på dess plats står en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu 1800-luvun alussa. Toinen osa n. 1850. Ollut koko ajan Rönnqvistin perheen omistuksessa. He toimivat kalastajina ja pienviljelijöinä. Talo sijaitsee mäellä Skaliverkskatanilla, vanha kalastajien asuinpaikka. Erikoinen ja kaunis ympäristö.

Nykytila:
Vanha rakennus on purettu, tilalla uudisrakennus.

94




Inventeringsnummer/inventointinumero: 94
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1894
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet. I bra skick. Ligger på en landskapsmässigt betydelsefull tomt i ändan av Skaliverksvägen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1800-luvun asuinrakennus. Sijaitsee maisemallisella tontilla Skaliverksvägenin lopussa.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Edvard Nylund 1894. Byggnaden står ute på Skaliverkskatan i en unik miljö, omgiven av vatten och strandäng.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och huvudsakligen bevarats oförändrad under de senaste tjugo åren. Byggnaden har endast fått en ny vit dörr. Sadeltak i brun maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor och korsfönster. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Framför ingången finns en enkel öppen terrass. Byggnaden är väl underhållen och ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats i ändan av Skaliverksvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Edvard Nylund vuonna 1894. Rakennus sijaitsee Skaliverkskatanilla ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa on vettä ja rantaniittyjä.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on pysynyt pääosin muuttumattomana viimeisten kahden vuosikymmenen ajan, rakennukseen on vain vaihdettu uusi valkoinen ovi. Satulakatolla on ruskea konesaumattu peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ikkunat ovat risti-ikkunoita. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Sisäänkäynnin edessä on pieni kevytrakenteinen avoterassi. Rakennus on hyvin ylläpidetty ja sijaitsee maisemallisella paikalla Skaliverksvägenin lopussa.

94




Inventeringsnummer/inventointinumero: 94
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har sadeltak i svart filt och röd brädfodring med täckribbor. Sockeln består av sten. Dörrarna, karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pienessä satulakattoisessa piharakennuksessa on musta huopakate ja punainen peiterimaverhous. Sokkeli on kiveä, ja ovi, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

94




Inventeringsnummer/inventointinumero: 94
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya gårdsbyggnaden i hyvlad stock vilar på sockelblock. Sadeltaket består av svart filt och på fasaden finns ett fönster med många rutor. Fasaden är rödmålad, karmarna och foderbrädena är vitmålade och dörren gul.

## Kuvaus

Uusi höylätystä hirrestä rakennettu pieni piharakennus lepää sokkeliharkkojen päällä. Satulakatolla on musta huopakate, ja julkisivussa on moniruutuinen ikkuna. Julkisivu on punainen, ovi keltainen ja peitelaudat sekä karmit valkoiset.

94




Inventeringsnummer/inventointinumero: 94
Adress/osoite: Skaliverkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden består av två delar och har rödmålad brädfodring med täckribbor och sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Sockeln består av kilad sten. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Kaksijakoisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja vihreä konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Sokkeli on lohkokiveä. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

95




Inventeringsnummer/inventointinumero: 95
Adress/osoite: Slukhamnvägen 2
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1901
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1901 i trä, två våningar med balkong, innehållande 3 rum och kök. Renoverat 1936 då försett med bekvämligheter. Uthusrad från 1942, byggt av trä, tegel och pärttak, renoverad 1944 med plåttak. Lägenheten har hört till samma släkte sedan början av 1800-talet och består av 29 ha varav 3 ha odlad jord och 26 ha kog. Huset byggt av Karl-Erik Björkas, gift med Ulrika, f. Klavus. Står synligt intill Byhamnvägen, omges av åkermark med ett nytt hus byggt på tomten.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits. Intill platsen finns en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Puinen asuinrakennus vuodelta 1901. Kaksi kerrosta ja parveke. 3 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1936, jolloin mukavuudet asennettu. Ulkorakennusrivi vuodelta 1942, rakennettu puusta, tiilestä. Pärekatto. Kunnostettu 1944, jolloin katto vaihdettu peltiin. Tila on ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvun alusta lähtien. Tilaan kuuluu 29 ha maata, josta 3 ha viljeltyä maata ja 26 ha metsää. Talon on rakentanut Karl-Erik Björkas, vaimo Ulrika, synt. Klavus. Sijaitsee näkyvällä paikalla Kyläsatamantien varrella, ympäristössä on peltoja ja samalla tontilla uusi talo.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus purettu, vieressä uudisrakennus.

96



Inventeringsnummer/inventointinumero: 96
Adress/osoite: Slukhamnvägen 4
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1920
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Byggnad från 1920-talet vars utseende förändrats från det ursprungliga.

Alkuperäisestä muuttunut 1920-luvun rakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Edvald Öster. Han var arbetare. Omges av åkermark, typisk småbrukarmiljö.

Nuvarande skick:
Trots att bostadsbyggnaden gått miste om en del av sina ursprungliga drag har den inte just ändrats sedan 1990-talet. Byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak som är täckt med plåt. Fönsten är utbytta och sockeln består av brunmålad betong. Byggnaden har en kubformad ingångsdel med valmat tak. Dörrarna är bruna och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Edvald Öster. Hän oli työmies. Ympäristössä peltomaata, tyypillinen pienviljelijäympäristö

Nykytila:
Vaikka asuinrakennus on menettänytkin alkuperäispiirteitään, ei siihen olla 1990-luvun jälkeen tehty juurikaan muutoksia. Rakennuksessa on peltiverhottu satulakatto ja punainen peiterimaverhous. Ikkuvat ovat uusittu, ja sokkeli on ruskeaksi maalattua betonia. Rakennukseen on rakennettu kuutionmuotoinen sisäänkäyntiosa, jossa on aumakatto. Ovet ovat ruskeat ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

96



Inventeringsnummer/inventointinumero: 96
Adress/osoite: Slukhamnvägen 4
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak som är täckt med plåt. Sockeln består av betong. Dörrarna är gröna och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick men fasaden är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Sokkeli on betonia. Ovet ovat vihreitä ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen, vaikka sen julkisivu kaipaisikin hieman ylläpitoa.

96





Inventeringsnummer/inventointinumero: 96
Adress/osoite: Slukhamnvägen 4
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla garagebyggnaden har en sockel i betong och svagt sluttande sadeltak i plåt. Fasaden har rödmålad stående brädfodring. Dörren är grön och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pienessä autotallirakennuksessa on betonisokkeli ja peltiverhottu loiva satulakatto. Julkisivussa on punainen pystyverhous. Ovi on vihreä ja karmit sekä peitelaudat valkoisia. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

97




Inventeringsnummer/inventointinumero: 97
Adress/osoite: Slukhamnvägen 14
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag. På gårdsplanen finns en ovanlig bod med utskjutande övre del.

Alkuperäispiirteensä säilyttänyt 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä alueella harvinainen otsa-aitta.



02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bebott av bonden Karl Björk och Vendla, f. Nåhls i slutet av 1800-talet och frammåt. Lägenheten består av 16,5 ha varav odlad jord 1,5 ha och 15 ha skog. Gården övertogs av sonen Bruno Björk 1954 som på samma tomt byggde ett nytt hus 1954. Från början dubbelt större men 1946 omändrad. Byggt i en typisk småbrukarmiljö, strand nära.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har stått tom länge. Byggnaden är i behov av renovering. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Byggnadens huvudmassa har T-formade fönster men i den låga farstukvisten består fönstren av en modell med många rutor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talossa on asunut talonpoika Karl Björk, vaimo Vendla, synt. Nåhls 1800-luvun lopusta alkaen. Tilaan kuuluu 16,5 ha maata, josta 1,5 ha viljeltyä maata ja 15 ha metsää. Talo siirtyi pojalle, Bruno Björkille, vuonna 1954. Hän rakensi viereen uuden talon vuonna 1954. Alkujaan kaksinkertaisen kokoinen, osa purettu 1946. Rakennettu tyypilliseen pienviljelijäympäristöön, lähellä rantaa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen vanha asuinrakennus on ollut pitkään tyhjillään ja kaipaisi kunnostamista. Rakennuksen satulakatolla on musta konesaumattu peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Rakennuksen päämassassa on T-puiteikkunat, mutta matalassa kuistiosassa ikkunat ovat moniruutuiset. Julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja ovi, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

97




Inventeringsnummer/inventointinumero: 97
Adress/osoite: Slukhamnvägen 14
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har en sockel i sten och sadeltak i plåt. Fasaden har rödmålad stående brädfodring, dörren är gul och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pienessä piharakennuksessa on kivisokkeli ja satulakatto, jolla on aaltopeltikate. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ovi on keltainen ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi ylläpitoa.

97




Inventeringsnummer/inventointinumero: 97
Adress/osoite: Slukhamnvägen 14
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den stora boden i rundstock är i bra skick men skulle behöva en del underhåll. Sadeltaket är täckt med plåt. Byggnaden har långa korstimrade knutar.

## Kuvaus

Suurikokoinen pyöröhirsinen aitta on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran kunnostusta. Satulakatolla on peltikate. Rakennuksessa on pitkänurkkaiset hirsisalvokset.

97




Inventeringsnummer/inventointinumero: 97
Adress/osoite: Slukhamnvägen 14
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala gårdsbyggnaden har en hög kilad stenssockel i ena gaveln. Sadeltaket är täckt med plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pitkänomaisen piharakennuksen toisessa päädyssä on korkea lohkokivisokkeli, ja satulakatolla on peltikate. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ovet ovat keltaiset ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

97




Inventeringsnummer/inventointinumero: 97
Adress/osoite: Slukhamnvägen 14
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1954
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden från 1950-talet har vit brädfodring med täckribbor och sadeltak i svart plåt. Sockeln är i betong och fönstret är indelat med en stående båge. Byggnaden har 1,5 våning och en låg farstukvist med en brun dörr. Foderbrädena och karmarna är ljusgråa. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Uudessa 1950-luvulla rakennetussa asuinrakennuksessa on valkoinen peiterimaverhous ja mustalla peltikatteella verhottu satulakatto. Sokkeli on betonia, ja ikkunoissa on pystypuite. Puolitoistakerroksen rakennuksessa on matala kuisti, jossa on ruskea ovi. Peitelaudat ja karmit ovat vaalean harmaat. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

97




Inventeringsnummer/inventointinumero: 97
Adress/osoite: Slukhamnvägen 14
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lokalt sett ovanliga boden med utskjutande övre del är i dåligt skick och är i behov av restaurering. Byggnaden vilar på hörnstenar och målfärgen har flagnat bort under tidens gång. Boden har eventuellt varit röd. Byggnadens sadeltak är täckt med plåt.

## Kuvaus

Paikallisesti harvinainen otsa-aitta on huonossa kunnossa ja kaipaisi kunnostamista. Nurkkakivillä lepäävän rakennuksen maalipinta on ajan saatossa rapissut irti, mutta se on mahdollisesti ollut aiemmin punainen. Rakennuksen satulakatolla on peltikate.

98




Inventeringsnummer/inventointinumero: 98
Adress/osoite: Slukhamnvägen22
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativt bostadshus från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Slukhamnsvägen.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt ja edustava 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Slukhamnsvägenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt 1890 av fmiljen Öster. Huset byggt i en typisk småbrukarmiljö intill Slukhamn.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har bevarat sina ursprungliga drag. Ändringar har inte gjorts under de senaste 20 åren. Den L-formade byggnaden har en sockel i kilad sten, T-formade fönster och sadeltak i plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren, karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick men fasaden är i behov av underhåll. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Slukhamnsvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut Österin perhe. Talo on rakennettu tyypilliseen pienviljelijäympäristöön Slukhamnin viereen.

Nykytila:
Alkuperäispiirteensä säilyttäneeseen kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. L-mallisessa rakennuksessa on lohkokivisokkeli, T-puiteikkunat ja peltiverhottu satulakatto. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Ovi, peitelaudat ja karmit ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen, vaikka sen julkisivu kaipaisi hieman ylläpitoa. Rakennus on maisemallinen elementti Slukshamnsvägenin varrella.

99




Inventeringsnummer/inventointinumero: 99
Adress/osoite: Slukhamnsvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1909
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Flyttat från Grönvik Iskmo 1909 av fiskaren Johannes Nabb. Byggt intill stranden i Slukhamn, typisk strandmiljö för skärgården.


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Kalastaja Johannes Nabb siirsi talon Grönvikista, Iskmosta vuonna 1909. Rakennettu Slukhamnin rantaan, tyypillinen saaristolaisympäristö.

Nykytila:
Vanha rakennus on purettu, ja sen tilalla on uudisrakennus.

100




Inventeringsnummer/inventointinumero: 100
Adress/osoite: Slukhamnvägen 41
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1881
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet som stått tom länge. Byggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats längs Slukhamnsvägen.

Pitkään tyhjillään ollut 1800-luvun asuinrakennus, joka sijaitsee maisemallisella paikalla Slukhamnvägenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden byggd 1881 av Fiskaren Erik Österholm, Maria. Byggd av stock med pärttak, senare renoverad och försedd med plåttak. Uthusen byggda 1904. Består endast av tomten kring huset. Har hört till släkten sedan 1881. Byggnaden ligger intill stranden vid Slukhamn i vacker strandmiljö.


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har stått tom länge och har inte ändrats på flera årtionden. Fönstren är utbytta och endast den lägre farstukvisten har fönster med många rutor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren är svart och foderbrädena och karmarna vita. Sadeltak i plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Byggnaden är i dåligt skick och är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus on vuodelta 1881 ja sen on rakentanut kalastaja Erik Österholm, vaimo Maria. Rakennettu hirrestä, pärekatto. Kunnostettu myöhemmin ja varustettu peltikatolla. Ulkorakennukset on rakennettu vuonna 1904. Tilaan kuuluu pelkkä tontti. On ollut suvun omistuksessa vuodesta 1881. Rakennus sijaitsee rannassa Slukhamnissa, kauniissa rantaympäristössä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on ollut pitkään tyhjillään eikä siihen ole tehty muutoksia useampaan vuosikymmeneen. Ikkunat ovat uusitut, ja vain matalammassa kuistiosassa on moniruutuikkunat. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ovi on musta ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Huonokuntoinen rakennus kaipaa kunnostamista.

100




Inventeringsnummer/inventointinumero: 100
Adress/osoite: Slukhamnvägen 41
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1904
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Den korrugerade plåten på sadeltaket har delvis lossnat. Under plåten syns det ursprungliga pärttaket. Byggnaden har långa korstimrade knutar. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är ljusblå och karmarna och foderbrädena vita.

## Kuvaus

Pitkänomainen talousrakennus on huonokuntoinen ja kaipaa ylläpitoa. Satulakatolla oleva aaltopeltikate on osittain irronnut ja paljastanut alla olevan pärekatteen. Rakennuksessa on pitkänurkkaiset hirsisalvokset, ja julkisivussa punainen peiterimaverhous. Ovet ovat vaaleansiniset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset.

100






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 100
Adress/osoite: Slukhamnvägen 41
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden som uppförts intill de gamla byggnaderna bildar en modern helhet.

## Kuvaus

Vanhojen rakennusten viereen rakennettu uusi asuinrakennus on moderni kokonaisuus.

101




Inventeringsnummer/inventointinumero: 101
Adress/osoite: Slukhamnvägen 46A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1921
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Karl Johan Nabb, gift med Vendla Nabb. Renoverat på 1960-talet. De försörjde sig genom fiske och byggjobb. Byggt intill stranden vid Slukhamn, i en fin miljö omgiven av strandskog och vatten.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Karl Johan Nabb, vaimo Vendla Nabb. Kunnostettu 1960-luvulla. Hankkivat elatuksensa kalastuksella ja rakennustyöllä. Rakennettu Slukhamnin rantaan, kauniiseen rantametsä ja veden ympäröimään ympäristöön.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu, sen tilalla uudisrakennus.

102




Inventeringsnummer/inventointinumero: 102
Adress/osoite: Slukhamnvägen 46B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1943
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Poistettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1943 i trä (stock) med plåttak, renoverad 1962. Till lägenheten hör 5,2 ha skog. Fiskaren Helge Nabb, f. 1922, son till fiskaren Karl. Huset från början förvaringsplats för fiskeredskap. Huset byggt i vacker strandmiljö vis Slukhamn, typiskt bosättningsmiljö för småbrukare, fiskare.


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo rakennettu puusta (hirsistä) 1943, peltikatto. Kunnostettu 1962. Tilaan kuuluu 5,2 ha metsää. Kalastaja Helge Nabb, synt. 1922, kalastaja Karlin poika. Talo toimi alkujeen kalastusvälineiden säilytyspaikkana. Talo rakennettu kauniiseen rantaympäristöön Slukhamniin, tyypillinen pienviljelijöiden ja kalastajien asuttama ympäristö.

Nykytila:
Vanha rakennus purettu, sen tilalla on uudisrakennus.

103




Inventeringsnummer/inventointinumero: 103
Adress/osoite: Byhamnvägen 126
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1935
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1930-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1930-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt i början av 1930-talet av byggmästare Viktor Björkas. Huset renoverat, mineritt fasad, nya fönster, tillbyggd balkong och källare. Byggt mitt i byn intill de stora bondgårderna, omgivet av typisk åkermiljö.

Nuvarande skick:
Under de senaste 20 åren har den tidigare panelklädda fasaden på bostadsbyggnaden bytts ut mot en ljus stående brädfodring i den nedre delen av huset och en brun stående brädfodring på gaveltrianglarna. Byggnaden har två våningar och en böljande massa som består av en farstukvist i en våning och en balkong i gaveln på den motsatta sidan av huset. Byggnaden är i bra skick och har sadeltak i brun maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Ytterdörren och karmarna är bruna. Byggnaden är välhållen och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut rakennusmestari Viktor Björkas 1930-luvun alussa. Talo kunnostettu, julkisivu mineriittilevyistä, uudet ikkunat, parveke ja kellari lisätty. Rakennettu keskelle kylää, suurten maalaistalojen viereen, ympäristössä tyypillistä peltomaisemaa.

Nykytila:
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana asuinrakennuksen aiempi paneelijulkisivu on vaihdettu alaosastaan vaaleaan ja päätykolmioista ruskeaan puiseen pystyverhoukseen. Kaksikerroksisen rakennuksen polveilevassa massassa on yksikerroksinen kuistiosa, jonka vastakkaisella puolella rakennuksen päädyssä on parvekejulkisivu. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia, ja satulakatolla on ruskea konesaumattu peltikate. Ulko-ovi sekä karmit ovat ruskeat. Rakennus on hyvin maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

# 103




Inventeringsnummer/inventointinumero: 103
Adress/osoite: Byhamnvägen 126
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Garagebyggnaden har en sockel i betong och plåttak. Fasaden har ljus stående brödfodring och byggnadens dörrar är bruna. Byggnaden är i bra skick och har kvadratiskt fönster med en ruta.

## Kuvaus

Satulakattoisessa autotallirakennuksessa on peltikate ja betonisokkeli. Julkisivussa on vaalea pystyverhous, ja rakennuksen ovet ovat ruskeat. Hyväkuntoisen rakennuksen neliönmuotoinen ikkuna on yksiruutuinen.

# 103




Inventeringsnummer/inventointinumero: 103
Adress/osoite: Byhamnvägen 126
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Längst in på gårdsplanen finns ett ett litet takskydd i raden av ekonomibyggnaden. Byggnaden har en våning, tak i korrugerad plåt och en sockel i betong. Fasaden består huvudsakligen av stående obehandlad brädfodring. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pieni puinen katosrakennus on perimmäisenä pihapiirin talousrakennusten muodostamassa jonossa. Yksinkertaisessa satulakattoisessa rakennuksessa on aaltopeltikate ja betonisokkeli. Julkisivu on pääosin pystyverhottu käsittelemättömällä puulla. Rakennus on hyväkuntoinen.

# 103




Inventeringsnummer/inventointinumero: 103
Adress/osoite: Byhamnvägen 126
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Förrådsbyggnaden har ljusa dörrar och en ljusgul stående brädfodring. Byggnaden är i bra skick. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong.

## Kuvaus

Varastorakennuksessa on vaaleat ovet ja vaaleankeltainen pystyverhous. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia, ja katolla on aaltopeltikate.

104




Inventeringsnummer/inventointinumero: 104
Adress/osoite: Nämndistået 20
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ och arkitektoniskt intressant bostadsbyggnad från 1920-talet. Ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats vid Nämndistået.

Arkkitehtonisesti kaunis ja edustava 1920-luvun asuinrakennus. Sijaitsee maisemallisella paikalla Nämndistäetin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1922 med en stomme av stock, sadeltak med en tvärgavel med taktäckning av taktegelpannor, sockel av kilad sten. 4 rum ock kök finns i huset. Renoverad 1957 då huset fick bekvämligheter. Uthusen är också byggda 1922 av tegel och trä med pärttak, senare plåttak. Gården har tillhört släkten sedan 1700-talet. "Lillstuga" byggt 1925 av bonden Anders Hermansson som drängstuga. Huset byggd intill Nämndistået i Replot, i denna speciella miljö fins många stora båndgårdar.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och röd brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i bra skick och har en för området ovanlig mutterformad risalitfarstukvist. På den andra sidan av byggnaden finns en liten tilläggsdel med en våning. Sadeltak i brunt tegel. Fönstren är T-formade. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Byggnaden har en sockel i kilad sten med undantag av tilläggsdelen som har en betongsockel. Byggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats vid Nämndistået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen asuinrakennus vuodelta 1922, satulakatto, poikkipääty, jossa tiilikatto. Sokkeli lohkokivestä. 4 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1957, jolloin taloon lisättiin mukavuudet. Ulkorakennukset vuodelta 1922, rakennettu tiilestä ja puusta. Pärekatto. Varustettu myöhemmin peltikatolla. Tila on ollut saman suvun omistuksessa 1700-luvulta alkaen. Talonpoika Ansers Hermansson rakentanut "pikkumökin" renkituvaksi vuonna 1925. Talo rakennettu Nämndistäetin varrelle Raippaluodossa. Tässä erityisessä ympäristössä sijaitsee monia suuria maalaistaloja.

Nykytila:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Hyväkuntoisessa rakennuksessa on alueella harvinainen mutterimainen risaliittikuisti, ja rakennuksen toisella puolella on pieni yksikerroksinen lisäosa. Satulakatolla on ruskea tiilikate, ja ikkunat ovat T-puitteellisia. Ovi on maalattu keltaiseksi, ja peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Rakennuksen sokkeli on lohkokiveä lukuun ottamatta lisäosaa, jossa on betonisokkeli. Rakennus sijaitsee maisemallisella paikalla Nämndistäetin varrella.

104




Inventeringsnummer/inventointinumero: 104
Adress/osoite: Nämndistået 20
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa och böljande ekonomibyggnaden har betongsockel och sadeltak i plåt. Den mellersta delen av byggnaden har en stomme i tegel och gavlar i trä med rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkässä ja polveilevassa talousrakennusrivissä on betonisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Rakennuksessa on tiilirunkoinen keskiosa ja puurunkoiset päädyt, joissa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi ylläpitoa.

104




Inventeringsnummer/inventointinumero: 104
Adress/osoite: Nämndistået 20
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1925
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Lillstugan har bevarats oförändrad under de senaste årtioendena. Bostadsbyggnaden har en våning och T-formade fönster, betongsockel och sadeltak i maskinfalsad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Dörren till den lilla farstukvisten är ljusgul och fönstren är delade i två rutor. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pikkumökki on säilynyt muuttumattomana viimeiset vuosikymmenet. Yksikerroksisessa asuinrakennuksessa on T-puiteikkunat, betonisokkeli ja konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Pienen kuistiosan ovi on vaalean keltainen ja ikkunat pystypuitteellisia. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty

105




Inventeringsnummer/inventointinumero: 105
Adress/osoite: Nämndistået 27
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet. På gårdsplanen finns en representativ ekonomibyggnad samt en ovanlig bod med utskjutande övre del.

Edustava 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä edustava talousrakennus ja harvinainen otsa-aitta.





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Herman Klavus byggde 1880 huset och uthusen. De väggfasta bänkarna, hörnskåpet och skåpsängen är gjorda 1906. Öppna spisen är bort riven och ersatt med en kagelugn, samtidigt ändrades den kammare bakom spisen till kök. Farstukvisten är byggd på 1950-talet. En 1947 målad tavla av huset visar att fönstren är bytta från sex ruts modell till T-modell med tre rutor. Husets hemmansägare har verkat som nämndeman i gången tid, därav gårdsnamnet "Nämndis".

Nuvarande skick:
Efter 1990-talet har bostadsbyggnadens gamla farstukvist med sadeltak bytts ut till en liten mutterformad farstukvist i en våning med valmat tak, fönster med många rutor och en blå dörr. De tidigare T-formade fönstren har bytts ut mot fönster med sex rutor, vilket motsvarar husets ursprungliga stil. De två fönstren på andra våningen under frontonen på huvudfasaden har en dekorativ bågformad övre del. Byggnaden är i bra skick och har sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och karmarna är vita. Byggnaden har stockstomme och de långa knutarna syns i fasaden. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo ja ulkorakennukset ovat Herman Klavusin rakentamia. Seinäpenkit, nurkkakaappi ja kaappisänky on rakennettu 1906. Takka on poistettu ja korvattu kaakeliuunilla. Samalla takan takana oleva kamari muutettiin keittiöksi. Kuisti on rakennettu 1950-luvulla. Talosta vuonna 1947 maalatusta taulusta ilmenee, että ikkunat on vaihdettu kuusiruutuisista T-mallisiin, joissa on kolme ruutua. Talon omistaja toimi aikoinaan lautamiehenä (ru. nämndeman). Tästä johtuen taloa kutsuttiin nimellä "Nämndis".

Nykytila:
1990-luvun jälkeen kaksikerroksisen asuinrakennuksen vanha satulakattoinen yksikerroksinen kuisti on vaihdettu pieneen yksikerroksiseen aumakattoiseen mutterikuistiin, jossa on moniruutuikkunat ja sininen ovi. Aiemmat T-puiteikkunat ovat vaihdettu talon alkuperäistä tyyliä edustaviksi kuusiruutuisiksi ikkunoiksi. Pääjulkisivun frontonin alla olevissa kahdessa toisen kerroksen ikkunoissa on koristeellinen kaariyläosa. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on konesaumattu peltikate. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit ovat valkoiset. Hirsirunkoisen rakennuksen hirsien pitkät nurkat ovat näkyvissä julkisivussa. Rakennus piharakennuksineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden.

105




Inventeringsnummer/inventointinumero: 105
Adress/osoite: Nämndistået 27
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den stora gårdsbyggnaden är L-formad och bildar ett synligt landskapselement vid Nämndistået. Byggnaden har sadeltak i plåt och en sockel i betong. Den mellersta delen av byggnaden är murad i natursten och gavlarna är byggda i trä. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden har två låga farstukvistar. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

L-mallinen suuri piharakennus on näkyvä maisemallinen elementti Nämndistäetin varrella. Satulakattoisessa rakennuksessa on peltikate ja betonisokkeli. Rakennuksen keskiosa on muurattu luonnonkivistä, ja päädyt ovat puurakenteisia Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Rakennuksessa on kaksi matalaa kuistia. Hyväkuntoinen rakennus on hyvin ylläpidetty.

106




Inventeringsnummer/inventointinumero: 106
Adress/osoite: Nämndistået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadshus från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag. Tillsammans med gårdsplanen ett landskapselement. En representativ tvådelad ekonomibyggnad.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiireineen maisemallinen elementti. Edustava kaksiosainen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset uppfört 1880 i stock i 2 våningen med 6 rum och kök med pärttak. Uthusen byggda 1895 av gråsten, stock med pärttak. Moderniserade på 1920-talet med bla. plåttak. Lägenheten består av 47 havarav 6 ha odlad jord och 41 ha skog. Har tillhört till samma släkte sedan 1700-talets mitt. Huset byggt i en miljö med stora bondgårdar omgivna av åkrar.

Nuvarande skick:
Byggnaden har två våningar och är i hyfsat skick. Byggnaden har bevarats oförändrad under de senaste årtiondena. Den långa byggnaden har en liten farstukvist med dubbla takåsar och fönster med många rutor. Fönstren i nedre våningen är T-formade och fönstren på övervåningen varierar mellan korsfönster och fönster med många rutor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Byggnaden och dess gårdsplan bildar ett landskapselement vid Nämndistået och är i behov av renovering.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirakenteinen kaksikerroksinen asuintalo vuodelta 1880, 6 huonetta ja keittiö. Pärekatto. Harmaakiviset ja hirsiset ulkorakennukset vuodelta 1895, pärekatto. Uudistettu 1920-luvulla, jolloin katto vaihdettu peltiin. Tilaan kuuluu 47 ha maata, josta 6 ha viljeltyä maata ja 41 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1700-luvun keskivaiheilta. Talo on rakennettu ympäristöön, jossa on suuria maalaistaloja ja ympäristössä peltomaisemaa.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa oleva kaksikerroksinen rakennus on säilynyt muuttumattomana viimeisten vuosikymmenten aikana. Pitkässä rakennuksessa on pieni kaksiharjainen kuisti, jossa on moniruutuikkunat. Rakennuksen alakerran ikkunat ovat T-puitteisia yläkerran ikkunoiden vaihdellessa risti-ikkunoista moniruutuisiin. Karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on konesaumattu peltikate. Rakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Nämndistået varrella ja kaipaisi kunnostusta.

105




Inventeringsnummer/inventointinumero: 105
Adress/osoite: Nämndistået 27
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla boden med utskjutande övre del är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll. Sadeltaket är täckt med filt och sockeln är gjuten i betong. Fasaden har brädfodring med täckribbor och är rödmålad. Dörrarna är gula. På baksidan av boden har man byggt en liten tilläggsdel med pulpettak. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Boden med sin utskjutande övre del är en sällsynt gårdsbyggnad i utredningsområdet.

## Kuvaus

Pieni otsa-aitta on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi hieman ylläpitoa. Rakennuksen satulakatolla on huopakate, ja sokkeli on betonia. Julkisivussa on punaiseksi maalattu peiterimaverhous, ja ovet ovat keltaiset. Aitan takapuolelle on rakennettu pieni pulpettikattoinen lisäosa. Rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Otsa-aitta on selvitysalueella harvinainen piharakennus.

106




Inventeringsnummer/inventointinumero: 106
Adress/osoite: Nämndistået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är uppförd i trä och har rödmålad stående brädfodring och en sockel i kilad sten. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är i hyfsat skick och skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Puurakenteisessa talousrakennuksessa on punainen pystyverhous ja lohkokivisokkeli. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaisi ylläpitoa.

106




Inventeringsnummer/inventointinumero: 106
Adress/osoite: Nämndistået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är tvådelad och den ena ändan är byggd i trä och den andra i kilad sten. Fönstren är låga med tudelade rutor. Dörrarna är gulmålade. Trädelen har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden har sadeltak i plåt och en sockel i kilad sten. Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Kaksijakoisen talousrakennuksen toinen pää on puurakenteinen ja toinen lohkokiveä. Ikkunat ovat matalia ja pystypuitteellisia, ja ovet ovat maalattu keltaiseksi. Puurakenteisessa osassa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on peltikate. Kohtalaisessa kunnossa oleva talousrakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

107




Inventeringsnummer/inventointinumero: 107
Adress/osoite: Nämndistået 53
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarat och representativt bostadshus från 1800-talet. På gårdsplanen finns en ovanlig bod med utskjutande övre del. Landskapsmässigt betydelsefull helhet.

Hyvin säilynyt ja edustava 1800-luvun rakennus. Pihapiirissä alueella harvinainen otsa-aitta. Maisemallinen kokonaisuus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1880 i stock med sadeltak av pärtor, sockel av kilad sten. Uthusen byggda 1910 av gråsten, trä med sadeltak av pärtor. Lägenheten består av 21 ha, odlad 3 ha och skog 18 ha. Lägenheten har tillhört släkten sedan 1700-talet. Gårdsgruppen står intill liknade stora gårdar, omgedd av skog och åkermar, speciell miljö.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar som huvudsakligen bevarats oförändrad under de senaste årtiondena. Framför den ena ingången har man emellertid byggt ett litet tak. Sadeltak i plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har brädfodring med täckribbor och i den ena ändan av huset har fönstren många rutor medan fönstren i den andra ändan är T-formade. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden har stockstomme och de långa knutarna är synliga i fasaden och tillför en exceptionell rytm. Byggnaden är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Nämndistået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu hirrestä 1880, satulakatto jossa pärekate, lohkokivinen sokkeli. Ulkorakennukset rakennettu harmaakivestä ja puusta v. 1910. Satulakatto jossa päreet. Tilaan kuuluu 21 ha maata, josta 3 ha viljeltyä maata ja 18 ha metsää. Tila on ollut perheen omistuksessa 1700-luvulta lähtien. Taloryhmä sijaitsee muiden samankaltaisten talojen vieressä. Ympäristössä metsää ja peltoja, erikoinen ympäristö.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on pysynyt pääosin muuttumattomana viimeiset vuosikymmenet, mutta toisen sisäänkäynnin eteen on rakennettu pieni katos. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja rakennuksen toisessa päädyssä ikkunat ovat moniruutuisia ja toisessa T-puiteikkunoita, joiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Hirsirunkoisen rakennuksen pitkät nurkat ovat näkyvissä julkisivussa, ja ne tuovat siihen poikkeuksellista rytmiä. Hyväkuntoinen rakennus muodostaa maisemallisen elementin Nämndistäetin varrelle.

107




Inventeringsnummer/inventointinumero: 107
Adress/osoite: Nämndistået 53
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den för området ovanliga boden med utskjutande övre del har rödmålad brädfodring med täckribbor och vilar på hörnstenar. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och i gavelns fasad finns ett litet kvadratiskt fönster. Dörren är gul och karmarna vita. Boden har stockstomme och är i hyfsat skick men är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Alueella harvinaisessa otsa-aitassa on punainen peiterimaverhous, ja se lepää nurkkakivillä. Satulakatolla on aaltipeltikate, ja päätyjulkisivussa on pieni neliönmuotoinen ikkuna. Ovi on keltainen ja karmit valkoiset. Hirsirakenteinen aitta on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi kunnostamista.

107




Inventeringsnummer/inventointinumero: 107
Adress/osoite: Nämndistået 53
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden är i bra skick och har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och i den ena gaveln finns ett fönster med en ruta. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa, pitkänomaisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja karmit valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja toisessa päädyssä on yksiaukkoinen ikkuna. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

107




Inventeringsnummer/inventointinumero: 107
Adress/osoite: Nämndistået 53
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1910
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Längs vägen finns en ekonomibyggnad med stockstomme som delvis har brädfodring med täckribbor och delvis består av ofodrade stockar. Sadeltaket är täckt med plåt och bildar ett skyddstak i den ena gaveln. I den andra gaveln finns fönster med många rutor. Byggnaden är i hyfsat skick och har en sockel i kilad sten. Hela byggnaden är i behov av lite underhåll.

## Kuvaus

Tien varrella sijaitseva hirsinen talousrakennus on osittain verhottu peiterimoituksella ja osittain se on verhoamatonta hirttä. Peltiverhottu satulakatto muodostaa rakennuksen toiseen päätyyn katoksen, ja rakennuksen toisessa pädyssä on moniruutuikkunat. Kohtalaisessa kunnossa olevassa rakennuksessa on lohkokivisokkeli, ja koko rakennus kaipaisi hieman ylläpitoa.

108




Inventeringsnummer/inventointinumero: 108
Adress/osoite: Nämndistået 62
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1920
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Huset bildar ett landskapselement vid Nämndistået.

Alkuperäisestä muuttunut 1920-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Nämndiståetin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd ca 1900 av Isak Herman Nyholm, småbrukare, gift med Signe. Gården renoverad, tillägs isolerad och fönstren utbytta. Avsides beläget i skogsmiljö.


Nuvarande skick:
Under de senaste 20 åren har bostadsbyggnaden i två våningar ändrats mycket. Fönstren har bytts från fönster med två rutor till fönster med många rutor och vid ingången har man byggt en tilläggsdel i en våning. I anslutning till den finns även ett skyddstak vid ingången. Byggnaden är i bra skick. Sockeln till den ursprungliga byggnadsmassan består av kilad sten och tilläggsdelens sockel av betong. Sadeltaket består av maskinfalsad plåt. Taket är svartmålat vid tilläggsdelen. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Huset bildar ett landskapselement vid Nämndistået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Isak Herman Nyholm 1900, pienviljelijä, vaimo Signe. Talo kunnostettu, eristystä lisätty, ikkunat vaihdettu. Sijaitsee syrjässä metsäympäristössä.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen on viimeisen kahdenkymmenen vuoden sisään tehty suuria muutoksia. Ikkunat ovat vaihdettu pystypuitteellisista moniruutuisiin ja sisäänkäynnin kohdalle on tehty suuri yksikerroksinen lisäosa, jossa on samalla sisäänkäyntikatos. Hyväkuntoisen rakennuksen alkuperäisen massan sokkeli on lohkokiveä ja lisäosan betonia. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, joka lisäosan kohdalta on maalattu mustaksi. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on maisemallinen elementti Nämndiståetin varrella.

108




Inventeringsnummer/inventointinumero: 108
Adress/osoite: Nämndistået 62
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är bra skick och har ett sadeltak i korrugerad plåt, sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna vita. I den ena ändan av byggnaden finns en gul skjutdörr.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, aaltopeltiverhottu satulakatto ja lohkokivisokkeli. Rakennuksen ovet ovat keltaiset ja karmit valkoiset. Rakennuksen toisessa päässä on keltainen liukuovi.

108




Inventeringsnummer/inventointinumero: 108
Adress/osoite: Nämndistået 62
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnadens ena gavel har en hög sockel i kilad sten. Sadeltakets ena ända är täckt med svartmålad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och karmarna vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkänomaisen talousrakennuksen toisessa päässä on korkea lohkokivisokkeli. Satulakaton toisessa päässä peltikate on maalattu mustaksi. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat keltaiset karmien ollessa valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

109




Inventeringsnummer/inventointinumero: 109
Adress/osoite: Nämndistået 78
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Lillstugan är i bra skick och bildar ett landskapselement i ändan av Nämndistået.

Pikkumökki hyväkuntoinen maisemallinen elementti Nämndistäetin lopussa.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset rivet, nytt byggt på samma ställe, endast lillstuga och uthusrad kvar. Byggt litet avsides i skogsmiljö, omgiven av skogsåkrar.

Nuvarande skick:
Lillstugan som bevarats på den gamla gårdsplanen bildar ett landskapselement i ändan av Nämndistået. Byggnaden har en våning och är i bra skick. Inga stora ändringar har gjorts under de senaste tjugo åren. Byggnaden har sadeltak i plåt och en sockel i betong. Fönstren är indelade i två rutor och karmarna och foderbrädena är vita. På byggnadens tak finns en skorsten i tegel.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus purettu, samaan paikkaan rakennettu uusi talo, vain pikkumökki ja ulkorakennusrivi jäljellä. Rakennettu hieman syrjään metsäympäristöön, ympäristössä metsäpeltoja.

Nykytila:
Vanhasta pihapiiristä säilynyt pikkumökki on maisemallinen elementti Nämndistäetin lopussa. Yksikerroksinen rakennus on hyväkuntoinen eikä siihen ole viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana tehty suuria muutoksia. Satulakattoisessa talossa on peltikate ja betonisokkeli. Ikkunoissa on pystypuitteet, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennuksen katolla on tiilinen savupiippu.

# 110




Inventeringsnummer/inventointinumero: 110
Adress/osoite: Byhamnvägen 108
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1911
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. På gårdsplanen finns en exceptionell L-formad ekonomibyggnad.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Pihapiirissä poikkeuksellinen L-mallinen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1911 i trä, tegelpannetak med 6 rum och kök. Moderniserad 1956 då vatten, avlopp drogs in. Ekonomibyggnaden byggd 1907 av trä, sten med pärttak, renoverad 1943 och försedd med plåttak. Gården består av 22,5 ha varav odlad jord 4,5 ha och skog 18 ha. Gården har hört till samma släkt sedan 1700-talet och övertogs av Emil Aspholm 1932 efter fadern Abraham, Amanda (f. Öist) Aspholm. Emil Aspholm jobbade också som postförare mellan Vasa och Replot. Huset helt ombyggt, ett våningen riven. Huset står mitt i byn intill UF-lokalen, speciell gårdsmiljö då infarten ger genom uthusraden.

Nuvarande skick:
Den helt moderniserade L-formade bostadsbyggnaden har ljusgul stående brädfodring och sockel i betong. Svagt sluttande sadeltak i rött tegel. På baksidan av huset har man byggt en tilläggsdel i två våningar. Från andra våningen finns en utgång till den öppna balkongen. Karmarna till fönstren som har en ruta är brunmålade i likhet med foderbrädena. Ovanför ingången har man byggt ett brett takskydd. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1911. Rakennettu puusta, tiilikatto. 6 huonetta ja keittiö. Uudistettu 1956, jolloin taloon asennettu vesi- ja viemärijohdot. Puusta ja kivestä rakennettu talousrakennus vuodelta 1907, kunnostettu 1943. Peltikatto. Tilaan kuuluu 22,5 ha maata, josta 4,5 ha viljeltyä maata ja 18 ha metsää. Talo on ollut saman suvun omistuksessa 1700-luvulta asti ja siirtyi Emil Aspholmille 1932 isältä Abraham ja äiti Amanda (synt. Öist) Aspholmilta. Emil Aspholm työskenteli myös postinkuljettajana Vaasan ja Raippaluodon välillä. Täysin muutettu, yksi kerros purettu. Talo sijaitsee keskellä kylää nuorisoseurantalon vieressä. Erikoinen pihaympäristö, jossa sisääntulo ulkorakennuksen läpi.

Nykytila:
Täysin modernisoidussa L-mallisessa asuinrakennuksessa on vaalean keltainen pystyverhous ja betonisokkeli. Loivalla satulakatolla on punainen tiilikate. Rakennuksen takajulkisivulle on rakennettu kaksikerroksinen lisäosa, jonka toisesta kerroksesta on käynti avoimelle parvekkeelle. Yksiruutuisten ikkunoiden karmit ovat peitelautojen tapaan ruskeat. Sisäänkäynnin päälle on tehty leveä katos. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

# 110




Inventeringsnummer/inventointinumero: 110
Adress/osoite: Byhamnvägen 108
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I ändan av den lilla ekonomibyggnaden finns ett takskydd med pulpettak. I övrigt har byggnaden sadeltak täckt med plåt, en sockel i sten och rödmålad stående brädfodring. Byggnaden har en skjutdörr som är gulmålad. Foderbrädena är vita. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pienen talousrakennuksen toiseen päähän on rakennettu pulpettikattoinen katos. Muuten satulakattoisessa rakennuksessa on peltikate, kivisokkeli ja punainen pystyverhous. Rakennuksen liukuovi on keltainen ja peitelaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen.

# 110




Inventeringsnummer/inventointinumero: 110
Adress/osoite: Byhamnvägen 108
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1907
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden är exceptionell i området. Infarten till gårdsplanen går genom en öppning i byggnaden. I byggnadens vinkel finns en hög sockel i kilad sten och en fronton som förenar byggnadsdelarna. Frontonen har ett dekorativt bågfönster. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. På fasaden mot vägen har man byggt en tilläggsdel med pulpettak. Byggnadens sadeltak är täckt med plåt. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen och är väl underhållet.

## Kuvaus

L-mallinen talousrakennus on alueella poikkeuksellinen, ja sen läpi kulkee ajoyhteys pihaan. Rakennuksen taitteessa on korkea lohkokivisokkeli ja rakennusosat viistosti yhdistävä frontoni, jossa on koristeellinen kaari-ikkuna. Julkisivussa on punainen peiterimalaudoitus, ja ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Tien puolelle rakennusta on rakennettu pulpettikattoinen lisäosa. Muun rakennuksen satulakatolla on peltikate. Rakennus on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella ja hyvin ylläpidetty.

111




Inventeringsnummer/inventointinumero: 111
Adress/osoite: Byhamnvägen 96
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1860
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1860 i stock med pärttak och sockel av kilad sten. Innehållande 3 rum och kök, renoverat 1960. Uthusen byggda 1930 av tegel och trä med pärttor, renoverat 1960. Har tillhört till samma släkt sedan 1700-talet. Huset byggt i en öppen åkermiljö intill Replot UF-lokal. Typiskt modell på huset.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har ändrats mycket under de senaste årtiondena. Den tidigare lilla farstukvisten med dubbla takåsar har rivits och ersatts med den nya rätvinkliga farstukvisten i en våning. Ovanför den finns en balkong. Vid taklinjen ovanför farstukvisten har man byggt en fronton med en utgång till balkongen. Fönstren har bytts ut från T-formade fönster till fönster med sex rutor. Brädfodringen med täckribbor har målats om från en ljus färg till gult. Byggnaden har en sockel i kilad sten med undantag av sockeln till farstukvisten som är i betong. Dörrarna, karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Byggnaden är välhållen och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus pärekatolla, rakennettu 1860. Lohkokivistä rakennettu sokkeli. 3 huonetta ja keittiö, kunnostettu 1960. Ulkorakennukset rakennettu tiilestä ja puusta vuonna 1930, pärekatto. Kunnostettu 1960. Ollut saman suvun omistuksessa 1700-luvulta asti. Talo rakennettu avoimeen peltomaisemaan Raippaluodon nuorisoseuran viereen. Alueelle tyypillinen talo.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on muuttunut huomattavasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Aiempi kaksiharjainen pieni kuisti on purettu ja sen tilalle on rakennettu suorakulmainen yksikerroksinen kuisti, jonka päällä on parveke. Kuistin yläpuolelle on tehty kattolinjaan frontoni, jolta on myös käynti parvekkeelle. Ikkunat on vaihdettu kuusiruutuisiin aiemmista T-puiteikkunoista, ja peiterimaverhous on vaalean sijaan keltainen. Rakennuksessa on lohkokivisokkeli lukuun ottamatta uuden kuistiosan sokkelia, joka on betonia. Ovet, karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Rakennus on hyväkuntoinen ja maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

111




Inventeringsnummer/inventointinumero: 111
Adress/osoite: Byhamnvägen 96
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Lillstugan på gårdsplanen håller som bäst på att renoveras. Byggnaden har gul stående brädfodring, en sockel i betong och en liten farstukvist. Byggnaden har sadeltak i svart falsad plåt. Byggnaden har T-formade fönster och vita dörrar. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pihapiirissä olevaa pikkumökkiä ollaan parhaillaan kunnostamassa. Rakennuksessa on keltainen pystyverhous, betonisokkeli ja pieni kuisti. Satulakatolla on musta saumattu peltikate. Rakennuksessa on T-puiteikkunat ja valkoiset ovet. Rakennus on hyväkuntoinen.

111




Inventeringsnummer/inventointinumero: 111
Adress/osoite: Byhamnvägen 96
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I vinkeln till den L-formade gårdsbyggnaden finns en liten rund silo som är murad i grusblock och har ett valmat tak. Silon har täckts med filt men i övrigt har byggnaden sadeltak i svart profilplåt. Den äldre delen av byggnaden har en sockel i sten, röd brädfodring med täckribbor och vita karmar och foderbräden. Den nyare delen har en sockel i betong och gul stående brädfodring. Dörrarna till den gamla delen med stockstomme är gröna. I den nya delen är dörrarna vita. Byggnadens gamla del är i hyfsat skick men skulle behöva en del underhåll.

## Kuvaus

L-mallisen piharakennuksen taitteessa on soraharkoista muurattu pyöreä, aumakattoinen pieni siilo. Siilon kate on huopaa, mutta muuten satulakattoisessa rakennuksessa on musta profiloitu peltikate. Vanhemmassa rakennusosassa on kivisokkeli, punainen peiterimaverhous ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Uudemmassa osassa sokkeli on betonia ja pystyverhous keltainen. Vanhan hirsirakenteisen osan ovet ovat vihreät, ja uudessa ne ovat valkoiset. Rakennuksen vanha osa on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran kunnostamista.

112




Inventeringsnummer/inventointinumero: 112
Adress/osoite: Byhamnvägen 94
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1915
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Ungdomslokalen är en del av områdets utvecklingshistoria. Byggnaden är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Osa alueen kehityshistoriaa oleva nuorisoseurantalo on hyväkuntoinen ja maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
6 januari 1913 bildades Replot UF. De första mötena hölls i skolan eller någon bondstuga. Utan efter 1 år att föreningen bildats inköptes emigraten Johan Erikssons stuga på "Svennos". Sedan igångsattes arbetet med renoveringen och tillbyggnad av stugan. Timmer och byggnadsmaterial insamlades i byn. Ritningar uppgjordes av lantbrukssälskapets byggmästare och uppförandret av byggnaden gavs på entreprenad. Arbetet utfördes sommaren 1915. På senare tid har huset renoverats, vatten, avlopp och centralvärme har instalerats.


Nuvarande skick:
Ungdomslokalen har till största delen två våningar, ett högt torn och en stor saldel och har bevarats oförändrad under de senaste årtiondena. Fasaden har en rödmålad brädfodring som ligger i flera riktningar. Fönstren har endera en ruta eller T-bågar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Taket till byggnaden som är i bra skick är halvvalmat i den ena ändan och valmat i den andra. Taket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Hög sockel i kilad sten, men vid ingången finns en tilläggsdel i en våning som har en sockel i betong. Ungdomslokalen är en central del av områdets utvecklingshistoria och bildar ett landskapselement.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
6. tammikuuta 1913 perustettiin Raippaluodon nuorisoseura. Ensimmäiset kokoukset pidettiin koululla tai kylän taloissa. Vuosi seuran perustamisen jälkeen ostettiin Amerikkaan muuttaneen Johan Erikssonin mökki "Svennosissa". Tämän jälkeen aloitettiin talon kunnostus- ja laajennustyöt. Puutavara ja rakennusmateriaali kerättiin kyläläisiltä. Maatalousseuran rakennusmestari laati talon piirustukset ja talon rakentaminen teetettiin urakkatyönä. Työ tehtiin kesällä 1915. Myöhemmin taloa on kunnostettu ja siihen on lisätty vesi, viemäri ja keskuslämmitys.

Nykytila:
Pääosin kaksikerroksisessa nuorisoseurantalossa on korkea torni ja laaja saliosa, ja se on pysynyt muuttumattomana viimeisten vuosikymmenten ajan. Julkisivussa on punaiseksi maalattu monisuuntaverhous, ja ikkunat ovat joko yksiruutuisia tai T-puitteisia. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen katto on toisesta päästä puoliaumakatto ja toisesta päästä aumakatto, ja siinä on musta konesaumattu peltikate. Korkea sokkeli on lohkokiveä lukuun ottamatta sisäänkäynnin kohdalle rakennettua yksikerroksista lisäosaa, jossa on betonisokkeli. Nuorisoseurantalo on keskeinen osa alueen kehityshistoriaa ja maisemallinen elementti.

# 113




Inventeringsnummer/inventointinumero: 113
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet på landskapsmässigt betydelsefull plats längs Byhamnvägen. Byggnaden är i dåligt skick.

Huonokuntoinen 1800-luvun asuinrakennus maisemallisella paikalla Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Gården ditflyttad ca 1880 från Norra Vallgrund. Har varit i släkten ägo hela tiden. Står i en gammal miljö som bebygdes på 1800-talet med nya hus in på knutarna.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har inte underhållits. Byggnaden är i behov av omfattande renovering. Byggnaden har en sockel i kilad sten och en liten farstukvist med dubbla takåsar. Fönstren har huvudsakligen sex rutor. Sadeltaket är täckt med rött tegel. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Fasaden är ställvis svårt skadad och takteglet på farstukvisten har delvis lossnat. Bostadsbyggnaden ligger på en öppen landskapsmässigt betydelsefull plats längs Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo siirretty paikalle Norra Vallgrundista n. 1880. Ollut koko ajan suvun omistuksessa. Sijaitsee vanhassa ympäristössä, joka rakennettiin 1800-luvulla. Vieressä sijaitsee myös aivan uusia taloja.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on jäänyt vaille ylläpitoa ja vaatisi laajaa kunnostusta. Rakennuksessa on lohkokivisokkeli ja kaksiharjainen pieni kuisti. Ikkunat ovat pääosin kuusiruutuisia, ja satulakatolla on punainen tiilikate. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Jukisivu on paikoittain pahoin vaurioitunut, ja kuistiosan kattotiilet ovat osittain irronneet. Rakennus sijaitsee avoimella maisemallisella paikalla Kyläsatamantien varrella.

# 113




Inventeringsnummer/inventointinumero: 113
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden är i hyfsat skick och har sadeltak i korrugerad plåt och en sockel i kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gröna och karmarna vita. Byggnaden har en låg tilläggsdel med pulpettak. Ekonomibyggnaden är i behov av en del underhåll och renovering.

## Kuvaus

Pienessä kohtalaisessa kunnossa olevassa talousrakennusessa on aaltopeltiverhottu satulakate ja lohkokivisokkeli. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat vihreät niiden karmien ollessa valkoiset. Rakennukseen on tehty matala pulpettikattoinen lisäosa. Rakennus kaipaisi jonkin verran kunnostusta ja ylläpitoa.

114




Inventeringsnummer/inventointinumero: 114
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1790
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden är skyddad i detaljplanen och utgör ett 1700-talsobjekt i bra skick. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Asemakaavassa suojeltu asuinrakennus on hyväkuntoinen 1700-luvun kohde ja maisemallinen elementti Kyläsatamantien varressa.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt i slutet på 1700-talet på Lassila hemman, gammal takkonstruktion med näver under pärtorna. På vinden har en bibel från 1702 hittats. Det står aldeles fast i vägen. Ligger centralt i byn på gammal byggnadsmark tätt intill Byhamnvägen. I området finns det av Replots äldsta bebyggelse.

Nuvarande skick:
Byggnaden har 1,5 våning och är i bra skick. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen. Byggnaden har en sockel i kilad sten och sadeltak i rött tegel. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor och T-formade fönster. Byggnadens fasad mot gården har en farstukvist i en våning och en grön dörr. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. I husets gavlar nedanför taklinjen går ett dekorativt profilbräde. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu 1700-luvulla Lassilan tilalle. Vanha kattorakenne, jossa päreiden alla on tuohta. Vintiltä on löydetty raamattu vuodelta 1702. Talo sijaitsee kiinni tien reunassa. Sijaitsee keskeisellä paikalla kylässä, vanhassa rakennuspaikassa Kyläsatamantien varrella. Alueella sijaitsee Raippaluodon vanhimpaa rakennuskantaa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on hyväkuntoinen ja maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella. Rakennuksessa on lohkokivisokkeli, ja sen satulakatolla on punainen tiilikate. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ikkunat ovat T-puiteikkunoita. Rakennuksen pihan puoleisella julkisivulla on yksikerroksinen kuistiosa, jossa on vihreä ovi. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Talon päädyissä kattolinjan alapuolella kulkee koristeellinen profiililauta. Rakennus on suojeltu asemakaavassa.

114






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 114
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden med stockstomme ligger vid vägen och har en sockel i sten. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med röd korrugerad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gröna. Ovanför dörren i byggnadens vinkel har man byggt ett litet skyddstak. Byggnaden är i måttligt bra skick men en del underhåll har gjorts.

## Kuvaus

Tien varressa sijaitseva hirsirunkoinen talousrakennus on L-mallinen, ja siinä on kivisokkeli. Satulakatolla on punainen aaltopeltikate, ja karmit sekä nurkkalaudat ovat valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat vihreät. Rakennuksen taitteessa olevan oven yläpuolelle on tehty pieni lippakatos. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta jonkin verran ylläpidetty.

114




Inventeringsnummer/inventointinumero: 114
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnadens ena gavel har en hög sockel i kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gröna och foderbrädena och karmarna vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Vid den mellersta delen av byggnaden finns en bred tilläggsdel med två dörrar och ett litet korsfönster. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Pitkänomaisen talousrakennuksen toisessa päässä on korkea lohkokivisokkeli. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovet ovat vihreät karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate. Rakennuksen keskiosasta ulkonee leveä rakennusmassa, jossa on kaksi ovea ja pieni risti-ikkuna. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

115




Inventeringsnummer/inventointinumero: 115
Adress/osoite: Byhamnvägen 42
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1921
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1920-talet. I bra skick. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1920-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt av Lennart Sten då han kom hem från Amerika. Han försörjde sig som byggnadsarbetare både i Vasa och Replot om jobb fanns. Byggt mitt i byn, omgiven tidigare av gammaldags bymiljö, numera även nybygda hus.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och är till största delen i bra skick men fasaderna skulle kräva lite underhåll. Byggnaden har sadeltak och har inte ändrats under de senaste årtiondena. Byggnaden har en sockel i kilad sten och maskinfalsat plåttak. Fasaden till den T-formade byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och T-formade fönster. Farstukvisten har en brun dörr men karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut Lennart Sten palatessaan Amerikasta. Lennart hankki elantonsa rakennustyömiehenä Vaasassa ja Raippaluodossa – mikäli töitä oli tarjolla. Rakennettu keskelle kylää, ympäristössä vanhaa kylämaisemaa, nykyisin myös uusia taloja.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on pääosin hyväkuntoinen, mutta vaatisi julkisivujen osalta hieman ylläpitoa. Satulakattoiseen rakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, ja siinä on lohkokivisokkeli ja konesaumattu peltikate. T-mallisen rakennuksen ikkunat ovat T-puiteikkunoita, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Kuistiosassa oleva ovi on ruskea, mutta karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

115




Inventeringsnummer/inventointinumero: 115
Adress/osoite: Byhamnvägen 42
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020


## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden på gårdsplanen har en våning och ett svagt sluttande sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnadens fasad har delvis en rödmålad brädfodring med täckribbor och delvis en vit tegelfodring. På baksidan av huset finns en takbelagd terrass och intill den en inglasad terrass. Byggnaden har en sockel i betong och dörrarna och karmarna är vita.

## Kuvaus

Pihapiirin uusi asuinrakennus on yksikerroksinen, ja siinä on loiva konesaumatulla pellillä päällystetty satulakatto. Rakennuksen julkisivussa on osittain punainen peiterimaverhous ja osittain valkoinen tiiliverhous. Takajulkisivulla on katettu terassi, jonka vieressä on lasitettu terassi. Rakennuksen ovet sekä karmit ovat valkoiset, ja sokkeli on betonia.

115




Inventeringsnummer/inventointinumero: 115
Adress/osoite: Byhamnvägen 42
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har en rappad tilläggsdel i tegel vid den ena gaveln. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong. Foderbrädena och karmarna är vitmålade men dörrarna är bruna. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pienen puurunkoisen talousrakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu rapattu tiilirunkoinen lisäosa. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on betonia. Rakennuksen ovet ovat ruskeat, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Puuosan julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Rakennus on hyväkuntoinen.

115




Inventeringsnummer/inventointinumero: 115
Adress/osoite: Byhamnvägen 42
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har sadeltak i plåt. Fasaden består av röd brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i bra skick och har en sockel i kilad sten och bruna dörrar. Den ena dörren är en skjutdörr. I byggnadens ena gavel har man byggt ett litet avfallstak. Byggnadens karmar och foderbräden är vita.

## Kuvaus

Satulakattoisen piharakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous ja katolla peltikate. Hyväkuntoisessa rakennuksessa on lohkokivisokkeli ja ruskeat ovet, joista toinen on liukuovi. Rakennuksen päätyyn on rakennettu pieni roskakatos, ja rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

116




Inventeringsnummer/inventointinumero: 116
Adress/osoite: Byhamnvägen 34
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1928
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Arkitektoniskt exceptionell 1920-talsbyggnad vars ursprungliga utseende har förändrats. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Alkuperäisestä muuttunut, mutta arkkitehtonisesti poikkeuksellinen 1920-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1928 av byggmästare Ander Lönnbohm, huset i 2 vån. Har en speciell takkonstruktion med många frontoner, taktypen är mansardtak. Renoverat 1961 samtidigt som uthusen byggdes. Lägenheten består av 9 ha varav 1,5 ha odlad jord och 8 ha skog. Har varit i släktens ägo sedan 1876. Huset byggt i typisk byamiljö, ventralt med byn runt omkring.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar. Under de senaste 20 åren har man byggt en liten öppen balkong i den ena gaveln. Nedanför balkongen finns en sidoingång. Byggnaden är ovanlig för området och har mansardtak i grön maskinfalsad plåt. Byggnaden har gul liggande panel. Byggnadens taklinje är varierande och längs dess långsidor finns två symmetriskt placerade frontoner. Takhörnen är dekorativa och vid huvudingången finns en farstukvist i en våning med mansardtak. Fönstren är nya och sockeln är i kilad sten. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut rakennusmestari Anders Lönnbohm vuonna 1928. Talossa on 2 kerrosta. Erikoinen kattorakenne, jossa on frontonit. Kattotyyppi mansardikatto. Kunnostettu 1961. Tällöin rakennettu myös ulkorakennukset. Tilaan kuuluu 9 ha maata, josta 1,5 ha viljeltyä maata ja 8 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa vuodesta 1876. Talo rakennettu tyypilliseen kyläympäristöön, keskeiselle kylän ympäröimälle paikalle.

Nykytila:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen toiseen päätyyn on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana rakennettu pieni avoparveke, jonka alapuolella on sivusisäänkäynti. Alueella harvinaisessa mansardikattoisessa rakennuksessa on vihreä konesaumattu peltikate sekä vaalean keltainen vaakaverhous. Rakennuksen kattolinja on monimuotoinen, ja sen pitkillä sivuilla on symmetrisesti kaksi frontonia. Rakennuksen katon nurkat ovat koristeelliset, ja pääsisäänkäynnin kohdalla on yksikerroksinen mansardikattoinen kuisti. Ikkunat ovat uusitut, ja sokkeli lohkokiveä. Koristeelliset karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja se muodostaa maisemallisen elementin Kyläsatamantien varteen.

116




Inventeringsnummer/inventointinumero: 116
Adress/osoite: Byhamnvägen 34
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1961
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden är i bra skick och har ett sadeltak i korrugerad plåt, sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna längs långsidan är gula men i den ena gaveln finns en vit dörr och två fönster med stående båge. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, lohkokivi- ja betonisokkeli ja aaltopeltiverhottu satulakatto. Pitkän julkisivun ovet ovat keltaiset, mutta rakennuksen toisessa päädyssä on valkoinen ovi ja kaksi pystypuitteellista ikkunaa. Hyväkuntoisen rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat maalattu valkoisiksi.

116




Inventeringsnummer/inventointinumero: 116
Adress/osoite: Byhamnvägen 34
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1961
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden är i måttligt bra skick och har sadeltak och stockstomme. Byggnaden har plåttak, rödmålad brädfodring med täckribbor och sockel i sten. I gaveln finns en stor grön skjutdörr medan karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är i behov av underhåll och renovering.

## Kuvaus

Pieni kohtalaisessa kunnossa oleva talousrakennus on satulakattoinen ja hirsirunkoinen. Rakennuksessa on peltikate, kivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Päädyssä oleva iso liukuovi on vihreä, kun taas karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus kaipaisi kunnostusta ja ylläpitoa.

117




Inventeringsnummer/inventointinumero: 117
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag men stått tom länge. Bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Byhamnvägen.

Pitkään tyhjillään ollut 1800-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset flyttat 1890 till dess nuvarande plats, renoverat och tillbyggd. Farstukvist på 1950-talet. Huset byggt alldeles in på Byhamnvägen, omgivet av typisk byamiljö.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och är arkitektoniskt sett representativt. Byggnaden har stått tom länge och har inte underhållits. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och en farstukvist i vinkeln. Sockeln består av kilad sten och fasaden har brädfodring med ribbor där målfärgen flagnat bort. Fönstren i nedervåningen är T-formade. Övervåningen och farstukvisten har fönster med många rutor. Byggnadens fasad är ställvis i dåligt skick och stockstommen är synlig. Byggnaden utgör emellertid ett klart landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo siirretty nykyiselle paikalle 1890. Kunnostettu ja laajennettu. Kuisti on 1950-luvulta. Talo rakennettu aivan Kyläsatamantien varteen, ympäristössä tyypillistä kylämaisemaa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen arkkitehtonisesti näyttävä asuinrarkennus on ollut pitkään tyhjillään ja vailla ylläpitoa. Satulakattoisessa rakennuksessa on konesaumattu peltikate ja vinkkelikuisti. Sokkeli on lohkokiveä, ja julkisivussa on pintakäsittelynsä menettänyt peiterimaverhous. Alakerran ikkunat ovat T-puiteellisia, mutta yläkerrassa ja kuistiosassa ne ovat moniruutuisia. Rakennuksen julkisivu on paikoittain huonossa kunnossa, ja rungon hirret näkyvissä. Rakennus on kuitenkin selkeä maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

117






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 117
Adress/osoite: Byhamnvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden har en förrådsdel som vilar på en hög sockel i sten och ett skyddstak för bil som är nybyggt och har en sockel i betong. Båda delarna har sadeltak i korrugerad plåt, men taket till den nya delen har målats brunt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Den gamla delen har låga fönster som är delade i två rutor med en stående båge. Dörrarna är gulmålade. Ekonomibyggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

L-mallisessa talousrakennuksessa on vanha korkealla kisivokkelilla lepäävä varasto-osa ja uusi betonisokkelinen autotallikatos. Molemmissa on aaltopeltiverhottu satulakatto, mutta uudessa osassa se on maalattu ruskeaksi. Rakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Vanhassa osassa on matalia pystypuitteella kaksiruutuiseksi jaettuja ikkunoita ja keltaiseksi maalatut ovet. Talousrakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

118




Inventeringsnummer/inventointinumero: 118
Adress/osoite: Byhamnvägen 12
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet mellan Byhamnvägen och Kvarntået.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Maisemallinen kokonaisuus Kyläsatamantien ja Myllynraitin välissä.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Typisk småbrukargård byggt ca 1900. Byggt mitt i byn, omges av typisk byamiljö samt gammalt kvarn område (el) numera såg.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har inte ändrats sedan 1990-talet. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Sockeln består av kilad sten. Den nya fönstren har en eller två rutor med undantag av farstukvisten i en våning som har fönster med många rutor. Dörren, karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Tillsammans med gårdsplanen bildar den en landskapsmässigt betydelsefull helhet mellan Byhamnvägen och Kvarntået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Tyypillinen pienviljelijän talo n. vuodelta 1900. Rakennettu keskelle kylää, ympäristössä tyypillistä kylämaisemaa sekä vanha myllyn alue (sähkökäyttöinen), nykyisin saha.

Nykytila:
Puolitoistakerroksiseen asuinrakennukseen ei olla tehty muutoksia 1990-luvun jälkeen. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous ja satulakatolla musta konesaumattu peltikate. Sokkeli on lohkokiveä. Uusitut ikkunat ovat yksi- tai kaksiruutuisia lukuun ottamatta yksikerroksisen kuistin moniruutuikkunoita. Ovi, karmit sekä peitelaudat ovat maalattu valkoisiksi. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty, ja se pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kyläsatamantien ja Myllynraitin väliin.

118




Inventeringsnummer/inventointinumero: 118
Adress/osoite: Byhamnvägen 12
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya boden i rundstock har sadeltak i svart plåt. Byggnaden är i bra skick och har långa knutar och vilar på hörnstenar.

## Kuvaus

Uudessa pyöröhirsirakenteisessa aitassa on musta peltiverhottu satulakatto. Hyväkuntoisen rakennuksen nurkat ovat pitkät, ja se lepää nurkkakivien varassa.

118




Inventeringsnummer/inventointinumero: 118
Adress/osoite: Byhamnvägen 12
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak i svart plåt. Byggnaden vilar på hörnstenar och i den ena sidan finns ett fönster. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä satulakattoisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja musta peltikate. Rakennus lepää nurkkakivien päällä, ja sen toisella sivulla on yksi ikkuna. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

118




Inventeringsnummer/inventointinumero: 118
Adress/osoite: Byhamnvägen 12
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den U-formade nya ekonomibyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. I den ena gaveln finns ett skyddstak för bil och vid den ena vinkeln finns en stor öppen terrass. Byggnadens dörrar är gula medan foderbräden och karmar är vita. Det svagt sluttande sadeltaket är täckt med svart plåt. Fönstren har en eller två rutor. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

U-mallisessa uudessa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen toisessa päädyssä on autokatos, ja toisessa taitteessa laaja avoterassi. Rakennuksen ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Loivalla satulakatolla on musta peltikate, ja ikkunat ovat yksi- tai kaksiruutuisia. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

119




Inventeringsnummer/inventointinumero: 119
Adress/osoite: Replotvägen 426A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1931
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1930-talet. På gårdsplanen finns en representativ ekonomibyggnad . Landskapsmässigt betydelsefull helhet.

Edustava 1930-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä edustava talousrakennus. Pihapiiri maisemallinen kokonaisuus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt 1931 av bonden Karl Stenbäck, gift med Hilda (Nåhls). Uppfört av stock och tak av plåt. Bestående av 4 rum och kök, uthusen byggda 1953 av tegel, trä med tegeltak. Lägenheten består av 5 ha odlad jord och 25 ha skog. Har hört till samma släkt sedan 1841. Byggt mitt i byn inom synhåll till kyrkan, omges av bebyggelse och åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och dess tak håller på att renoveras. I samband med renoveringen har fasaderna på båda sidorna av sadeltaket och gaveltrianglarna gjorts längre och de har försetts med dekorativa gavelbräden. Även ytterdörren har bytts ut och den är numera vit i likhet med karmarna och foderbrädena. Byggnaden har till största delen T-formade fönster, men farstukvisten som har en våning har dekorativa fönster med många rutor. Sockeln är i betong och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden och dess gårdsplan är i bra skick och underhålls väl. De bildar tillsammans en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Replotvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut talonpoika Karl Stenbäck 1931. Vaimo Hilda (Nåhls). Hirsirakenteinen, peltikatto. 4 huonetta ja keittiö, ulkorakennukset tiilestä ja puusta ja tiilikatolla vuodelta 1953. Tilaan kuuluu 5 ha viljeltyä maata ja 25 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1841. Rakennettu keskelle kylää, näköyhteys kirkolle, ympäristössä rakennuksia ja peltoa.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa ollaan tekemässä kattoremonttia, jonka myötä peltiverhotun satulakaton molemminpuolisten fasadien sekä päätyjen päätykolmiot ovat saaneet lisää pituutta, ja niihin on lisätty koristeelliset päätylaudat. Myös rakennuksen ulko-ovi on vaihdettu uuteen, ja se on nykyään valkoinen karmien sekä peitelautojen tapaan. Rakennuksen ikkunat ovat pääosin T-puiteikkunloita lukuun ottamatta yksikerroksista kuistia, jossa koristeelliset ikkunat ovat moniruutuisia. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja sokkeli on betonia. Rakennus pihapiireineen on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty maisemallinen kokonaisuus Raippaluodontien varrella.

119




Inventeringsnummer/inventointinumero: 119
Adress/osoite: Replotvägen 426A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1953
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



15.09.2021

## Beskrivning

Lång ekonomibyggnad vars mellersta del har tegelstomme. Gavlarna har trästomme. Byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och en sockel i kilad sten och betong. Sadeltaket är täckt med bruna betongpannor. Fönstren har stående bågar och dörrarna är gula. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är väl underhållen och representerar lokal byggnadstradition.

## Kuvaus

Pitkä talousrakennus on keskeltä tiilirunkoinen ja päädyistä puurakenteinen. Rakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja sokkeli on betonia sekä lohkokiveä. Satulakatolla on ruskea betonilaatta. Ikkunat ovat pystypuitteellisia, ja ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Hyvin ylläpidetty rakennus edustaa hyvin paikallista rakentamisperintöä.

120




Inventeringsnummer/inventointinumero: 120
Adress/osoite: Replotvägen 426B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1875
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt ca 1875 med stomme av stock, sockel av kilad sten, pärttak moderniserad 1960, försedd med plåttak samt fasad av minerit. Lägenheten består av 42 ha varav 5 ha odlad jord samt skog 37 ha. Har hört till samma släkte sedan 1847. Bonden Emil Nygård, gift med Amanda (Dahlberg), brukade gården i början av 1900-talet. Deras son bonden Elis Nygård, f. 1920, gift med Alice, f. 1920 (Öster). Elis var ledamot i kommunalfullmäktige och i kommunal styrelsen. Huset ligger mitt i byn intill den miljö runt kyrkan.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och den tidigare vita mineritfasaden har bytts ut mot gul brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i bra skick och på dess ena sida finns en bred risalitliknande farstukvist som är försedd med ett litet skyddstak med sadeltak ovanför ingången. Sadeltaket är täckt med svart profilplåt och sockeln består av betong som målats mörkgrå. Byggnaden har nya fönster och deras karmar och foderbräden är vitmålade. Framför och vid den ena sidan av farstukvisten finns en öppen terrass.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1875. Hirsirunkoinen, sokkeli lohkokivestä, pärekatto. Uudistettu 1960, jolloin katto vaihdettu peltikattoon ja julkisivuun asennettu mineriittilevyt. Tilaan kuuluu 42 ha maata, josta 5 ha viljeltyä maata ja 37 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1847 asti. Talonpoika Emil Nygård ja vaimo Amanda (Dahlberg) viljelivät taloa 1900-luvun alussa. Emil oli kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen. Talo sijaitsee keskellä kylää kirkon ympäristössä.

Nykytila:
Puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen aiempi valkoinen mineriittijulkisivu on vaihdettu keltaiseen peiterimaverhoukseen. Hyväkuntoisen rakennuksen toiselle puolelle on rakennettu leveä risaliittimainen kuistiosa, jonka edessä on pieni satulakattoinen sisäänkäyntilippa. Satulakatolla on musta profilitu peltikate, ja sokkeli on tummanharmaaksi maalattua betonia. Ikkunat ovat uusitut, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Kuistin edessä ja toisella sivulla on avoin terassi.

120




Inventeringsnummer/inventointinumero: 120
Adress/osoite: Replotvägen 426B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden har en fasad som delvis består av gult tegel och delvis av stående brädfodring. Sadeltaket är täckt med svart profilplåt och sockeln består av betong. Byggnaden har två våningar och i den ena sidan har man byggt en tilläggsdel i en våning. Ovanför ingången finns en låg taklykta. Vid byggnadens ena gavel finns en djup terrass. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Uudessa asuinrakennuksessa on osittain keltainen tiiliverhous ja osittain puinen pystyverhous. Sokkeli on betonia, ja satulakatolla on musta profiilipeltikate. Kaksikerroksisen rakennuksen sivuun on tehty yksikerroksinen siipiosa, ja sisäänkäynnin yläpuolella on matala kattolyhty. Rakennuksen toisessa päädyssä on syvä terassi, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

120




Inventeringsnummer/inventointinumero: 120
Adress/osoite: Replotvägen 426B
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa och böljande gårdsbyggnaden har sadeltak i tre olika material: närmast vägen är taket täckt med brunt tegel, i mitten finns maskinfalsad plåt och i den andra ändan grön profilplåt. Byggnaden har en sockel i kilad sten och dess mellersta del är byggd i grusblock. I övrigt har fasaden röd brädfodring med täckribbor. Närmast vägen är dörrarna bruna, i sockeldelen är de gråa och längst bort från vägen är dörrarna gula. Karmarna är vita och fönstren har många rutor. Byggnaden är i måttligt skick och är i behov av renovering.

## Kuvaus

Pitkän ja polveilevan piharakennuksen satulakatolla on kolme erilaista verhousta: tietä lähinnä olevassa osassa on ruskea tiilikate, keskellä konesaumattu peltikate ja toisessa päädyssä vihreä profiloitu peltikate. Lohkokivisokkelisen rakennuksen keskivaiheilla on pieni soraharkkoinen osa, mutta muuten julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Tietä lähimmät ovet ovat ruskeat, sokkeliosassa harmaat ja kauimpana tiestä keltaiset. Karmit ovat valkoiset, ja ikkunat moniruutuiset. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi kunnostusta.

121




Inventeringsnummer/inventointinumero: 121
Adress/osoite: Kyrkvägen 59
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1870
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet med ekonomibyggnader, en del av landskapet i kyrkbyn. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Edustava 1800-luvun asuinrakennus talousrakennuksineen, osa kirkonkylän maisemaa. Asuinrakennus on asemakaavassa suojeltu.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt ca 1870 med en stomme av stock med asbesttak. Ekonomibyggnaden från 1880-talet av stock med pärttak. Gården har hört till samma släkte sedan 1700-talet. Huset bebott och hålls i gott skick. Huset ligger intill kyrka och bildar med flera andra hus en speciell miljö kring kyrkan.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar som huvudsakligen bevarats oförändrad under de senaste årtiondena. Intill farstukvisten i en våning har man emellertid byggt en öppen terrass. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och en sockel i kilad sten. Fasaden har en röd brädfodring med täckribbor. De sex- och fyrrutiga fönstren har vita karmar som är dekorerade med mörkgröna salmiakmönster. Byggnadens gavel har dekorativa bågformade fönster och i den nedre kanten av taket går ett dekorativt profilbräde. Byggnaden är i bra skick och har en grön dörr. Foderbrädena är vita och stockstommens långa knutar kan ses på fasaden. Bostadsbyggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen asuintalo n. vuodelta 1870, asbestikatto. Hirsinen talousrakennus 1880-luvulta, pärekatto. Ollut saman suvun omistuksessa 1700-luvulta asti. Talo sijaitsee kirkon vieressä ja muodstaa useiden muiden talojen kanssa erityisen maiseman kirkon ympäristöön.

Nykytila:
Kaksikerroksinen asuinrakennus on pysynyt pääosin muuttumattomana viimeiset vuosikymmenet, mutta sen yksikerroksisen kuistin viereen on rakennettu avoin terassiosa. Satulakattoisessa rakennuksessa on konesaumattu peltikate ja lohkokivisokkeli. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja kuusi- ja neliruutuisten ikkunoiden valkoiset karmit ovat koristeelliset tummanvihreine salmiakkikuvioineen. Rakennuksen päädyssä on koristeelliset kaari-ikkunat, ja kattoharjan alareunassa on koristeellinen profiililauta. Hyväkuntoisen rakennuksen ovi on vihreä, peitelaudat valkoiset, ja hirsirungon pitkät nurkat ovat nähtävissä julkisivussa. Hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty asuinrakennus on asemakaavassa suojeltu.

121






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 121
Adress/osoite: Kyrkvägen 59
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den höga ekonomibyggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och gula dörrar. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med plåt. Byggnaden är i bra skick och vilar på hörnstenar.

## Kuvaus

Korkeassa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja keltaiset ovet. Satulakatolla on peltiverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus lepää nurkkakivien päällä.

121




Inventeringsnummer/inventointinumero: 121
Adress/osoite: Kyrkvägen 59
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en hög sockel i kilad sten och gula dörrar. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Fönstren är låga. Byggnaden är i hyfsat skick men fasaden skulle kräva lite underhåll.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on korkea lohkokivisokkeli ja keltaiset ovet. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset, ja ikkunat matalia. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jukisivun osalta hieman ylläpitoa.

122




Inventeringsnummer/inventointinumero: 122
Adress/osoite: Kyrkvägen 57
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet med ekonomibyggnader, en del av landskapet i kyrkbyn. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Edustava 1800-luvun asuinrakennus talousrakennuksineen, osa kirkonkylän maisemaa. Asuinrakennus on asemakaavassa suojeltu.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt omkring 1850, litet äldre än grannhuset men bildar en viktig helhet kring kyrkan. Har från början varit ca 6 m längre i den norra delen, farstukvisten på andra sidan av huset från början ombyggd på senare år- Grundrenoverat 1980, fönster och panel bytta. Huset står intill kyrkan i den speciella miljö de tilsammans bildar.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar som ligger mitt emot kyrkan. Byggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och en sockel i kilad sten. Sadeltaket har nytt tak i svart profilplåt. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Den mutterformade farstukvisten som tidigare haft en våning har byggts om till en risalitliknande vinklad farstukvist under de senaste 20 åren. Fönstren har fyra eller sex rutor och karmarna och foderbrädena är vita. Farstukvisten har tilläggsisolerats och därför ligger fönstren djupare in i fasaden. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och skapar ett landskapselement vid Kyrkvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu 1850, hieman naapuritaloa vanhempi, mutta se muodostaa tärkeän kokonaisuuden kirkon ympäristöön. Ollut alkujaan n. 6 metriä pidempi pohjoisosasta. Kuisti on sijainnut talon toisella puolella. Muutettu myöhemmin. Peruskorjattu 1980, ikkunat ja paneloinnit vaihdettu. Talo sijaitsee kirkon vieressä niiden muodostamassa erityisessä ympäristössä.

Nykytila:
Kirkkoa vastapäätä sijoittuvassa kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, lohkokivisokkeli ja satulakatolla uusi musta profiilipeltikate. Hyväkuntoisen ja hyvin ylläpidetyn rakennuksen ennen ykiskerroksinen mutterikuisti on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana korotettu risaliittimaiseksi vinkkelikuistiksi. Ikkunat ovat neli- ja kuusiruutuisia, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Kuistiosan lisälämmöneristyksen vuoksi sen ikkunat ovat syvemmällä rungossa. Asemakaavassa suojeltu rakennus on maisemallinen elementti Kirkkotien varrella.

122




Inventeringsnummer/inventointinumero: 122
Adress/osoite: Kyrkvägen 57
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en hög sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Fönstren intill de gula dörrarna är låga. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. I den ena gaveln finns en gul lucka. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on korkea lohkokivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Keltaisten ovien vieressä olevat ikkunat ovat matalat, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja toisessa päädyssä keltainen luukku. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

122




Inventeringsnummer/inventointinumero: 122
Adress/osoite: Kyrkvägen 57
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och brädfodringen med täckribbor har målats röd. Byggnaden är i bra skick och foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna gula. Byggnaden har en sockel i sten.

## Kuvaus

Satulakattoisessa talousrakennuksessa on aaltopeltikate ja punainen peiterimaverhous. Hyväkuntoisen rakennuksen ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennuksessa on kivisokkeli.

123




Inventeringsnummer/inventointinumero: 123
Adress/osoite: Kyrkvägen 47
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1865
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1800-talet som är i bra skick. Tillsammans med gårdsplanen bildar den en del av landskapet i kyrkbyn. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1800-luvun asuinrakennus, joka on pihapiireneen osa kirkonkylän maisemaa. Asemakaavassa suojeltu.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1865, gammal övernattningsplats för långväga kyrkbesökare. I slutet av 1800-talet var huset i Nabbs ägo, sedat till familjen Kapells ägo även under deras Amerika vistelse. Huset byggt i den speciella miljön kring kyrkan som består av flera gårdsgrupper.

Nuvarande skick:
Byggnaden har 1,5 våning och har bevarats nästan oförändrad sedan 1990-talet. Endast den tidigare vita dörren till farstukvisten har målats om i en blå färg. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och en sockel i betong. Fönstren har sex rutor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är i bra skick och har skyddats i detaljplanen. Den är en del av landskapet i Replot kyrkby.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu n. 1865, toiminut kaukaa tulleiden kirkkovieraiden yöpymispaikkana. 1800-luvun lopussa talon omisti Nabb, siirtyi myöhemmin Kapellin perheen omistukseen, myös heidän ollessa Amerikassa. Talo on rakennettu kirkon erikoiseen ympäristöön, jossa on useita taloryhmiä.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen rakennus on säilynyt 1990-luvulta pääosin muuttumattomana, vain yksikerroksisen kuistiosan aiemmin valkoinen ovi on nykyään vaaleansininen. Rakennuksessa on konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto, betonisokkeli ja kuusiruutuiset ikkunat. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus on suojeltu asemakaavassa, ja se on osa Raippaluodon kirkonkylän maisemaa.

123






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 123
Adress/osoite: Kyrkvägen 47
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:


## Beskrivning

Den nedre delen av ekonomibyggnadens ena långsida har dragits in så att det bildas ett takskydd. Byggnaden har stockstomme med rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena, karmarna och dörrarna är vita. Byggnaden har en sockel i sten och sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är i bra skick men fasaden är i behov av lite underhåll.

## Kuvaus

Talousrakennuksen alaosa on toiselta pitkältä sivulta vedetty sisään siten, että se muodostaa yläpuolelleen katoksen. Hirsirakenteisen rakennuksen ovi, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja rakennuksessa on kivisokkeli. Rakennus on muuten hyväkuntoinen, mutta kaipaisi julkisivujensa osalta hieman ylläpitoa.

124




Inventeringsnummer/inventointinumero: 124
Adress/osoite: Replotvägen 398A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Landskapsmässigt betydelsefull gårdsplan vid Replotvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Maisemallinen pihapiiri Raippaluodontien varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1914 i trä med sadeltak med fronton, tacketäckningen plåt, 4 rum och kök. Uthusraden byggdes också 1914 av trä med tegeltak. Byggnaderna är renoverade 1962. Huset har varit länsmans bostad. Huset ligger vackert på en liten kulle intill prästgården i Replot, är ett viktigt hus för helhetsbilden av byn.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har förändrats märkbart under de senaste årtiondena. Fönstren har bytts ut. De tidigare T-formade fönstren består numera av fönster med sex rutor. Även det dekorativa fönstret nedanför frontonen mot vägen har bytts ut. Sadeltaket har ny svart profilplåt och den tidigare ljusa brädfodringen är numera ljust gul. Huvudingången har flyttats från den gamla farstukvisten till den intilliggande tilläggsdelen och framför den finns numera ett litet tak ovanför ingången. Ovanför ingången har man byggt en ny balkong med sadeltak, vilket innebär att byggnadens massa har förändrats ytterligare. Byggnaden är i bra skick och har en sockel i kilad sten med undantag av betongsockeln till taket vid ingången där dörrarna, karmarna och foderbrädena är vita. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet längs Replotvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu puusta 1914, satulakatto jossa frontoni, peltikate, 4 huonetta ja keittiö. Ulkorakennusrivi rakennettu puusta 1914, tiilikatto. Rakennukset kunnostettu 1962. Talo toiminut nimismiehen asuntona. Talo sijaitsee kauniilla paikalla pienen mäen laella, Raippaluodon pappilan vieressä. Tärkeä talo kylän kokonaiskuvan kannalta.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on muuttunut huomattavasti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Ikkunat ovat uusittu, ja aiemmat T-puiteikkunat ovat nyt kuusiruutuisia. Myös tien puoleisen julkisivun frontonin alapuolella ollut koristeellinen ikkuna on vaihdettu. Satulakatolla on uusi musta profiloitu peltikate, ja aiemmin vaalea monisuuntaverhous on nykyään vaalean keltainen. Pääsisäänkäynti on siirretty vanhasta kuistiosasta sen viereiseen lisäosaan, ja sen eteen on rakennettu pieni sisäänkäyntikatos. Sisäänkäynnin yläpuolelle on rakennettu uusi satulakattoinen parveke, joka on muuttanut rakennuksen massaa entisestään. Hyväkuntoisessa rakennuksessa on lohkokivisokkeli lukuun ottamatta sisäänkäyntikatoksen betonisokkelia, ja ovet, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Raippaluodontien varrella.

124






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 124
Adress/osoite: Replotvägen 398A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den ena ändan av den långa ekonomibyggnaden har ett tak i svart korrugerad plåt och den andra ändan har tak i brunt tegel. Fasaden har röd stående brädfodring, fönster med sex rutor samt gula dörrar. Sockeln består av sten. Dörrarna, karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är i bra skick men fasaden är i behov av underhåll.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päässä on musta aaltopeltikate ja toisessa ruskea tiilikate. Julkisivussa on punainen pystyverhous, kuusiruutu- ja pystypuiteikkunoita sekä keltaiset ovet. Sokkeli on kiveä, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen, mutta sen julkisivu kaipaisi hieman ylläpitoa.

125




Inventeringsnummer/inventointinumero: 125
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1934
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ historisk bostadsbyggnad från 1930-talet.

Edustava 1930-luvun historiallinen asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset är delvis byggt av material från ett gammalt sädesmagasin av Viktor Nåhls. I huset inrett endast 1 rum ock kök det övriga oinrett. Familjen bodde i huset endast en kort tid. Sädesmagasinet var byns lånemagasin i slutet på 1800-talet, dit såd fördes för att säkerställa vår sådden. Till gården hörde en rökbastu som brann ner ca 1993. Huset ligger intill Replotvägen i början av byn. Omges av skog, bymiljö.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i hyfsat skick och håller som bäst på att renoveras. Byggnaden har 1,5 våning och den gamla farstukvisten i gaveln har avlägsnats. Nedanför frontonen på huvudfasaden har man byggt nya trappor vid husets andra ingång. Sadeltak med ny plåt. T-formade fönster vars övre del har delats in i mindre rutor. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren, foderbrädena och karmarna är vita. Sockeln till den historiska byggnaden består av kilad sten.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo on rakennettu osittain vanhan viljamakasiinin materiaalista. Talon on rakentanut Viktor Nåhls. Talossa on sisustettu vain 1 huone ja keittiö, muita tiloja ei ole sisustettu. Perhe asui talossa vain lyhyen ajan. Viljamakasiini oli kylän lainamakasiini 1800-luvun lopussa. Makasiinissa säilytettiin viljaa kevätkylvön varmistamiseksi. Tilaan kuului savusauna, joka paloi n. 1993. Talo sijaitsee Raippaluodontien varrella, kylän alkuosassa. Ympäristössä metsää, kylämaisemaa.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa olevaa asuinrakennusta kunnostetaan parhaillaan. Puolitoistakerroksisen rakennuksen päädystä on poistettu vanha kuisti, ja pääjulkisivussa olevan frontonin alapuolella olevan toisen sisäänkäynnin eteen on rakennettu uudet portaat. Satulakatolla on uusi peltikate, ja ikkunoissa on T-puite, jonka yläosa on jaettu pienempiin ruutuihin. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ovi, karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Historiallisen rakennuksen sokkeli on lohkokiveä.

126




Inventeringsnummer/inventointinumero: 126
Adress/osoite: Replotvägen 346B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1809
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd av Hans Erik Nähls 1809, ursprungligen utan farstukvist med näver på taket och på väggarna inne. Ombyggd flera gånger, försedd med pärttak i slutet av 1800-talet. Renoverad på 1950-talet då plåttaket och farstukvisten byggdes. Huset ligger högt på en ås där gammal bebyggelse förekommit. Omges av skog och byn.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har hamnat i skymundan på den nya gårdsplanen och är i behov av underhåll. Byggnaden har två våningar och en sockel i sten. Sadeltaket består av maskinfalsad plåt. Ljus brädfodring med täckribbor. Fönstren har stående spröjs och ytbehandlingen har flagnat bort från dörren till den risalitliknande farstukvisten i ändan av byggnadens ena långsida. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Taklinjen sträcker sig ut från fasaden och bildar dekorativa trianglar i gavlarna.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Hans Erik Nåhls 1809. Alunperin ilman kuistia. Katto ja sisäseinät peitetty tuohella. Muutettu useaan otteeseen, varustettu pärekatolla 1800-luvun lopussa. Kunnostettu 1950-luvulla, jolloin peltikatto ja kuisti rakennettu. Talo sijaitsee korkealla paikalla selänteellä, jossa on ollut vanhaa asutusta. Metsän ja pellon ympäröimä.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on jäänyt uudessa pihapiirissä syrjään ja kaipaisi ylläpitoa. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on satulakatolla punainen konesaumattu peltikate, lohkokivisokkeli ja vaalea peiterimaverhous. Ikkunoissa on pystypuitteet, ja rakennuksen pitkän julkisivun toisessa päädyssä olevan risaliittimaisen kuistiosan ovesta on pintakäsittely irronnut. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Kattolinja ulkonee julkisivusta muodostaen päätyihin koristeelliset päätykolmiot.

126




Inventeringsnummer/inventointinumero: 126
Adress/osoite: Replotvägen 346B
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har en sockel i betong, gula dörrar och rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket består av plåt och fönstren i den ena gaveln har stående spröjs. I den andra gaveln har fönstren en ruta. I den ena gaveln fortsätter taklinjen neråt över ingången. Framför byggnaden finns en öppen terrass. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on betonisokkeli, keltaiset ovet ja punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on peltikate, ja toisen päädyn ikkunoissa on pystypuite toisen päädyn ikkunoiden ollessa yksiruutuisia. Toisessa päädyssä kattolinja jatkuu pieneksi sisäänkäyntilipaksi, ja rakennuksen edessä on avoin terassi. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

126




Inventeringsnummer/inventointinumero: 126
Adress/osoite: Replotvägen 346B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden har 1,5 våning och sadeltak i plåt med en taklykta. Nedanför taklyktan finns en farstukvist i en våning och intill den en takbelagd terrass. I byggnadens ena gavel finns en låg tilläggsdel för ett takskydd för bil och ett förråd. Sockeln är i betong och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna, foderbrädena och karmarna är vita.

## Kuvaus

Uudessa puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on peltiverhottu satulakatto, jossa on kattolyhty. Kattolyhdyn alapuolella on yksikerroksinen kuistiosa, jonka vieressä on katettu terassi. Rakennuksen toisessa päädyssä on matala siipi autokatokselle ja varastolle. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja sokkeli on betonia. Ovet, peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset.

126




Inventeringsnummer/inventointinumero: 126
Adress/osoite: Replotvägen 346B
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya garagebyggnaden har tre vita dörrar av vilka två är för bilar. Byggnaden har en sockel i betong, sadeltak i svart profilplåt och röd stående brädfodring. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Uudessa autotallirakennuksessa on kolme valkoista ovea, joista kaksi ovat autoille. Rakennuksessa on betonisokkeli, mustalla profiilipellillä verhottu satulakatto ja punainen pystyverhous. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

127




Inventeringsnummer/inventointinumero: 127
Adress/osoite: ™stranyvägen 9
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1917
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarat och representativt bostadshus från 1900-talet. Bildar ett landskapselement ovanpå en kulle.

Hyvin säilynyt ja edustava 1900-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti kukkulalla.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Evald Nåhls, far Erik Evald Nåhls, kom tillbaks från Amerika 1917 och byggde huset i Amerikansk stil som var vanligt bland återflyttarna som hade pengar. Erik f. 1883, senare sjöbevakaröversergant. Huset står högt på en kulle, omgivet av ängsskog.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i två våningar som inte ändrats sedan 1990-talet. Byggnaden har sadeltak i grön maskinfalsad plåt och en sockel i kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Fönstren är huvudsakligen T-formade. Karmarna är vitmålade på samma sätt som foderbrädena och dörrarna. På båda sidorna av den risalitliknande farstukvisten finns två större fönster och byggnaden har en kraftigt symmetrisk form. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Byggnaden bildar ett landskapselement på en kulle.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Evald Nåhls, isä Erik Evald Nåhls, palasi Amerikasta 1917 ja rakensi talon amerikkalaiseen tyyliin. Tämä oli tavallista paluumuuttajien kesken – jos heillä oli rahaa. Erik synt. 1883, myöhemmin merivartijakersantti. Talo sijaitsee korkealla mäen laella, ympäristössä niittymetsää.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia 1990-luvun jälkeen. Satulakattoisessa rakennuksessa on vihreä konesaumattu peltikate, lohkokivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ikkunat ovat pääosin T-puitteellisia, ja niiden karmit ovat peitelautojen ja oven tapaan valkoiset. Risaliittimaisen kuistin molemmin puolin on kaksi suurempaa ikkunaa, ja rakennus on voimakkaasti symmetrinen. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty maisemallinen elementti kukkulan päällä.

127




Inventeringsnummer/inventointinumero: 127
Adress/osoite: Östranyvägen 9
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och den ena gaveln har en hög sockel i kilad sten. Fasaden har delvis röd brädfodring med täckribbor och delvis en rödmålad stockstomme. Dörrarna är gula och fönstren varierar mellan fönster med en ruta, tåvdelade fönster och korsfönster. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Hirsirunkoisessa talousrakennuksessa on toisessa päässä korkea lohkokivisokkeli. Julkisivussa on osittain punainen peiterimaverhous, mutta osittain hirsirunko on maalattu punaiseksi. Ovet ovat keltaiset ja ikkunat vaihtelevasti yksiruutuiset, pystypuitteelliset tai ristipuitteiset. Hyväkuntoisen rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

127




Inventeringsnummer/inventointinumero: 127
Adress/osoite: Östranyvägen 9
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har gula dörrar och luckorna ovanför dörrarna skapar en rytm i fasaden som i övrigt består av rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden vilar på hörnstenar och har ett sadeltak i plåt. På baksidan har man byggt en tilläggsdel med filttak, gul dörr och låga fönster med stående spröjs. Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa keltaiset ovet ja niiden yläpuoliset luukut rytmittävät tasaisesti punaista peiterimaverhottua julkisivua. Nurkkakivillä lepäävässä rakennuksessa on peltiverhottu satulakate, ja sen taakse on rakennettu pieni huopakatteinen lisäosa, jossa on keltainen ovi ja matalat pystypuiteikkunat. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

128




Inventeringsnummer/inventointinumero: 128
Adress/osoite: Östranyvägen 44
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1918
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Byggnad från början av 1900-talet vars utseende förändrats från det ursprungliga.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun rakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria
Huset byggt 1918 av tallvaktmästaren Karl Moliis, gift med Maria (Nåhls). Stommen av stock med sadeltak av pärtor och sockel av kilad sten. Moderniserat 1930 och försett med plåttak. Senare tillbyggt pannrum av tegel. Uthusen byggde 1947. Lägenheten består av 16,5 ha varav 2,5 ha odlad jord och 14 ha skog. Har hört till samma släkte sedan början av 1800-talet. Avsides beläget i byn, omges av skog.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden i två våningar har förblivit oförändrad sedan 1990-talet. Byggnaden har T-formade fönster och sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Den ena sidan av byggnaden har en farstukvist med pulpettak som vilar på en sockel av grusblock. Farstukvisten har fönster med stående ribbor. Vid den ena sidan har man byggt en tilläggsdel i tegel med betongsockel och svagt sluttande sadeltak och mörka dörrar. Byggnaden är i bra skick och den ursprungliga delen har en sockel i kilad sten. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talon on rakentanut tullivahtimestari Karl Moliis vuonna 1918. Vaimo Maria (Nåhls). Hirsirunko ja satulakatto päreistä. Sokkeli lohkokivistä. Uudistettu 1930, jolloin katto vaihdettu peltiin. Tiilinen pannuhuone rakennettu myöhemmin. Ulkorakennukset on rakennettu vuonna 1947. Tilaan kuuluu 16,5 ha maata, josta 2,5 ha viljeltyä maata ja 14 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvun alusta asti. Syrjäinen sijainti, ympäristössä metsää.

Nykytila:
Vanha kaksikerroksinen asuinrakennus on pysynyt muuttumattomana 1990-luvulta asti, ja siinä on T-puiteikkunat ja konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Rakennuksen toisella sivulla on soraharkkosokkelilla lepäävä pulpettikattoinen kuistiosa, jossa on pystypuiteikkunat. Toiselle sivulle on rakennettu tiilirakenteinen, betonisokkelinen lisäosa, jossa on loiva satulakatto ja tummat ovet. Hyväkuntoisen rakennuksen alkuperäisessä massassa on lohkokivisokkeli ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

128




Inventeringsnummer/inventointinumero: 128
Adress/osoite: Östranyvägen 44
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1947
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den ena ändan av den långa ekonomibyggnaden har en del med tegelstomme men i övrigt har byggnaden trästomme. Den del av byggnaden som har trästomme har rödmålad stående brädfodring och ljusblåa dörrar. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päässä on tiilirunkoinen osa, mutta muuten rakennus on puurunkoinen. Puurunkoisessa osassa on punainen pystyverhous ja vaaleansiniset ovet. Rakennuksessa on betonisokkeli, ja satulakatolla on konesaumattu peltikate. Hyväkuntoisen rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

128




Inventeringsnummer/inventointinumero: 128
Adress/osoite: Östranyvägen 44
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya bostadsbyggnaden har en sockel i betong, röd stående brädfodring och sadeltak i rött tegel. Byggnaden har en våning och vita dörrar, karmar och foderbräden. Längs två sidor av byggnaden finns en takbelagd terrass och vid ingången finns en kort farstukvistdel.

## Kuvaus

Uudessa asuinrakennuksessa on betonisokkeli, punainen pystyverhous ja satulakatolla punainen tiilikate. Yksikerroksisessa rakennuksessa on valkoiset ovet, karmit sekä peitelaudat. Rakennuksen kahdella seinustalla on katettu terassi, ja sisäänkäynnin kohdalla on lyhyt kuistiosa.

129




Inventeringsnummer/inventointinumero: 129
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1885
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt 1885 av kyrkvärden och skomakaren Simon Erik Rönnback, tidigare Nåhls. Axel Nabb hemma från Fios tog över efter kriget då huset byggdes ut på längden med ca 2 m och ny mur murades av Axels pappa. Axcel gifte sig med Signe och de livnärde sig på fiske, timmerman och att vintertid gräva brunnar, ca 20 st i Replot.

Nuvarande skick:
Byggnaden har rivits.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut kirkkoväärti ja Simon Erik Rönnback, ent. Nåhls, vuonna 1885. Talo siirtyi sodan jälkeen Axel Nabbille, kotoisin tilalta Fios. Taloa laajennettiin 2 metrillä pituussunnassa ja Axelin isä muurasi taloon uuden muurin. Axel meni naimisiin Signen kanssa ja toimi kalastajana ja kirvesmiehenä. Talvisin hän kaivoi kaivoja, n. 20 kpl Raippaluodossa.

Nykytila:
Rakennus on purettu.

129




Inventeringsnummer/inventointinumero: 129
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i dåligt skick och håller delvis på att rasa ihop. Fasaden har rödmålad stående brädfodring, dörrarna har tidigare varit ljusblå och karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med plåt och byggnaden har en sockel i sten.

## Kuvaus

Huonokuntoinen talousrakennus on osin romahtamassa kasaan. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ovet ovat olleet joskus todennäköisesti vaaleansinisiä, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on kivisokkeli ja peltiverhottu satulakatto.

129




Inventeringsnummer/inventointinumero: 129
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i måttligt skick och skulle vara i behov av underhåll. Byggnaden har en sockel i kilad sten, röd stående brädfodring och sadeltak i plåt. Dörren är ljusblå och karmarna och foderbrädena vita. Fönstren har delats in i tre delar med stående spröjs.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa oleva talousrakennus kaipaisi kunnostamista. Lohkokivisokkelisessa rakennuksessa on punainen pystyverhous ja peltiverhottu satulakatto. Rakennuksen ovi on vaaleansininen, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Ikkuna on jaettu pystypuitteilla kolmeen osaan.

130




Inventeringsnummer/inventointinumero: 130
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1942
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från mitten av 1900-talet. I bra skick. Huset bildar ett landskapselement vid Nygärdstået.

Hyväkuntoinen ja edustava 1900-luvun puolivälin asuinrakennus. Maisemallinen elementti Nygärdståetin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden Byggd 1942 av lotsen Åke Björkman, f. 1912. Lägenheten består av 13 ha varav odlad jord 1 ha och skog 12 ha. Har tillhört till samma släkt sedan 1850-talet. Huset byggt i södra delen av byn, typisk miljö som byggdes ut på 1940-talet.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och sadeltak i maskinfalsad plåt och en sockel i betong. Fasaden är i behov av underhåll och har en ljus brädfodring med täckribbor och bruna karmar och foderbräden. Farstukvisten har en våning och dekorativt brutet tak. Ovanför farstukvisten finns en bred taklykta. Fönstren har stående spröjs och byggnaden bildar ett landskapselement vid Nygärdstået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennuksen on rakentanut luotsi Åke Björkman, synt. 1912, vuonna 1942. Tilaan kuuluu 13 ha maata, josta 1 ha viljeltyä maata ja 12 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa 1850-luvulta alkaen. Talo on rakennettu kylän eteläosaan, 1940-luvulla rakennettuun ympäristöön.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto ja betonisokkeli. Ylläpitoa kaipaavassa julkisivussa on vaalea peiterimaverhous ja ruskeat karmit sekä peitelaudat. Yksikerroksisessa kuistiosassa on koristeellinen taitekatto, ja sen yläpuolella on leveä kattolyhty. Ikkunoissa on pystypuite, ja rakennus on maisemallinen elementti Nygärdståetin varrella.

130




Inventeringsnummer/inventointinumero: 130
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har ett sadeltak i plåt, sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. I byggnadens ena gavel finns ett fönster med sex rutor. Ekonomibyggnaden är i bra skick och välhållen.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on peltiverhottu satulakatto, betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennuksen toisessa päädyssä on yksi kuusiruutuoinen ikkuna. Talousrakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

131




Inventeringsnummer/inventointinumero: 131
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Byggnad från 1930-talet som länge stått tom.

Pitkään tyhjillään ollut 1930-luvun rakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd ca 1830 och flyttades dit 1938, uthusen byggda i början av 1900-talet. Renoverade 1946 med bla. plåttak. Till gården hör 11,2 ha varav odlad jord 1,2 ha och skog 10 ha. Gården har hört till samma släkte sedan 1800-talet. Huset byggt i typisk småbrukarmiljö intill gammal strandlinje.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i dåligt skick och har länge stått tom. Byggnaden är i behov av underhåll. Byggnaden har två våningar, en sockel i betong, röd brädfodring med täckribbor och sadeltak som är täckt med plåt. Fönstren är T-formade och karmarna och knutbrädena är vita och dörren är gul. Byggnaden har en utskjutande risalitfarstukvist och på husets ena fasad finns en låg fronton. Byggnaden står skymt bakom den omgivande skogen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu n. 1830, siirretty paikalle 1938, ulkorakennukset rakennettu 1900-luvun alussa. Kunnostettu 1946, mm. peltikatto asennettu. Tilaan kuuluu 11,2 ha maata, josta 1,2 ha on viljelty ja 10 ha on metsää. Tila on ollut saman suvun omistuksessa 1800-luvulta lähtien. Talo rakennettu tyypilliseen pienviljelijäympäristöön, vanhan rantaviivan viereen.

Nykytila:
Huonokuntoinen asuinrakennus on ollut pitkään tyhjillään ja kaipaisi kunnostusta. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on betonisokkeli, punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Ikkunat ovet T-puitteellisia, ja niiden karmit ovat nurkkalautojen tapaan valkoiset oven ollessa keltainen. Rakennuksesta ulkonee risaliittikuisti, ja talon toisella julkisivulla on matala frontoni. Rakennus on jäänyt ympärille kasvavan metsän siimekseen.

132




Inventeringsnummer/inventointinumero: 132
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Historisk och representativ bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Byggnaden ligger på en landskapsmässigt betydelsefull plats vid Replotvägen.

Edustava 1900-luvun alun historiallinen asuinrakennus, joka sijaitsee maisemallisella paikalla Raippaluodontien varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1914 av stock med plåttak, sockel av kilad sten. Uthusen byggda 1916 av stock med plåttak. Lägenheten består av endast 0,46 ha som utgör tomten varvid inget jordbruk bredvidts på gården. Tullvakt Edvard Nåhls, f. 1896 i Replot, son till bonden Johannes Nåhls, gift med Emma (Fågelklo). Huset tidigare en utpost i södra Replot, omgett av skog och gammal strandlinje.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och under de senaste tjugo åren har man byggt ett tak över ingången framför den risalitliknande farstukvisten. Ovanför finns en öppen balkong med ingång. Byggnaden har nytt sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Karmarna och foderbrädena till korsfönstren är vita och dörrarna är blå. Sockeln består av kilad sten och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden och dess gårdsplan är i bra skick. De bildar tillsammans en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Replotvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsinen asuinrakennus peltikatolla, rakennettu 1914. Lohkokivistä rakennettu sokkeli. Ulkorakennukset vuodelta 1961, rakennettu hirrestä. Peltikatto. Tilaan kuuluu vain 0,46 ha maata, mikä muodostaa tontin pinta-alan. Ei viljelyalaa. Tullivahti Edvard Nåhls, synt. 1896 Raippaluodossa, talonpoika Johannes ja Emma (Fågelklo) Nåhlsin poika. Talo sijainnut aiemmin syrjässä eteläisessä Raippaluodossa, metsäisessä vanhan rantaviivan ympäristössä.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana rakennettu risaliittimaisen kuistin eteen sisäänkäyntikatos, jonka yläpuolella on avoparveke ja sille sisäänkäyntiovi. Myös rakennuksen satulakatolle on uusittu musta konesaumattu peltikate. Ristipuitteisten ikkunoiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset, kun taas ovet ovat siniset. Sokkeli on lohkokiveä, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Hyväkuntoinen rakennus pihapiireineen on maisemallinen kokonaisuus Raippaluodontien varrella.

132




Inventeringsnummer/inventointinumero: 132
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1916
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Fasaden till den långa ekonomibyggnaden har röd brädfodring med täckribbor och flera blåa dörrar. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av både betong och sten. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Byggnaden bildar ett synligt landskapselement vid Replotvägen.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen julkisivussa on punainen peiterimaverhous ja useampi sininen ovi. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja sokkeli on betonia sekä kiveä. Hyväkuntoisen rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus näkyy selkeänä maisemallisena elementtinä Raippaluodontielle.

132




Inventeringsnummer/inventointinumero: 132
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har en sockel i betong, fönster med stående spröjs och rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med plåt och dörren är blåmålad. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä piharakennuksessa on betonisokkeli, pystypuiteikkunat ja punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on peltikate, ja ovi on maalattu siniseksi. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

133




Inventeringsnummer/inventointinumero: 133
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1936
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1930-talet. I bra skick.

Hyväkuntoinen ja edustava 1930-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1935 av Rönnholm Nestor, gift med Gerda (Näs). Omges av skog och skyddskårens gamla skjutbana.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och en sockel i kilad sten. Sadeltaket består av grön maskinfalsad plåt. Röd brädfodring med täckribbor. Farstukvisten har två våningar och en grön dörr. Nedanför takåsen vid gaveln löper ett dekorativt profilbräde. Fönstren har många rutor och de har gröna spröjs och dekorativa vita karmar. Foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och har inte ändrats under de senaste årtiondena.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Rönnholm Nestor n. 1935, vaimo Gerda (Näs). Ympäristössä metsää ja suojeluskunnan vanha ampumarata.

Nykytila:
Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on vihreä konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto, lohkokivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Kaksikerroksisessa kuistissa on vihreä ovi, ja sen päätyharjan alapuolella on koristeellinen profiililauta. Ikkunat ovat moniruutuisia, ja niissä on vihreät puitteet ja koristeelliset valkoiset karmit. Peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoiseen rakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana.

133




Inventeringsnummer/inventointinumero: 133
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Fönstren har grönt stående spröjs och karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä piharakennuksessa on punainen peiterimaverhous, vihreä ovi ja betonisokkeli. Ikkunoissa on vihreä pystypuite, mutta niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Satulakatolla on aaltopeltikate. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

133




Inventeringsnummer/inventointinumero: 133
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Bastubyggnaden är byggd i hyvlad stock och har en röd fasad och sadeltak i filt. Byggnaden är i bra skick och vilar på hörnstenar. Fönstren har en ruta. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Höylätystä hirrestä rakennetussa saunarakennuksessa on punainen julkisivu ja huopakatettu satulakatto. Hyväkuntoinen rakennus lepää nurkkakivien päällä, ja sen ikkunat ovat yksiruutuiset. Karmit ja nurkkalaudat ovat valkoiset.

133




Inventeringsnummer/inventointinumero: 133
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick och har en sockel i sten och sadeltak i plåt. Fasaden har röd stående brädfodring, ett fönster med sex rutor och en grön och röd dörr. Längs två sidor av byggnaden har man byggt en liten tilläggsdel med pulpettak.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevassa talousrakennuksessa on kivisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Julkisivussa on punainen pystyverhous, kuusiruutuinen ikkuna ja vihreä sekä punainen ovi. Rakennuksen kahdelle sivulle on rakennettu pieni pulpettikattoinen lisäosa.

134




Inventeringsnummer/inventointinumero: 134
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1942
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1940-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats.

Alkuperäisestä muuttunut 1940-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd av Axel Rönnholm under 2. världskriget men han stupade vid en minrensning och efterlämnade fru och sonen Karl Johan. Frun färdigställde huset och bodde en tid innen de flyttade till Stockholm, Sverige. Omges av skogsmiljö i södra Replot, ligger intill den gamla skyddskårs skjutbanan.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och dess ursprungliga utseende har förändrats. Ändringar har inte gjorts under de senaste 20 åren. Byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt, en sockel i betong och fönster med många rutor. Framför farstukvisten som har två våningar har man byggt en tilläggsdel med en våning. Ovanför den finns en öppen balkong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren är brun och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Axel Rönnholm 2. maailmansodan aikaan, mutta hän kaatui miinanraivauksessa ja häneltä jäi vaimo ja poika Karl Johan. Vaimo viimeisteli talon ja asui siinä jonkin aikaa, ennen kuin hän muutti Tukholmaan, Ruotsiin. Ympäristössä metsää, sijaitsee eteläisessä Raippaluodossa, vanhan suojeluskunnan ampumaradan vieressä.

Nykytilanne:
Alkuperäisestä muuttuneeseen kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tehty muutoksia. Satulakattoisessa rakennuksessa on musta konesaumattu peltikate, betonisokkeli ja moniruutuiset ikkunat. Kaksikerroksisen kuistiosan eteen on rakennettu yksikerroksinen lisäosa, jonka päällä on avoin parveke. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ruskea ovi ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

134




Inventeringsnummer/inventointinumero: 134
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den lilla gårdsbyggnaden har en huvudmassa med sadeltak. I dess ända finns en tilläggsdel med pulpettak. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln består av sten. Fasaden har rödmålad stående brädfodring, dörren är gul och karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä piharakennuksessa on satulakattoinen päämassa, jonka päädyssä on pulpettikattoinen lisäosa. Katolla on aaltopeltikate, ja rakennuksen sokkeli on kiveä. Julkisivussa on punainen pystyverhous, keltainen ovi ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Rakennus on hyväkuntoinen.

134




Inventeringsnummer/inventointinumero: 134
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa gårdsbyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och en sockel i betong. Byggnaden är i bra skick. Fönstren har många rutor och karmarna, foderbrädena och dörrarna är vita. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor.

## Kuvaus

Pitkässä ja hyväkuntoisessa piharakennuksessa on betonisokkeli ja aaltopellillä verhottu satulakatto. Ikkunat ovat moniruutuset, ja niiden karmit ovat ovien ja peitelautojen tapaan valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous.

135




Inventeringsnummer/inventointinumero: 135
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1936
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Historisk byggnad från 1930-talet som stått tom länge. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Replotvägen.

Pitkään tyhjillään ollut historiallinen 1930-luvun rakennus, joka on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd på 1936 av Skyddskårs/Lottarörelsen som verkade i byn med många medlemmar. Senare såld som sommarstiga till Simo Borotinskij 1946 av Replot UF. som övertagis stugan av skyddskåren för 1 mk pga. att skyddskåren tvångs upplöstes efter kriget. Tidigare var huset försett med pärttak och fönsterluckor samt ingången via gaveln. Huset flyttas ca 15 m längra in på tomten 1990. Under skyddskårstiden användes huset som mötesplats samt dansplats, där fans även skjutbanor 150 m och 300 m bara för gevärsskytte. Ligger avsides i byn, omges av skog.

Nuvarande skick:
Den historiska byggnaden har en våning och ett för området ovanligt valmat tak i maskinfalsad plåt. Byggnaden har en sockel i kilad sten och har inte ändrats under de senaste årtiondena. Huset är i behov av renovering. Fönstren är T-formade. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Fasaden har gulmålad brädfodring med täckribbor. Det lilla takskyddet vid ingången har ett dekorativt brutet tak och ovanför det finns en liten triangelformad taklykta. Byggnaden bildar ett synligt landskapselement vid Replotvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Suojeluskunnan/Lottajärjestön rakentama 1936. Järjestöillä oli paljon jäseniä kylällä. Raippaluodon nuorisoseura myi talon myöhemmin v. 1946 kesämökiksi Simo Borotinskijille. Nuorisoseura oli lunastanut talon suojeluskunnalta 1 mk:n hintaan, kun suojeluskunta pakkolopetettiin sodan jälkeen. Aiemmin talossa oli pärekatto ja ikkunaluukut. Sisäänkäynti sijaitsi päädyssä. Talo siirrettiin n. 15 m kauemmas tontin rajalta vuonna 1990. Suojeluskunnan aikaan taloa käytettiin kokoontumispaikkana ja tanssipaikkana. Paikalla sijaitsi myös 150 m:n ja 300 m:n ampumaratoja kivääriammuntaan. Syrjäinen sijainti, ympäristössä metsää.

Nykytila:
Historiallisessa yksikerroksisessa rakennuksessa on alueella poikkeuksellinen konesaumatulla pellillä verhottu aumakatto. Lohkokivisokkeliseen rakennukseen ei olla tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se on kunnostuksen tarpeessa. Ikkunat ovat T-puitteellisia, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Julkisivussa on keltainen peiterimaverhous. Pienessä sisäänkäyntikatoksessa on koristeellinen taitekatto, ja sen yläpuolella on pieni komionmallinen kattolyhty. Rakennus näkyy maisemallisena elementtinä Raippaluodontielle.

135




Inventeringsnummer/inventointinumero: 135
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Framför byggnaden som är dåligt skick finns en öppen terrass som delvis fallit ihop. Hela byggnaden är i behov av underhåll. Byggnaden är uppförd i hyvlad stock och har en sockel i betong och sadeltak där takfilten har lossnat. Fasaden har en gulmålad yta som delvis flagnat bort. Grön dörr och fönster med sex rutor. Nedanför takåsen vid gaveln löper ett dekorativt profilbräde.

## Kuvaus

Huonokuntoisen rakennuksen edessä oleva avoterassi on osittain romahtanut, ja koko rakennus on kunnostuksen tarpeessa. Höylätystä hirrestä tehdyssä rakennuksessa on betonisokkeli ja satulakatto, jolta huopa on kuoriutunut pois. Julkisivussa on osittain pois rarpissut keltainen maalipinta, vihreä ovi ja kuusiruutuinen ikkuna. Päätyharjan alapuolella on koristeellinen profiililauta.

135




Inventeringsnummer/inventointinumero: 135
Adress/osoite: Replotvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden vilar på hörnstenar och har ett pulpettak i korrugerad plåt, gröna dörrar och gul stående brädfodring. Byggnaden är i hyfsat skick och har korsfönster med vita karmar och foderbräden. Byggnaden är i behov av underhåll och renovering.

## Kuvaus

Nurkkakivien päällä lepäävässä talousrakennuksessa on aaltopeltiverhottu pulpettikatto, vihreät ovet ja keltainen pystyverhous. Kohtalaisessa kunnossa olevassa rakennuksessa on risti-ikkunat, joiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennus on vailla ylläpitoa ja kaipaa kunnostusta.

136




Inventeringsnummer/inventointinumero: 136
Adress/osoite: Kvarntået 21
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Skapar ett landskapselement vid Kvarntået.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Myllynraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1890 den nuvarande västra delen, tillbyggt 1927 den östra delen. Stor lång bondgård, typisk modell på gården. Gården ligger i typisk byamiljö och omges av bebyggelse.


Nuvarande skick:
Sedan den senaste inventeringen har de tidigare fönstren med sex rutor bytts ut mot fönster med en ruta. Byggnaden är i bra skick och har en sockel i kilad sten och sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Farstukvisten har en våning, betongsockel och brun dörr. Fasaden har ljusgul brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. På taket till den symmetriska byggnaden står två skorstenar i tegel. Byggnaden skapar ett tydligt landskapselement vid Kvarntået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu n. 1890, nykyinen läntinen osa. Laajennettu itäisellä osalla vuonna 1927. Iso pitkä maalaistalo, tyypillinen malli. Talo sijaitsee tyypillisessä kyläympäristössä. Ympäristössä muuta asutusta.

Nykytila:
Viime inventoinnin jälkeen kaksikerroksisen asuinrakennuksen aiemmin kuusiruutuiset ikkunat on vaihdettu yksiruutuisiin. Hyväkuntoisessa rakennuksessa on lohkokivisokkeli ja satulakatto, jolla on vihreä konesaumattu peltikate. Yksikerroksisessa kuistissa on betonisokkeli ja ruskea ovi. Julkisivussa on vaalean keltainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Symmetrisen rakennuksen katolla on kaksi tiilirunkoista savupiippua. Rakennus on selkeä maisemallinen elementti Myllynraitin varrella.

136




Inventeringsnummer/inventointinumero: 136
Adress/osoite: Kvarntået 21
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick. Sockel i kilad sten och röd brädfodring med täckribbor som är i behov av underhåll. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Dörrarna är gula och har vita karmar. Byggnaden har stockstomme och de långa knutarna syns i fasaden.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevassa talousrakennuksessa on lohkokivisokkeli ja ylläpitoa kaipaava punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja ovet ovat keltaiset valkoisilla karmeilla. Hirsirungon pitkät nurkkasalvokset ovat näkyvissä rakennuksen julkisivussa.

136




Inventeringsnummer/inventointinumero: 136
Adress/osoite: Kvarntået 21
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Garagebyggnaden har ett sadeltak i plåt, sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Garagets två dörrar är gula och foderbrädena och karmarna är vitmålade. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Autotallirakennuksessa on betonisokkeli, punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Autotallin kaksi ovea ovat keltaiset, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

137




Inventeringsnummer/inventointinumero: 137
Adress/osoite: Kvarntået 15
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1895
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Arkitektoniskt exceptionell bostadsbyggnad från 1800-talet som är i bra skick. Skapar ett landskapselement vid Kvarntået.

Arkkitehtonisesti poikkeuksellinen ja hyväkuntoinen 1800-luvun asuinrarkennus. Maisemallinen elementti Myllynraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Flyttad till platsen 1895, i stockarna finns inskuret årtalet 1778. Huset från början endast 1 rum och stuckök. I början av seklet levde Erika och Herman Vesterlund i huset. De livnärde sig på småbruk och att han var maskinist på en båt som trarfikerade till Vasa. Huset är tillbyggt 1910 och grundrenoverat på 1960-talet. Huset ligger i typisk byamiljö, omgivet av bebyggelse, gammal åkermark.


Nuvarande skick:
Den L-formade bostadsbyggnaden har två våningar och i vinkeln står en mutterformad farstukvist. Dess tidigare föster med sex rutor och fönster med stående spröjs har under de senaste tjugo åren bytts ut mot låga fönster med en öppning. Den vita dörren har bytts ut. Ovanför dörren har man byggt ett litet ingångstak med pulpettak. Huvudmassan har ett sadeltak i maskinfalsad plåt. Farstukvisten har ett tältformat tak. Fönster med sex rutor och T-formade fönster. Karmarna är vita och foderbrädena bruna. Fasaden har en ljusgul brädfodring med täckribbor med undantag av farstukvisten som har liggande brädfodring. Sockeln består av kilad sten och brunmålad betong. Byggnaden skapar ett tydligt landskapselement vid Kvarntået och är i bra skick.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Siirretty paikalle 1895. Hirsiin on kaiverrettu vuosiluku 1778. Talossa alunperin vain 1 huone ja keittiö. Vuosisadan alussa talossa asuivat Erika ja Herman Vesterlund. He olivat pienviljelijöitä ja Herman toimi koneenhoitajana Vaasaan kulkevalla laivalla. Talo on laajennettu 1910 ja peruskorjattu 1960-luvulla. Talo sijaitsee tyypillisessä kyläympäristössä, ympärillä asutusta ja vanhaa peltoa.

Nykytilanne:
Kaksikerroksisen L-mallisen asuinrakennuksen taitteessa on mutterimainen kuistiosa, jonka aiemmin kuusiruutuiset ja pystypuiteikkunat on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vaihdettu mataliksi yksiaukkoisiksi ikkunoiksi. Valkoinen ovi on vaihdettu, ja sen yläpuolelle on rakennettu pieni pulpettikattoinen sisäänkäyntikatos. Konesaumattu peltikatto on päämassasta satulakatto, mutta kuistiosassa telttakatto. Ikkunat ovat sekä kuusiruutuisia että T-puitteisia, ja niiden karmit ovat valkoiset peitelautojen ollessa ruskeat. Julkisivussa on vaaleankeltainen peiterimaverhous lukuun ottamatta kuistiosaa, jossa on vaakaverhous. Sokkeli on lohkokiveä sekä ruskeaksi maalattua betonia. Rakennus on hyväkuntoinen maisemallinen elementti Myllynraitin varrella.

137






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 137
Adress/osoite: Kvarntået 15
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en hög sockel i kilad sten, gula dörrar och röd stående brädfodring. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med plåt. Byggnaden är i bra skick och har underhållits väl.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on lohkokivisokkeli, keltaiset ovet ja punainen pystyverhous. Satulakatolla on peltikate, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja ylläpidetty.

138




Inventeringsnummer/inventointinumero: 138
Adress/osoite: Kvarntået 6
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Skapar ett landskapselement vid Kvarntået.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Myllynraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1890 av Johan Isak Rönn, bonde, fiskare, sälskytt. Deras son Ivar Alexis Rönn gift med Anna Elvira. De försörjde sig som jordbrukare. I huset finns handmålade bårder. Huset ligger mitt i byn intill skola, butik, omges av typisk byamiljö.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar. Under de senaste 20 åren har fönstren i nedervåningen bytts ut från moderna fönster till T-formade fönster. Sadeltaket har fått ny svart maskinfalsad plåt. Farstukvisten som har en våning har också fått en ny dörr och nya fönster. Sockeln består huvudsakligen av betong men farstukvisten har en sockel i betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. På husets baksida har man byggt till en bastudel i en våning. Byggnaden är välhållen och i bra skick och skapar ett tydligt landskapselement vid Kvarntået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Johan Isak Rönn, talonpoika, kalastaja ja hylkeenpyytäjä vuonna 1890. Poika Ivar Alexis Rönn, vaimo Anna Elvira. He hankkivat elantonsa maanviljelijöinä. Talossa on käsinmaalattuja koristeraitoja. Talo sijaitsee keskellä kylää, koulun ja kaupan vieressä, tyypillisessä kyläympäristössä.

Nykytilanne:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen alakerran ikkunat on viimeisen kahdenkymmenen vuoden sisällä vaihdettu moderneista ikkunoista T-puitemallisiksi, ja satulakatolle on tehty uusi musta konesaumattu peltikate. Yksikerroksisen kuistin ovi sekä ikkunat on myös vaihdettu uusiin. Sokkeli on pääosin lohkokiveä, mutta kuistiosassa se on betonia. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennuksen takajulkisivuun on rakennettu kiinni yksikerroksinen saunasiipi. Hyväkuntoinen ja ylläpidetty rakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Myllynraitin varrella.

138




Inventeringsnummer/inventointinumero: 138
Adress/osoite: Kvarntået 6
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har en sockel i betong, rödmålad brädfodring med täckribbor och sadeltak i korrugerad plåt. Dörrarna är bruna och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä talousrakennuksessa on betonisokkeli, punainen peiterimaverhous ja aaltopeltikatettu satulakatto. Ovet ovat ruskeat ja karmit sekä nurkkalaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

138






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 138
Adress/osoite: Kvarntået 6
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den mellersta delen av den långa ekonomibyggnadsraden som kantar Kvarntået har en tegelstomme medan den övriga byggnaden är uppförd i trä. Sadeltakets höjd varierar och det är täckt med korrugerad plåt. Sockeln består av betong och sten. Tegeldelen har en gul dörr och ett fönster med stående spröjs. Foderbrädena är vitmålade. Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Myllynraittia reunustavassa pitkässä talousrakennusrivissä on tiilirakenteinen keskiosa muun rakennuksen ollessa puurakenteinen. Vaihtelevankorkuisella satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on betonia ja kiveä. Tiiliosassa on keltainen ovi ja pystypuitteellinen ikkuna. Peitelaudat ovat valkoiset. Kohtalaisessa kunnossa oleva asuinrakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

139




Inventeringsnummer/inventointinumero: 139
Adress/osoite: Kvarntået 2
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt på 1890-talet av Vilhelm Sjöberg, gift första gången med Elisabeth Gädda, gift andra gången med Matilda Sjöberg. Huset var ursprungligen ett vinkelhus som var grönt, en del har rivits. På 1930 talet målades huset beige. Ombyggt 1967 då en vinkeldel även revs bort och huset försägs med en ny mineritfasad. Huset ligger mitt i byn intill butik, skola, omges av typisk byamiljö.

Nuvarande skick:
Den gamla har rivits och på dess plats står en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Vilhelm Sjöberg 1890-luvulla. Ensimmäinen vaimo Elisabeth Gädda, toinen vaimo Matilda Sjöberg. Talo oli alunperin vihreä kulmatalo, osa talosta purettu. 1930-luvulla talo maalattiin beigeksi. Muutettu 1967, kun yksi kulmista purettiin ja talon julkisivuun laitettiin mineriittilevyt. Talo sijaitsee keskellä kylää, koulun ja kaupan vieressä, tyypillisessä kyläympäristössä.

Nykytila:
Rakennus purettu, tilalla uudisrakennus.

140




Inventeringsnummer/inventointinumero: 140
Adress/osoite: Kyrkvägen 80
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1937
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Före detta skolbyggnad från 1930-talet som berättar om den lokala utvecklingshistorian. Ett landskapselement i kyrkbyns centrum. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Paikallisesta kehityshistoriasta kertova ja maisemallinen entinen 1930-luvun koulurakennus. Rakennus on asemakaavassa suojeltu.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd som skola 1937 åt eleverna i Replot by omändrades till hälsostation på 1970-talet då ny skola byggdes i Replot. Användes först som folkskola, senare som lågstadium tills det nya blev klart. Huset står som ett landmärke mitt i byn, omges av kyrka, butik och byamiljö.

Nuvarande skick:
Den historiska skolbyggnaden är i hyfsat skick men skulle vara i behov av renovering. Byggnaden har 1,5 våning och har inte ändrats under de senaste 20 åren. Den gula målfärgen på fasadpanelen har ställvis flagnat och ett fönster med sex rutor saknas. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. Vid ingången finns en farstukvist i en våning med fönster med stående spröjs och en brun dörr. På den andra sidan av byggnaden finns en fronton. Fönstren har många rutor med röda spröjs. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och bildar en landskapsmässigt betydelsefull del av kyrkbyns centrum.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu Raippaluodon lasten kouluksi v. 1937. Muutettu terveysasemaksi 1970-luvulla, kun Raippaluotoon rakennettiin uusi koulu. Aluksi käytössä kansakouluna, myöhemmin ala-asteena uuden koulun valmistumiseen saakka. Talo muodostaa kylään maamerkin. Ympäristössä kirkko, kauppa ja kylämaisemaa.

Nykytila:
Historiallinen koulurakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi kunnostamista. Puolitoistakerroksiseen rakennukseen ei olla tehty muutoksia viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, joten julkisivun monisuuntaverhouksen keltainen maali on paikoin rapissut irti, ja yksi kuusiruutuikkunoista puuttuu. Sokkeli on betonia, ja satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Sisäänkäynnin kohdalla on yksikerroksinen kuisti, jossa on pystypuiteikkunat ja ruskea ovi. Toisella puolella rakennusta on frontoni. Moniruutuisissa ikkunoissa on punaiset puitteet, ja peitelautojen tapaan valkoiset karmit. Asemakaavassa suojeltu rakennus on maisemallinen osa kirkonkylän keskustaa.

140




Inventeringsnummer/inventointinumero: 140
Adress/osoite: Kyrkvägen 80
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Hallen med betongstomme har delvis grön stående brädfodring och sadeltak i falsad plåt. Byggnaden har två garagedörrar i metall och bruna foderbräden. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Betonirakenteisessa hallissa on osittain vihreä pystyverhous, ja satulakatolla on saumattu peltikate. Rakennuksessa on kaksi metallista autotallin ovea, ja ruskeat peitelaudat. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, ja kaipaisi ylläpitoa.

141




Inventeringsnummer/inventointinumero: 141
Adress/osoite: Kyrkvägen 79
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1938
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Butiksbyggnad från 1930-talet som är en del av den lokala utvecklingshistorian och bildar ett landskapsmässigt element vid Kyrkvägen.

1930-luvun kaupparakennus on osa paikallista kehityshistoriaa ja maisemallinen elementti Kirkkotien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
I maj 1934 startadees Replot Handelslag m.b.t. och blev efter några år det största affärsföretaget på orten. Det lät 1938 uppföra en tidsenlig affärslokal av stock i två våningar jämte källarvåning, enligt ritningar av byggmästare Viktor Björkas. Den försågs med central värme-eldning, elektrisk belysning, ändamålsenlig butiksinredning. År 1946 hade handelslaget 119 medlemmar. Fastigheten bestående av butik och en lägenhet på 2 rum ock kök. Magasinet byggt 1937, butiken renoverad 1960. Bildar med skolan en speciell mittpunkt i byn.

Nuvarande skick:
Butiksbyggnaden har två våningar och efter 1990-talet har man byggt ett litet tak vid sidoingången. Sadeltak i brunmålad maskinfalsad plåt. Byggnaden har en brunmålad sockel i betong, ljusgul brädfodring med täckribbor och fönster med många rutor. Huvudfasaden har en bred risalit och på baksidan finns en tilläggsdel i en våning. Dörrarna, foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden fungerar fortfarande som butik och är välhållen och i bra skick. Byggnaden utgör en fästpunkt i landskapet vid Kyrkvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Toukokuussa 1934 perustettiin Raippaluodon osuuskauppa (ru. Replot Handelslag). Muutaman vuoden kuluttua kauppa oli paikkakunnan suurin kauppayritys. Vuonna 1938 rakennettiin nykyaikainen kaupparakennus hirrestä. Rakennuksessa kaksi kerrosta ja kellarikerros. Piirustukset laati rakennusmestari Viktor Björkas. Taloon asennettiin keskuslämmitys, sähkövalot ja tarkoituksenmukainen kaupan sisustus. Vuonna 1946 osuuskaupalla oli 119 jäsentä. Kiinteistössä on kauppa ja asunto, jossa 2 huonetta ja keittiö. Makasiini rakennettu 1937, kauppa kunnostettu 1960. Muodostaa koulun kanssa kylän keskipisteen.

Nykytila:
Kaksikerroksisen kaupparakennuksen sivusisäänkäyntiin on 1990-luvun jälkeen rakennettu pieni sisäänkäyntikatos, ja satulakaton konesaumattu peltikate on maalattu ruskeaksi. Rakennuksessa on ruskeaksi maalattu betonisokkeli, vaaleankeltainen peiterimaverhous ja moniruutuiset ikkunat. Pääjulkisivulla on leveä risaliitti, ja taakse on rakennettu yksikerroksinen pitkä lisäosa. Peitelaudat, ovet sekä karmit ovat valkoiset. Edelleen kaupparakennuksena toimiva rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty. Rakennus on maisemallinen kiintopiste Kirkkotien varrella.

142




Inventeringsnummer/inventointinumero: 142
Adress/osoite: Kvänostået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1890
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som ändrats sedan 1800-talet. På landskaplig gårdsplanen finns en ovanlig bod med utskjutande övre del. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallisessa pihapiirissä poikkeuksellinen otsa-aitta. Asemakaavassa suojeltu.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1890 av Henrik Rönngård. Omges av en speciell miljö bestående av skola, bönehus och gammal åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har förändrats märkbart under de senaste årtiondena. Sadeltaket har ny falsad plåt, ett tak har byggts ovanför ingången, den ena gaveln har förlängts och platserna för fönstren ändrats. Den ena gaveln har fått en tilläggsdel med gul brädfodring med täckribbor och fönster med många rutor. Byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och en sockel i kilad sten. Fönstren har fyra eller sex rutor och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnadens ursprungliga drag har respekterats i samband med ändringarna och de långa korstimrade knutarna syns på fasaden. Bostadsbyggnaden är i bra skick och har underhållits väl. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Henrik Rönngård v. 1890. Erityinen ympäristö, jossa koulu, rukoushuone ja vanhaa peltoa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on muuttunut paljon viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Satulakatolle on vaihdettu uusi saumattu peltikate, sisäänkäynnin yläpuolelle on tehty katos, toista päätyä on pidennetty ja ikkunoiden paikkoja muutettu, ja toiseen päätyyn on rakennettu yksikerroksinen keltaisella peiterimoituksella verhottu moniruutuikkunainen lisäosa. Rakennuksessa on lohkokivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ikkunat ovat neli- ja kuusiruutuisia, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennuksen muutoksissa on kunnioitettu sen alkuperäisiä piirteitä, ja julkisivussa on nähtävissä hirsirungon salvosten pitkät nurkat. Asemakaavassa suojeltu rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

142




Inventeringsnummer/inventointinumero: 142
Adress/osoite: Kvänostået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Boden vilar på hörnstenar och fasaden har målats röd. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Boden är byggd i hyvlad stock och har ett åstak. Byggnaden är i måttligt skick och är i behov av en del renovering.

## Kuvaus

Nurkkakivillä lepäävässä aitassa on punainen julkisivumaali ja konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Höylätystä hirrestä rakennetussa aitassa on vuoliaiskatto. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaisi jonkin verran kunnostusta.

142




Inventeringsnummer/inventointinumero: 142
Adress/osoite: Kvänostået
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den gamla uthusraden är i dåligt skick och är i stort behov av underhåll. Byggnaden har sadeltak och dess stockstomme och pärttak är delvis synliga under takplåten och den röda brädfodringen med täckribbor. Dörren är gul och karmarna vita. De gamla fönstren saknas och byggnaden saknar den ena gaveln.

## Kuvaus

Vanha ulkorakennusrivi on huonossa kunnossa ja kaipaisi kipeästi kunnostamista. Satulakattoisen rakennuksen hirsirunko sekä pärekatto ovat paikoin näkyvissä aaltopeltikatteen ja punaisen peiterimaverhouksen alta. Ovi on keltainen ja karmit valkoiset. Vanhat ikkunat puuttuvat paikoiltaan eikä rakennuksessa ole toista päätyä.

143




Inventeringsnummer/inventointinumero: 143
Adress/osoite: Kvänostået
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1930
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Gammalt bönehus från 1930-talet som berättar om den lokala historian. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Kvänostået.

Paikallishistoriasta kertova vanha 1930-luvun rukoushuone on maisemallinen elementti Kvänoksenraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
R, Hedberg som 1909 bildat en kristlig ungdomsförening i Korsholm besökte senare kringliggande församlingarna och likadanna föreniga där bla. i Replot. Med pga. brist på ledare tynade föreningen bort. I stället fick den evangelisk ungdomsrörelsen större anslutning sedan folkskolläraren Sanfrid Wiik och kyrkoherden August Julin trätt fram som ledare. En Förening Evangeliska Unga bildades och ett bönehus byggdes som invigdes 3.8.1930. Bönehuset omges av en typisk byamiljö, åkermark.

Nuvarande skick:
Bönehuset är i måttligt bra skick och har förblivit oförändrat sedan 1990-talet. Byggnaden är i behov av underhåll. Byggnaden har en våning och dekorativa bågfönster, två små ingångsdelar med sadeltak. I gavlarna finns lunettfönsterliknande dekorationer. Sadeltak i roströd maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har ljusgul brädfodring med täckribbor. Dörrarna är bruna och foderbrädena och karmarna vita. Arkitektoniskt vacker byggnad som bildar ett landskapselement vid Kvänöstået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
R. Hedberg, joka oli perustanut Mustasaareen kristillisen nuorisoseuran v. 1909, vieraili alueen seurakunnissa ja samantapaisissa yhdistyksissä, mm. Raippaluodossa. Johtajaa oli kuitenkin vaikea löytää, joten yhdistys kuihtui pois. Sen sijaan evankeliseen nuorisoliikeeseen saatiin enemmän jäseniä, kun kansakoulunopettaja Sanfrid Wiik ja kirkkoherra August Julin ryhtyivät johtajiksi. Perustettiin yhdistys Evangeliska Unga. Yhdistys rakensi rukoushuoneen, joka vihittiin käyttöön 3.8.1930. Rukoushuoneen ympäristössä on tyypillistä kyläympäristöä, peltoa.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa oleva rukoushuone on pysynyt muuttumattomana 1990-luvulta asti, ja kaipaisi ylläpitoa. Yksikerroksisessa rakennuksessa on koristeelliset kaari-ikkunat, kaksi pientä satulakattoista sisäänkäyntiosaa ja päädyissä lunetti-ikkunamaiset koristeaiheet. Satulakatolla on ruosteenpunertava konesaumattu peltikatto, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on vaalean keltainen peiterimaverhous, ja ovet ovat ruskeat karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Arkkitehtonisesti kaunis rakennus on maisemallinen elementti Kvänoksenraitin varrella.

144




Inventeringsnummer/inventointinumero: 144
Adress/osoite: Kyrkvägen 76
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1912
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Marthagården berättar om den lokala historian från början av 1900-talet och bildar ett landskapselement vid Kyrkvägen. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Paikallishistoriasta kertova 1900-luvun alun Marttatalo on maisemallinen elementti Kirkkotien varrella. Rakennus on suojeltu asemakaavassa.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Martaföreningen i Replot bildades 1912, dess första ordförande var lärarinna Hanna Julin. Vid starten hade föräningen 16 medlemmar. År 1932 inköptes Hugo Sjöbergs gård som martahem, medlemsantalet hade då stigit till 72. År 1939 tillbyggdes en större församlingssal som fick hjälp av sina männ med både virke och dagsverken. I gegnäld fick männen hålla sina byastämmor där. 1932 köptes gården av Hugo och Maria Sjöberg, byggt av Hugo ca 1890. Byggt mitt i byn intill skola, butik.

Nuvarande skick:
Under de senaste årtiondena har den gula fasaden till Marthagården som har 1,5 våning målats vit. Sockeln i kilad sten har lappats med betong. Framför ingången har det byggts en inhägnad öppen terrass och ytterdörrarna har målats gröna. I det U-formade huset har det ena fallet till sadeltaket som är täckt med svart maskinfalsad plåt förlängts och ingången finns nedanför frontonen. Fönstren består huvudsakligen av dekorativa T-formade fönster och karmarna är vita i likhet med den övriga fasaden. Byggnaden är skyddad i detaljplanen. Den är i bra skick och skapar ett landskapselement vid Kyrkvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Raippaluodon marttayhdistys perustettiin 1912. Ensimmäinen puheenjohtaja oli opettaja Hanna Julin. Perustamishetkellä yhdistyksellä oli 16 jäsentä. Vuonna 1932 ostettiin Hugo Sjöbergin talo marttataloksi. Jäseniä oli tällöin 72. Vuonna 1939 rakennettiin suurempi kokoontumissali ja miehet auttoivat hankkimalla puutavaraa ja tekemällä taksvärkkejä. Kiitokseksi miehet saivat pitää tiloissa kyläkokouksia. Hugo ja Maria Sjöberg ostivat talon 1932. Talo Hugon rakentama n. 1890. Rakennettu keskelle kylää, koulun ja kaupan viereen.

Nykytila:
Viimeisten vuosikymmenten aikana puolitoistakerroksisen Marttatalon ennen keltainen julkisivu on maalattu valkoiseksi, lohkokivisokkeli on paikattu betonilla, sisäänkäynnin eteen on aidattu avoterassa, ja ulko-ovet on vaihdettu vihreiksi. U-mallisen talon keskellä satulakaton mustalla konesaumatulla pellillä verhottu lape on pidennetty, ja sen frontonin alapuolella on sisäänkäynti. Ikkunat ovat pääosin koristeellisia T-puiteikkunoita, ja niiden karmit ovat muun julkisivun tavoin valkoiset. Asemakaavassa suojeltu rakennus on hyväkuntoinen, ja se muodostaa maisemallisen elementin Kirkkotien varrelle.

144




Inventeringsnummer/inventointinumero: 144
Adress/osoite: Kyrkvägen 76
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har två delar: ett takskydd i trä med pulpettak och ett förråd med sadeltak. Byggnaden har tak i svart maskinfalsad plåt, rödmålad brädfodring med täckribbor och vita karmar och knutbräden. Byggnaden är i bra skick. Sockeln består av betong.

## Kuvaus

Kaksiosaisessa talousrakennuksessa on pulpettikattoinen puukatos ja satulakattoinen varasto. Rakennuksessa on musta konesaumattu peltikate, punainen peiterimaverhous ja valkoiset karmit sekä nurkkalaudat. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia.

145




Inventeringsnummer/inventointinumero: 145
Adress/osoite: Kyrkvägen 75
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1840
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1800-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1840 av familjen Gammal som bytte namn till Åkerblom. Fönster bytt och huset helt ändrat. Gården ligger mitt i byn och bildar miljön kring kyrkan.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har delvis gått miste om sina ursprungliga drag, men har inte ändrats under de senaste 20 åren. Byggnaden har 1,5 våning och är i hyfsat skick. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och en sockel i betong och kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. På sidorna har fönstren en ruta och i gavlarna sex rutor. Framför ingången finns en ingång med pulpettak och en terrass. Stockstommens långa korstimrade hörn är synliga i fasaden. Karmarna och foderbrädena är vita och dörren är brun.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Gammalin perhe n. 1840. Perhe muutti myöhemmin nimensä Åkerblomiksi. Ikkunat vaihdettu ja talo täysin muutettu. Talo sijaitsee keskellä kylää kirkon ympäristössä.

Nykytila:
Alkuperäispiirteensä osittain kadottaneeseen asuinrakennukseen ei olla tehty muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ja puolitoistakerroksinen rakennus onkin kohtalaisessa kunnossa. Rakennuksessa on punainen peiterimaverhous, betoni- ja lohkokivisokkeli ja satulakatolla konesaumattu peltikate. Ikkunat ovat sivuilla yksiruutuisia ja päädyissä kuusiruutuisia. Sisäänkäynnin edessä on pulpettikattoinen sisäänkäyntikatos ja terassi. Julkisivussa on näkyvissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset oven ollessa ruskea.

145




Inventeringsnummer/inventointinumero: 145
Adress/osoite: Kyrkvägen 75
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och är i måttligt skick. Byggnaden har sadeltak i korrugerad plåt och en sockel i sten. Takets ena fall fortsätter längre ner och bildar ett tak över ingången. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita och dörrarna bruna. Vid byggnadens ena gavel finns ett takskydd med pulpettak och vid den andra gaveln har man byggt en tilläggsdel med pulpettak.

## Kuvaus

Hirsirakenteinen talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa, ja siinä on aaltopeltiverhottu satulakatto sekä kivisokkeli. Katoin toinen lape jatkuu pidemmälle muodostaen sisäänkäynnin kohdalle katoksen. Julkisivussa on punainen maali, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset ovien ollessa ruskeita. Rakennuksen toiseen päätyyn on tehty pulpettikattoinen katos ja toiseen päätyyn pieni pulpettikattoinen lisäosa.

146




Inventeringsnummer/inventointinumero: 146
Adress/osoite: Kyrkvägen 72
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Landskapsmässigt betydelsefullt element. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti. Rakennus on asemakaavassa suojeltu.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd på 1850-talet med en stomme av stock ev. hitflyttad enligt gammalt byaprat korstimrade knutar. Sadeltak med pärtor, senare plåttak. Renoverad 1962, vatten och avlopp. Endast tomt hör till byggnaden. Del av den speciella miljön kring kyrkan i Replot.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har ändrats kraftigt under de senaste tjugo åren. Byggnaden har förlängts, den gamla farstukvisten har rivits och ersatts med en ny modern farstukvist i en ljus färg. Även platserna för fönstren som till största delen har sex rutor har flyttats. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och en sockel i betong och kilad sten. I fasaden kan man se de långa korstimrade knutarna. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gröna och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och skapar ett landskapselement vid Kyrkvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu hirrestä 1850-luvulla, kuulopuheiden mukaan mahd. siirretty paikalle. Ristinurkat. Satulakatto jossa päreet. Myöhemmin peltikatto. Kunnostettu 1962, vesi ja viemäri asennettu. Taloon kuuluu vain tontin pinta-ala. Osa erityistä kirkon ympäristöä.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on muuttunut voimakkaasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Rakennusta on pidennetty, vanha kuisti purettu, ja sen tilalle on rakennettu uusi moderni, vaalea kuistiosa. Myös pääosin kuusiruutuisten ikkunoiden paikkoja on muutettu. Satulakattoisessa rakennuksessa on konesaumattu peltikate ja betoni- sekä lohkokivisokkeli. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja siinä näkyy myös hirsirungon pitkät nurkkasalvokset. Ovet ovat vihreät ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Asemakaavassa suojeltu rakennus on maisemallinen elementti Kirkkotien varrella.

146




Inventeringsnummer/inventointinumero: 146
Adress/osoite: Kyrkvägen 72
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt objekt vid Kyrkvägen. Byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. I vinkeln till byggnaden som är i bra skick finns en öppen terrass och vid den andra gaveln finns ett takskydd för bil. Foderbrädena och karmarna till fönstren med fyra rutor är vitmålade och dörrarna är gröna.

## Kuvaus

Maisemallisesti Kirkkotien varteen sijoittuvassa L-mallisessa talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Hyväkuntoisen rakennuksen taitteessa on avoterassi, ja toisessa päädyssä autokatos. Ovet ovat vihreät, ja neliruutuisten ikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

147




Inventeringsnummer/inventointinumero: 147
Adress/osoite: Anstinosvägen 21
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1912
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt i mitten på 1850-talet vid Stenbäcks, flyttat 1912 av Anders Johan Gammal, gift med Anna Kristina, småbrukare. Togs över av dottern Amanda, gift med Johannes Lindahl, småbrukare, fiskare. De hade 3 kor, 1 häst och några får. Totalrenoverat på 1960-talet, tillägsisolerat och nya fönster. Huset ligger intill den speciella miljön kring kyrkan.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har ändrats kraftigt, men ändringar har inte gjorts under de tjugo senaste åren. Byggnaden är i bra skick, har röd brädfodring som till största delen har täckribbor. Gaveltrianglarna har liggande panel. Fönstren har en ruta eller stående spröjs. Framför ingången har man byggt en bred ingångsdel i en våning. Sockeln till ingångsdelen består av betong och sockeln till huvudmassan av kilad sten. Sadeltak i grön maskinfalsad plåt. Dörrarna är bruna och karmarna och foderbrädena vita.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu Stenbäcksille 1850-luvun keskivaiheilla, Anders Johan Gammal siirsi talon 1912. Vaimo Anna Kristina. Pienviljelijöitä. Siirtyi tytär Amandalle, mies Johannes Lindahl, pienviljelijöitä, kalastajia. Heillä oli 3 lehmää, 1 hevonen ja muutama lammas. Täysin kunnostettu 1960-luvulla. Eristettä lisätty, uudet ikkunat. Talo sijaitsee erityisessä kirkon ympäristössä.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on muuttunut voimakkaasti alkuperäisestä, mutta siihen ei ole tehty muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Hyväkuntoisen rakennuksen punainen julkisivuverhous on pääosin peiterimoitettu, mutta päätykolmioissa on vaakaverhous. Ikkunat ovat yksiruutuisia tai pystypuitteellisia, ja sisäänkäynnin kohdalle on rakennettu yksikerroksinen leveä sisäänkäyntiosa. Sisäänkäyntiosan sokkeli on betonia ja päämassan lohkokiveä. Satulakatolla on vihreä konesaumattu peltikate. Ovet ovat ruskeat ja karmit sekä peitelaudat valkoiset.

147




Inventeringsnummer/inventointinumero: 147
Adress/osoite: Anstinosvägen 21
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och två gula dörrar. Sockeln består av kilad sten. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med plåt. På fasaden kan man se stockarnas långa korstimrade hörn. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on kaksi keltaista ovea ja punainen peiterimaverhous. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset, ja sokkeli on lohkokiveä. Satulakatolla on peltikate, ja julkisivussa on nähtävissä runkohirsien pitkät nurkkasalvokset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

147




Inventeringsnummer/inventointinumero: 147
Adress/osoite: Anstinosvägen 21
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ändan av den långa ekonomibyggnaden har en nedre del i tegel och i den andra ändan finns ett takskydd för traktor med pulpettak. Byggnaden är i bra skick och dörrarna består av skjutdörrar i metall och gulmålade trädörrar. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Sadeltaket är täckt med plåt. Sockeln är i betong och fönstren i tegeldelen är indelade med en stående båge.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päässä on tiilirunkoinen alaosa ja toisessa pulpettikattoinen traktorikatos. Hyväkuntoisen rakennuksen ovet ovat sekä metallisia liukuovia että keltaiseksi maalattuja puuovia. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, valkoiset karmit sekä peitelaudat ja satulakatolla peltikate. Sokkeli on betonia, ja tiiliosan ikkunoissa on pystypuite.

148




Inventeringsnummer/inventointinumero: 148
Adress/osoite: Kyrkvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1781
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Kyrkan är en central del av landskapet i kyrkby och en viktig del av den lokala utvecklingshistorian. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och genom kyrklagen.

Kirkko on keskeinen osa kirkonkylän maisemaa ja kehityshistoriaa. Rakennus on suojeltu asemakaavassa ja kirkkolailla.





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Replotborna fick rätt att bygga kyrka i trä 23 januari 1778 och vände sig på våren 1778 till arkitekten vid hovrätts husbygget i Vasa, Johan Elfström, för att få ritning och förslag om material för bygget. Överintendent C. F. Adelcrantz skrev 19 nov. 1778 till konungen att den av Elfström föreslagna kyrkan skulle bli tregånger så stor. Kyrkan byggdes 1781 och invigdes 28 oktober. Kyrkan målades vit på 1930-talet. År 1954 målades kyrkan röd igen. 1993 grundrenoverades kyrkan.

Nuvarande skick:
Den historiska kyrkbyggnaden har förblivit oförändrad under de senaste 20 åren. Kyrkan har dekorativa höga bågfönster, en sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnadens huvudmassa har sadeltak. Den östra ändan som har en mutterliknande form har valmat tak på samma sätt som de lägre flyglarna som byggts i sidorna. Taket är klätt med maskinfalsad plåt och karmarna är vita. Fasaden till byggnaden som är i bra skick har vita pilastrar som skapar en rytm i fasaden. Kyrkbyggnaden med sin gårdsplan är en central del av bylandskapet i Replot och syns långt i sin omgivning. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och genom kyrklagen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Raippaluotolaiset saivat kirkonrakentamisoikeuden 23. tammikuuta 1778. He kääntyivät keväällä 1778 Vaasan hovioikeuden arkkitehdin Johan Elfströmin puoleen ja pyysivät häneltä piirustuksia ja materiaaliehdotuksia. Yli-intendentti C.F. Adelcrantz kirjoitti 19. marraskuuta 1778 kuninkaalle, että Elfströmin ehdottamasta kirkosta tulisi kolme kertaa suurempi. Kirkko rakennettiin 1781 ja vihittiin käyttöön 28. lokakuuta. 1930-luvulla kirkko maalattiin valkoiseksi. 1954 kirkko maalattiin jälleen punaiseksi. Kirkko peruskorjattiin 1993.

Nykytila:
Historiallinen kirkkorakennus on pysynyt muuttumattomana viimeiset vuosikymmenet. Siinä on koristeelliset korkeat kaari-ikkunat, lohkokivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen päämassassa on satulakatto, joka itäpäässä muuttuu mutterimaisen päädyn myötä aumakatoksi sivulle rakennettujen matalampien siipiosien tapaan. Katolla on musta konesaumattu peltiverhous, ja karmit ovat valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen julkisivussa on valkoiset pilasterit, jotka rytmittävät julkisivua. Kirkkorakennus pihapiireineen on keskeinen osa Raippaluodon kylämaisemaa näkyen pitkälle ympäristöönsä. Rakennus on suojeltu kirkkolailla ja asemakaavassa.

148




Inventeringsnummer/inventointinumero: 148
Adress/osoite: Kyrkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden är i bra skick och har en sockel i betong och kilad sten. Sadeltaket är täckt med svart taktegel. Framför huvudingången finns ett dekorativt fönster och byggnadens knutar har dekorativa vita pilastrar. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Den andra ingången finns i den nya betongsockeln tillsammans med ett fönster som är indelat i tre rutor med stående spröjs. Dörrarna är svarta och foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden skapar ett landskapsmässigt betydelsefullt element i Replot centrum.

## Kuvaus


Hyväkuntoisessa piharakennuksessa on betoni- ja lohkokkivisokkeli, ja sen satulakatolla on musta tiilikate. Pääsisäänkäynnin yläpuolella on koristeellinen yläikkuna, ja rakennuksen kulmissa on koristeelliset valkoiset pilasterit. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja uudessa betonisokkelissa on toinen sisäänkäynti ja kolmiruutuinen pystypuiteikkuna. Ovet ovat mustat, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on maisemallinen elementti Raippaluodon keskustassa.

148




Inventeringsnummer/inventointinumero: 148
Adress/osoite: Kyrkvägen
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Klockstapeln som står separat från kyrkan är en ståtlig och landskapsmässigt betydelsefull byggnad. Byggnaden har en kvadratisk form och den nedre delen är täckt med röd liggande panel. Byggnaden har en sockel i kilad sten. I den mellersta delen är fasaden gul med vita pilastrar. I den mutterformade övre delen finns det gula luckor mellan pilastrarna. Mellan byggnadens olika delar finns ett dekorativt spåntak som sträcker sig ända upp som ett spetsigt torn. Byggnaden har ett fönster med sex rutor. Karmen och foderbrädena är vita. Ingången till klockstapeln går genom en svart dekorativ bågformad dörr.

## Kuvaus

Kirkosta erillään oleva kellotapuli on näyttävä ja maisemallisesti merkittävä rakennus. Neliönmuotoisen rakennuksen alaosassa on punainen vaakaverhous ja lohkokivisokkeli. Keskiosassa on keltainen julkisivu valkoisin pilasterein, ja mutterinmuotoisessa yläosassa valkoisten pilastereiden välissä on keltaiset luukut. Rakennuksen eri osien välissä on koristeellinen paanukatto, joka kohoaa ylös asti teräväksi torniksi. Rakennuksessa on yksi kuusiruutuinen ikkuna, jonka karmi on peitelautojen tapaan valkoinen. Sisäänkäynti kellotapuliin kulkee koristeellisen mustan kaarioven kautta.

149




Inventeringsnummer/inventointinumero: 149
Adress/osoite: Kyrkvägen
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1860
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ byggnad från 1800-talet som är en del av landskapet i kyrkbyn. Byggnaden är skyddad i detaljplanen.

Edustava 1800-luvun rakennus, joka on osa kirkonkylän maisemaa. Rakennus on suojeltu asemakaavassa.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd ca 1860 av stock i stommen med sadeltak av pärtor, 2 rum och kök i nedre våningen. Renoverad 1937 då plåttaket lades. Uthusen byggdes ca 1917 av gråsten, stock med plåttak. Lägenheten består av 38 ha varav 6 ha odlad jord och skog 32 ha. Gården har hört till samma släkte sedan 1865. Står på en liten kulle intill kyrkan och pensionärshemmet.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har bevarats oförändrad sedan 1990-talet. Byggnaden är i behov av renovering. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt, en sockel i kilad sten och rödmålad liggande brädfodring. Fönstren har fyra eller sex rutor och dörren, karmarna och foderbrädena är vita. I byggnadens fasad kan man se de långa hörnen av stockstommen och på taket finns en skorsten i tegel. Byggnaden är skyddad i detaljplanen och bildar en landskapsmässigt betydelsefull del av kyrkbyns centrum.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen asuinrakennus n. vuodelta 1860. Satulakatto, jossa päreet. Alakerrassa 2 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1937, katto vaihdettu peltiin. Ulkorakennukset vuodelta 1917, rakennettu harmaakivestä ja hirrestä. Peltikatto. Tilaan kuuluu 38 ha maata, josta 6 ha viljeltyä maata ja 32 ha metsää. Talo ollut saman suvun omistuksessa 1865 lähtien. Sijaitsee pienen mäen laella kirkon ja vanhainkodin vieressä.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on säilynyt muuttumattomana 1990-luvulta, ja se on kunnostuksen tarpeessa. Satulakattoisessa rakennukessa on konesaumattu peltikate, lohkokivisokkeli ja punaiseksi maalattu vaakaverhous. Ikkunat ovat neli- ja kuusiruutuisia, ja niiden karmit ovat oven ja peitelautojen tapaan valkoiset. Julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset, ja katolla on tiilinen savupiippu. Asemakaavassa suojeltu rakennus on osa kirkonkylän maisemaa.

149




Inventeringsnummer/inventointinumero: 149
Adress/osoite: Kyrkvägen
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa och böljande ekonomibyggnaden är i måttligt skick men i behov av renovering. Byggnadens sadeltak består både av maskinfalsad och korrugerad plåt. I den ena ändan av byggnaden finns en hög sockel i kilad sten. Stockstommen saknar delvis brädfodring och delvis är den täckt med brädfodring med täckribbor. Fasadbehandlingen har flagnat bort under tidens gång. Fönstren är tudelade med ett stående spröjs.

## Kuvaus

Pitkä ja polveileva talousrakennusrivi on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi kunnostusta. Rakennuksen satulakatolla on sekä konesaumattu että aaltopeltiverhous, ja toisessa päädyssä on korkea lohkokivisokkeli. Hirsirunko on osittain vailla verhousta ja osittain siinä on peiterimaverhous, mutta koko julkisivusta on ajan saatossa irronnut julkisivukäsittely. Ikkunoissa on pystypuite.

150




Inventeringsnummer/inventointinumero: 150
Adress/osoite: Kyrkvägen 41A
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Byggnaden är en del av landskapet i kyrkbyns centrum.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Osa kirkonkylän keskustan maisemaa.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt 1900 med en stomme av stock, sadeltak av plåt, renoverad 1945. Uthusen byggda 1957 av tegel/trä med filttak. Lägenheten består av 19,4 ha varav 1,4 ha odlad jord och 18 ha skog. Har tillhört till samma släkt sedan 1831. Gården ligger mitt i det gamla Replot, omges av bebyggelse, gammal åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnad i 1,5 våning. De ursprungliga dragen har förändrats kraftigt, men byggnaden har stått oförändrad under de senaste 20 åren och är i bra skick. Den nedre delen av fasaden har grå panel och den övre delen mörkröd liggande brädfodring. Sockeln består av kilad sten och betong och fönstret är tudelat med ett stående spröjs. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. I vinkeln till den L-formade byggnaden finns ett pulpettak över ingången. Bågarna, karmarna och foderbrädena har målats mörkbruna. Byggnaden är en del av landskapet i kyrkbyns centrum.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1900, hirsirunko, peltinen satulakatto, kunnostettu 1945. Puiset/tiiliset ulkorakennukset vuodelta 1957. Huopakatto. Tilaan kuuluu 19,4 ha maata, josta 1,4 ha viljeltyä maata ja 18 ha metsää. Ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1831. Talo sijaitsee Raippaluodon vanhan osan keskellä, ympäristössä muuta asutusta ja vanhaa peltoa.

Nykytila:
Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut puolitoistakerroksinen asuinrakennus on kuitenkin säilynyt muuttumattomana ja hyväkuntoisena viimeiset kaksi vuosikymmentä. Julkisivun alaosassa on harmaat julkisivupaneelit ja yläosassa tummanruskea puinen vaakaverhous. Ikkunoissa on pystypuite, ja sokkeli on lohkokiveä ja betonia. Satulakatolla on punainen konesaumattu peltikate. L-mallisen rakennuksen taitteessa on pulpettikattoinen sisäänkäyntikatos. Puitteet, karmit sekä peitelaudat ovat maalattu tummanruskeiksi. Rakennus on osa kirkonkylän keskustan maisemaa.

150






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 150
Adress/osoite: Kyrkvägen 41A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1957
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden ligger vid Kyrkvägen har en sockel i betong och sadeltak täckt med plåt. I mitten av byggnaden finns en ingångsdel med sadeltak och på den andra sidan en grusblocksstomme. I övrigt har byggnaden trästomme. Fönstren har huvudsakligen många rutor och dörrarna är gröna. Byggnaden är i bra skick och vid den ena knuten finns ett takskydd med pulpettak och i den andra gaveln en tilläggsdel med pulpettak och liggande panel. I övrigt har fasaden rödmålad stående brädfodring.

## Kuvaus

Kirkkotien varteen sijoittuvassa talousrakennuksessa on betonisokkeli ja peltikatettu satulakatto. Keskellä rakennusta harjakattoinen sisäänkäyntiosa ja sen toisella puolella soraharkkorunko, mutta muuten rakennus on puurakenteinen. Ikkunat ovat pääosin moniruutuiset ja ovet vihreät. Hyväkuntoisen rakennuksen kulmassa on pulpettikattoinen katos ja toisessa päädyssä pulpettikattoinen ruskea vaakaverhottu lisäosa. Muuten julkisivussa on punainen pystyverhous.

150




Inventeringsnummer/inventointinumero: 150
Adress/osoite: Kyrkvägen 41A
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1957
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långsmala ekonomibyggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor, vitmålade karmar och foderbräden samt en grön dörr. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Fönstren har en ruta. Byggnaden har en sockel i sten och stockstommens långa korstimrade hörn syns i fasaden. I byggnadens ena gavel finns en låg tilläggsdel med betongsockel. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on vihreä ovi, punainen peiterimaverhous ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja ikkunat ovat yksiruutuiset. Rakennuksessa on kivisokkeli ja hirsirungon pitkät nurkkasalvokset ovat näkyvissä julkisivussa. Rakennuksen toiseen päätyyn on tehty matala betonisokkelinen lisäosa. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, ja kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

151




Inventeringsnummer/inventointinumero: 151
Adress/osoite: Kyrkvägen 41B
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1864
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt. Byggnaden är en del av landskapet i kyrkbyns centrum.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Osa kirkonkylän keskustan maisemaa.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1864 med en stomme av stock, pärttak med 3 rum och 2 kök, renoverad 1963. Uthusen byggda på 1900-talet av tegel/trä med plåttak. Lägenheten består av 22 ha varav odlad jord 2,25 ha och 19,75 ha skog. Har tillhört till samma släkte sedan början av 1700-talet. Gården ligger mitt i byn, tätt inpå grannhuset. Omges av typisk byamiljö och åkermark

Nuvarande skick:
Efter 1990-talet har man byggt ett mutterformat burspråk och en låg ingångsdel med sadeltak på den L-formade byggnadens ena kortsida. Byggnaden har 1,5 våning och i vinkeln finns en tilläggsdel med pulpettak för huvudingången. Fönstren har bytts ut mot fönster med stående spröjs. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Fasaden har huvudsakligen röd brädfodring med täckribbor men den håller ställvis på att bytas ut. Den längsta fasaden har en fronton och ovanför huvudingången finns en låg taklykta. Byggnaden är i bra skick. Sockeln består av betong, kilad sten och grusblock. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är en del av landskapet i kyrkbyns centrum.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Hirsirunkoinen talo rakennettu 1864, pärekatto ja 3 huonetta ja keittiö, kunnostettu 1963. Ulkorakennukset 1900-luvulta, rakennettu tiilestä ja puusta. Peltikatto. Tilaan kuuluu 22 ha maata, josta 2,25 ha viljeltyä maata ja 19,75 ha metsää. Ollut suvun omistuksessa 1700-luvun alusta alkaen. Talo sijaitsee keskellä kylää, lähellä naapuritaloa. Ympäristössä tyypillistä kylämaisemaa ja peltoa.

Nykytila:
L-mallisen asuinrakennuksen lyhyelle ulkosivulle on 1990-luvun jälkeen rakennettu mutterimainen erkkeri ja satulakattoinen matala sisäänkäyntiosa. Puolitoistakerroksisen rakennuksen taitteessa on pulpettikattoinen lisäosa, jossa on pääsisäänkäynti. Ikkunat ovat uusittu pystypuitteellisiksi, ja satulakatolla on konesaumattu peltikate. Julkisivussa on pääosin punainen peiterimaverhous, mutta sitä ollaan paikoittain uusimassa. Pisimmällä julkisivulla on frontoni, ja pääsisäänkäynnin yläpuolella matala kattolyhty. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia, lohkokiveä ja soraharkkoa, ja sen karmit sekä puitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on osa kirkonkylän keskustan maisemaa.

151




Inventeringsnummer/inventointinumero: 151
Adress/osoite: Kyrkvägen 41B
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den ena ändan av den stora ekonomibyggnaden har en del med tegelstomme men i övrigt har byggnaden trästomme. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Fönstren är varierande och fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och i den ena sidan finns ett långt takskydd. Byggnaden är i hyfsat skick och skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Suuren talousrakennuksen toisessa päädyssä on tiilirunko, mutta muuten rakennus on puurakenteinen. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Ikkunat vaihtelevat, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja toisella sivulla on pitkä katos. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaisi ylläpitoa.

151




Inventeringsnummer/inventointinumero: 151
Adress/osoite: Kyrkvägen 41B
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har röd stående brädfodring, vita karmar och gula och svarta dörrar. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln består av sten. Den rektangulära ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Piharakennuksessa on punainen pystyverhous, valkoiset karmit ja keltaiset sekä mustat ovet. Satulakatolla on aaltopeltiverhous, ja sokkeli on kiveä. Suorakaiteen muotoinen talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaisi ylläpitoa.

152




Inventeringsnummer/inventointinumero: 152
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1800-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden är en del av landskapet i kyrkbyns centrum.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Osa kirkonkylän keskustan maisemaa.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggt ca 1900 i trä med plåttak, 2 rum och kök. Renoverad och tillbyggd 1961 och försedd med bekvämligheter. Uthusen byggda 1913 av trä med pärttak, renoverade och försedda med plåttak 1947. Gård och uthus byggda av bonden Karl Eklund. Gården renoverad och tillbyggd med pannrum, bastu, bilgarage 1987. Gården ligger intill prästgården, före dess länsmansbostaden, hör till helhetsbilden i byn.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har gått miste om en del av sina ursprungliga drag. Byggnaden har inte just ändrats under de senaste 20 åren. Den tidigare gula brädfodringen med täckribbor har målats vit och karmarna och foderbrädena är blåa. Även sadeltaket som tidigare varit täckt med maskinfalsad plåt har bytts ut mot svart profilplåt. Byggnadens fönster består av fönster med en ruta och fönster med ett stående spröjs. Sockeln består av brunmålad betong. Vid byggnadens ena gavel finns en lång tilläggsdel i en våning. I ändan av den finns ett garage. Farstukvisten har en våning och i dess ena gavel finns ett sexkantigt fönster. Byggnaden är i bra skick och är en del av landskapet i kyrkbyns centrum.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Puurakenteinen asuintalo n. vuodelta 1900, peltikatto, 2 huonetta ja keittiö. Kunnostettu ja laajennettu 1961. Mukavuudet lisätty. Ulkorakennukset vuodelta 1913, rakennettu puusta, pärekatto. Kunnostettu ja varustettu peltikatolla 1947. Talon ja ulkorakennukset on rakentanut talonpoika Karl Eklund. Taloa kunnostettu ja laajennettu 1987. Lisäksi rakennettiin pannuhuone, sauna, autotalli. Talo sijaitsee pappilan, entisen nimismiehen asunnon, vieressä. Osa kylän kokonaiskuvaa.

Nykytila:
Alkuperäispiirteitään menettänyt puolitoistakerroksinen asuinrakennus ei ole juuri muuttunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Ennen keltainen peiterimaverhous on maalattu valkoiseksi ja karmit sekä peitelaudat siniseksi. Myös satulakaton entinen konesaumattu peltikate on korvattu mustalla profiilipeltikatteella. Rakennuksen ikkunat ovat yksiruutuisia tai pystypuiteikkunoita, ja sokkeli on ruskeaksi maalattua betonia. Rakennuksen toisessa päädyssä on yksikerroksinen pitkä lisäosa, jonka päädyssä on autotalli. Yksikerroksisen kuistiosan päädyssä on kuusikulmainen ikkuna. Hyväkuntoinen rakennus on osa kirkonkylän keskustan maisemaa.

152






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 152
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Vid gaveln till den långa och böljande ekonomibyggnaden finns en del i 1,5 våning med tvärgavel och rött filttak. I mitten av byggnaden finns en lägre del med en fronton och plåttak på samma sätt som i den högre delen i den andra ändan av byggnaden. Fönstren har många rutor eller ett stående spröjs och dörrarna är blåa. Karmarna och foderbrädena är vita. Sockeln består av kilad sten. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkän ja polveilevan talousrakennuksen päädyssä on puolitoistakerroksinen osio, jossa on poikkipääty ja punainen huopakate. Keskellä rakennusta on matalampi osa, jossa on frontoni ja peltikate toisen päädyn korkeamman osan tapaan. Ikkunat ovat moniruutuisia tai poikkipuitteelisia ja ovet siniset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Sokkeli on lohkokiveä. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

153




Inventeringsnummer/inventointinumero: 153
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1829
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Prästgården från 1800-talet representerar en del av den lokala utvecklingshistorian. Ett landskapselement. På gårdsplanen finns en drängstuga.

Osa paikallista kehityshistoriaa oleva 1800-luvun pappila on maisemallinen elementti. Pihapiirissä renkitupa.





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Före 1829 fanns på platsen en prästgård. År 1829 byggdes den nya prästgården varefter den gamla revs och istället byggdes en backstuga, senare drängstuga. Den 1829 byggda prästgården är renoverad 1867. År 1870 plockades huset ned och stenfoten förnyades, fönstern förnyades år 1883. År 1957 byggda rappade tillbyggnad som innerhåller kansli. I drängstugans kvist har man hittat årtalen 1880 och 1911 ingraverade i trät. Renoveringen gjord av innenrymmena 1980-talets slut då även utsidan målades och nya fönsterplåtar sattes dit. Fårråd byggt i slutet av 1800-talet som fähus, ombyggt på 1950-50 talet till bilgarage.

Nuvarande skick:
Den historiska gamla prästgården har huvudsakligen bevarats oförändrad under de senaste 20 åren. Endast den stående brädfodringen på fasaden har målats om från ljust gul till vit. Karmarna och knutbrädena är ljusbruna. Byggnaden har 1,5 våning och en sockel i sten. Sadeltaket består av rött tegel. Fönstren är T-formade och i mitten av huvudfasaden finns en farstukvist med en våning. Byggnaden är i bra skick och i den ena gaveln har man byggt en ljusgul rappad tilläggsdel med brunmålad betongsockel. Prästgårdsbyggnaden och dess gårdsplan bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet i korsningen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Ennen 1829 paikalla sijaitsi pappila. Vuonna 1829 rakennettiin uusi pappila, minkä jälkeen vanha purettiin. Sen paikalle rakennettiin mäkitupa, myöhemmin renkitupa. Vuonna 1829 rakennettu pappila on kunnostettu 1867. Vuonna 1870 talo purettiin ja sokkeli uusittiin. Ikkunat vaihdettiin 1883. Vuonna 1957 rakennettiin rapattu lisärakennus, jossa sijaitsee kanslia. Renkituvan kuistista on löydetty vuosilukumerkinnät 1880 ja 1911. Taloa on kunnostettu sisäpuolelta 1980-luvun lopussa. Samassa yhteydessä maalattiin myös ulkopuoli ja vaihdettiin uudet ikkunapellit. 1800-luvun lopussa rakennettu varasto, alkujaan navetta. Muutettu autotalliksi 1950-luvulla.

Nykytila:
Historiallinen vanha pappila on pysynyt pääosin muuttumattomana viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan, vain julkisivun pystyverhous on maalattu vaalean keltaisesta valkoiseksi ja karmit sekä nurkkalaudat vaalean ruskeiksi. Puolitoistakerroksisen rakennuksen sokkeli on kiveä ja satulakatolla on punainen tiilikate. Ikkunoissa on T-puite, ja pääjulkisivun keskellä on yksikerroksinen kuisti. Hyväkuntoisen rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu matala vaalean keltaiseksi rapattu lisäosa, jossa on ruskeaksi maalattu betonisokkeli. Pappilarakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden risteykseen.

153




Inventeringsnummer/inventointinumero: 153
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Den gamla drängstugan med 1,5 våning har röd brädfodring. Den risalitliknande farstukvisten har liggande brädfodring medan den övriga byggnaden har brädfodring med täckribbor. Fönstren har huvudsakligen sex rutor och dörren, karmarna, foderbrädena och dörren är vita. I byggnadens gavlar finns lunettfönster. Sockeln består av kilad sten. Sadeltaket är täckt med brunt tegel. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Vanhassa puolitoistakerroksisessa renkituvassa on punainen julkisivuverhous, joka on risaliittimaisessa kuistiosassa vaakasuuntainen muun rakennuksen ollessa peiterimaverhottu. Ikkunat ovat pääosin kuusiruutuiset, ja niiden karmit ovat oven ja peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennuksen päädyissä on lunetti-ikkunat, ja sokkeli on lohkokiveä. Satulakatolla on ruskea tiilikate. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

153




Inventeringsnummer/inventointinumero: 153
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak och en sockel i sten och betong, röd brädfodring med täckribbor och brunt tegeltak. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. På fasaden kan man se stockarnas långa korstimrade hörn. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Satulakattoisessa talousrakennuksessa on kivi- ja betonisokkeli, punainen peiterimaverhous ja ruskea tiilikate. Ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkioset. Julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

154




Inventeringsnummer/inventointinumero: 154
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1903
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadsbyggnaden uppförd 1903 av Isak Asp med plåttak, 4 rum och kök samt på senare tid även bekvämligheter. Moderniserad 1961. Uthusen byggda 1956 i tellblock/trä med pärttak. Gården, dess mark har hört till samma släkt sedan 1870-talet. Huset byggd på en kulle, invid en del av de äldsta husen i byn.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus vuodelta 1903, peltikatto. Rakentanut Isak Asp. 4 huonetta ja keittiö. Mukavuudet lisätty myöhemmin. Nykyaikaistettu 1961. Ulkorakennukset rakennettu telltiilistä/ puusta vuonna 1956, pärekatto. Tila ja maa on ollut saman suvun omistuksessa 1870-luvulta lähtien. Talo rakennettu mäen laelle, kylän vanhimpien talojen viereen.

Nykytila:
Vanha asuinrakennuson purettu, tilalla on uudisrakennus.

155




Inventeringsnummer/inventointinumero: 155
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1880
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som ändrats sedan 1800-talet. En landskapsmässigt betydelsefull helhet. På gårdsplanen finns en lång ekonomibyggnad.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus, joka on pihapiireineen maisemallinen kokonaisuus. Pihapiirissä pitkänomainen talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
"Hannas Lina" bodde ensam på gården med drängen Edvard Öist, f. 1904. Bostadshuset byggt 1880 av stock med pärttak, sockel av kilad sten, med 2 rum och kök. Renoverad 1943. Uthusen byggdes upp iggen 1938 efter den gamla uthuslängan brunnit ned. Lägenheten består av 3 ha odladjord och 20 ha skog. Huset stär på en ås där flera andra gamla byggnaden finns intill Kyrkvägen i centrala Replot.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och efter 1990-talet har man byggt till en tilläggsdel i en våning med pulpettak i den ena gaveln. På baksidan har man byggt en öppen terrass med en egen utgång. I övrigt har fönstren många rutor men på baksidan av huset har fönstren en ruta. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Bakdörren, foderbrädena och karmarna vita. Vid huvudingången finns en dekorativ farstukvist i en våning med brutet tak och en grön dörr. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av betong. Byggnaden är i bra skick och tillsammans med gårdsplanen bildar den en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kyrkvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
"Hanna Lina" asui talossa yksin renki Edvard Öistin, synt. 1904, kanssa. Hirsinen asuinrakennus pärekatolla, rakennettu 1880. Lohkokivistä rakennettu sokkeli. 2 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1943. Ulkorakennus rakennettu palaneen tilalle vuonna 1938. Tilaan kuuluu 3 ha viljeltyä maata ja 20 ha metsää. Talo sijaitsee selänteellä muiden vanhojen rakennusten kanssa, Kirkkotien varressa kylän keskustassa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksiseen asuinrakennukseen on 1990-luvun jälkeen rakennettu toiseen päätyyn yksikerroksinen pulpettikattoinen lisäosa ja takapuolelle avoterassi sekä sinne johtava ovi. Ikkunat ovat muuten moniruutuiset, mutta takajulkisivussa yksiruutuiset. Karmit, takaovi sekä peitelaudat ovat valkoiset, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Pääsisäänkäynnin kohdalla on yksikerroksinen koristeellinen taitekattoinen kuisti, jossa on vihreä ovi. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja sokkeli on betonia. Hyväkuntoinen rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kirkkotien varrelle.

155




Inventeringsnummer/inventointinumero: 155
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

På gården står en bod med utskjutande övre del som sannolikt uppförts på gården i ett senare skede. Boden är väl underhållen och i bra skick. Byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och sadeltak som är täckt med röd plåt. Dörren är gul. Byggnaden vilar på stockar och har vita karmar och foderbräden.

## Kuvaus

Pihapiiriin todennäköisesti myöhemmin tuotu otsa-aitta on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty. Satulakattoisessa rakennuksessa on punainen peiterimaverhous, keltainen ovi ja punainen peltikate. Hirsien päällä lepäävässä rakennuksessa on valkoiset karmit ja peitelaudat.

155




Inventeringsnummer/inventointinumero: 155
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har en sockel i sten, gula dörrar och rödmålad brädfodring med täckribbor. Fönstren har stående spröjs eller är korsformade och karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Ekonomibyggnaden är i bra skick och representerar lokal byggnadstradition.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on kivisokkeli, punainen peiterimaverhous ja keltaiset ovet. Ikkunoissa on risti- tai pystypuite, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja satulakatolla on peltikate. Hyväkuntoinen talousrakennus edustaa paikallista rakentamistapaa.

156




Inventeringsnummer/inventointinumero: 156
Adress/osoite: Kyrkvägen 6
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1827
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad som ändrats sedan 1800-talet. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kyrkvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1800-luvun asuinrakennus muodostaa pihapiireineen maisemallisen kokonaisuuden Kirkkotien varrelle.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt ca 1827 av Henrik Nåhls. 1927 blev huset ibyggt och renoverat, samtidigt försett med plåttak. 1973 byggde Alvar Björkman i huset med pannrum, kök öch en del av huset försågs med en ny stenfot. Lägenheten består av 28 ha varav odlad jord 2,2 ha och 25,8 ja skog. Gården har hört till samma släkt sedan 1800-talet. Huset ligger på en ås intill Kyrkvägen omgivet av gammal bebyggelse, åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden från 1800-talet har två våningar och har inte ändrats under de senaste 20 åren. Den L-formade byggnaden har sadeltak i svart maskinfalsad plåt, en sockel i kilad sten och betong och gul brädfodring med täckribbor. I byggnadens vinkel finns en farstukvist i en våning med valmat tak och grå dörr. Fönstren har stående spröjs eller T-form och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är i bra skick och tillsammans med gårdsplanen bildar den en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kyrkvägen.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Henrik Nåhls n. 1827. Taloa laajennettiin ja kunnostettiin 1927. Katto vaihdettiin peltiin. Alvar Björkman lisäsi taloon pannuhuoneen ja keittiön ja teki osaan uuden kivijalan v. 1973. Tilaan kuuluu 28 ha maata, josta 2,2 ha viljeltyä maata ja 25,8 ha metsää. Tila kuulunut samalle suvulle 1800-luvulta lähtien. Talo sijaitsee selänteellä Kirkkotien varrella. Ympäristössä vanhaa asutusta, peltoa.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen 1800-luvun asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. L-mallisessa rakennuksessa on musta konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto, lohkokivi- ja betonisokkeli ja keltainen peiterimaverhous. Rakennuksen taitteessa on yksikerroksinen kuistiosa, jossa on aumakatto ja harmaa ovi. Ikkunoissa on pysty- tai T-puitteet, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaa valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus muodostaa pihapiireineen maisemallisen kokonaisuuden Kirkkotien varrelle.

156




Inventeringsnummer/inventointinumero: 156
Adress/osoite: Kyrkvägen 6
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll. Den långa byggnaden har fönster med stående spröjs, gul dörr och röd stående brädfodring. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa oleva talousrakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa. Pitkässä rakennuksessa on pystypuiteikkunat, keltainen ovi ja punainen pystyverhous. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on betonia.

156




Inventeringsnummer/inventointinumero: 156
Adress/osoite: Kyrkvägen 6
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ytbehandlingen på brädfodringen till den gamla ekonomibyggnaden har nötts bort under tidens gång. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. På fasaden kan man se stockarnas långa korstimrade hörn. Byggnaden saknar sockel och är i hyfsat skick och skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Vanhan talousrakennuksen peiterimaverhouksesta on aikojen saatossa kulunut pois pintakäsittely. Satulakatolla on aaltopeltiverhous, ja julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät salvokset. Maanvarainen rakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaisi ylläpitoa.

156






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 156
Adress/osoite: Kyrkvägen 6
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:


## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har stockstomme och röd brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. På fasaden kan man se stockarnas långa korstimrade hörn. Dörrarna är bruna och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä hirsirakenteisessa talousrakennuksessa on peltiverhottu satulakatto, punainen peiterimaverhous ja kivisokkeli. Julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset. Ovi on ruskea, ja peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

156




Inventeringsnummer/inventointinumero: 156
Adress/osoite: Kyrkvägen 6
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i bra skick och har sadeltak i korrugerad plåt, betongsockel och röd stående brädfodring. Byggnadens dörrar är gula eller gråa medan foderbräden och karmar är vita. Fönstren har en ruta och på taket står en skorsten i tegel.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa talousrakennuksessa on aaltopeltiverhottu satulakatto, betonisokkeli ja punainen pystyverhous. Ovet ovat keltaiset tai harmaat karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Ikkunat ovat yksiruutuiset, ja katolla on tiilinen savupiippu.

157




Inventeringsnummer/inventointinumero: 157
Adress/osoite: Kyrkvägen 4
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1827
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarat och representativt bostadshus från 1800-talet. På gårdsplanen finns en ovanlig bod med utskjutande övre del som är i bra skick.

Hyvin säilynyt ja edustava 1800-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä alueella harvinainen ja hyväkuntoinen otsa-aitta.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Renoverad med början sommaren 1991, grundligt renoverad fönstren utbytta men till gammal modell. Farstukvisten gjord på 1920-talet. Gammalt hus från ca 1827, ibyggt och förhöjt ca 1910. Byggt av Mikael Nåhls, bror till Henrik som byggt granngården samtidigt. Ligger på en ås intill Kyrkvägen, hör till helhetsbilden.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och under de senaste 20 åren har den lilla farstukvisten i en våning rivits. I stället för den har man byggt en trappa fram till dörren. Bågarna till fönstren med sex rutor är gröna i likhet med dörren. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena är vita och stockstommens långa knutar kan ses på fasaden. Karmarna är vita.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Kunnostus aloitettu kesällä 1991. Peruskorjattu, ikkunat vaihdettu mutta vanhaa mallia. Kuisti rakennettu 1920-luvulla. Vanha talo n. vuodelta 1827, laajennettu ja korotettu n. 1910. Rakentanut Mikael Nåhls, veli Henrik on rakentanut naapuritalon samaan aikaan. Sijaitsee selänteellä Kirkkotien varrella. Osa kylän kokonaiskuvaa.

Nykytila:
Kaksikerroksisesta asuinrakennuksesta on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana purettu pieni yksikerroksinen kuistiosa, ja sen tilalla ovat vain puiset ovelle johtavat portaat. Kuusiruutuisten ikkunoiden puitteet ovat ulko-oven tapaan vihreät, ja julkisivussa on puneinen peiterimaverhous. Sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on konesaumattu peltikate. Hyväkuntoisen rakennuksen julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset, ja karmit ovat valkoiset.

157




Inventeringsnummer/inventointinumero: 157
Adress/osoite: Kyrkvägen 4
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i måttligt skick och skulle vara i behov av underhåll. Sadeltaket är täckt med plåt och har ställvis lossnat så att det gamla pärttaket blivit synligt. Sockeln består av kilad sten och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och bruna och karmarna är vita.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa oleva pitkä talousrakennus kaipaa kunnostusta. Satulakatolla oleva peltikate on paikoin irronnut ja paljastanut alla olevan pärekaton. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja sokkeli on lohkokiveä. Ovet ovat ruskeita ja keltaisia, ja niiden karmit ovat valkoiset.

157




Inventeringsnummer/inventointinumero: 157
Adress/osoite: Kyrkvägen 4
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den för området ovanliga boden med utskjutande övre del är i bra skick men saknar dörr. Stockytan har målats röd och byggnaden vilar på hörnstenar. Sadeltak i rött tegel.

## Kuvaus

Alueella harvinainen otsa-aitta on hyväkuntoinen vaikkakin vailla ovea. Hirsipinta on maalattu punaiseksi, ja rakennus lepää nurkkakivien päällä. Satulakatolla on punainen tiilikate.

157




Inventeringsnummer/inventointinumero: 157
Adress/osoite: Kyrkvägen 4
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i bra skick men fasaden skulle kräva en del underhåll eftersom ytbehandlingen har nötts bort. Sadeltak i plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. I byggnadens övre del finns små smala fönster och ingången ligger nedanför dem. Byggnaden har åstak.

## Kuvaus

Hyväkuntoinen talousrakennus kaipaisi julkisivun osalta jonkin verran ylläpitoa, sillä sen julkisivukäsittely on ajan saatossa kulunut irti. Satulakatolla on peltiverhous, ja sokkeli on lohkokiveä. Rakennuksen yläosassa on pienet haukkaikkunat, joiden alla on sisäänkäynti. Rakennuksessa on vuoliaiskatto.

158




Inventeringsnummer/inventointinumero: 158
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1860
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Välbevarat och representativt bostadshus från 1800-talet. Landskapsmässigt betydelsefullt element vid Kyrkvägen.

Hyvin säilynyt ja edustava 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Kirkkotien varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Alexis Påvs troligtvis byggt huset pä 1860-talet. I huset har bott småbrukarfamiljes fram till 1960-talet. Renoverad på 1980-talet. Huset ligger väl synligt i södra delen av byn, bildar en helhet med de andra.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har till största delen bevarats oförändrad under de senaste 20 åren. Endast ett litet skyddstak har byggts framför ingången. Intill taket finns en öppen terrass. Sadeltak i svart maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Fönstren har sex rutor och gröna bågar. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Kyrkvägen och är i bra skick.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alexis Påvsilta on luultavasti rakentanut talon 1860-luvulla. Talossa on asunut pienviljelijöitä 1960-luvulle asti. Kunnostettu 1980-luvulla. Talo sijaitsee näkyvällä paikalla kylän eteläosassa. Muodostaa kokonaisuuden muiden talojen kanssa.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on säilynyt viime vuosikymmenet pääosin muuttumattomana, vain sisäänkäynnin eteen on tehty pieni satulakattoinen katos, jonka vieressä on avoterassi. Satulakatolla on musta konesaumattu peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja ikkunat ovat kuusiruutuiset vihreillä puitteilla. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementti Kirkkotien varrella.

158




Inventeringsnummer/inventointinumero: 158
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya boden i rundstock vilar på hörnstenar. Byggnaden har sadeltak som är täckt med plåt. Takkonstruktionen är ett åstak.

## Kuvaus

Uusi pyöröhirsinen aitta lepää nurkkakivien päällä. Rakennuksessa on satulakatto, jossa on peltikate ja vuoliaiskatto.

158




Inventeringsnummer/inventointinumero: 158
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden är i bra skick och har en sockel i sten och sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är i bra skick och foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna gula. I fasaden kan man se de långa korstimrade knutarna. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on kivisokkeli ja aaltopeltiverhottu satulakatto. Hyväkuntoisen rakennuksen ovet ovat keltaiset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja siinä on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset.

159




Inventeringsnummer/inventointinumero: 159
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1907
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kappastået.

Rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kappastäetin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
1907 byggs hus, snickarstuga och fähus. Bostadshuset renoverat 1958 men stilen bibehölls. På platsen i jordlager brända husrester, kulturlager.Fähuset byggt 1912 i tegel från gammal fabrik på Vasklot, hit seglat sommartid. Snickarstuga ursprungligen rökeri me 2 grannar har redan rökeri och ändrades på 1930-talet till badstuga "bastu" och senare till snickarverkstad. Från början halva snickeri, halva rökbastu. Blev ombuggd till badstuga 1918. Gården hör till en av de bäst bevarande miljöerna i Replot, längs Kappastået, omges av gammal åkermark och bebyggelse.


Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har varit renoverad på 1960-talet. Byggnaden är inte i ursprungligt skick. Farstukvsten har ett dekorativt brutet tak som är täckt med maskinfalsad plåt. Taket till huvudmassan består av ett sadeltak som är klätt med korrugerad plåt. Fasaden har vit brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är ljusgråa. Byggnaden är i bra skick och har en sockel i betong. På taket står två skorstenar i tegel. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kappastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo, puusepänverstas ja navetta v. 1907. Asuintalo kunnostettu 1958 mutta tyyli säilytetty. Paikalla sijaitsee maakerroksia, joissa on palaneita talonjäänteitä, kulttuurikerroksia. Navetta rakennettu tiilestä 1912. Tiilet peräisin vanhasta Vaskiluodossa sijainneesta tehtaasta. Kuljetettu Raippaluotoon purjeveneellä. Puusepänverstas oli alunperin savustamo, mutta 2 naapurilla oli jo savustamo, joten muutettiin 1930-luvulla saunaksi ja myöhemmin puusepänverstaaksi. Aluksi puolet puusepänverstas ja puolet savusauna. Muutettiin saunaksi 1918. Tila on yksi Raippaluodon parhaiten säilyneistä ympäristöistä. Sijaitsee Kappastäetilla, ympäristössä vanhaa peltomaata ja asutusta.

Nykytila:
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on kunnostettu 1960-luvulla eikä sen alkuperäispiirteitä ole juurikaan jäljellä. Kuistiosassa on koristeellinen konesaumatulla pellillä päällystetty taitekatto päämassan katon ollessa aaltopeltiverhottu satulakatto. Julkisivussa on valkoinen peiterimaverhous, ja pystypuiteikkunoiden karmit sekä peitelaudat ovat vaalean harmaat. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia, ja katolla on kaksi tiilistä savupiippua. Asuinrakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kappastäetin varrelle.

159




Inventeringsnummer/inventointinumero: 159
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme. Fasadens ytbehandling har lossnat under tidens gång. Byggnaden har delvis stående brädfodring. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln består av sten. Byggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Hirsirakenteisen talousrakennuksen julkisivupinnoite on irronnut ajan saatossa, ja rakennuksessa on osittain pystyverhous. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on kiveä. Rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

159




Inventeringsnummer/inventointinumero: 159
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i dåligt skick och har en stockstomme. Byggnaden är i behov av renovering. Sadeltak i plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har eventuellt haft en röd yta som har nötts bort under årens gång.

## Kuvaus

Huonokuntoinen talousrakennus on hirsirunkoinen ja kaipaisi kunnostusta. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on mahdollisesti ollut punainen maalipinta, joka on kulunut pois vuosikymmenten varrella.

159




Inventeringsnummer/inventointinumero: 159
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:





11.12.2020


## Beskrivning

Det gamla rökeriet är i dåligt skick och är i behov av underhåll. Byggnaden har fönster med sex rutor och en tvärgavel. Sadeltak i plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och karmarna är vita.

## Kuvaus

Vanha savustamo on huonossa kunnossa ja kaipaa kunnostusta. Rakennuksessa on kuusiruutuikkunat ja poikkipääty. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on lohkokiveä. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit ovat valkoiset.

159




Inventeringsnummer/inventointinumero: 159
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:1912
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den L-formade ekonomibyggnaden har en sockel i betong och byggnadens ena gavel har tegelkonstruktion. Den övriga byggnaden har rödmålad stående brädfodring och dörrar. Sadeltak i korrugerad plåt. Fönstren har stående spröjs. Karmarna är ljusgrå. Byggnaden är i bra skick och skapar ett landskapselement vid Kappastået.

## Kuvaus

L-mallisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli, ja rakennuksen toinen pää on tiilirakenteinen. Muussa rakennuksessa on punaiseksi maalattu pystyverhous ja ovet. Satulakatolla on aaltopeltiverhous. Ikkunoissa on pystypuitteet, ja karmit ovat vaalean harmaat. Rakennus on hyväkuntoinen ja asettuu maisemallisena elementtinä Kappastäetin varteen.

160




Inventeringsnummer/inventointinumero: 160
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadshus från 1800-talet som bevarat sina ursprungliga drag. En landskapsmässigt betydelsefull helhet. På gårdsplanen finns välbevarade ekonomibyggnader.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1800-luvun asuinrakennus. Maisemallisesti arvokas kokonaisuus. Pihapiirissä säilyneitä talousrakennuksia





03.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggt i mitten på 1850-talet. Byggt på ett rätt högt ställe för då det byggdes avr stora delar av den nuvarande Replot "fladór" med vatten i. Huset har ev. flyttat till sin nuvarande plats från annan ort och tillbyggt med några stockvarv för att få rumshöjd på vinden. Rernoverat på 1950-talet, fönyad locklist panel, plåttak, grunden förstärktes med betong. Han som byggde huset har också snickrat möblerna, de har målats av Maria Wilhelmina Kapell. I huset finns två skåp målade 1875 av målaren Herman Gammal. På tomten finns det också en gammal rätt så bra bevarad hölada med dess ursprungliga tak. I rökbastun har man rökt kött för eget och andra bybors bruk.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden är i hyfsat skick och har inte ändrats under de senaste årtiondena och skulle vara i behov av en del underhåll. Byggnaden har 1,5 våning och fönster med sex rutor. De vita karmarna har blå salmiakformade dekorationer. Även dörren är blå. Foderbrädena är vita. Sockeln är i betong och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltak i brun korrugerad plåt. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kappastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakennettu 1850-luvun keskivaiheilla. Rakennettu suhteellisen korkeaan paikkaan, koska rakennushetekllä suuri osa nykyisestä Raippaluodosta oli fladojen peitossa. Talo on mahd. siirretty nykyiselle paikalleen toiselta paikkakunnalta. Laajennettu muutamalla hirsikerroksella vintin kattokorkeuden nostamiseksi. Kunnostettu 1950-luvulla, uusittu lomalaudoitus, peltikatto, perustus vahvistettu betonilla. Talon rakentaja on myös tehnyt kalusteet, jotka on maalannut Maria Wilhelmina Kapell. Talossa on kaksi kaappia, jotka maalari Herman Gammal on maalannut v. 1875. Tontilla sijaitsee myös vanha, suhteellisen hyvin säilynyt heinälato, jossa on alkuperäinen katto. Savusaunassa on savustettu lihaa omaan ja muiden kyläläisten tarpeisiin.

Nykytila:
Kohtalaisessa kunnossa olevaan asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, ja se kaipaisikin jonkin verran kunnostusta. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on kuusiruutuiset ikkunat, joiden valkoisissa karmeissa on sininen salmiakkikoriste. Myös ovi on sininen peitelautojen ollessa valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja sokkeli on betonia. Satulakatolla on ruskea aaltopeltiverhous. Rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kappastáetin varrelle.

160




Inventeringsnummer/inventointinumero: 160
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har stockstomme och består av två delar. Dörrarna är gula, karmarna vita och gaveln har röd brädfodring med täckribbor. Sadeltak i korrugerad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Kaksijakoisessa hirsirunkoisessa talousrakennuksessa on keltaiset ovet, valkoiset karmit ja päädyssä punainen peiterimaverhous. Sokkeli on kiveä, ja satulakatolla on aaltopeltikate. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

160




Inventeringsnummer/inventointinumero: 160
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden består av tre delar. I den ena gaveln har man byggt ett garage och sadeltak och väggar i korrugerad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Sockeln består av sten. Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Kolmijakoisen talousrakennuksen päätyyn on rakennettu autotalli, ja satulakatolla on aaltopeltiverhous. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, keltaiset ovet ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Sokkeli on kiveä. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

161




Inventeringsnummer/inventointinumero: 161
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1904
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kappastået.

Hyväkuntoinen ja edustava 1900-luvun alun asuinrakennus. Rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kappastäetin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Ursprungligen utan farstukvist, med två rum, stor bakugn och råspis. 1955 revoverades huset, den gamla råspisen revs ut, mellanväggar byggdes, ny spis, farstukvist och plåttak. Huset byggt 1904 av Israel Wilhelm Kapelll. Uthusen byggda 1909. Gården står intill Kappastået och hör till heletsmiljön.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och under de senaste årtiondena har man byggt en liten öppen balkong med ingång i den ena gaveln. Farstukvisten har en våning och ljusgul liggande panel och dekorativa fönster med många rutor. Byggnadens huvudmassa har ljusgul brädfodring med täckribbor och T-formade fönster. Sadeltak i brun maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av betong och kilad sten. Tillsammans med gårdsplanen bildar byggnaden som är i bra skick en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Kappastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Alun perin ilman kuistia, kaksi huonetta, suuri leivinuuni ja takka. Talo remontoitiin 1955. Vanha takka poistettiin, väliseinät rakennettiin, uusi takka, kuisti ja peltikatto. Talon on rakentanut Israel Wilhelm Kapell v. 1904. Ulkorakennukset on rakennettu vuonna 1909. Talo sijaitsee Kappastäetin varrella ja on osa ympäristökokonaisuutta.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana rakennettu toiseen päätyyn pieni avoparveke ja sille sisäänkäynti. Yksikerroksisessa kuistiosassa on vaaleankeltainen vaakaverhous ja koristeelliset moniruutuikkunat, kun taas rakennuksen päämassassa on vaaleankeltainen peiterimaverhous ja T-puiteikkunat. Sokkeli on betonia ja lohkokiveä, ja satulakatolla on ruskea konesaumattu peltikate. Hyväkuntoinen rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Kappastäetin varrelle.

161




Inventeringsnummer/inventointinumero: 161
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har en grå tegelstomme i mitten. I gavlarna har byggnaden rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln är gjuten i betong. Byggnadens dörrar är gula medan foderbräden och karmar är vita. Byggnaden är i bra skick och fönstren har en stående båge.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on keskellä harmaa tiilirunko ja päädyissä punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on peltikate, ja sokkeli on betonia. Ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen ikkunoissa on pystypuite.

162




Inventeringsnummer/inventointinumero: 162
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1927
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1920-talet som är bra skick. Byggnaden skapar ett synligt landskapselement vid Kappastået.

Hyväkuntoinen ja edustava 1920-luvun asuinrakennus, joka on kauas näkyvä maisemallinen elementti Kappaståetin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Byggd 1927 av Evert Asp, bonde. Gården hör till den speciella miljö som bildas kring Kappastået.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och den gamla ytterdörren har bytts ut mot en svart dörr. Den tidigare ljusbruna brädfodringen med täckribbor har målats om i en ljus färg under de senaste 20 åren. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt och en sockel i kilad sten. Farstukvisten har två våningar. Fönstren är dekorativa och T-formade. Karmarna och foderbrädena är bruna. I den ena gaveln finns ett lunettfönster och på taket står en skorsten i tegel. Bostadsbyggnaden är i bra skick och skapar ett synligt landskapselement vid Kappastået.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Rakentanut Evert Asp 1927, talonpoika. Talo on osa Kappaståetin ympäristön erityistä maisemaa.

Nykytila:
Kaksikerroksisen asuinrakennuksen vanha ulko-ovi on vaihdettu uuteen mustaan oveen ja ennen vaaleanruskea peiterimaverhous on maalattu vaaleaksi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Satulakattoisessa rakennuksessa on konesaumattu peltikate, lohkokivisokkeli ja kaksikerroksinen kuisti. Ikkunat ovat koristeellisia T-puiteikkunoita, ja niiden karmit ovet peitelautojen tapaan ruskeat. Rakennuksen toisessa päädyssä on yksi lunetti-ikkuna, ja katolla on tiilinen savupiippu. Hyväkuntoinen asuinrakennus on kauas näkyvä maisemallinen elementti Kappaståetin varrella.

# 162




Inventeringsnummer/inventointinumero: 162
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i bra skick och har rödmålad stående brädfodring. I gaveln finns ett stort fönster med många rutor. Sadeltak i korrugerad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa talousrakennuksessa on punainen pystyverhous ja päädyssä suuri moniruutuikkuna. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on kiveä. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

# 162




Inventeringsnummer/inventointinumero: 162
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den ena gaveln till den långa ekonomibyggnaden har en stomme som är murad i natursten. Den övriga byggnaden har trästomme. I mitten av byggnaden finns ett skyddstak och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnadens dörrar är gula, vita och röda medan foderbräden och karmar är vita. Korsfönster. Sockeln består av kilad sten. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päädyssä on luonnonkivestä muurattu runko muun rakennuksen ollessa puurakenteinen. Keskellä rakennusta on katos, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Rakennuksen ovet ovat keltaisia, valkoisia ja punaisia karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Ikkunoissa on ristipuite, ja sokkeli on lohkokiveä. Satulakatolla on aaltopeltikate. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

163




Inventeringsnummer/inventointinumero: 163
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostadshuset byggd på samma ställe som huset som revs ner och byggd med stockar därifrån. Huset som revs var stort, långt och det delades upp mellan de två bröderna som byggde varsit hus bredvid varandra. Gammal rökbastu byggd 1880 och användes till att röka kött i. Uthusraden har flyttats hit. Fåhuset byggd 1912. Gäststuga byggd av Erik Baclkund av falltimme från skogen efter en svår stork. På Jougas hemman gjordes tegel. "Jougas = Joulgang = Jordgångshagen" när Kappas ännu var vattenomsluten bildades högsta landpunkten en gång där man torrskodd kunde komma fram. Det är ortsbefolkningens namnförklaring. Bildar tilsammans med de andra husen längs Kappastået, en speciell miljö.

Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits och ersatts med en ny byggnad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuintalo on rakennettu puretun talon paikalle. Rakennuksessa käytetty puretun talon hirsiä. Purettu talo on suuri ja pitkä. Se jaettiin kahden veljen välillä, jotka rakensivat kaksi erillistä taloa vierekkäin. Vanha savusauna vuodelta 1880. Käytetty lihan savustukseen. Paikalle on siirretty ulkorakennus.Navetta rakennettu 1912. Vierasmökki, jonka on rakentanut Erik Backlund. Rakentamiseen käytetty kovassa myrskyssä kaatuneita puita metsästä. Jougasin tilalla valmistettiin tiiliä. "Jougas = Joulgang = Jordgångshagen". Kun Kappas oli vielä veden ympäröimä, tässä sijaitsi maan korkein paikka, jossa pystyttiin kulkemaan kastumatta. Tämä on paikkakuntalaisten mukaan nimen alkuperä. Muodostavat erityisen ympäristökokonaisuuden muiden Kappastäetin talojen kanssa.

Nykytila:
Vanha rakennus on purettu, ja sen tilalla on uudisrakennus.

163




Inventeringsnummer/inventointinumero: 163
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Den gamla ekonomibyggnaden som bevarats på gårdsplanen har en sockel i sten, gula dörrar och rödmålad brädfodring med täckribbor. I mitten av huvudfasaden finns en liten ingångsdel och sadeltaket är täckt med brunt tegel. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Pihapiirissä säilyneessä vanhassa talousrakennuksessa on kivisokkeli, punainen peiterimaverhous ja keltaiset ovet. Keskellä pääjulkisivua on pieni sisäänkäyntiosa, ja satulakatolla on ruskea tiilikate. Hyväkuntoisen rakennuksen karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

164




Inventeringsnummer/inventointinumero: 164
Adress/osoite: Alexandersgatan 49
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1914
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från början av 1900-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Alexandersgatan.

Alkuperäisestä muuttunut 1900-luvun alun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Aleksanterinkadun varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset flyttat 1914 från Sikströms mitt i byn. Anders Johan Nylund, gift med Lena, flyttade huset. De var jordbrukare. Huset ligger litet avsides i byn, omges av åkermark och bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har inte ändrats sedan 1990-talet. Byggnadens fasad skulle vara i behov av en del underhåll. Fönstren består delvis av korsfönster och dels av fönster med stående spröjs. I byggnadens ena gavel finns också ett fönster med sex rutor. Sadeltak i maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörren är brun och foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Alexandersgatan.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo siirretty keskellä kylää sijaitsevasta Sikströmistä v. 1914. Talon siirsi Anders Johan Nylund, vaimo Lena. He olivat maanviljelijöitä. Talo sijaitsee hieman syrjässä, ympäristössä peltoa ja asutusta.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia 1990-luvun jälkeen, ja rakennuksen julkisivu kaipaisi jonkin verran ylläpitoa. Ikkunat ovat osin ristipuitteisia ja osin pystypuitteisia, mutta rakennuksen toisessa päädyssä on myös yksi kuusiruutuinen ikkuna. Sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on konesaumattu peltikate. Julkisivussa on punainen vaakaverhous, ovi on ruskea, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on maisemallinen elementti Aleksanterinkadun varrella.

164




Inventeringsnummer/inventointinumero: 164
Adress/osoite: Alexandersgatan 49
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i måttligt skick och skulle vara i behov av underhåll. Byggnaden har huvudsakligen brädfodring med täckribbor. Målfärgen har flagnat bort. Dörrarna är gula och karmarna vita. Sockeln är i sten. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och bildar ett skyddstak i byggnadens hörn. Byggnaden bildar en fixpunkt vid Aleksandersgatan.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa oleva talousrakennus vaatisi jonkin verran kunnostamista. Rakennuksessa on pääosin peiterimaverhous, josta maali on jo kulunut pois. Ovet ovat keltaiset, karmit valkoiset ja sokkeli on kiveä. Satulakatolla on aaltopeltikate, joka muodostaa rakennuksen kulmaan katoksen. Rakennus sijoittuu kiintopisteeksi Aleksanterinkadun varrelle.

165




Inventeringsnummer/inventointinumero: 165
Adress/osoite: Alexandersgatan 48
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1850
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Museibyggnaden från 1800-talet berättar om områdets byggnadshistoria. Tillsammans med ekonomibyggnaden är landskapsmässigt betydelsefullt. Skyddad i detaljplanen.

Alueen rakennushistoriasta kertova 1800-luvun museorakennus. Talousrakennuksineen maisemallinen kokonaisuus. Asemakaavassa suojeltu.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Kugg Fiis gamla hus (Karlsson) flyttat från nära Målaris på Kuggvägen 1932 till dess nuvarande ställe där det verkar som museum. Troligtvis byggt 1800-1850. I museet finns samlingar av stort värde för byggdens fortid. I huset finns väggfasta bänka av Herman Nabb. Uthusen flyttaden från Kyrkvärdis 1985.

Nuvarande skick:
Historisk museibyggnad som är i bra skick och har förblivit oförändrad under de senaste årtiondena. Byggnaden har 1,5 våning och fönster med sex rutor. Fönstren i den nedre våningen är försedda med bruna luckor. Sadeltak med pärtor. Byggnadens sockel består av kilad sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. På fasaden kan man se stockarnas långa korstimrade hörn. Tillsammans med sin ekonomibyggnad bildar museibyggnaden en landskapshelhet vid Alexandersgatan.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Kugg Fiin vanha talo (Karlsson), siirretty nykyiselle paikalleen Mälariksen lähistöltä Kuggvägeniltä vuonna 1932. Toimii museona. Rakennettu luultavasti 1800–1850. Museossa on arvokkaita kokoelmia seudun historiasta. Talossa on Herman Nabbin valmistamat seinäpenkit. Ulkorakennukset siirrettiin paikalle Kyrkvärdisiltä vuonna 1985.

Nykytila:
Historiallinen museorakennus on hyväkuntoinen ja pysynyt muuttumattomana viimeiset kaksikymmentä vuotta. Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on kuusiruutuiset ikkunat, joissa on alakerrassa ruskeat luukut. Sokkeli on lohkokiveä, ja satulakatolla on pärekatto. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Julkisivussa on nähtävissä hirsirungon pitkät nurkkasalvokset. Museorakennus muodostaa talousrakennuksensa kanssa maisemallisen kokonaisuuden Aleksanterinkadun varrelle.

165






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 165
Adress/osoite: Alexandersgatan 48
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med pärtor. Foderbrädena och karmarna är vitmålade och dörrarna är gulmålade. Fönstren har ett stående spröjs. Vid byggnadens gavel finns en liten tupp med pulpettak. Byggnaden är i bra skick och utgör en del av museihelheten.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on pärekatettu satulakatto, lohkokivisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Ikkunoissa on pystypuite, ja rakennuksen päätyyn on rakennettu pieni pulpettikattoinen käymälä. Rakennus on hyväkuntoinen ja osa museon muodostamaa kokonaisuutta.

166




Inventeringsnummer/inventointinumero: 166
Adress/osoite: Alexandersgatan 19
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1900
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bostadshus från början av 1900-talet som bevarat sina ursprungliga drag. Byggnaden är skyddad i detaljplanen. Byggnaden ska dokumenteras före rivning.

Alkuperäispiirteensä hyvin säilyttänyt 1900-luvun alun asuinrakennus, joka on suojeltu asemakaavassa. Rakennus on dokumentoitava ennen purkamista.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt ca 1900 nere vid stranden men flyttat 1935 upp till ägorna av Fia och Karl Rönnholm, lots, småbrukare. Gården litet avlågset belägen, omgiven av gammal jordbruksmark och gammal bebyggelse.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har två våningar och har inte ändrats under de senaste 20 åren. Byggnaden är i behov av renovering och underhåll. Den röda brädfodringen är stående i den nedre delen. I övrigt har byggnaden liggande brädfodring. Korsfönstren har dekorativa karmar som är vita i likhet med foderbrädena. Dörren har sannolikt varit gul. Sadeltak i korrugerad plåt. Byggnadens sockel består av kilad sten.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo rakennettu rantaan n. 1900 mutta siirretty ylemmäs 1935. Talon siirsivät Fia ja Karl Rönnholm, luotsi, pienviljelijä. Talo sijaitsee hieman syrjässä. Ympäristössä vanhaa peltomaata ja vanhaa asutusta.

Nykytila:
Kaksikerroksiseen asuinrakennukseen ei ole tehty muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ja se kaipaakin kunnostusta ja ylläpitoa. Punainen julkisivuverhous on alaosassa pystysuuntainen ja muuten vaakasuuntainen. Risti-ikkunoiden koristeelliset karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset, ja ovi on ollut joskus todennäköisesti keltainen. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on kiveä.

166




Inventeringsnummer/inventointinumero: 166
Adress/osoite: Alexandersgatan 19
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har sadeltak i plåt och en sockel i sten. Tvärgaveln har en gul dörr och två korsfönster med vita karmar. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i måttligt skick och är i behov av renovering.

## Kuvaus

Piharakennuksessa on kivisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Poikkipäädyssä on keltainen ovi ja kaksi risti-ikkunaa, joiden karmit ovat valkoiset. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaa kunnostusta ja ylläpitoa.

167




Inventeringsnummer/inventointinumero: 167
Adress/osoite: Alexandersgatan
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1920-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats kraftigt.

Alkuperäisestä voimakkaasti muuttunut 1920-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Huset byggt 1922 med en stomme av stock med sadeltak täckt av pärtor och en sockel av kilad sten. Bestående av 4 rum och kök. Renoverad 1956 med alla moderniteter och plåttak. Uthusen byggda 1938. Lägenheten har tillhört samma släkte sedan 1890. Byggt på en kulle med flera 50-tals hus runt omges av åkermark.

Nuvarande skick:
Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har inte ändrats mycket under de senaste 20 åren. Fönstren har bytts ut mot fönster med en ruta. Byggnaden har tilläggsisolerats, vilket gör att fönstren ligger indragna i fasaden. Den gamla farstukvisten i byggnadens vinkel har rivits. Den har ersatts med en stor takbelagd terrass som fortsätter som en öppen terrass till byggnadens andra sida. Även fönsteröppningarna har ändrats. Sadeltaket är täckt med mörk plåt och sockeln är gjuten i betong. Fasaden har rödmålad stående brädfodring. Dörren, karmarna och foderbrädena är vitmålade. Den L-formade byggnaden har två frontoner på fasaden. Framför dem har man byggt en ny ränna. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Talo rakennettu 1922. Hirsirunko ja satulakatto päreistä. Sokkeli lohkokivistä. 4 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1956, jolloin kaikki mukavuudet lisätty ja peltikatto rakennettu. Ulkorakennukset on rakennettu vuonna 1938. Tila ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1890. Rakennettu kukkulalle. Ympäristössä useita 50-luvun taloja ja peltomaata.

Nykytila:
Puolitoistakerroksiseen asuinrakennukseen on tehty suuria muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Ikkunat on uusittu yksiruutuisiksi, ja rakennusta on lisäeristetty, minkä vuoksi ikkunat uppoavat runkoon. Vanha kuistiosa rakennuksen taitteesta on purettu, ja sen tilalle on rakennettu suuri katettu terassi, joka kiertää avonaisena rakennuksen toiselle sivulle. Myös rakennuksen aukotusta on muutettu. Sokkeli on betonia, ja satulakatolla on umma peltiverhous. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ja karmit, ovet sekä peitelaudat ovat valkoiset. L-mallisen rakennuksen toisessa ulkojulkisivussa on kaksi frontonia, joiden eteen on tehty uusi ränni. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

167




Inventeringsnummer/inventointinumero: 167
Adress/osoite: Alexandersgatan
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I den ena ändan av ekonomibyggnaden med sadeltak finns en låg tilläggsdel med pulpettak. Sadeltak i korrugerad plåt. Sockeln består av kilad sten och betong. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna vita. Skjutdörren i tilläggsdelen består av korrugerad plåt. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Satulakattoisen talousrakennuksen päätyyn on rakennettu pulpettikattoinen lisäosa. Sokkeli on lohkokiveä ja betonia, ja katolla on aaltopeltiverhous. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, keltaiset ovet ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Lisäosan liukuovi on aaltopeltinen. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

168




Inventeringsnummer/inventointinumero: 168
Adress/osoite: Alexandersgatan
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1942
Skick/kunto: demonterat/purettu
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Riven

Purettu





18.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Bostaden byggd 1942 i trä med plättäckt mansardtak, 2 rum och kök. Renoverat 1961, samtidigt försett med bekvämligheter. Uthusen byggda 1942 i stock med pärttak, senare försått med plåttak. Lägenheten består av 7,06 ha varav 0,8 ha odlad jord och 6,26 ha skog. Gården har fannits i släktens ägo sedan 1850. Byggt intill bönehuset i Replot, byggt på åkermark.


Nuvarande skick:
Den gamla bostadsbyggnaden har rivits.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Asuinrakennus puusta rakennettu 1942, mansardikatto jossa peltikate, 2 huonetta ja keittiö. Kunnostettu 1961, jolloin mukavuudet lisätty. Ulkorakennukset rakennettu puusta vuonna 1942, pärekatto. Katto vaihdettu peltiin. Tilaan kuuluu 7,06 ha maata, josta 0,8 ha viljeltyä maata ja 6,26 ha metsää. Tila on ollut suvun omistuksessa vuodesta 1850. Rakennettu Raippaluodon rukoushuoneen viereen, peltomaalle.

Nykytila:
Vanha asuinrakennus on purettu.

169




Inventeringsnummer/inventointinumero: 169
Adress/osoite: Byhamnvägen 2
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1922
Skick/kunto: dålig/huono
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnadshistoria:
Före detta elkvar som användts i Replot. År 1922 inrättades ett bolag i Replot by, en kvarn som drevs av en 25 hk kultändsmotor som drevs med råölja. I kvarnen insattes 2 par kvarnstenar och en blocksåg samt ett elektricitetsverk för 1000 lampor. Tack vare denna inrättning fick man hösten 1922 belysning i kyrkbyn. Den nuverande sågen ligger mitt i byn i allas blickfång, omges av typisk byamiljö.

Nuvarande skick:
Den gamla sågbyggnaden har helt rasat. Den andra byggnaden är i dåligt skick och har en sockel i betong. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnaden har brädfodring i flera riktningar. Brädfodringen är delvis röd och delvis obehandlad.

## Kuvaus

Rakennushistoria:
Entinen sähkökäyttöinen mylly. Vuonna 1922 Raippaluotoon perustettiin yhtiö, joka omisti myllyn. Myllyä pyöritti 25 hv:n kuulasytytysmoottori, joka toimi raakaöljyllä. Myllyyn asennettiin 2 paria myllykiveä, pelkkasaha ja 1000 lampun sähkölaitos. Laitoksen myötä kirkonkylään saatiin sähkövalaistus vuonna 1922. Nykyinen saha sijaitsee näkyvällä paikalla keskellä kylää. Ympäristössä tyypillistä kylämaisemaa

Nykytila:
Vanha saharakennus on täysin romahtanut. Toisessa huonokuntoisessa rakennuksessa on betonisokkeli, konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto ja monisuuntaverhous, joka on osittain punainen ja osittain käsittelemätön.

170




Inventeringsnummer/inventointinumero: 170
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1956
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick och utgör en del av landskapet längs Replotvägen.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har en våning och röd brädfodring med täckribbor, fönster med stående spröjs och vita karmar och foderbräden. Byggnaden är i bra skick och har sadeltak i röd plåt. Byggnadens sockel är gjuten i betong. I byggnadens sida är den ena gaveln längre än den andra och bildar en farstukvist vid ingången. På andra sidan av farstukvisten finns en takbelagd terrass. Byggnaden bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

## Kuvaus

Yksikerroksisessa asuinrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, pystypuiteikkunat ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia, ja satulakatolla on punainen peltiverhous. Rakennuksen toisella sivulla toinen pääty on toista pidempi muodostaen sisäänkäynnin viereen kuistiosan, jonka toisella puolella on katettu terassi. Rakennus on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.

170




Inventeringsnummer/inventointinumero: 170
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak och två blå dörrar, röd stående brädfodring och rött plåttak. Vid byggnadens ena gavel finns en brun lucka och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är i bra skick. Sockeln består av betong.

## Kuvaus

Satulakattoisessa talousrakennuksessa on kaksi sinistä ovea, punainen pystyverhous ja punainen peltikate. Rakennuksen päädyssä on ruskea luukku, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen sokkeli on betonia.

170




Inventeringsnummer/inventointinumero: 170
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla bastubyggnaden har röd liggande brädfodring och sadeltak i plåt som bildar en liten terrass framför byggnaden. Dörren är blå och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är i bra skick och har en sockel i betong och fönster med en ruta.

## Kuvaus

Pienessä saunarakennuksessa on punainen vaakaverhous ja peltiverhottu satulakatto, joka muodostaa rakennuksen etupuolelle pienen terassin. Ovi on sininen ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Hyväkuntoisessa rakennuksessa on betonisokkeli ja yksiruutuiset ikkunat.

171




Inventeringsnummer/inventointinumero: 171
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1960
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

Maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.






11.12.2020

## Beskrivning

Byggnaden har en våning och är i hyfsat skick men skulle kräva en del underhåll. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt. Taklinjen fortsätter i ändan av den ena sidan av huset och bildar en ingång till byggnaden. Fasaden har en ljusgul brädfodring med täckribbor och bruna karmar och foderbräden. Sockeln är i betong och fönstret är tudelat med ett stående spröjs. Dörren är brun och till den leder enkla trappor. Byggnaden bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

## Kuvaus

Yksikerroksinen rakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran ylläpitoa. Satulakattoisessa rakennuksessa on konesaumattu peltikate, ja kattolinja jatkuu toisen sivun päädyssä muodostaen rakennuksen sisäänkäyntiosan. Julkisivussa on vaaleankeltainen peiterimaverhous ja ruskeat peitelaudat sekä karmit. Sokkeli on betonia ja ikkunat pystypuitteelliset. Ovi on ruskea, ja sille johtavat kevytrakenteiset portaat. Rakennus on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.

172




Inventeringsnummer/inventointinumero: 172
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1954
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Fjärdstigen.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Fjärdstigenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Byggnaden har 1,5 våning och en böljande massa som består av flera delar. Huvudmassan har en rektangulär form och vid den ena gaveln har man byggt en tilläggsdel med en våning. På den andra sidan bildar taklinjen ett förlängt fall. I gaveln till tilläggsdelen har man byggt ett garage som sträcker sig längre ner. I övrigt följer den tilläggsdelens linjer. Sadeltaket består av plåt, sockeln är i betong och fasaden har röd brädfodring med täckribbor. Fönstren har stående spröjs och karmarna och foderbrädena är vita. Dörrarna är träfärgade och försedda med fönster. Bostadsbyggnad är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Fjärdstigen.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisen rakennuksen massa on polveileva ja moniosainen. Suorakulmaisen päämassan päätyyn on rakennettu yksikerroksinen siipiosa, joka toisella puolella kohtaa kattolinjan pidennetyn lappeen. Tämän siipiosan päätyyn on puolestaan rakennettu alemmas laskeutuva autotalli, joka muuten noudattaa siipiosan linjoja. Satulakatoilla on peltiverhous, sokkeli on betonia, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Ikkunoissa on pystypuite, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Ovet ovat ikkunallisia ja puunvärisiä. Hyväkuntoinen asuinrakennus on maisemallinen elementti Fjärdstigenin varrella.

172




Inventeringsnummer/inventointinumero: 172
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden är i hyfsat skick och har en sockel i sten, två gula dörrar och röd brädfodring med täckribbor. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med plåt.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevassa piharakennuksessa on kivisokkeli, kaksi keltaista ovea ja punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on peltiverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

173




Inventeringsnummer/inventointinumero: 173
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1955
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick. Tillsammans med dess gårdsplan bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Svartbådavägen.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus, joka pihapiireineen on maisemallinen kokonaisuus Svartbådavägenin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och är i bra skick. Byggnaden har röd brädfodring med täckribbor och fönster med en ruta. Karmarna och knutbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av betong och är täckt med dekorativa skifferstenar. I byggnadens sida finns en farstukvist i en våning som omges av en takbelagd terrass som fortsätter som en öppen terrass. Taket till terrassen består av svart profilplåt och dörren är träfärgad och försedd med ett fönster. Bostadsbyggnad med gårdsplan som bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Svartbådavägen.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on punainen peiterimaverhous, yksiruutuiset ikkunat ja valkoiset karmit sekä nurkkalaudat. Satulakatolla on musta konesaumattu peltikate, ja sokkeli on betonia, jossa on koristeelliset liuskekivet. Rakennuksen sivulla on yksikerroksinen kuistiosa, jonka ympärillä on avoterassiksi laajeneva katettu terassi. Terassiosan kate on mustaa profiilipeltiä, ja ikkunallinen ovi on puunvärinen. Asuinrakennus pihapiireineen on maisemallinen kokonaisuus Svartbådavägenin varrella.

173




Inventeringsnummer/inventointinumero: 173
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla garagebyggnaden har ett svagt sluttande sadeltak i plåt. Sockeln är i betong och fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Fönstret har en ruta och de dubbla dörrarna är blå. Karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessä autotallirakennuksessa on loiva satulakatto, jossa on peltikate. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja sokkeli on betonia. Ikkuna on yksiruutuinen, ja tuplaovet ovat siniset, kun taas karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

173






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 173
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har sadeltak i svart plåt och betongsockel. I byggnadens ena ända finns en öppning för ett takskydd för bil. I den andra sidan finns gråa skjutdörrar. Fönstren har en ruta och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on musta petiverhottu satulakatto ja betonisokkeli. Rakennuksen toisessa päässä on autokatoksen aukko, ja toisella sivulla on harmaat liukuovet. Ikkunat ovat yksiruutuiset, ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

173




Inventeringsnummer/inventointinumero: 173
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Takskyddet har pulpettak och röd liggande brädfodring och plåttak. Takskyddet saknar sockel och dess öppning har delvis täckts med plåtskivor. Byggnaden är i bra skick och har vita foderbräden.

## Kuvaus

Pulpettikattoisessa katoksessa on punainen vaakaverhous ja peltikate. Maanvaraisen katoksen aukkoa on osittain peitetty peltilevyillä. Hyväkuntoisessa rakennuksessa on valkoiset peitelaudat.

173




Inventeringsnummer/inventointinumero: 173
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har en sockel i sten, röd brädfodring med täckribbor och en blå dubbeldörr. Sadeltaket består av maskinfalsad plåt och karmarna och brädfodringen är vita. Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick men fasaderna skulle kräva en del underhåll.

## Kuvaus

Pienessä varastorakennuksessa on kivisokkeli, punainen peiterimaverhous ja sininen tuplaovi. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja karmit sekä peitalaudat ovat valkoiset. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa julkisivujen osalta.

174




Inventeringsnummer/inventointinumero: 174
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1958
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnaden har ändrats sedan 1950-talet. Byggnaden bildar en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Replotvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.





11.12.2020


## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och under de senaste 20 åren har byggnaden förlängts. I dess ena gavel har man byggt en öppen balkong och en terrass. Byggnaden har sadeltak i maskinfalsad plåt. Den ursprungliga delen av taket har målats röd. Sockeln är i betong och fasaden har gulmålad brädfodring med täckribbor. Fönstren har en ruta. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och bildar ett synligt landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksista asuinrakennusta on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana pidennetty, ja sen päätyyn on tehty kevytrakenteinen avoparveke ja terassi. Satulakattoisessa rakennusessa on konesaumattu peltikate, joka on alkuperäisosassa maalattu punaiseksi. Julkisivussa on vaaleankeltainen peiterimaverhous, ja sokkeli on betonia. Ikkunat ovat yksiruutuiset, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus on näkyvä maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.

175




Inventeringsnummer/inventointinumero: 175
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1952
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1950-talet som är ett landskapsmässigt element. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

Edustava ja maisemallinen 1950-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä paikallista rakentamistapaa edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

I mitten av fasaden till byggnaden som har 1,5 våning finns en liten farstukvist med en våning. Ovanför den finns en låg taklykta. På den andra sidan av farstukvisten finns en byggnadsmassa i en våning med pulpettak som är täckt med korrugerad plåt. Den övriga byggnaden har sadeltak i svart korrugerad plåt. Fönstren har ett stående spröjs och karmarna, dörren och foderbrädena är bruna. Byggnaden har en sockel i betong och vitmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden är i bra skick och bildar ett landskapsmässigt element längs Vallgrundsvägen.

## Kuvaus

Keskellä puolitoistakerroksisen rakennuksen pääjulkisivua on yksikerroksinen pieni kuistiosa, jonka päällä on matala kattolyhty. Kuistiosan toisella puolella on pulpettikattoinen aaltopeltikatettu yksikerroksinen rakennusmassa, kun muussa rakennuksessa on satulakatto, jolla on musta konesaumattu peltikatto. Ikkunat ovat pystypuitteellisia, ja niiden karmit ovat oven ja peitelautojen tapaan ruskeat. Rakennuksessa on betonisokkeli ja valkoinen peiterimaverhous. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementti Vallgrundintien varrella.

175






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 175
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har en sockel i betong, röd brädfodring med täckribbor och sadeltak som är täckt med svart korrugerad plåt. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena vita. Fönstren är indelade med ett stående spröjs. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkänomaisessa talousrakennuksessa on betonisokkeli, punainen peiterimaverhous ja mustalla konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto. Ovet ovat keltaiset, ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Ikkunoissa on pystypuite. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

176




Inventeringsnummer/inventointinumero: 176
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick. Byggnaden och dess gårdsplan bildar ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus. Rakennus pihapiireineen on maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.





11.12.2020


## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och grön brädfodring med täckribbor, betongsockel och sadeltak i plåt. Fönstren har en ruta och vädringslucka. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Vid byggnadens ena gavel finns en tilläggsdel med en våning och vid den andra sidan en farstukvist med en våning och pulpettak. Byggnaden är i bra skick och tillsammans med sin gårdsplan bildar den ett landskapsmässigt betydelsefullt element vid Replotvägen.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on vihreä peiterimaverhous, betonisokkeli ja peltiverhottu satulakatto. Ikkunat ovat yksiruutuisia tuuletusikkunalla, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Rakennuksen toisessa päässä on yksikerroksinen siipiosa, ja toisella sivulla on pulpettikattoinen yksikerroksinen kuistiosa. Hyväkuntoinen rakennus on pihapiireineen maisemallinen elementti Raippaluodontien varrella.

176




Inventeringsnummer/inventointinumero: 176
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020

## Beskrivning

Gårdsbyggnaden har blå dörrar, fönster med stående spröjs och en sockel i betong. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Piharakennuksessa on siniset ovet, pystypuiteikkunat ja betonisokkeli. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Peitelaudat sekä karmit ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

176




Inventeringsnummer/inventointinumero: 176
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:




11.12.2020


## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden har sadeltak i korrugerad plåt. Den ena sidan av taket är längre än den andra och bildar ett takskydd för bil. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är blå och foderbrädena och karmarna vita. Sockeln består av betong. Byggnaden är i bra skick men i behov av en del underhåll.

## Kuvaus

Pienen piharakennuksen satulakaton toinen aaltopeltiverhottu lape on toista pidempi muodostaen alleen autokatoksen. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ovet ovat siniset ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Sokkeli on betonia. Hyväkuntoinen rakennus kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

177




Inventeringsnummer/inventointinumero: 177
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1952
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet. På gårdsplanen finns en ovanlig ekonomibyggnad. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Lilla Öjtået.

1950-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä poikkeuksellinen talousrakennus. Rakennus on maisemalliinen elementti Lilla Öjtåetin varrella.





02.02.2022

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och vid den ena gaveln finns en ingångsdel i en våning som delvis står hörn mot hörn med huvudmassan. I ingångsdelens ena gavel finns ett takskydd med sadeltak över ingången. Sockeln består av grålad betong. Sadeltaket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Fasaden har röd brädfodring med täckribbor och bakom ingångsdelen finns en öppen terrass. Fönstren har huvudsakligen en ruta. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och skapar ett landskapselement vid Lilla Öjtået.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen toisessa päädyssä on päämassan kanssa osittain kulmikkain oleva yksikerroksinen sisäänkäyntiosa, jonka päädyssä on satulakattoinen sisäänkäyntikatos. Sokkeli on harmaaksi maalattua betonia, ja satulakatolla on musta konesaumattu peltikate. Julkisivussa on punainen peiterimavarhous, ja sisäänkäyntiosan taakse on rakennettu avoterassi. Ikkunat ovat pääosin yksiruutuiset, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementtin Lilla Öjtåetin varrella.

177




Inventeringsnummer/inventointinumero: 177
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den höga ekonomibyggnaden har rödmålad brädfodring med täckribbor och gula dörrar. Karmarna är vita. Sadeltaket består av maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av betong. Fönstren i den nedre delen har ett stående spröjs. Fönstren i den övre delen består av låga fönster med en ruta. Den ovanliga ekonomibyggnaden är i bra skick men fasaden skulle kräva en del underhåll.

## Kuvaus

Korkeassa talousrakennuksessa on keltaiset ovet, valkoiset karmit ja punainen peiterimaverhous. Satulakatolla on konesaumattu peltiverhous, ja sokkeli on betonia. Alaosan ikkunoissa on pystypuite, ja yläosan ikkunat ovat matalia yksiruutuisia ikkunoita. Poikkeuksellinen talousrakennus on hyväkuntoinen, vaikka kaipaakin julkisivunsa osalta hieman ylläpitoa.

178




Inventeringsnummer/inventointinumero: 178
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1957
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Bageribyggnad från 1950-talet som är i bra skick. Byggnaden bildar en fixpunkt i landskapet vid Byhamnvägen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1950-luvun leipomorakennus on maisemallinen kiintopiste Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Bageribyggnaden är flerdimensionell och böljande och bildar en intressant helhet i landskapet vid Byhamnvägen. Under de senaste 20 åren har byggnadens brädfodring med täckribbor målats orange och karmarna och foderbrädena är vita. Byggnaden är i bra skick och den har huvudsakligen sadeltak i plåt. Tilläggsdelen med tegelstomme har däremot pulpettak. Nedanför takåsen vid gaveln löper ett dekorativt profilbräde. Dörrarna är bruna. Sockeln består av betong och fönstren har en ruta.

## Kuvaus

Polveileva ja moniulotteinen leipomorakennus on mielenkiintoinen maisemallinen kokonaisuus Kyläsatamantien varrella. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana rakennuksen peiterimaverhous on maalattu oranssiksi, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoisia. Hyväkuntoisen rakennuksen peltiverhottu kattomuoto on pääosin satulakatto, mutta tiilirunkoisessa lisäosassa on pulpettikatto. Harjan alapuolella on koristeellinen profiililauta, ja ovet ovat ruskeat. Sokkeli on betonia, ja ikkunat ovat yksiruutuiset.

178




Inventeringsnummer/inventointinumero: 178
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har sadeltak som är täckt med maskinfalsad plåt. Det ena takfallet är brantare än det andra. Fasaden har orange stående brädfodring. Dörrarna är gula och karmarna och foderbrädena är vita. Fönstren har en ruta och sockeln består av betong. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on konesaumatulla pellillä verhottu satulakatto, jonka toinen lape on jyrkempi kuin toinen. Julkisivussa on oranssi pystyverhous, ja ovet ovat keltaiset karmien ja peitelautojen ollessa valkoiset. Ikkunat ovat yksiruutuiset, ja sokkeli on betonia. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

179




Inventeringsnummer/inventointinumero: 179
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1952
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som bildar ett landskapselement. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti. Pihapiirissä on paikallista rakentamistapaa edustava talousrakennus.





02.02.2022


## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har två våningar och ljusgul brädfodring med täckribbor. Sockeln består av betong och fönstren har stående spröjs. I byggnadens sida har man byggt en farstukvist i en våning. Ovanför den finns en fronton och framför har man byggt en öppen terrass. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnaden är i bra skick och skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on vaaleankeltainen peiterimaverhous, betonisokkeli ja pystypuiteikkunat. Rakennuksen sivulle on rakennettu yksikerroksinen kuisti, jonka yläpuolella on frontoni ja edessä avoterassi. Satulakatolla on musta saumattu peltikate, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

179






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 179
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har ett sadeltak i plåt, sockel i kilad sten och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är gula och foderbrädena och karmarna är vitmålade. Alla fönster finns i byggnadens ena gavel. I mitten finns en stor skjutdörr. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on lohkokivisokkeli, peltiverhottu satulakatto ja punainen peiterimaverhous. Ovet ovat keltaiset, ja pystypuiteikkunoiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Ikkunat ovat kaikki rakennuksen toisessa päädyssä, ja keskellä on suuri liukuovi. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

180




Inventeringsnummer/inventointinumero: 180
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1954
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Vestvägen.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Vestintien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och vit brädfodring med täckribbor och en sockel i sten. Sadeltaket är täckt med svart profilplåt. Fönstren har stående spröjs. Karmarna och foderbrädena är mörkgrå och dörrarna vita. I mitten av byggnaden finns en farstukvist i en våning. I den ena gaveln har man byggt en terrass med pulpettak. Byggnaden är i bra skick och skapar ett landskapselement vid Vestvägen.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on valkoinen peiterimaverhous ja kivisokkeli. Satulakatolla on musta profiloitu peltikate, ja ikkunoissa on pystypuite. Karmit sekä peitelaudat ovat tummanharmaat ja ovet valkoiset. Rakennuksen keskellä on yksikerroksinen kuistiosa, ja toiseen päätyyn on rakennettu pulpettikattoinen terassi. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementti Vestintien varrella.

180




Inventeringsnummer/inventointinumero: 180
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden har vit stående brädfodring och en sockel i betong. Sadeltaket är täckt med svart profilplåt. Dörrarna är svarta. Fönstren har stående spröjs och karmarna och foderbrädena är mörkgrå. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkässä talousrakennuksessa on valkoinen pystyverhous ja betonisokkeli. Satulakatolla on musta profiloitu peltikate, ja ovet ovat mustat. Ikkunoissa on pystypuite, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan tummanharmaat. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

181




Inventeringsnummer/inventointinumero: 181
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1950-talet som bildar ett landskapselement. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

Edustava 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti. Pihapiirissä paikallista rakentamistapaa edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och vid dess huvudfasad finns en farstukvist i en våning. På den motsatta sidan finns en bred tilläggsdel i en våning. Bostadsbyggnaden har en sockel i betong, ljusgul brädfodring med täckribbor och nya fönster med stående spröjs. Dörrarna är bruna och karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnaden är i bra skick och skapar ett landskapselement vid Simostået.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen pääjulkisivulla on yksikerroksinen kuistiosa, ja vastakkaisella puolella yksikerroksinen leveä siipiosa. Rakennuksessa on betonisokkeli, vaaleankeltainen peiterimaverhous ja uusitut pystypuiteikkunat. Ovet ovat ruskeat, ja karmit sekä nurkkalaudat ovat valkoiset. Satulakatolla on konesaumattu peltikate. Hyväkuntoinen rakennus on maisemallinen elementti Simonraitin varrella.

181




Inventeringsnummer/inventointinumero: 181
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I gaveln till den långa ekonomibyggnaden finns en hög sockel i kilad sten. Ovanför den finns tidigare rödmålade ofodrade stockar. I den andra ändan finns en högre del med rödmålad brädfodring med täckribbor och gula dörrar. Karmarna och foderbrädena är vita. Sadeltaket är täckt med plåt. Byggnaden är i hyfsat skick och skulle kräva underhåll.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päädyssä on korkea lohkokivisokkeli, jonka päällä ovat ennen punaiseksi maalatut verhoamattomat hirret. Toisessa päädyssä on korkeampi rakennusosa, jossa on punainen peiterimaverhous ja keltaiset ovet. Rakennuksen satulakatolla on peltikate, ja karmit sekä nurkkalaudat ovat valkoiset. Kohtalaisessa kunnossa oleva rakennus kaipaisi ylläpitoa.

181




Inventeringsnummer/inventointinumero: 181
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I den ena sidan av ekonomibyggnaden med stockstomme har man byggt ett takskydd i trä med pulpettak som är täckt med plåt. Sadeltak är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av både betong och sten. Byggnaden har delvis röd stående brädfodring och består till hälften av ofodrade stockar. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Hirsirakenteisen talousrakennuksen toiseen sivuun on rakennettu peltiverhottu pulpettikattoinen puukatos. Satulakatolla on konesaumattu peltikate, ja sokkeli on kiveä ja betonia. Rakennuksessa on osittain punainen pystyverhous, ja osittain se on verhoilematonta hirttä. Hyväkuntoisen rakennuksen peitelaudat ovat valkoiset.

182




Inventeringsnummer/inventointinumero: 182
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1955
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Simostået.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Simonraitin varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnad i en våning som vilar på hörnplattor i betong. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Simostået. Byggnaden har fönster med stående spröjs, gul brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. I den ena sidan fortsätter takfallet ner och bildar en ingångsdel. Ingångsdelen har en vit dörr och vitmålade karmar och foderbräden. Den lilla byggnaden är i bra skick men skulle behöva en del underhåll.

## Kuvaus

Betonisilla nurkkalaatoilla lepäävä yksikerroksinen asuinrakennus on maisemallinen elementti Simonraitin varrella. Rakennuksessa on pystypuiteikkunat, keltainen peiterimaverhous ja peltikatettu satulakatto. Toisella sivulla kattolape jatkuu muodostaen rakennukseen sisäänkäyntiosan, jonka ovi on karmien ja peitelautojen tapaan valkoinen. Pienimuotoinen rakennus on hyvässä kunnossa, mutta kaipaisi jonkin verran ylläpitoa.

182




Inventeringsnummer/inventointinumero: 182
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i hyfsat skick och har fönster med ett stående spröjs och korsfönster. Dörren är gul. Sadeltaket är täckt med plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden vilar på hörnstenar och har vita karmar och foderbräden.

## Kuvaus

Kohtalaisessa kunnossa olevassa talousrakennuksessa on pysty- ja ristipuitteelliset ikkunat ja keltainen ovi. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja satulakatolla on peltikate. Nurkkakivillä lepäävässä rakennuksessa on valkoiset karmit sekä peitelaudat.

182






11.12.2020

Inventeringsnummer/inventointinumero: 182
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:

## Beskrivning

Den lilla bastubyggnaden har sadeltak i plåt, betongsockel och en rödmålad brädfodring med täckribbor. Fönstren har en ruta. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i hyfsat skick och har en brun dörr.

## Kuvaus

Pienessä saunarakennuksessa on betonisokkeli, punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Ikkunat ovat yksiruutuisia, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Kohtalaisessa kunnossa olevan rakennuksen ovi on ruskea.

183




Inventeringsnummer/inventointinumero: 183
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick och bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus, joka on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.



11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning. Huvudfasaden har en farstukvist i en våning med en brun dörr. Fasaden har grön brädfodring med täckribbor. Fönstren har huvudsakligen en ruta. Sadeltaket är täckt med brun plåt och sockeln är gjuten i betong. Foderbrädena och karmarna är mörkgröna och fönsterbågarna är vita. Byggnaden är i bra skick men fasaden är i behov av lite underhåll. Byggnaden skapar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen pääjulkisivulla on yksikerroksinen kuistiosa, jossa on ruskea ovi. Julkisivussa on vihreä peiterimaverhous, ja ikkunat ovat pääosin yksiruutuisia. Sokkeli on betonia, ja satulakatolla on ruskea peltikate. Peitelaudat sekä karmit ovat tumman vihreät ikkunoiden puitteiden ollessa valkoiset. Hyväkuntoisen rakennuksen julkisivu kaipaisi hieman ylläpitoa. Rakennus on maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

183




Inventeringsnummer/inventointinumero: 183
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Det nya garaget har röd stående brädfodring, dörrar i metall och sadeltak i plåt. Foderbrädena och karmarna är vitmålade. Sockeln är i betong. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Uudessa autotallissa on punainen pystyverhous, metalliset ovet ja peltiverhottu satulakatto. Rakennuksen peitelaudat ja karmit ovat valkoiset ja sokkeli betonia. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

184




Inventeringsnummer/inventointinumero: 184
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1978
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1970-talet som är i bra skick.

Hyväkuntoinen 1970-luvun asuinrakennus.





11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och har ursprungligen varit L-formad. En tilläggsdel i en våning har byggts till i den ena gaveln. Sadeltaket är täckt med svart profilplåt och sockeln består av betong. Fasaden har rödmålad stående brädfodring och fönstren har stående spröjs. Framför farstukvisten finns en terrass och ovanför den bildas en balkong. Dörren, karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick och ligger skyddad för insyn.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on ollut alkujaan L-mallinen, mutta sen toiseen päätyyn on rakennettu yksikerroksinen lisäosa. Satulakatolla on musta profiloitu peltikate, ja sokkeli on betonia. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ja ikkunoissa on pystypuite. Kuistiosan edessä on terassi, jonka päälle muodostuu parveke. Ovi, karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus sijaitsee katseilta syrjässä

184




Inventeringsnummer/inventointinumero: 184
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

I den långa ekonomibyggnadens ena gavel finns ett takskydd för bil. Sadeltaket är täckt med svart profilplåt. Sockeln består av betong och fasaden har röd stående brädfodring. Byggnadens dörrar, foderbräden och karmar är vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päässä on autokatos, ja satulakatolla on musta profiilipeltikate. Sokkeli on betonia, ja julkisivussa on punainen pystyverhous. Ovet ovat peitelautojen ja karmien tapaan valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

185




Inventeringsnummer/inventointinumero: 185
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: annan byggnad/muu rakennus
År/vuosi:1950
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Den före detta mejeribyggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Entinen meijerirakennus on maisemallinen elementtin Kyläsatamantien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Den tidigare mejeribyggnaden har byggts om till ett café och bildar en fixpunkt i landskapet vid Byhamnvägen, i närheten av Replot hamn. Byggnaden har brädfodring med täckribbor och har delvis målats vit och delvis röd. Byggnadens dörrar är gula medan foderbräden och karmar är vita. Sockeln är i betong och fönstren är tvådelade med ett stående spröjs. Den ena sidan av sadeltaket som består av plåt är längre än det andra och vildar ett litet tak i den ena ändan. I den andra ändan av byggnaden finns en låg tilläggsdel med pulpettak. Framför den finns en stor terrass. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Entinen meijerirakennus on muutettu nykyään kahvilaksi, ja se on maisemallinen kiintopiste Kyläsatamantien varrella, lähellä Raippaluodon satamaa. Rakennuksen peiterimaverhous on maalattu osittain valkoiseksi ja osittain punaiseksi. Ovet ovat keltaiset peitelautojen ja karmien ollessa valkoiset. Ikkunoissa on pystypuite, ja sokkeli on betonia. Peltiverhotun satulakaton toinen lape on toista pidempi muodostaen alleen toiseen päätyyn pienen katoksen. Rakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu pulpettikattoinen lisäosa, jonka edessä on laaja terassi. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

186




Inventeringsnummer/inventointinumero: 186
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1953
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick.

Hyväkuntoinen 1950-luvun asuinrakennus.



11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och i den ena gaveln har man byggt en tilläggsdel vars hörn står mot hörnet av gaveln. I den andra gaveln finns en liten farstukvist i en våning som är försedd med ett tak vid ingången. Sadeltaket är täckt med svart maskinfalsad plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Sockeln är i betong och fönstren är tudelade med stående spröjs. Byggnaden är i bra skick. Foderbrädena och karmarna är vitmålade.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen toiseen päätyyn on rakennettu kulmittain yksikerroksinen lisäosa, ja toisessa päädyssä on yksikerroksinen pieni kuisti, jonka edessä on katos. Satulakatolla on musta konesaumattu peltikate, ja julkisivussa on punainen peiterimaverhous. Sokkeli on betonia sekä harkkoa, ja ikkunoissa on pystypuite. Hyväkuntoisen rakennuksen karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset.

186




Inventeringsnummer/inventointinumero: 186
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020


## Beskrivning

Vid den stora ekonomibyggnadens ena gavel finns ett takskydd för bil och i den andra gaveln finns ett förråd. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln är gjuten i betong. Fasaden har rödmålad stående brädfodring. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Ison talousrakennuksen toisessa päädyssä on autokatos ja toisessa varasto. Satulakatolla on peltiverhous, ja sokkeli on betonia. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

186




Inventeringsnummer/inventointinumero: 186
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den lilla ekonomibyggnaden vilar på hörnstenar och har rödmålad brädfodring med täckribbor och sadeltak i plåt. Dörren är brun och karmarna och foderbrädena vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pienessa nurkkakivillä lepäävässä talousrakennuksessa on punainen peiterimaverhous ja peltiverhottu satulakatto. Ovi on ruskea, ja karmit sekä peitelaudat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

187




Inventeringsnummer/inventointinumero: 187
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1956
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. På gårdsplanen finns en exceptionell ekonomibyggnad.

Alkuperäisestä muuttunut 1950-luvun asuinrakennus. Pihapiirissä poikkeuksellinen talousrakennus





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnaden har sadeltak i brun maskinfalsad plåt, svartmålad betongsockel och röd brädfodring med täckribbor. Framför byggnaden som har 1,5 våning finns en liten öppen farstukvist med sadeltak. På den andra sidan finns en tilläggsdel med garage. Fönstren har en ruta och vädringslucka. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Dörrarna är bruna. Byggnaden är i bra skick och vid dess ena gavel finns en terrass som sträcker sig längs med gaveln. Ovanför terrassen finns en balkong.

## Kuvaus

Satulakattoisessa rakennuksessa on ruskea konesaumattu peltikate, mustaksi maalattu betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Puolitoistakerroksisen rakennuksen edessä on pieni satulakattoinen avokuisti, ja toisella puolella yksikerroksinen lisäosa, jossa on autotalli. Ikkunat ovat yksiruutuisia tuuletusikkunalla, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Ovet ovat ruskeat. Hyväkuntoisen rakennuksen toisessa päädyssä on katon alla päädyn levyinen terassi, jonka päällä on parveke.

187




Inventeringsnummer/inventointinumero: 187
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Vid gaveln till den långa ekonomibyggnaden finns en vit stomme i tegel och intill den en lägre tilläggsdel med vit dörr. I övrigt är dörrarna svarta och foderbrädena och karmarna är vita. Sadeltaket är täckt med plåt. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Byggnaden har en sockel i betong och fönstren har huvudsakligen en ruta. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkän talousrakennuksen toisessa päädyssä on valkoinen tiilinen runko-osa, ja sen vieressä matalampi valko-ovinen lisäosa. Ovet ovat muuten keltaiset, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Julkisivussa on punainen pystyverhous, ja satulakatolla on peltikate. Rakennuksen sokkeli on betonia, ja ikkunat pääosin yksiruutuisia. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

188




Inventeringsnummer/inventointinumero: 188
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1920
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 1
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1950-talet sombildar ett landskapselement. På gårdsplanen finns en ekonomibyggnad som representerar lokal byggnadstradition.

Alkuperäisestä muuttunut ja maisemallinen 1900-luvun alun asuinrakennus. Pihapiirissä paikallista rakentamistapaa edustava talousrakennus.





02.02.2022

## Beskrivning

Byggnaden har 1,5 våning och vit brädfodring med täckribbor och T-formade fönster. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt och sockeln är gjuten i betong. Farstukvisten har en våning och dörren, foderbrädena och karmarna är vita. Byggnaden är i bra skick och tillsammans med gårdsplanen bildar den en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Alexandersgatan.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisessa rakennuksessa on T-puiteikkunat ja vaalea peiterimaverhous. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on betonia. Yksikerroksisen kuistiosan ovi on peitelautojen ja karmien tapaan valkoinen. Hyväkuntoinen rakennus pihapiireineen muodostaa maisemallisen kokonaisuuden Aleksanterinkadun varteen.

188




Inventeringsnummer/inventointinumero: 188
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden med stockstomme har långa korstimrade hörn som syns i fasaden. Dörrarna är gula. Sadeltak i korrugerad plåt. Byggnadens sockel består av sten. Fasaden har rödmålad brädfodring med täckribbor. Foderbrädena och karmarna vita. Byggnaden är välhållen och i bra skick.

## Kuvaus

Pitkässä hirsirunkoisessa talousrakennuksessa on julkisivussa näkyvät pitkät nurkkasalvokset ja keltaiset ovet. Satulakatolla on aaltopeltikate, ja sokkeli on kiveä. Julkisivussa on punainen peiterimaverhous, ja karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Rakennus on hyväkuntoinen ja hyvin ylläpidetty.

189




Inventeringsnummer/inventointinumero: 189
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1951
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 3
Värden/arvot:
Bostadsbyggnad från 1950-talet. Det ursprungliga utseendet har förändrats. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Sjudarvägen.

Alkuperäisestä muuttunut 1950-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Sjudarintien varrella.





11.12.2020

## Beskrivning

Bostadsbyggnaden har 1,5 våning och fönster med stående spröjs. Fasaden är täckt med brädfodring med täckribbor. Vid byggnadens huvudfasad finns en farstukvist med en våning och en brun dörr. Sadeltaket är täckt med maskinfalsad plåt. Byggnadens sockel består av betong. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick. Tillsammans med sin gårdsplan bildar byggnaden en landskapsmässigt betydelsefull helhet vid Sjudarvägen.

## Kuvaus

Puolitoistakerroksisessa asuinrakennuksessa on pystypuiteikkunat ja punainen peiterimaverhous. Rakennuksen pääjulkisivulla on yksikerroksinen kuisti, jossa on ruskea ovi. Satulakatolla on musta konesaumattu peltikate, ja sokkeli on betonia. Karmit sekä peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus pihapiireineen on maisemallinen kokonaisuus Sjudarintien varrella.

189




Inventeringsnummer/inventointinumero: 189
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden är i bra skick och har rödmålad brädfodring med täckribbor, vitmålade karmar och foderbräden samt mörka dörrar. Sadeltaket är täckt med plåt och sockeln är gjuten i betong. I byggnadens gavel finns ett fönster med en ruta och vädringslucka.

## Kuvaus

Hyväkuntoisessa talousrakennuksessa on tummat ovet, punainen peiterimalaudoitus ja valkoiset karmit sekä peitelaudat. Sokkeli on betonia, ja satulakatolla on peltikate. Rakennuksen päädyssä on yksiruutuinen ikkuna tuuletusluukulla.

189




Inventeringsnummer/inventointinumero: 189
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: ok
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den långa ekonomibyggnaden är i måttligt skick och är i behov av renovering. Byggnaden har sadeltak i plåt, rödmålad brädfodring med täckribbor och sockel i sten. Dörrarna är bruna och karmarna och foderbrädena vita. I byggnadens ena gavel bildar sadeltaket en frontonliknande vinkel. Vid den andra gaveln finns ett fönster med stående spröjs.

## Kuvaus

Pitkä talousrakennus on kohtalaisessa kunnossa ja kaipaa kunnostusta. Satulakattoisessa rakennuksessa on peltikate, punainen peiterimaverhous ja kivisokkeli. Ovet ovat ruskeat ja peitelaudat sekä karmit valkoiset. Rakennuksen toisessa päädyssä satulakate muodostaa frontoninomaisen taitteen, ja toisessa päädyssä on yksi pystypuitteellinen ikkuna.

189




Inventeringsnummer/inventointinumero: 189
Adress/osoite:
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Den nya ekonomibyggnaden har svagt sluttande sadeltak, röd stående brädfodring och plåttak. Sockeln består av betong och fönstren har en ruta. Vid byggnadens andra gavel finns ett takskydd. Dörrarna, karmarna och foderbrädena är vitmålade.

## Kuvaus

Uudessa talousrakennuksessa on loiva satulakatto, punainen pystyverhous ja peltikate. Sokkeli on betonia, ja ikkunat yksiruutuiset. Rakennuksen toisessa päässä on katos. Ovet, karmit ja peitelaudat ovat valkoiset.

190




Inventeringsnummer/inventointinumero: 190
Adress/osoite: Byhamnvägen 156
Typ/tyyppi: bostadshus/asuinrakennus
År/vuosi:1951
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 2
Värden/arvot:
Representativ bostadsbyggnad från 1950-talet som är i bra skick. Byggnaden bildar ett landskapselement vid Byhamnvägen.

Hyväkuntoinen ja edustava 1950-luvun asuinrakennus. Maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.





15.09.2021

## Beskrivning

Byggnaden har två våningar och rödmålad betongsockel som syns bra på baksidan av byggnaden. Fönstren har stående spröjs och karmarna och foderbrädena är vita. Fasaden har ljusblå brädfodring med täckribbor. Sadeltaket är täckt med röda tegelpannor. Takfallet fortsätter ner på den ena sidan över ingångsdelen. Runt ingången finns en stor öppen terrass. Byggnaden är i bra skick och dess gaveltrianglar pryds av dekorativa diagonala fönster. Byggnaden skapar ett ståtligt landskapselement vid Byhamnvägen.

## Kuvaus

Kaksikerroksisessa rakennuksessa on punaiseksi maalattu betonisokkeli, joka on pitkälle näkyvissä rakennuksen takajulkisivulla. Ikkunoissa on pystypuitteet, ja niiden karmit ovat peitelautojen tapaan valkoiset. Julkisivussa on vaaleansininen peiterimaverhous, ja satulakatolla on punainen tiilikate, jonka lape jatkuu toisella puolella muodostaen alleen sisäänkäyntiosan. Sisäänkäyntiosan ympärillä on laaja punainen avoterassi. Hyväkuntoisen rakennuksen päätykolmioissa on koristeelliset viisto-ikkunat. Rakennus on näyttävä maisemallinen elementti Kyläsatamantien varrella.

190




Inventeringsnummer/inventointinumero: 77
Adress/osoite: Byhamnvägen 156
Typ/tyyppi: uthus/talousrakennus
År/vuosi:0
Skick/kunto: bra/hyvä
Klass/luokka: 0
Värden/arvot:



11.12.2020

## Beskrivning

Ekonomibyggnaden har en sockel i betong och rödmålad brädfodring med täckribbor. Dörrarna är ljusgröna och sadeltaket är täckt med grön plåt. Karmarna och foderbrädena är vitmålade. Byggnaden är i bra skick men fasaden är i behov av lite underhåll.

## Kuvaus

Talousrakennuksessa on betonisokkeli ja punainen peiterimaverhous. Ovet ovat vaalean vihreät, ja satulakatolla on vihreä peltikate. Karmit ja peitelaudat ovat valkoiset. Hyväkuntoinen rakennus kaipaisi kuitenkin julkisivunsa osalta hieman ylläpitoa.