

REGISTER ÖVER FINLANDS BYGGNADSKULTUR

MUSEIVERKET

INVENTERINGSBLANKETT FÖR BYGGNAD EL. MOTSVARANDE

1. Län 2. Kommun	Vasa Korsholm	3. Benämning(-ar)	Grönberg ossian, skolan
4. By/Registreringsnummer	5. Stadsdel/Kv./Tomt	6. Typ av objekt	Skola / daghem
7. Grundkarta/Koord.	8. Postadress	9. Ägare och ägarens adress	ishovägen 24 65760 isbo horskola kommun centrumvägen 4 65600 korsholm

10. BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Byggnad nr	
Nuv. användning	Daghem
Urspr. användning	Bostad senare skola
Byggnadsår	1904
Planerare	
Antal våningar	2
Sockel	Kilad sten
Stommateriäl	Stoc
Takform	Sadeltak
Taktäckning	Plåt
Fasadmaterial	träpanel
Färg	Röd vit.
Byggnadens skick	Bra.
Övrigt	- tillbyggt 1934-1935 - renoverat 1978

11. BYGGNADSHISTORIA

Ossian Grönberg f. 1857 byggde skolan 1904 han avled 1905, Hustru Maria Emilia (Stenlund) f. 1857 + 1908, Ossians syster Alice Grönberg f. 1861 ägde gården 1906-1909, från h. 1909 till 1976 bodde skolan i denna gård i byn. Senare är skolan daghem som renoverats och byggts till. Lärarinnan Alice Louise Högglid f. 1861 bodde i skolan och var lärarinna 1909-1947 då hon ställde till Helsingfors på h. 1948-1972 var Carl-Kenneth West f. 1919 lärare och bodde i skolan, Hustru Lise (Lundberg) f. 1932 skolan hade f. 1919 början 2 klassrum och 2 lära bostäder. Läraren Carl West sen till bodde Märtha West, Alice Sofia f. Backlund, Carl giftet Lise f. 1932 öje dotter till leodor Lundberg, Elvira f. Loo. Döt: Mikael 1936, Maria 1961

12. NÄRMILJÖ

Står alldeles fast i sanden, i Ucker viljö

13. BEVARINGSMÖJLIGHETER (riskfaktorer, planeringsläge, beslut)

Skolbyggnaden har byggts till och renoverats, är i bra skick.

14. REGISTRERINGSMOTIVERING

Utvänt som skola sedan 1909-1976.

15. Byggnadshistoriskt värde 16. Historiskt värde 17. Miljövärde

OBJEKTETS NR.

OBJEKT

KOMMUN



20. FOTOGRAFIER



21. KÄLLOR (litteratur, ritningar, dokument)

22. BILAGOR

24. NAMN OCH DATUM

Michael Ek

14.12.1998.

22. MUNTliga UPPGIFTER