



# Turvallisuusasiakirja Mustasaaren kunta Uimarannat



## Innehållsförteckning

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. JOHDANTO ..... | 3 |
|-------------------|---|




|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Uimarantoja koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä .....                                                                                                     | 5  |
| 1.2. Lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden asettamia vaatimuksia .....                                                                                          | 7  |
| 1.3.1. Kaavio uimarantoja koskevista laeista, asetuksista ja määräyksistä .....                                                                                     | 10 |
| 2. ORGANISAATIO .....                                                                                                                                               | 11 |
| 2.1. Palvelun tarjoaja .....                                                                                                                                        | 11 |
| 2.2. Uimarantojen hoidosta, huollosta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat .....                                                                             | 11 |
| 2.3. Uimarantojen valvontaviranomaiset .....                                                                                                                        | 11 |
| 2.4. Muut toimijat (vedenalaiset tarkastukset, jätehuolto) .....                                                                                                    | 12 |
| 3. RISKIKARTOITUS .....                                                                                                                                             | 13 |
| 3.1. Uimarantojen yleisiä riskitekijöitä .....                                                                                                                      | 13 |
| 3.2. Riskianalyysi ja riskien arviointi Mustasaaren kunnan uimarannoilla .....                                                                                      | 15 |
| 4. TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI TAI TAPATURMIEN JA ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI .....                                                               | 19 |
| 4.1. Määräajoin tehtävät tarkastukset .....                                                                                                                         | 19 |
| 4.1.1. Valvontaviranomaisen uimavesiprofiili ja suunnitelman mukaiset tarkastukset .....                                                                            | 19 |
| 4.1.2. Hoidosta ja huollosta vastaavan (Viheralue-yksikkö) tarkastukset ja tehtävät .....                                                                           | 19 |
| 4.2. Mustasaaren kunnan ylläpitämät uimarannat, toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi ..                                                                       | 21 |
| 4.2.1. Björköby uimaranta – Björköby simstrand .....                                                                                                                | 21 |
| 4.2.2. Bullerås uimaranta – Bullerås simstrand .....                                                                                                                | 23 |
| 4.2.3. Grönvik uimaranta – Grönvik simstrand .....                                                                                                                  | 25 |
| 4.2.4. Furuskär uimaranta – Furuskär simstrand .....                                                                                                                | 27 |
| 4.2.5. Karperö uimaranta – Karperö simstrand .....                                                                                                                  | 29 |
| 4.2.6. Petsmo uimaranta – Petsmo simstrand .....                                                                                                                    | 32 |
| 4.2.7. Österhankmo uimaranta – Österhankmo simstrand .....                                                                                                          | 34 |
| 4.2.8. Tuovila uimaranta – Toby simstrand .....                                                                                                                     | 37 |
| 4.2.9. Fjärdskärin uimaranta - Fjärdskär simstrand .....                                                                                                            | 39 |
| 5. UIMARANTOJEN TURVALLISUUSASIAKIRJAAN LIITTYVÄ PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTTAMINEN SEKÄ MAHDOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET .....                                        | 39 |
| 5.1. Mustasaaren kunnan uimarantojen Turvallisuusasiakirjaan- ja suunnitelmaan sisältyvien tietojen saattaminen palvelun tarjoamisessa mukana olevien tietoon ..... | 41 |
| 5.2. Turvallisuusasiakirjaan perehtyneet ja tietojen päivitys .....                                                                                                 | 41 |
| 5.2.1. Turvallisuusasiakirjaan perehtyneet henkilöt .....                                                                                                           | 41 |
| 5.2.2. Turvallisuusasiakirjan päivitys .....                                                                                                                        | 43 |
| 6. ONNETTOMUUSKIRJANPITO .....                                                                                                                                      | 44 |
| 7. ILMOITUSVELVOLLISUUS .....                                                                                                                                       | 45 |
| Liitteet: .....                                                                                                                                                     | 46 |



## 1. JOHDANTO

Tämä TURVALLISUUSASIAKIRJA on **MUSTASAAREN KUNNAN (=palvelun tarjoaja)** selvitys siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty kunnan ylläpitämillä yleisillä uimarannoilla.

Uimarannan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa siitä, että palvelu on turvallinen. Tämä TURVALLISUUSASIAKIRJA koskee ainoastaan Mustasaaren kunnan ylläpitämiä uimarantoja, joita on 8. Uimarannat sijaitsevat Mustasaaren eri kylissä, jotka näkyvät kartassa 1 ja 2.



Kartta 1.



Kartta 2.

Mustasaaren kunnassa on myös 5 muuta uimarantaa, joiden kunnossapidosta huolehtii joko Folkhälsanin paikallisyhdistykset tai muut paikalliset yhdistykset. Tämä turvallisuusasiakirja ei koske niitä uimarantoja, eikä myöskään maauimalaa joka sijaitsee Sulvan kylässä.



## 1.1. Uimarantoja koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä

Uimarantojen perustamiseen, huoltoon ja ylläpitoon vaikuttavat useat lait, viranomaisten antamat määräykset ja ohjeet. Osa näistä vaikuttaa uimarantojen perustamiseen ja rakentamiseen, osa huolto- ja ylläpitotoimiin, osa vedenlaadun tarkkailuun ja osa uimarantojen varusteisiin.

- **Kuluttajaturvallisuuslaki** 920/2011 (astunut voimaan 1.1.2012)
- Yleisten uimarantojen turvallisuuteen liittyviä asioita hoitaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, [Tukes](#).
- Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että
  - kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.
  - toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta.
  - toiminnanharjoittajan on arvioitava niihin liittyvät riskit.
- **Valtioneuvoston asetus** eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 1110/2011
- **Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista** 613/2004 Kuluttajapalveluksesta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi tarpeellisen ennakotiedon antaminen.
- **Pelastuslaki** 379/2011. Edellyttää uimarantojen ylläpitäjää varautumaan omatoimisesti onnettomuuksien varalle.
- **Terveydensuojelulaki** 763/1994 Terveydensuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen ylin johto kuuluu sosiaali - ja terveysministeriölle.
  - §13 Toiminnanharjoittajan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen **ilmoitus** kunnan terveydensuojeluviranomaiselle **uimarannan perustamisesta ja käyttöönotosta**. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava terveydensuojeluviranomaiselle.
  - §28 Uimaranta on suunniteltava, varustettava sekä sitä on kunnossapidettava ja hoidettava siten, ettei siellä oleskeleville aiheudu terveyshaittaa.



- **Suomen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus 177/2008** yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta sekä muutettu asetus 711/2014
  - Suomessa on noin 350 suurta ns. EU-uimarantaa, joilla päivän aikana voidaan olettaa käyvän vähintään sata uimaria. EU-uimarantoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 177/2008 nojalla. Asetuksen määräykset pohjautuvat vuonna 2006 voimaan tulleeseen uimavesidirektiiviin.
  - Suuri osa uimarannoistamme on kuitenkin pieniä yleisiä uimarantoja, joilla päivittäinen uimarimäärä jää alle sadan uimarin. Tällaisia pieniä yleisiä uimarantoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 354/2008 nojalla.
  - Yleisten uimarantojen veden laatua ja valvontaa koskevat määräykset on sisällytetty terveydensuojelulakiin (763/1994) ja -asetukseen (1280/1994).
  - Lain 29§:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava säännöllisesti yleisten uimarantojen veden laatua.
  - Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi kieltää yleisen uimarannan käytön, jos uimavesi ei täytä sille asetettuja terveydellisiä laatuvaatimuksia.
  - EU-uimarannoilla normaali näytteenottotiheys uimakauden aikana on vähintään kuusi näytettä (Lapissa viisi), mutta pienten yleisten uimarantojen veden laadun valvonta määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan.
  - Euroopan yhteisön jäsenenä Suomen tulee vuosittain raportoida Euroopan komissiolle suurten, ns. EU-uimarantojen valvontaa ja veden laatua koskevat tiedot, joiden perusteella komissio arvioi uimavesidirektiivin velvoitteiden noudattamista. Suomi on ollut mukana raportoinnissa vuodesta 1995 lähtien, jolloin uimavesien laatua ja valvontaa koskevat tiedot toimitettiin komissiolle ensimmäisen kerran.
- Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia uimaveden valvonnassa. Uimaveden laadun tutkimukset on tehtävä Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. Ennen kuin laboratorio hyväksytään, Valvira tarkastaa, että laboratorion käyttämät tutkimusmenetelmät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
- [http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70333/URN\\_ISBN\\_978-952-00-3546-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70333/URN_ISBN_978-952-00-3546-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- **Järjestyslaki 612/2003.** Järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen on kielletty.
- **Liikuntalaki 390/2015** Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle mm. järjestämällä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa ja rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.



- **Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999.** Kaavoituksessa on kiinnitettävä huomiota virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyteen.
- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston **ohje symboleista**, joita on käytettävä yleisölle tiedottamiseen yleisten uimarantojen uimavesiluokasta ja mahdollisista uintirajoituksista (tullut voimaan v. 2012) <http://www.valvira.fi/Ymparistoerveys/Terveydensuojelu/Uimavesi/Tiedottaminen/uimarannoilla>

## 1.2. Lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden asettamia vaatimuksia

Uimarantaa ei saa sijoittaa puunjalostus- elintarvike- ja tekstiiliteollisuuden, jätevesipuhdistamon tai jäteveden pumppaamon ylijouksuputken välittömään läheisyyteen, vilkkaalle veneilyalueelle tai paikkaan, jossa veden laadun tiedetään olevan huono.

Uimarannan perustamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Päätös EU-rannasta lähetetään lääninhallitukseen.

Uimaranta tulee kunnostaa joka vuosi ennen uimakauden alkua ja pitää kunnossa vähintään uimakauden ajan. Uimakausi (15.6-31.8).

Uimarannan vedenlaatua on tarkkailtava, vesinäytteen ottotiheys määritellään rantakohtaisesti arvioidun päivittämän kävijämäärän perusteella. Vesinäytetulokset, joista selviää uimaveden puhtaus ja lämpötila, toimitetaan uimarantojen ilmoitustauluille käyttäjien nähtäville.

- yli 100 kävijän rannalta (EU-ranta) otetaan vesinäyte kaksi viikkoa ennen uimakauden (15.6-31.8) alkua ja vähintään kolme näytettä uimakauden aikana.
- alle 100 kävijän rannalta otetaan vähintään kolme näytettä uimakauden aikana.
- välittömästi uuden uimarannan käyttöönoton jälkeen uimavettä tarkkaillaan tiheästi esim. kerran viikossa kuukauden ajan tai erilaisissa olosuhteissa.
- havaitusta sinilevästä on laitettava uimarannan ilmoitustaululle varoitus.

**Uimarannalla tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla turvallisuuden ja hygieenisyyden ylläpitämiseksi seuraavat välineet ja toiminnot:**

### **TURVALLISUUS:**

- **Pelastusvälineet** (TUKESIN mukaan)
  - Uimarannan vähimmäisvaruste on asianmukainen pelastusrengas, jossa on heitonaru. Pelastusrenkaita on oltava rannalla tunnistettuihin vaaroihin nähden tarpeeksi ja riittävän tiheästi. Sijoita pelastusrengas näkyvälle paikalle veden läheisyyteen.
  - Valvotuilla rannoilla on oltava lisäksi pelastusvene tai -lauta. Niitä suositellaan myös valvomattomille rannoille. Pelastusvene tai -lauta ei saa olla lukittuna.
  - UUTUUS: Rantavalvontatyökalu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut 23.1.2019 Rantavalvontatyökalun, jonka avulla uimarantojen ylläpitäjät voivat arvioida uimarantojensa rantavalvonnan tarvetta. Työkalu



löytyy linkistä <https://tukes.fi/rantavalvontatyokalu> Lisätietoja ylitarkastaja Konsta Kulmala [konsta.kulmala@tukes.fi](mailto:konsta.kulmala@tukes.fi)

- Rantavalvonnan perusvarustukseen kuuluu lisäksi ensiapupakkaus.
- Uinninvalvonnan lisäksi uimarannan turvallisuutta voi parantaa rajoittamalla uintialuetta esim. poijuin ja köysin
- **Ilmoitustaulu**, johon mahtuu
  - STM:n asetusten 177/2008 (11§) ja 354/2008 (7§) edellyttämät tiedottamista koskevat asiat
  - Kuluttajaviraston tarkastuslistan kohdassa 5 edellytetyt tiedot:
    - rannan nimi
    - katuosoite ja muut tarvittavat paikkatiedot
    - ohjeet avun hälyttämistä varten
    - tieto rantavalvonnasta
    - tiedot veden syvyydestä
    - tiedot erityisistä vaaroista, esim. nopeasti syvenevästä rannasta tai voimakkaista virtauksista
    - rannan ylläpitäjän yhteystiedot
    - ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.
- **Opastus** päätieltä ja pääsy rannalle huolto- ja pelastusajoneuvolla perille asti.
- **Uintialueet** on tarvittaessa merkitty poijuin tai rataköysin. Pienille lapsille on tarvittaessa rajattu oma uintialue, jossa veden syvyys on enintään 0,5 m
- **Veneilyvälineiden** vuokraustoiminnassa välineiden käyttöön on osoitettu oma alue uintialueen ulkopuolelta
- **Leikkikenttäalue** on aidattu tai muutoin selvästi erotettu ja riittävän kaukana vedestä
- **Varoitustaulut** esim. veden alla piilevistä vaaroista, kuten syvänteet, kova virtaus, huonolaatuiset uintialueet, kivet jne.
- **Kieltotaulu** (kuvallinen ensisijainen)
  - eläinten tuominen uima-alueelle on kielletty
  - lintujen syöttäminen on kielletty
  - tarvittaessa ”hyppääminen laiturilta kielletty teksti” ja kuvasymboli
- **Turvalliset rakenteet** (laituri, liukumäki jne.)
  - rakenteista ei saa aiheutua vaaraa
  - rannan ylläpitäjän pitää seurata rakenteiden kuntoa ja käyttöä sekä pidettävä niistä tarkastuspäiväkirjaa
  - viat on korjattava ja vaarallisiksi muuttuneet rakenteet on poistettava
  - rakenteiden tulee olla turvallisia ja ne on pidettävä puhtaana
  - laiturin rakenteisiin tai sen alusrakenteisiin ei saa jäädä kiinni



- laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla
- uintialueella ja uimarannan kartassa on merkintä veden syvyydestä
- valvottu alue tulee merkitä rannalla kylteillä tai liputuksella
- valvottu uintialue tulee merkitä esim. poijuilla

#### **HYGIEENISYYS:**


- Roska-astioita ja säännöllinen jätehuolto
- Vähintään yksi yleiseen käyttöön tarkoitettu käymälä miehille ja naisille (EU-rannalla vähintään kaksi käymälää.
- Vähintään yksi pukeutumistila (EU-rannalla vähintään kaksi pukeutumistilaa)

#### **YLEINEN JÄRJESTYS:**

- Järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen uimarannalla on kielletty
- Koirien / hevosten ulkoiluttaminen uimarannan alueella on kielletty



### 1.3.1. Kaavio uimarantoja koskevista laeista, asetuksista ja määräyksistä



## 2.ORGANISAATIO

### 2.1. Palvelun tarjoaja

#### **Mustasaaren kunta / Vapaa-aika- ja kulttuuri**

Keskustie 4,65610 Mustasaari  
Puh. 06 3277111 (vaihte)  
info@korsholm.fi  
[www.mustasaari.fi](http://www.mustasaari.fi)  
Y-tunnus 0181101-6

### 2.2. Uimarantojen hoidosta, huollosta, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat

#### **Mustasaaren kunta / Tekniset palvelut / Viheralueet**

##### **Johto**

|               |                   |                 |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Alf Rosendahl | Viheraluevastaava | puh. 050 696 25 |
|---------------|-------------------|-----------------|

##### **Työnjohto**

|                  |                                 |                   |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Alf Rosendahl    | Viheraluevastaava               | puh. 050 696 25   |
| Marita Ala-Korpi | Puutarhuri, työnjohtotehtävillä | puh. 044 424 9288 |

##### **Suorittava porras**

|                  |                             |                   |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Marita Ala-Korpi | Tarkastukset, dokumentointi | puh. 044 424 9288 |
| Jonas Stenbacka  | Rakentaminen, huolto        | puh 044 424 0379  |
| Ville Kulovuori  | Rakentaminen, huolto        | puh.              |
| Marita Laurén    | Ylläpito, huolto            | puh. 044 727 7308 |
| Bo Lithén        | Rakentaminen, huolto        | puh. 044 727 7933 |
| Stig Nord        | Rakentaminen, huolto        | puh. 044 727 7930 |
| Mikael Storm     | Rakentaminen, huolto        | puh. 044 727 7938 |
| Johan Skrifvars  | Rakentaminen, huolto        | puh. 044 424 9161 |
| Heidi Hjerpe     | Ylläpito, huolto            | puh. 044 424 0385 |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Kausityöntekijät | Siivous, puhtaanapito, hoito |
|------------------|------------------------------|

### 2.3. Uimarantojen valvontaviranomaiset

Länsirannikon ympäristöyksikkö / Mustasaaren kunta



KORSHOLM  
MUSTASAARI

Ympäristö- ja terveystarkastaja

Annika Öst

Vesinäytteet, tarkastukset

puh.044 727 7314

## 2.4. Muut toimijat (vedenalaiset tarkastukset, jätehuolto)

**Vedenalaiset tarkastukset** (sopimus uusitaan joka vuosi uimakauden alkuun mennessä)

Botnia Golf Drivers Vedenalaiset tarkastukset

Tommy Hartman

puh.050 5576067

### Jätehuolto

Remeo

Bio-käymälöiden tyhjennykset

(sopimus uusitaan joka vuosi uimakauden alkuun mennessä)

Remeo

Jäte astioiden tyhjennykset (sopimus uusitaan joka vuosi)



## 3. RISKIKARTOITUS

### 3.1. Uimarantojen yleisiä riskitekijöitä

Suomessa hukkuu Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton tilaston mukaan tapaturmaisesti vuosittain noin 100 ihmistä, joista uudessa 2019 tilaston mukaan 23 henkeä.

**Uimataidottomat** henkilöt uimarannoilla ovat yksi suurin riskitekijä uimarannoilla

**Alkoholin nauttiminen** uimarannalla on merkittävä riskitekijä. Tilaston mukaan yli puolet hukkumiskuolemiin johtavista onnettomuuksista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Kaikki rannalla sijaitsevat **rakennelmat** ovat myös riskitekijöitä. Rannalla sijaitsevien leikki- ja liikuntavälineiden tulee täyttää SFS-standardit.

Kaikki **laiturit** muodostavat myös riskin.

- rikkoutuneet, lahot osat, esiin työntyvät naulat
- alusrakenteisiin kiinnijääminen esim. kädestä, jalasta tai uima-asusta
- laiturin alle joutuminen vahingossa
- liian matalat portaat (veden korkeuden vaihtelut huomioon ottaen
- liian matala vesi laiturin ympärillä jolta hyppääminen on sallittu. (po. 2 metriä)

Riskitekijöitä voivat olla myös rannan ominaispiirteet; **veden virtaukset tai aallokko, äkkijyrkkä ranta**, katvealueet, pitkä rantaviiva sekä **liukkaat kalliot** ja louhikot.

**Sinileväesiintymät** ja veden huono laatu muodostavat riskin terveydelle.

Muita riskitekijöitä voivat olla myös **veden sameus** etenkin vilkkaassa käytössä olevalla uimarannalla. Samea vesi vaikeuttaa mahdollisia pelastustoimia.



KORSHOLM  
MUSTASAARI



### 3.2. Riskianalyysi ja riskien arviointi Mustasaaren kunnan uimarannoilla

| Vaaraa aiheuttava tilanne                                                                                                                                                                  | Uhat, seuraukset                                                                             | Todennäköi<br>swys | Vakavuus    | Riskin<br>suuruus | Nykyinen varautuminen                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uimataidottomuus, huono arviointikyky <ul style="list-style-type: none"><li>uimataidoton lapsi / henkilö</li><li>uimari arvioi voimansa väärin</li><li>juopunut/päihtynyt uimari</li></ul> | -hukkuminen<br>-hätääntyminen, hukkuminen<br>-muiden asiakkaiden häirintä, hukkuminen        | 3<br>3<br>3        | 3<br>3<br>3 | 5<br>5<br>5       | -riittävä valvonta aikuisten taholta<br>-asianmukaiset pelastusvälineet helposti saatavilla<br>-ohjeet avun hälyttämistä varten<br>-esteetön pääsy pelastusajoneuvolla uimarannalle<br>-ohjeistus, päihteiden käyttö rannalla kielletty |
| Rakenteiden heikkous / puutteellisuus <ul style="list-style-type: none"><li>lahonnut puu, esiin työntyvät naulat</li><li>rakenteisiin kiinni jääminen</li><li>putoaminen</li></ul>         | -viilto- ja pistohaavat, naarmut<br>-hätääntyminen, hukkuminen<br>-haavat, ruhjeet, murtumat | 2<br>3<br>1        | 1<br>3<br>2 | 2<br>5<br>2       | -säännöllinen rannan ja rakenteiden tarkastus<br>-huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään välittömästi<br>-ohjeet avun hälyttämistä varten<br>-esteetön pääsy pelastusajoneuvolla uimarannalle                                           |



| Vaaraa aiheuttava tilanne                                                                                                                                  | Uhat, seuraukset                                                                                                        | Todennäköisyys       | Vakavuus             | Riskin suuruus       | Nykyinen varautuminen                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veden virtaukset tai aallokko                                                                                                                              | -veden varaan joutuminen, hukkuminen                                                                                    | 1                    | 3                    | 3                    | -itsesuojeluvaisto<br>-ohjeet avun hälyttämistä varten<br>-esteetön pääsy pelastusajoneuvolla uimarannalle<br>-asianmukaiset pelastusvälineet helposti saatavilla                              |
| Rannan epäsiisteys <ul style="list-style-type: none"> <li>• lasinsirut, neulat</li> <li>• jätökset</li> <li>• roskat</li> </ul>                            | -viilto- ja pistohaavat, tulehdukset<br>-tartuntataudit<br>-haavat                                                      | 3<br>3<br>3          | 2<br>2<br>1          | 4<br>4<br>3          | -säännöllinen rannan tarkistus ja siistiminen<br>-uintialueiden pohjien tutkiminen keväisin<br>-koirien ja hevosien tuominen rannalle kielletty<br>-jäteastioita tarpeeksi näkyvillä paikoilla |
| Eläimet <ul style="list-style-type: none"> <li>• käärmeet, ampieiset, mehiläiset</li> <li>• minkit</li> <li>• linnut</li> <li>• koirat, hevoset</li> </ul> | - myrkytys, hengenvaarallinen allerginen reaktio<br><br>- tartuntataudit<br>- tartuntataudit<br>- tartuntataudit, pelko | 3<br><br>2<br>3<br>3 | 3<br><br>1<br>2<br>2 | 5<br><br>2<br>4<br>4 | - itsesuojeluvaisto<br>- ohjeet avun hälyttämistä varten<br>- rantojen reuna-alueet trimmattuna<br>- säännöllinen rannan tarkistus ja siistiminen<br>- kieltotaulujen tekeminen suunnitteilla  |



| Vaaraa aiheuttava tilanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uhat, seuraukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Todennäköisyys                  | Vakavuus                        | Riskin suuruus                  | Nykyinen varautuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muut riskit <ul style="list-style-type: none"> <li>• hyppy pää edellä matalaan veteen</li> <li>• hyppy veden pinnan alla olevan esineen päälle</li> <li>• hyppääminen muiden uimareiden päälle</li> <li>• pelit ja leikit leikki/pelialueella</li> <li>• moottoriajoneuvot</li> <li>• ilkivalta</li> <li>• häiritsevät asiakkaat, esim. juopuneet/ päihtyneet henkilöt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- haavat, ruhjeet, rankavamma kuolema</li> <li>- haavat, ruhjeet, rankavamma, kuolema</li> <li>- ruhjeet, tajuttomuus, hukkuminen</li> <li>- venähdykset, nyrjähdys</li> <li>- kolari, jääminen auton, mopon, mönkijän alle</li> <li>- opasteiden suttaaminen ja hajottaminen, pelastusvälineiden hajottaminen ja väärinkäyttö, rakenteiden hajottaminen</li> <li>- pelon ja riitojen aiheuttaminen</li> </ul> | 3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>3<br>3 | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>3<br>1 | 5<br>5<br>5<br>3<br>3<br>5<br>3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-tekeillä ohjeistus vedensyvyydestä ja rannan erityispiirteistä</li> <li>-kieltotaulujen tekeminen suunnitteilla</li> <li>-ohjeet avun hälyttämistä varten</li> <li>-esteetön pääsy pelastusajoneuvolla uimarannalle</li> <li>- asianmukaiset pelastusvälineet helposti saatavilla</li> <li>-riittävä valvonta aikuisten taholta</li> <li>-opasteet, selkeät paikoitusalueet</li> <li>-säännöllinen rannan tarkastus</li> <li>-kameravalvonta</li> <li>-ohjeistus, päihteiden käyttö rannalla kielletty</li> </ul> |



## SEURAUKSET

| Todennäköisyys     | 1.Vähäinen       | 2.Haitallinen  | 3.Vakava       |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1.Epätodennäköinen | 1. Merkityksetön | 2. Vähäinen    | 3. Kohtalainen |
| 2.Mahdollinen      | 2. Vähäinen      | 3. Kohtalainen | 4. Merkittävä  |
| 3.Todennäköinen    | 3. Kohtalainen   | 4. Merkittävä  | 5. Sietämätön  |



## 4. TOIMENPITEET VAAROJEN POISTAMISEKSI TAI TAPATURMIEN JA ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI

### 4.1. Määräajoin tehtävät tarkastukset

Uimarannan turvallisuutta edistetään sekä **valvovan viranomaisen-** että **palvelun hoidosta ja huollosta vastaavan** tahon puolelta säännöllisesti tehtävillä tarkastuksilla, joilla varmistetaan uimaveden, rakenteiden ja muun ympäristön turvallisuudesta.

Havaitut viat, puutteet ja muut epäkohdat kirjataan ja korjataan sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

#### 4.1.1 Valvontaviranomaisen uimavesiprofiili ja suunnitelman mukaiset tarkastukset

- Mustasaaren kunnan ympäristö- ja terveystarkastajat ovat laatineet uimavesi profiiliin ainoastaan Karperön uimarannasta. [UIMARANNAT\BADVATTENPROFIL 2019-Karperö.pdf](#)
- Ennen kunkin uimakauden alkua Mustasaaren kunnan ympäristö- ja terveystarkastajat laativat seurantakalenterin, jossa määritellään uimaveden näytteenottojen ja niiden yhteydessä tehtävien aistinvaraisten havaintojen ajankohdat.
- Tarkastuspöytäkirjat lähetetään viheralueyksikölle joka korjaa esiin tulleet puutteet ja korjaukset. Liite.1
- Uimaveden laadun tarkkailusta vastaa Mustasaaren kunnan ympäristö- ja terveystarkastajat. Näytteidenottoajankohta erillisen suunnitelman mukaan vuosittain.
- Vesinäytteet lähetetään Kvvy-tutkimus Yliopistonranta 1, 65200 Vaasa, joka lähettää tutkimustulokset sähköisesti sekä ympäristö- ja terveystarkastajille että viheraluehenkilökunnalle, jotka vievät tulokset uimarantojen ilmoitustauluille. Liite 2

#### 4.1.2. Hoidosta ja huollosta vastaavan (Viheralue-yksikkö) tarkastukset ja tehtävät

Ennen uimakauden alkua

- Rannat siivotaan ”tsekkaukskortiston” mukaan. [..UIMARANNAT\UIMARANNAT Tsekkaukslista.pptx](#)
- Rakenteiden kunto tarkastetaan ja siivotaan. Tarvittavat korjaukset suoritetaan.



- Infotaulujen ajantasaisuus tarkistetaan ja päivitetään
- Pelastusvälineet viedään paikoilleen
- Laiturit laitetaan paikoilleen, kunto tarkastetaan ja huolletaan
- Roska-astiat tarkistetaan ja huolletaan
- Grönvikin ja Österhankmon rannat jyrситään traktorijyrsimellä

Ammattitaitoisella ylläpidolla varmistetaan

- Leikkialueen käytettävyys vaihtelevissa olosuhteissa
- Ylläpitoon liittyy säännöllinen leikkialueen tarkastaminen, mikä toteutetaan standardisarjan SFS EN 1176 mukaisesti
- Tarkastukset ovat suunniteltuja ja järjestelmällisiä
- Leikkivälineet tarkastetaan ja ilmenneet viat korjataan. Leikkivälineiden tarkastuksista pidetään erillistä tarkastuspäiväkirjaa. Noudatetaan SFS-EN 1176 standardeja. [UIMARANNAT\UIMARANTOJEN TARKASTUKSET](#)
- Sopimussukeltajat tarkistavat uimarannan vedenalaisen tilanteen. Raportoivat Viheraluevastaavalle, joka dokumentoi pöytäkirjat

Uimakauden aikana

- Rannat siivotaan viikoittain (katso Uimarantojen tarkastukset "tsekkauslista")
- Käymälät ja pukukopit pestään viikoittain
- Uimakoulujen aikana rannalla käydään päivittäin
- Huoltokerroista pidetään päiväkirjaa
- Ilmenneet viat korjataan välittömästi
- Kaislaa leikataan tarpeen mukaan
- Käymälöiden tyhjennyksen hoitaa jätehuoltoyritys voimassaolevan sopimuksen mukaan
- Roska-astioiden tyhjennyksen hoitaa viheralue yksikön henkilökunta (60l roska-astiat) ja jätehuolto yritys voimassaolevan sopimuksen mukaan.
- Ruohoalueet pidetään lyhyinä ja siisteinä. Uimarannan reuna-alueet pyritään pitämään siisteinä

UIMAKOULUAIKA

Paikallaoleva uintia ja leikkiä valvova / ohjaava henkilöstö tekee hälytyksen yleiseen hätänumeroon ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan estämään lisävahingon syntymisen ja antamaan tarvittavan ensiavun.

Edellä mainituilla toimenpiteillä varmistutaan kohdan 1.2. vaatimusten täyttymisestä turvallisuuden ja hygieenisyyden osalta.

## 4.2. Mustasaaren kunnan ylläpitämät uimarannat, toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi

### 4.2.1. Björköby uimaranta – Björköby simstrand



#### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Meren ranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Yttrelångskat 81, 67870 Björköby
- Uimaranta opastekyltti ennen Svedjehamnin satamaa, josta tie rannalle haaroituu.
- Uimaranta sijaitsee hyvin syrjäisellä paikalla
- Mustasaaren kunta vuokraa aluetta Björköby samfällighetiltä
- Uimarannalle johtava tie on huonokuntoinen. Tien hoidosta vastaa Björköby samfällighet
- Uimarannalle johtavan tien alussa portti, jossa lukko. Portti pidetään suljettuna uimakauden ulkopuolella
- Uimarannan käyttäjämäärä vähäinen, mutta matkailijat, lähinnä ulkomaalaiset matkailuautot käyttävät uimarantaa paljon yöpymis- ja leiripaikkana
- Uimakauden aikana rannalla järjestetään noin viikon mittainen uimakoulu Folkhälsanin toimesta. Tällöin kävijämäärä kasvaa



- Uimalaituri on Folkhälsanin omistuksessa, ja he hoitavat sen laskemisen ja noston
- Melko matala hiekkaranta; **pohjan muoto ei tiedossa**
- Veden laatu ollut yleensä hyvä
- Rannalla on näkynyt silloin tällöin kyykäärmeitä ja hirvieläinten jälkiä

### Erityispiirteet

#### Opasteet

- Infotaulu kiinnitetty toisen pukukopin seinään, näkyvälle paikalle.
- Infotaulusta käy ilmi [..UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koirankieltokyltti, infotaulun vieressä

#### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina. Kiinnitettynä toisen pukukopin seinään

#### Rakenteet

- Laituri, kelluva (Folkhälsan hoitaa)
- Kaksi Bio-käymälää
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Grilli, Pihagrilli Colibri Grafit
- Pöytäpenkki
- Keinuteline, 2xrengasistuin

#### Jätehuolto

- Rannalla yksi 240 l jäteastia minkä tyhjennyksen hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

#### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

#### Puutteet:

- **Opastetaulu on puutteellinen→ Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.**
- **Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)**
- **Avotulenteko kielletty kyltti metsäpalovaroituksen aikana puuttuu**
- **Tie huonokuntainen, pelastusajoneuvojen vaikea päästä paikalle**
- **Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.**
- **Kieltotaulu** (kuvallinen ensisijainen)
- Laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla
- **Suosittelaa Folkhälsania poistamaan laituri Mustasaaren kunnan yleiseltä uimarannalta, koska se ei vastaa turvallisuusvaatimuksia**

#### 4.2.2. Bullerås uimaranta – Bullerås simstrand




##### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Meren ranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Bulleråsvägen 355, 65930 Södra Vallgrund
- Kulku uimarannalle tapahtuu naapurissa olevan omakotitalon pihan läpi
- Käyttäjä määrä vähäinen
- Uimaranta sijaitsee vierasvenesataman kupeessa
- Melko matala hiekkaranta; **pohjan muoto ei ole tiedossa**
- Veden laatu ollut yleensä hyvä
- Rantaviivaan ajautuu avomereltä paljon meriruohoa, kuolleita pikkukaloja, kaislaa ja muuta moskaa
- Hiekka-alueilla kasvaa kaislaa ja ruohoa



##### Erityispiirteet

- Myrskyisällä säällä voi aallokko olla kova
- Tuuli pääsee puhaltamaan aavalta rannalle; siitä johtuen hiekka kasaantuu pukukoppien eteen

##### Opasteet

- Infotaulu kiinnitetty toisen pukukopin seinään, näkyvälle paikalle



- Infotaulusta käy ilmi [..\\UIMARANNAT\\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koirankieltokyltti, infotaulun vieressä

#### **Pelastusvälineet**

- Pelastusrengas ja heittoliina, telineessä rannan kupeessa.

#### **Rakenteet**

- Kaksi Bio-käymälää
- Vanha ulkokäymälä myös jäljellä, mutta ei käytössä
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Grilli, Pihagrilli Colibri Grafit
- kaksi pöytäpenkkiä
- Keinuteline, 2xrengasistuin

#### **Jätehuolto**

- Rannalla yksi 240l jäteastia, minkä tyhjennyksen hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

#### **Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi**

#### **Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET**

##### **Puutteet:**

- Opastetaulu on puutteellinen→ Suunnitteilla kattavampi opastetaulu
- Opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)
- Avotulenteko kielletty- kyltti metsäpalovaroituksen aikana puuttuu
- Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten
- Kieltotaulu (kuvallinen ensisijainen)

#### 4.2.3. Grönvik uimaranta – Grönvik simstrand



##### Rannan kuvaus

Yleinen uimaranta, minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Meren ranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Alskatintie 1015 / Alskatvägen 1015, 65760 Iskmo
- Alue on vuokrattu Iskmo skifteslag:ilta. Vuokrasopimus voimassa 31.5.2049 asti
- Uimaranta opastekyltit päätiellä, 300m ennen rannalle kääntymistä kaupungista päin tultaessa ja 200 metriä ennen Raippaluodosta tultaessa
- Uimarannan käyttäjämäärä aurinkoisina päivinä runsas; ylittää 100 henkilöä
- Uimarantaa käyttävät runsaasti sekä kotimaan, että ulkomaiden matkailuautomatkailijat yöpymis- ja leiriytymispaikkana
- Uimakauden aikana rannalla järjestetään useita uimakouluja Folkhälsanin toimesta. Tällöin kävijämäärä kasvaa huomattavasti
- Rannalla on suuri nurmialue
- Melko matala hiekkaranta; **pohjan muoto ei ole tiedossa**
- Veden laatu ollut yleensä hyvä. Vuonna 2018 vedessä esiintyi järvisyyhyä

##### Erityispiirteet

- Meriveden korkeuden vaihtelut voivat olla suuria
- Runsaan käyttäjämäärän vuoksi vesi saattaa olla melko sameaa
- Rantaa käytetään paljon muuhunkin kuin uintitarkoitukseen (mm. grillaaminen, leiriytyminen), mikä nostaa rannan huolto/hoitokäyntien määrää
- Ilkivaltaa esiintyy jonkin verran
- Kovalla sateella sadevesi huuhtoo hiekkaa mereen ja tekee isoja uomia rantahiekkaan



### Opasteet

- Infotaulu kiinnitetty toisen pukukopin seinään, näkyvälle paikalle
- Infotaulusta käy ilmi [..UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koirankieltokyltti, infotaulun vieressä

### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina. Kiinnitettynä toisen pukukopin seinään

### Laituri

- 2,5 x 3,5 kelluva laituri
- *HF Bryggan* valmistama; valmistusvuosi ei ole tiedossa
- Kiinnitetään pohjassa olevaan betonianturaan kulmista kettingillä
- Laiturissa on yhdet metalliset uimatikkaat
- Laituri nostetaan maihin talven ajaksi, tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet
- Lasketaan paikoilleen ennen uimakauden alkua
- Laiturin kansi uusittu 2020



### Rakenteet

- Kaksi Bio-käymälää
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Grilli, Pihagrilli Colibri Grafit (rikottu)
- Pöytäpenkki
- Keinuteline, 2xrengasistuin
- Keinuteline, linnunpesäkeinu
- Jousikeinu Valas
- Jousikeinu Dino

### Jätehuolto

- Rannalla kaksi 60l ja yksi 240 l roska-astiaa mitkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

#### Puutteet:

- **Opastetaulu on puutteellinen→ Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.**
- **Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)**
- **Avotulenteko kielletty- kyltti metsäpalovaroituksen aikana puuttuu**
- **Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.**
- **Kieltotaulu (kuvallinen ensisijainen)**
- **Laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla**

#### 4.2.4. Furuskär uimaranta – Furuskär simstrand



#### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta, minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Suojaisa merenranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Köklotintie 1184 / Köklotvägen 1184, (65760 Iskmo) Furuskär
- Uimaranta opastekyltit päätiellä noin 500m ennen rannalle kääntymistä
- Uimarannan käyttäjämäärä melko vähäistä
- Joskus on näkynyt yöpyjiä (telttä)
- Melko matala hiekkaranta; **pohjan muoto ei ole tiedossa**
- Veden laatu ollut yleensä hyvä. Yleensä kirkas vesi
- Kaislaa leikataan säännöllisesti uimavedestä

#### Erityispiirteet

- Rantaa käytetään paljon muuhunkin kuin uintitarkoitukseen (mm. grillaaminen, leiriytyminen)
- Mereltä käyvä tuuli puhaltaa hiekkaa ylös metsikköön
- Uimarannalla kaksi grillipaikkaa, toinen rannalla ja toinen parkkialueen kupeessa
- Ranta saneerattu 2019



### Opasteet

- Infotaulu kiinnitettynä omaan telineeseen
- Infotaulusta käy ilmi [..UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koirankieltokyltti puunrunkoon naulattuna

### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina. Telineessä rantaviivan läheisyydessä

### Rakenteet

- Kaksi Bio-käymälää
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Grilli, Pihagrilli Colibri Grafit
- Grillipaikka, kivistä tehty
- Kaksi pöytäpenkkiä, Lappset ja hirsinen

### Jätehuolto

- Rannalla yksi 60l roska-astia, minkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET


#### Puutteet:

- Opastetaulu on puutteellinen → Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.
- Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)
- Avotulenteko kielletty kyltti metsäpalovaroituksen aikana puuttuu
- Toinen grillipaikka ei täytä paloturvallisuus vaatimuksia. Kivikasan tilalle hankitaan turvallisempi betonirengas grilli
- Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten
- Kiellettautaulu (kuvallinen ensisijainen)





#### 4.2.5. Karperö uimaranta – Karperö simstrand



#### Uimarannan kuvaus

Yleinen EU uimaranta minkä, laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Sijaitsee Karperöjärven rannalla

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Karperöntie 530/ Karperövägen 530, 65630 Karperö
- Karperön nuorisosuran talo ja paviljonki sijaitsevat rannan läheisyydessä
- Uimaranta opastekyltti sijaitsee tien päässä, käännyttäessä alueelle
- Uimaranta sijaitsee melko keskeisellä paikalla Mustasaaren kunnassa, sekä lähellä Vaasaa
- Uimarannan käyttäjämäärä aurinkoisina päivinä ylittää 100 kävijää
- Aurinkoisina päivinä paikoitusalue tapaa olla täynnä, eikä rannalle mahdu kaikki halukkaat
- Rannalla iso nurmialue
- Alueella lentopallokenttä
- Uimakauden aikana rannalla järjestetään useita uimakouluja Folkhälsanin toimesta. Tällöin kävijämäärä kasvaa entisestään
- Pohjan muoto ei tiedossa
- Veden laatu ollut yleensä hyvä, lukuun ottamatta silloin tällöin havaittuja sinileväesiintymiä



### Erityispiirteet

- Rannalla esiintyy paljon ilkivaltaa, minkä johdosta valvontakamera asennettu 26.2.20
- Kanadanhanhet likaavat rantaa ja laituria sankoin joukoin, mikä osaltaan nostaa rannan huolto/hoitokäyntien määrää
- Nuorisoseuralla järjestettävät tapahtumat aiheuttavat myös roskaamista

### Opasteet


- Infotaulu kiinnitetty toisen pukukopin seinään, näkyvälle paikalle.
- Infotaulusta käy ilmi [.UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koirankieltokyltti, infotaulun vieressä

### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina rantaviivan tuntumassa.

### Laituri

- Kelluva laituri, mikä koostuu kuudesta osasta:
  - 1kpl.laituri 4 x 4 m
  - 4kpl.laituri 5 x 2 m
  - 1kpl.kävelysilta 160 x 4,60 m
- *HF Bryggan* valmistama. Valmistusvuosi ei tiedossa.
- Laiturin kolme osaa on kiinnitettyä pohjassa oleviin betonianturoihin kulmista kettingillä
- Laiturissa on yhdet metalliset uimatikkaat
- Laituri on korjattu 2018



### Rakenteet

- Kaksi Bio-käymälää
- Pukukoppirakennus 2-osainen (miehet/naiset)
- Grilli, Pihagrilli Colibri Grafit
- Pöytäpenkkejä 3 kpl
- Keinuteline, Linnunpesäkeinu HAGS
- Jousikeinu Kaskelotti
- Jousikeinu Dino
- Kiikkulauta Lintukeinu
- Liukumäki Kompan

### Jätehuolto

- Rannalla kaksi 60l roska-astiaa, mitkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Lisäksi yksi 360l jäteastia, minkä tyhjennyksen hoitaa jätehuolto-yhtiö Remeo.
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuolto-yhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)



Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

Puutteet:

- Opastetaulu on puutteellinen→ Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.
- Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)
- Avotulenteko kielletty- kyltti metsäpalovaroituksen aikana puuttuu
- Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten
- Kieltotaulu (kuvallinen ensisijainen)
- Laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla

#### 4.2.6. Petsmo uimaranta – Petsmo simstrand



##### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta, minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Meren ranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Volotvägen 33/ Volotintie 33, 66540 Petsmo
- Uimaranta opastekyltti kaksi kappaletta, sijaitsevat; 1. käännyttäessä Petsmontieltä Kalasatamantielle ja 2.käännyttäessä Kalasatamantieltä Volotintielle
- Uimarannan käyttäjämäärä melko vähäinen
- Alueella lentopallokenttä
- Uimakauden aikana rannalla järjestetään uimakoulu Folkhälsanin toimesta.
- Pohjan muoto ei tiedossa.
- Rantaveden alkupäähän on laitettu pohjalle suodatinkangas n.25 m, minkä päälle hiekka, koska pohja on liejuinen
- Veden laatu ollut yleensä hyvä.

##### Erityispiirteet

- Uimarannalle pääsy moottoriajoneuvoilla parkkipaikalta on estetty kettingillä
- Parina viime vuonna on kanadanhanhet lianneet rantaa syyskesällä
- Kyykkäärmeitä on tavattu rantahiekalla ja heinikossa



- Kyläyhdistys on rakentanut grillikatoksen/paikan sekä laiturin uimarannan pohjoispäähän. Paikan huollosta vastaa kyläyhdistys

### Opasteet

- Infotaulu kiinnitetty toisen pukukopin seinään, näkyvälle paikalle
- Infotaulusta käy ilmi [„UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koiran- ja hevosenkieltokyltti, infotaulun vieressä

### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina kiinnitettynä toisen pukukopin seinään

### Laituri

- Kelluva laituri 2 x 5 m
- *HF Bryggan* valmistama. Valmistusvuosi ei tiedossa
- Laituri kiinnitetään kahdella kettingillä pohjassa oleviin betonianturoihin
- Laiturissa on yhdet metalliset uimatikkaat
- Laituri nostetaan ylös syksyisin uintikauden lopussa ja lasketaan paikoilleen uintikauden alussa
- Laituriin rakennettu uusi kansi 2020

### Rakenteet

- Kaksi Bio-käymälää
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Pöytäpenkki 1 kpl
- Keinuteline, 2x rengasistuin
- Keinuteline Linnunpesäkeinu
- Jousikeinu Hevonen
- Jousikeinu Dino



### Jätehuolto

- Rannalla yksi 60l roska-astia, minkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuolto-yhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄÄJOIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

#### Puutteet:

- Opastetaulu on puutteellinen → Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.
- Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)
- Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.
- Kieltotaulu (kuvallinen ensisijainen)
- Laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla

#### 4.2.7. Österhankmo uimaranta – Österhankmo simstrand



#### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta, minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Merenlahden ranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Silldisvägen 111, 66560 Österhankmo
- Uimaranta opastekyltit sijaitsevat 1.käännyttäessä Österhankmontieltä Danilsvägenille 2.käännyttäessä Danilsvägeniltä Silldisvägenille 3. käännyttäessä Silldisvägeniltä parkkipaikalle
- Uimarannan käyttäjämäärä aurinkoisina päivinä runsas
- Alueella lentopallokenttä (kyläyhdistys)
- Uimakauden aikana rannalla järjestetään useita uimakouluja Folkhälsanin toimesta
- Pohjan muoto ei tiedossa
- Veden laatu ollut yleensä hyvä



### **Erityispiirteet**

- Uimarannalle pääsy moottoriajoneuvoilla parkkipaikalta on estetty hirsiparruilla
- Vesilinnut (lokit) likaavat (uloste) laituria
- Parina viime vuonna on kanadanhanhet lianneet (uloste) ranta- ja nurmialuetta sekä laituria syyskesällä
- Kyykäärmeitä on tavattu alueella
- Veneilijät rantautuvat uimarannalle silloin tällöin. Rantautumista kieltävää kylttiä ei rannalla ole
- Kovalla sateella sadevesi huuhtoo hiekkaa mereen ja tekee isoja uomia rantahiekkaan
- Lahdessa kasvaa lummetta ja kaislaa, mitä leikataan yleensä keskikesällä. Leikkausjäte ajautuu uimarannalle ja työllistää huollosta vastaavaa tahoa

### **Opasteet**

- Infotaulu kiinnitetty toisen pukukopin seinään
- Infotaulusta käy ilmi [..\UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koiran- ja hevosenkieltokyltti, infotaulun vieressä

### **Pelastusvälineet**

- Pelastusrengas ja heittoliina laiturin läheisyydessä omassa telineessä

### **Laituri**

- Kelluva laituri joka koostuu kuudesta osasta (betoni ponttonit)
  - 1kpl laituri 3,5 x 8 m
  - 1kpl laituri 2,4 x 12 m
  - 3kpl laituri 8 x 1,5 m
  - 1kpl alkuosa 2 x 1,5 m
- *HF Bryggan* valmistama. Valmistusvuosi 2019
- Laituri kiinnitetään kahdella kettingillä pohjassa oleviin betonianturoihin
- Laiturissa on kolmet uimatikkaat
- ”Hyppääminen pääedellä” kieltokylttiä 2 kpl

### **Rakenteet**

- Kaksi Bio-käymälää
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Pöytäpenkkiä 2 kpl
- Grilli Pihagrilli Colibri Grafit
- Keinuteline Linnunpesäkeinu
- Kiikkulauta Vippy
- Jousikeinu Merihevonen



### Jätehuolto

- Rannalla kaksi 60l roska-astiaa, mitkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

#### Puutteet:

- Opastetaulu on puutteellinen→ Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.
- Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)
- Avotulenteko kielletty kyltti metsäpalovaroituksen aikana puuttuu
- Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.
- Kieltotaulu (kuvallinen ensisijainen)
- Laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla

#### 4.2.8. Tuovila uimaranta – Toby simstrand



#### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta, minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Entinen soranotto paikka, mihin nyt nousee pohjavesi.

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Tuovilantie 440 /Tobyvägen 440, 65520 Helsingby
- Uimaranta opastekyltti sijaitsee päätiellä uimarannan kohdalla
- Uimarannan käyttäjämäärä aurinkoisina päivinä runsas
- Alueella lentopallokenttä, uimarannan takana länsipuolella
- Uimakauden aikana rannalla järjestetään uimakoulu Folkhälsanin toimesta
- Pohjan muoto ei ole tiedossa
- Veden laatu ollut yleensä hyvä.

#### Erityispiirteet

- Parkkipaikka ja uimarannan nurmialue aivan päätien varressa
- Uimarannalla esiintyy hyvin paljon ilkivaltaa, siitä syystä asennettu valvontakamera



### Opasteet

- Infotaulu omassa telineessä parkkipaikan kupeessa
- Infotaulusta käy ilmi [„UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)
  - Rannan tarkka osoite
  - Sijainti koordinaatit
  - Ohjeet avun hälyttämistä varten
  - Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koiran kieltokyltti, infotaulun sisällä
- Valvontakameran kyltti infotaulun sisällä

### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina omassa telineessä rannan läheisyydessä.

### Laituri

- Kelluva laituri 2 x 5 m (Österhankmon vanha laiturinosa)
- *HF Bryggan* valmistama. Valmistusvuosi ei tiedossa
- Laituri kiinnitetään kahdella kettingillä pohjassa oleviin betonianturoihin
- Laiturissa on kahdet uintitikkaat
- Laituri nostetaan ylös syksyisin uintikauden lopussa ja lasketaan paikoilleen uintikauden alussa
- Laituriin rakennettu uusi kansi 2020

### Rakenteet

- Kaksi Bio-käymälää
- Kaksi pukukoppia (miehet/naiset)
- Pöytäpenkki 1 kpl
- Keinuteline, 2xrengasistuin
- Keinuteline Linnunpesäkeinu
- Jousikeinu Hevonen
- Jousikeinu Kaskelotti

### Jätehuolto

- Rannalla kaksi 60l roska-astiaa, mitkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Remeo (sopimus uusitaan vuosittain)

### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄAJAIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

#### Puutteet:

- Opastetaulu on puutteellinen→ Suunnitteilla kattavampi opastetaulu.
- Uuteen opastetauluun kuvasymboleita (ulkomaalaiset ymmärtävät myös)
- Ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.
- Kieltotaulu (kuvallinen ensisijainen)
- Laiturit, joilta hyppääminen on sallittu, tulee varustaa syvyyden tarkistus mahdollisuudella ja varmistuttava siitä, että syvyys on riittävä hyppypaikalla

#### 4.2.9. Fjärdskärin uimaranta – Fjärdskär simstrand



##### Uimarannan kuvaus

Yleinen uimaranta, minkä laadun tavoitetaso on vähimmäistaso. Suojaisa merenranta

Hoitoluokka Toimintaviheralue R2 uimaranta

- Alskatintie 1337 / Alskatvägen 1337 (65760 Iskmo) Fjärdskär
- Uimaranta opastekyltit päätiellä noin 500m ennen rannalle kääntymistä hankittava!
- Uimarantaa käyttävät runsaasti sekä kotimaan, että ulkomaiden matkailuautomatkailijat yöpymis- ja leiriytymispaikkana
- Melko matala hiekkaranta; **pohjan muoto ei ole tiedossa?**
- Veden laatu ollut yleensä hyvä. Yleensä kirkas vesi
- Kaislaa leikataan säännöllisesti uimavedestä

##### Erityispiirteet

- Rantaa käytetään paljon muuhunkin kuin uintitarkoitukseen (mm. grillaaminen, leiriytyminen)
- Uimarannalla kaksi grillipaikkaa, toinen rannalla ja toinen rakennus parkkialueen kupeessa
- Ranta saneerattu 2023

##### Opasteet

- Infotaulu kiinnitettynä uimakoppiin
- Infotaulusta käy ilmi [..UIMARANNAT\Infotaulun kyltit 2019.xlsx](#) (suomi/ruotsi)



- Rannan tarkka osoite
- Sijainti koordinaatit
- Ohjeet avun hälyttämistä varten
- Vesinäytteiden tulokset uimakauden aikana
- Koirankieltokyltti

#### Pelastusvälineet

- Pelastusrengas ja heittoliina. Telineessä rantaviivan läheisyydessä

#### Rakenteet

- Kaksi pukukoppia
- Betonirengas grilli rannalla
- Grillipaikka hirsirakennus, jossa lintutorni pöytäpenkit
- Huoltorakennus jossa wc:t 2 kpl, polttopuuvarasto, varastotila
- Hirsinen infotaulu parkkialueella
- Pöytäpenkkejä

#### Jätehuolto

- Rannalla x kpl 90 l roska-astia, minkä huoltohenkilökunta tyhjentää
- Käymälöiden tyhjennykset hoitaa jätehuoltoyhtiö Rune Bergström Oy

#### Toimenpiteet rannan turvallisuuden parantamiseksi

#### Katso kohta 4.1. MÄÄRÄÄJOIN TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

## 5. UIMARANTOJEN TURVALLISUUSASIAKIRJAAN LIITTYVÄ PEREHDYTTÄMINEN JA KOULUTTAMINEN SEKÄ MAHDOLLISET PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Uimarannan suunnittelusta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta sekä ylläpidosta vastaavilla tulee olla riittävä tieto, taito ja perehtyneisyys asiaan, jotta he voivat arvioida rannan turvallisuutta.

Pätevyysvaatimukset leikkivälineiden tarkastusten osalta ovat joko Ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutus (Viherympäristöliitto ry:n hyväksymä koulutus) tai vastaava koulutus hyväksytysti suoritettuna. Lisäksi henkilöillä tulee olla riittävä kokemus alalta. Näiden henkilöiden on myös pidettävä yllä ammattitaitoaan mm. tarvittavin lisä- ja täydennyskoulutuksin.

Uimarantojen **ylläpidosta** vastaavat henkilöt perehdytetään tähän turvallisuusasiakirjaan.

Teetettäessä suunnittelua, rakentamista, rakennuttamista tai ylläpitoa kunnan ulkopuolisella organisaatiolla, on myös nämä tahot perehdytettävä tähän turvallisuusasiakirjaan.

Palvelujen tarjoamisessa (Mustasaaren kunnan uimarannat) mukana olevista henkilöistä tulee pitää erillistä koulutus- ja perehdyttämisrekisteriä.

Rekisterin ylläpidosta vastaa viheraluevastaava Alf Rosendahl

## 5.1. Mustasaaren kunnan uimarantojen Turvallisuusasiakirjaan- ja suunnitelmaan sisältyvien tietojen saattaminen palvelun tarjoamisessa mukana olevien tietoon

Tämä turvallisuusasiakirja jaetaan kaikille palvelujen tarjonnassa (Mustasaaren kunnan uimarannat) mukana oleville tahoille ja tarvittaville henkilöille.

Turvallisuusasiakirjoja säilytetään niin, että ne ovat helposti saatavilla. Kaikki palvelujen tarjonnassa mukana olevat tahot perehdytetään tähän turvallisuusasiakirjaan. Turvallisuusasiakirja on julkisesti nähtävillä.

Henkilökunnalta (myös kausityöntekijät) otetaan kuittaus, kun asiakirja on käyty läpi.

Tämä turvallisuusasiakirja päivitetään vuosittain.

## 5.2. Turvallisuusasiakirjaan perehtyneet ja tietojen päivitys

### 5.2.1. Turvallisuusasiakirjaan perehtyneet henkilöt

Oheiseen taulukkoon kerätään listaa henkilöistä, jotka ovat lukeneet Mustasaaren kunnan uimarantoja koskevan turvallisuusasiakirjan.

#### OLEN PEREHTYNYT TÄHÄN KANSIOON

| Päivämäärä | Työnimike | Allekirjoitus ja nimenselvennys |
|------------|-----------|---------------------------------|
|            |           |                                 |
|            |           |                                 |
|            |           |                                 |
|            |           |                                 |

[illegible]



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 5.2.2. Turvallisuusasiakirjan päivitys

Turvallisuusasiakirjan päivittää kerran vuodessa viheraluevastaava Alf Rosendahl tai muu henkilö, jolle on annettu tehtävään valtuudet. Vuosittain koko turvallisuusasiakirjan sisältö tarkistetaan, ja tehdään tarpeelliset muutokset tai lisäykset. Oheiseen taulukkoon tehdään merkintä aina turvallisuusasiakirjan päivityksen yhteydessä. Alf Rosendahl huolehtii siitä, että tehdyt muutokset ovat henkilökunnan käytössä.

#### OLEN PÄIVITTÄNYT TURVALLISUUSASIAKIRJAN

|           |                  |                                                                              |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11.7.2023 | Marita Ala-Korpi | Yhteystiedot, Fjärdskär, uimavesinäytteiden otto v. 2023, jätteidenkäsittely |
|           |                  |                                                                              |
|           |                  |                                                                              |
|           |                  |                                                                              |
|           |                  |                                                                              |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 6. ONNETTOMUUSKIRJANPITO

Mustasaaren kunnan viheryksikkö ottaa käyttöön kirjaamismenettelyn, jonka avulla kirjataan uimarannoilla havaitut ja tapahtuneet vahingot (läheltä piti tilanteet, lievät tapaturmat, vakavat tapaturmat).

Onnettomuuskirjanpito lomakkeet säilytetään samassa mapissa tämän turvallisuusasiakirjan kanssa. Mallilomake (liite 4.)

Onnettomuuskirjanpito on työkalu palvelun turvallisuuden seurannassa ja kehittämisessä.

Ajantasainen kirjanpito auttaa myös todentamaan jälkikäteen, mitä palvelussa on tapahtunut.

Onnettomuuskirjanpidosta käy ilmi seuraavia asioita:



- Mitä on tapahtunut?
- Kenelle?
- Missä?
- Milloin?
- Minkä vuoksi?
- Mihin toimenpiteisiin asian johdosta on ryhdytty?

Onnettomuuskirjanpidon avulla seurataan turvallisuustilannetta vuosittain esim. seuraavilla kysymyksillä:

- Paljonko tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita tapahtuu?
- Millaisia ne ovat? Onko tietyn tyyppisiä tapauksia erityisen paljon?
- Missä ne tapahtuvat? Keskittyvätkö ne johonkin tiettyyn paikkaan, aikaan tai palvelun osaan?
- Kenelle ne tapahtuvat? Onko joku tietty asiakasryhmä erityisen tapaturma-altis?
- Miksi ne tapahtuvat? Mitkä eri asiat ovat johtaneet tapaturman tai läheltä piti -tilanteen syntymiseen? Mitä yhteisiä syytekijöitä eri tapauksille voidaan tunnistaa?
- Mitä tapaturmista tai läheltä piti -tilanteista voidaan oppia?
- Ovatko tiedot palvelun vaaroista ajan tasalla?
- Miten palvelun turvallisuutta voidaan parantaa tapaturmien tai läheltä piti -tapausten perusteella?

Onnettomuuskirjanpitoon mahdollisesti kirjatut asiakkaita ja heidän terveydentilaansa kuvaavat tiedot muodostavat henkilörekisterin. Niiden osalta tulee ottaa huomioon mm. [henkilötietolain \(523/1999\)](#) vaatimukset. Tiedot säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti.

## 7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

**Jos palvelussa on tapahtunut vakava tapaturma, kuolemantapaus tai vakava läheltä piti -tilanne, ilmoitetaan tapahtuneesta välittömästi Tukeisiin.**

**Ilmoitus tehdään sähköisesti ”Palvelun tarjoajan ilmoitus vaaraa aiheuttavasta kuluttajapalvelusta” lomakkeelle.**

<https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet/onnettomuusilmoitukset>

**Liite 4**

Muistetaan myös

- lopettaa vaaraa aiheuttavan palvelun tarjoaminen, kunnes palvelua voidaan jatkaa turvallisesti



- tarvittaessa tiedottaa asiakkaille palvelun aiheuttamasta vaarasta ja kuluttajien oikeuksista.

Dokumentoitujen ilmoitusten säilytyksestä vastaa  
Viheraluevastaava Alf Rosendahl

## Liitteet:

VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

**Liite 1.**

CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER

---

STRAND:

2016



| Faktorer att beakta enligt<br>hälsoskyddslagen<br>763/1994                                   | JA | NEJ | KOMMENTAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| Badstranden är ren och<br>snygg? (skräpfri, fri från<br>fågelavföring etc. )                 |    |     |           |
| Badstrandens skick<br>granskas regelbundet?<br>(dagligen/varje vecka för<br>mindre stränder) |    |     |           |
| Omklädningsrum finns,<br>skilda för herrar och damer                                         |    |     |           |
| Toalett finns                                                                                |    |     |           |
| Dusch finns                                                                                  |    |     |           |
| Omklädningsrum och<br>toaletter är rena och<br>snygga                                        |    |     |           |
| Städning av<br>omklädningsrum och<br>toaletter sker regelbundet<br>(varje vecka)             |    |     |           |
| Avfallskärl finns till<br>förfogande för allmänheten                                         |    |     |           |
| Avfallskärl töms<br>regelbundet (varje vecka)                                                |    |     |           |
| Anslagstavla för<br>uppsättning av<br>badvattenresultat finns                                |    |     |           |
| Rapportering av<br>badvattenresultat, på<br>anslagstavla samt internet                       |    |     |           |
| Förbudsskylt finns mot djur<br>och djursim, matning av<br>fåglar, nedskräpning,<br>biltvätt  |    |     |           |
| Gräset på stranden är<br>kortklippt (fästringar trivs i<br>långt gräs)                       |    |     |           |



|                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Har det tidigare<br>konstaterats riklig<br>algförekomst vid stranden |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|

*FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER*

|  |
|--|
|  |
|--|

\_\_\_\_\_  
NAMN

Miljö- och hälsoinspektör

**Liite 2.**

KONTROLLPLAN FÖR ALLMÄNNA BADSTRÄNDER I KORSHOLM

BADSÄSONGEN 2023 (15.6–31.8.2023)

**1. Allmänt**

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 177/2008 § 4, ska ägaren eller innehavaren av en badstrand i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inför varje badsäsong fastställa en kontrollplan för regelbunden kontroll och övervakning av badvattnets kvalitet vid badstranden.

## 2. Badvattenprovtagningar

Badvattenprovtagningarna utförs säsongen 2023 enligt tabellen nedan. Provet ska tas senast 4 kalenderdagar efter den planerade provtagningsdagen. Provtagningarna utförs enligt särskild anvisning.

| Badstrand | Tidpunkt för provtagning |       |       |       |
|-----------|--------------------------|-------|-------|-------|
|           | v. 23                    | v. 26 | v. 29 | v. 32 |
|           | 5.6                      | 26.6  | 17.7  | 7.8   |
| Karperö   | x                        | x     | x     | x     |

Badvattenproverna analyseras på intestinala enterokocker och *Escherichia coli* bakterier. Analyserna utförs av KVVY BotniaLab.

Vid provtagningstillfällena kontrolleras också organoleptiskt om det finns förekomst av makroalger och/eller fytoplankton, oljehaltiga eller tjärhaltiga ämnen samt flytande material (t.ex. plast, gummi, glas- eller plastflaskor). Målnivån är att ingen organoleptisk observerbar förekomst noteras. Badvattnets temperatur kontrolleras också.

Analysresultatet från senaste badvattenprovtagning ska finnas till allmänt påseende på badstranden.

## 3. Kvalitetskrav för badvatten

Badvattnet får inte utgöra en risk för de badandes hälsa. Badvattenkvaliteten ska uppfylla minst de krav som anges för parametrarna för badvatten som klassificeras som tillfredställande. I tabellen nedan framkommer de kvalitets- och åtgärdsgränser som fastställts för enstaka undersökningsresultat och för enstaka observationer av cyanobakterier (för inlandsvatten).

| Parameter                       | Åtgärdsgräns                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Intestinala enterokocker        | 400 cfu/100 ml                                 |
| <i>Escherichia coli</i>         | 1000 cfu/100 ml                                |
| Cyanobakterier (blågröna alger) | Observerade i badvattnet eller vid badstranden |

Om bakteriehalterna i ett badvattenprov överskrider en åtgärdsgräns tas omedelbart ett nytt prov för att kontrollera kvaliteten. Om också det andra provet överskrider åtgärdsgränserna kontrolleras badstranden med extra prover tills badvattnets kvalitet har återgått till den normala nivån. Dessa extra prover räknas sedan inte till de prover som avses i denna kontrollplan. Alla bakterieanalyser görs för de extra badvattenprover som tas.

Om förekomst av cyanobakterier observeras i badvattnet görs täta organoleptiska kontroller av badvattnet. Vid bedömningen av cyanobakteriernas förekomst används miljöförvaltningens bedömningsskala (0 = inga alger, 1 = lite alger, 2 = rikligt med alger, 3 = mycket rikligt med alger). Bedömningen skall finnas till påseende på badstranden. Cyanobakterierna kan vid behov undersökas mikroskopiskt för att kontrollera om de är av toxiska arter och kan de producera toxiner.

#### **4. Åtgärder vid överskridande av åtgärdsgränser**

Om åtgärdsgränserna överskrids i badvattnet och överskridningen innebär hälsorisker för badarna ska det alltid sättas upp informationsskyltar på stranden. Informationen skall ges utan dröjsmål.

Allmänheten ska informeras om eventuellt badförbud eller anvisningar för att undvika obehag. Allmänheten ska informeras om orsakerna till överskridningarna samt om åtgärder som har verkställts för att förebygga, minska eller avlägsna föroreningarna och förebygga att de badande utsätts för förorenat badvatten.

#### **5. Planens uppgörande och giltighetstid**

Denna kontrollplan har uppgjorts av Västkustens miljöenhet, avdelningen i Korsholm och delges strandens upprätthållare. Kontrollplanen gäller badsäsongen 2023.

Korsholm 12.5.2023

Annika Öst  
Miljö- och hälsoinspektör  
[annika.ost@korsholm.fi](mailto:annika.ost@korsholm.fi)  
044 7277 314

Liite 2.b

### **PROVTAGNINGSPLAN FÖR SMÅ ALLMÄNNA BADSTRÄNDER I KORSHOLM BADSÄSONGEN 2023 (15.6–31.8.2023)**

#### **6. Allmänt**

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 354/2008 § 4, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inför varje badsäsong upprätta en förteckning över de allmänna badstränder som omfattas av förordningen.



## 7. Badvattenprovtagningar

Badvattenprovtagningarna utförs säsongen 2023 enligt tabellen nedan. Provet ska tas senast 4 kalenderdagar efter den planerade provtagningsdagen. Provtagningarna utförs enligt särskild anvisning.

| Badstrand       | Tidpunkt för provtagning |       |       |      |       |      |
|-----------------|--------------------------|-------|-------|------|-------|------|
|                 | v. 26                    | v. 26 | v. 29 | v.29 | v. 32 | v.32 |
|                 | 26.6                     | 27.6  | 17.7  | 18.7 | 7.8   | 8.8  |
| Furuskär        | x                        |       | x     |      | x     |      |
| Petsmo          | x                        |       | x     |      | x     |      |
| Toby            | x                        |       | x     |      | x     |      |
| Österhankmo     | x                        |       | x     |      | x     |      |
| Grönvik         | x                        |       | x     |      | x     |      |
| Björköby        |                          | x     |       | x    |       | x    |
| Bullerås        |                          | x     |       | x    |       | x    |
| Fjärdskär       |                          | x     |       | x    |       | x    |
| Norra Vallgrund |                          | x     |       | x    |       | x    |
| Replot          |                          | x     |       | x    |       | x    |
| Sommarösund     |                          | x     |       | x    |       | x    |
| Vistan          |                          | x     |       | x    |       | x    |

Badvattenproverna analyseras på intestinala enterokocker och *Escherichia coli* bakterier. Analyserna utförs av KVVY BotniaLab.

Vid provtagningstillfällena kontrolleras också organoleptiskt om det finns förekomst av makroalger och/eller fytoplankton, oljehaltiga eller tjärhaltiga ämnen samt flytande material (t.ex. plast, gummi, glas- eller plastflaskor). Målnivån är att ingen organoleptisk observerbar förekomst noteras. Badvattnets temperatur kontrolleras också.

Analysresultatet från senaste badvattenprovtagning ska finnas till allmänt påseende på badstranden.

## 8. Kvalitetskrav för badvatten

Badvattnet får inte utgöra en risk för de badandes hälsa. Badvattenkvaliteten ska uppfylla minst de krav som anges för parametrarna för badvatten som klassificeras som tillfredställande. I tabellerna nedan framkommer de kvalitets- och åtgärdsgränser som fastställt för enstaka

undersökningsresultat och för enstaka observationer av cyanobakterier. Kvalitets- och åtgärdsgränserna är olika för kustvatten och inlandsvatten.

#### Kustvatten

| Parameter                       | Åtgärdsgräns                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Intestinala enterokocker        | 200 cfu/100 ml                                 |
| <i>Escherichia coli</i>         | 500 cfu/100 ml                                 |
| Cyanobakterier (blågröna alger) | Observerade i badvattnet eller vid badstranden |

#### Inlandsvatten

| Parameter                       | Åtgärdsgräns                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Intestinala enterokocker        | 400 cfu/100 ml                                 |
| <i>Escherichia coli</i>         | 1000 cfu/100 ml                                |
| Cyanobakterier (blågröna alger) | Observerade i badvattnet eller vid badstranden |

Om bakteriehalterna i ett badvattenprov överskrider en åtgärdsgräns tas omedelbart ett nytt prov för att kontrollera kvaliteten. Om också det andra provet överskrider åtgärdsgränserna kontrolleras badstranden med extra prover tills badvattnets kvalitet har återgått till den normala nivån. Dessa extra prover räknas sedan inte till de prover som avses i denna kontrollplan. Alla bakterieanalyser görs för de extra badvattenprover som tas.

Om förekomst av cyanobakterier observeras i badvattnet görs täta organoleptiska kontroller av badvattnet. Vid bedömningen av cyanobakteriernas förekomst används miljöförvaltningens bedömningsskala (0 = inga alger, 1 = lite alger, 2 = rikligt med alger, 3 = mycket rikligt med alger). Bedömningen ska finnas till påseende på badstranden. Cyanobakterierna kan vid behov undersökas mikroskopiskt för att kontrollera om de är av toxiska arter och kan de producera toxiner.

### 9. Åtgärder vid överskridande av åtgärdsgränser

Om åtgärdsgränserna överskrids i badvattnet och överskridningen innebär hälsorisker för badarna ska det alltid sättas upp informationsskyltar på stranden. Informationen ska ges utan dröjsmål.

Allmänheten ska informeras om eventuellt badförbud eller anvisningar för att undvika obehag. Allmänheten ska informeras om orsakerna till överskridningarna samt om åtgärder som har verkställts för att förebygga, minska eller avlägsna föroreningarna och förebygga att de badande utsätts för förorenat badvatten.

### 10. Planens uppgörande och giltighetstid

Denna provtagningsplan har uppgjorts av Väst kustens miljöenhet, avdelningen i Korsholm. Förteckningen gäller badsäsongen 2023.



**KORSHOLM  
MUSTASAARI**

Korsholm 12.5.2023

Annika Öst  
Miljö- och hälsoinspektör  
[annika.ost@korsholm.fi](mailto:annika.ost@korsholm.fi)  
044 7277 314



ONNETTOMUUSKIRJANPITO LOMAKE MUSTASAAREN KUNNAN YLLÄPITÄMÄT UIMARANNAT

| Päivä-<br>määrä | Mitä tapahtunut | Kenelle tapahtui | Missä tapahtui | Minkä vuoksi<br>tapahtui | Mihin<br>toimenpiteisiin<br>ryhdytty |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |                 |                  |                |                          |                                      |
|                 |                 |                  |                |                          |                                      |
|                 |                 |                  |                |                          |                                      |
|                 |                 |                  |                |                          |                                      |
|                 |                 |                  |                |                          |                                      |



KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN 8 §:N MUKAINEN PALVELUN TARJOAJAN

ILMOITUS VAARAA AIHEUTTAVASTA KULUTTAJAPALVELUSTA

Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.) rekisteriin.

Lisätietoja [tukes.fi/tietosuoja](https://tukes.fi/tietosuoja).

**Liite 4.**

Tällä lomakkeella toiminnanharjoittaja ilmoittaa Tukesille kuluttajapalvelusta aiheutuneesta vaarasta, kuten palvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta, vaaratilanteesta, vakavasta läheltä piti -tilanteesta tai muusta palveluun liittyvästä vaarasta.

**Lähetä täytetty lomake sähköpostilla osoitteeseen [kirjaamo@tukes.fi](mailto:kirjaamo@tukes.fi).**

1. Palvelun tarjoajan yhteystiedot ja yhteyshenkilö/ ilmoittaja:

---

---

2. Tiedot tarjottavista palvelusta (palvelun tarjoajan toimiala, tarjottavat palvelut sekä palvelu, jossa onnettomuus/ vaaratilanne on tapahtunut:

---

---

Asiakkaiden määrä/ vuosi:

3. Millainen onnettomuus / vakava läheltä piti -tilanne palvelussa on sattunut (kuvaus mitä tapahtui, missä tapahtui, milloin tapahtui, miten palvelu oli puutteellinen tai viallinen):

---

---

Osallistujien lukumäärä:

Sääolosuhteet (jos ulkona):

Loukkaantuneiden lukumäärä:

4. Kuvaus aiheutuneesta vahingosta sekä tiedot vahingoittuneesta (ikä, sukupuoli jne.):

---

---



6. Syyt tapahtumalle ja mitä olette tehneet tai aiotte tehdä, ettei vastaavia onnettomuuksia / vakavia läheltä piti –tilanteita pääse syntymään (toimenpiteet ja aikataulu)?

---

---